목 차

[엔진]

MX100PC-E010A 엔진그룹 1
MX80PC-E010A 엔진그룹 4
MX90PC-E010A 엔진그룹 6
PX1000-E010 실린더블록그룹 9
PX1100C-E010A 엔진그룹 11
PX1100PC-E010A 엔진그룹 14
PX800-E010 실린더블록그룹 17
PX900-E010 실린더블록그룹 19
PX1000-E020 크랭크축그룹 21
PX800-E020 크랭크축그룹 22
PX900-E020 크랭크축그룹 23
PX1000-E030 피스톤그룹 24
PX800-E030 피스톤그룹 25
PX900-E030 피스톤그룹 26
PX1100PC-T030A 라디에이터그룹 27
PX1000-E040 컨넥팅로드그룹 30
PX800-E040 컨넥팅로드그룹 31
PX900-E040 컨넥팅로드그룹 32
PX1000-E050 실린더헤드그룹 33
PX1100-E050 실린더헤드그룹 35
PX800-E050 실린더헤드그룹 37
PX900-E050 실린더헤드그룹 39
PX1100PC-T050A 인터쿨러그룹 41
PX1000-E060 록커축조합그룹 42
PX800-E060 록커축조합그룹 43
PX900-E060 록커축조합그룹 44
PX1000-E070 캠축그룹 45
PX1100-E070 캠축그룹 46
PX800-E070 캠축그룹 47
PX900-E070 캠축그룹 48
PX1000-E080 연료분사펌프그룹 49
PX800-E080 연료분사펌프그룹 50
PX900-E080 연료분사펌프그룹 51
PX1000-E090 고압연료파이프그룹 52
PX1100-E090 연료분사펌프그룹 53
PX800-E090 고압연료파이프그룹 54
PX900-E090 고압연료파이프그룹 55
PX1000-E100 인젝터그룹 56
PX1100-E100 인젝터그룹 57
PX800-E100 인젝터그룹 58
PX900-E100 인젝터그룹 59
PX1000-E110 쓰로틀&센서그룹 60
PX800-E110 쓰로틀&센서그룹 61

PX900-E110	쓰로틀&센서그룹	62
PX1000-E120	연료되돌림파이프그룹	63
PX800-E120	연료되돌림파이프그룹	64
PX900-E120	연료되돌림파이프그룹	65
PX1000-E130	팬구동그룹	66
PX1100-E130	팬구동그룹	67
PX800-E130	팬구동그룹	68
PX900-E130	팬구동그룹	69
PX1000-E140	오일팬그룹	70
PX800-E140	오일팬그룹	71
PX900-E140	오일팬그룹	72
PX1000-E150	오일게이지&급유파이프그룹	73
PX800-E150	오일게이지&급유파이프그룹	74
PX900-E150	오일게이지&급유파이프그룹	75
PX1000-E160	실린더헤드커버그룹	76
PX800-E160	실린더헤드커버그룹	77
PX900-E160	실린더헤드커버그룹	78
PX1000-E170	공기빼기그룹	79
PX800-E170	공기빼기그룹	80
PX900-E170	공기빼기그룹	81
PX1000-E180	급유마개그룹	82
PX800-E180	급유마개그룹	83
PX900-E180	급유마개그룹	84
PX1000-E190	오일쿨러그룹	85
PX800-E190	오일쿨러그룹	86
PX900-E190	오일쿨러그룹	87
PX1000-E200	오일필터그룹	88
PX800-E200	오일필터그룹	89
PX900-E200	오일필터그룹	90
PX1000-E210	크랭크축 풀리 그룹	91
PX800-E210	크랭크축 풀리 그룹	92
PX900-E210	크랭크축 풀리 그룹	93
PX1000-E220	워터펌프그룹	94
PX1100-E220	워터펌프그룹	95
PX800-E220	워터펌프그룹	96
PX900-E220	워터펌프그룹	97
PX1000-E230	냉각수파이프그룹	98
PX800-E230	냉각수파이프그룹	99
PX900-E230	냉각수파이프그룹	100
PX1000-E240	써모스탯그룹	101
PX800-E240	써모스탯그룹	102
PX900-E240	써모스탯그룹	103
PX1000-E250	냉각팬그룹	104
PX1100-E250	냉각팬그룹	105
PX800-E250	냉각팬그룹	106

PX900-E250 냉각팬그룹. 107
PX1000-E260 발전기&풀리 그룹. 108
PX800-E260 발전기&풀리 그룹. 109
PX900-E260 발전기&풀리 그룹. 110
PX1000-E270 타이밍케이스그룹. 111
PX800-E270 타이밍케이스그룹. 113
PX900-E270 타이밍케이스그룹. 115
PX1000-E280 오일펌프그룹. 117
PX800-E280 오일펌프그룹. 119
PX900-E280 오일펌프그룹. 121
PX1000-E290 터보챠저그룹. 123
PX1100-E290 터보그룹. 124
PX800-E290 터보챠저그룹. 125
PX900-E290 터보챠저그룹. 126
PX1000-E300 이송 & 되돌림 파이프그룹. 127
PX800-E300 이송 & 되돌림 파이프그룹. 128
PX900-E300 이송 & 되돌림 파이프그룹. 129
PX1000-E310 배기매니폴드그룹. 130
PX800-E310 배기매니폴드그룹. 131
PX900-E310 배기매니폴드그룹. 132
PX1000-E320 리프트펌프그룹. 133
PX800-E320 리프트펌프그룹. 134
PX900-E320 리프트펌프그룹. 135
PX1000-E330 필터파이프그룹. 136
PX800-E330 필터파이프그룹. 138
PX900-E330 필터파이프그룹. 140
PX1000-E340 히터플러그그룹. 142
PX800-E340 히터플러그그룹. 143
PX900-E340 히터플러그그룹. 144
PX1000-E350 엔진리프팅그룹. 145
PX800-E350 엔진리프팅그룹. 146
PX900-E350 엔진리프팅그룹. 147
PX1000-E360 오일압력스위치그룹. 148
PX800-E360 오일압력스위치그룹. 149
PX900-E360 오일압력스위치그룹. 150
PX1000-E370 연료프리-리프트펌프그룹. 151
PX800-E370 연료프리-리프트펌프그룹. 153
PX900-E370 연료프리-리프트펌프그룹. 155
PX110PC-T380A 오일쿨러그룹. 157

[앞차축]
D652-T255A 앞차동기어케이스그룹. 158
D652-T260A 베벨피니언축그룹. 160
D652-T265A 앞차동장치그룹. 161
D652-T270A 베벨기어축그룹. 163

D652-T275A 베벨기어케이스그룹. 165
D652-T280A 앞차축케이스그룹. 167
PX1000C-T280A 앞차축케이스그룹. 169
D652-T285A 앞차축그룹. 171
D68-T290A 추진축그룹. 173
MX100PC-T415A 앞차축프레임그룹. 174
PX9020ML-T415A 앞차축프레임그룹. 176

[트랜스미션]
D652-T110A 클러치레버그룹. 178
MX100PC-T110A 프론트커버그룹. 179
MX100C-T120A 클러치하우징그룹. 180
MX100PC-T120A 클러치하우징그룹. 181
MX100PC-T125A 트랜스밋션케이스그룹. 182
MX100C-T130A 트랜스밋션케이스그룹. 183
MX100PC-T130A 파워리버스그룹. 184
MX100C-T135A 셔틀축그룹. 186
MX100PC-T135A 하이로우시프트그룹. 187
MX100PC-T140A 1축그룹. 189
PX1100C-T140A 1축그룹. 190
PX1100PC-T140A 1축그룹. 191
MX100C-T145A 2축그룹. 192
MX100PC-T145A 2축그룹. 194
MX100C-T150A 후차축그룹. 196
MX100PC-T150A 후차축그룹. 197
D652P-T155A 뒷차동장치그룹. 198
DK802-T160A 뒷차동고정장치그룹. 200
MX100C-T165A 셔틀포크레버그룹. 201
MX100PC-T170A 주변속포크레버그룹. 202
MX100PC-T175A 부변속그룹. 203
MX100PC-T180A 초저속그룹. 204
MX100C-T185A 부변속,초저속포크레버그룹. 206
MX100PC-T185A 부변속,초저속포크레버그룹. 208
MX100C-T190A PTO클러치그룹. 210
MX100PC-T190A PTO클러치그룹. 212
D62-T195A PTO포크그룹. 214
DK802-T200A PTO축그룹. 215
MX100PC-T205A PTO변속장치그룹. 218
MX100C-T210A 전륜구동축그룹. 219
MX100PC-T210A 전륜구동축그룹. 222
MX100PC-T235A 브레이크케이스그룹. 226
MX100PC-T240A 뒷차축케이스그룹. 228
MX100PC-T245A 뒷차축그룹. 229
D652P-T295A 클러치그룹. 230
D701-T295A 클러치그룹. 231

MX100PC-T2451A 셔틀밸브그룹. 233
PX100PC-T2451A 셔틀밸브그룹. 234
MX100C-T2456A 셔틀,PTO레버그룹. 235

[유압]
MX100C-T225A 유압실린더그룹. 237
MX100PC-T225A 유압실린더그룹. 238
MX80PC-T225A 유압실린더그룹. 240
MX100C-T230A 유압승강암그룹. 242
MX100PC-T230A 유압승강암그룹. 243
MX100C-T231A 유압실린더몸체그룹. 244
MX100PC-T231A 유압실린더몸체그룹. 245
D652-T232A 유압장치1그룹. 246
D581-T233A 유압장치2그룹. 247
D581-T234A 톱링크브라켓그룹. 250
D652P-T234A 톱링크브라켓그룹. 252
D652-T287A 스티어링실린더그룹. 253
DK802-T320A 오일주유튜브그룹. 254
MX100PC-T330A 흡입튜브그룹. 255
DX100PC-T335A 기어펌프그룹. 257
MX100PC-T335A 기어펌프그룹. 258
MX100PC-T340A 스티어링호스그룹. 259
DK802-T345A 스티어링실린더그룹. 260
MX100PC-T355A 유압튜브그룹. 262
PX9020TH-T355A 유압튜브그룹. 263
MX100PC-T360A 죠이스틱밸브그룹. 264
MX100PC-T380A 오일쿨러그룹. 265
MX100C-T390A 파워스티어링유니트그룹. 266
MX100PC-T390A 파워스티어링유니트그룹. 268
D652P-T450A 브레이크오일탱크그룹. 269
DK752AU-T450A 브레이크오일탱크그룹. 270
MX100C-T2452A 모듈레이터밸브그룹. 271
MX100PC-T2452A 모듈레이터밸브그룹. 273
MX100PC-T2453A 유압장치그룹. 275
MX100PC-T2461A 밸브유니트그룹. 277

[샤시]
MX100PC-T010A 에어크리너그룹. 278
MX100PC-T020A 소음기그룹. 279
MX100PC-T030A 라디에이터그룹. 281
PX1000PC-T040A 에어컨브라켓그룹. 283
PX7520PC-T040A 에어컨브라켓그룹. 284
DK802-T220A 주차브레이크그룹. 285
D68-T300A 앞차축브라켓그룹. 286
PX1100PC-T310A 프론트팬더그룹. 288

D652-T315A	핸들그룹	290
MX100PC-T380Z	모듈레이트밸브2그룹	291
MX100PC-T385Z	모듈레이트밸브2그룹	292
D652P-T410A	수평센서브라켓그룹	293
MX100PC-T420A	본넷트그룹	294
MX100PC-T430A	본넷트취부대그룹	297
MX100PC-T440A	에어크리너지지대그룹	299
PX1100PC-T440A	에어크리너지지대그룹	300
MX100PC-T445A	에어크리너지지대2그룹	301
PX100PC-T470A	악셀레이터그룹	302
PX100PC-T480A	명판그룹	303
PX1100C-T480A	명판그룹	305
PX1100PC-T480A	명판그룹	306
PX80PC-T480A	명판그룹	307
PX90PC-T480A	명판그룹	309
MX100PC-T485A	연료탱크그룹	311
PX9020EU-T485A	연료탱크그룹	313
MX100PC-T490A	연료튜브그룹	315
MX100C-T500A	주부변속레버그룹	316
MX100PC-T500A	주부변속레버그룹	317
MX100C-T505A	MLS로드 그룹	318
MX100PC-T505A	복동레버그룹	320
MX100PC-T510A	PTO레버그룹	321
D652-T520A	차동레버그룹	322
PX1000PC-T520A	차동레버그룹	323
MX100C-T525A	위치견인레버그룹	324
MX100PC-T525A	위치견인레버그룹	326
D652-T530A	주차브레이크레버그룹	328
D652-T535A	로워링크그룹	329
D652P-T535A	로워링크그룹	330
D852P-T540B	체크링크그룹	332
D9520-T540B	체크링크그룹	334
MX100-T540A	체크링크그룹	335
PX100PC-T540B	체크링크그룹	336
PX800PC-T540B	체크링크조합	337
MX100PC-T545A	리프트로드그룹	338
MX80PC-T545A	리프트로드그룹	340
DK80-T550M	톱링크그룹	342
MX100PC-T555A	PTO축커버그룹	343
DK75-T560A	힛치그룹	344
D652P-T565A	발판매트그룹	345
MX100C-T565A	발판매트그룹	346
PX100PC-T565A	발판매트그룹	347
MX100PC-T570A	의자그룹	348
PX1000C-T570A	의자그룹	349

PX800PC-T580A 캐빈지지대그룹. 350
MX100PC-T585A 캐빈지지대그룹. 351
MX100PC-T590A 캐빈지지대그룹. 352
PX800PC-T590A 캐빈지지대그룹. 353
MX100PC-T610A 경심센서브라켓그룹. 354
D652-T650A 브레이크튜브그룹. 355
D652P-T660A 클러치페달그룹. 356
D652-T670A 악셀레이터그룹. 358
MX100C-T680A 계기판커버캐빈그룹. 360
MX100PC-T680A 계기판커버그룹. 361
D652-T690A 셔틀레버그룹. 362
MX100C-T700A 주변속시프트그룹. 363
MX100PC-T700A 주변속시프트그룹. 365
MX100PC-T710A 복동레버그룹(캐빈). 367
MX100PC-T720A PTO레버그룹. 368
D652-T730A 차동페달그룹. 369
MX100C-T740A 위치견인레버그룹. 370
MX100PC-T740A 위치견인레버그룹. 372
D652-T750A 주차브레이크그룹. 373
D652-T760A 톱링크그룹. 374
MX100C-T800A 명판그룹. 375
MX100PC-T800A 명판그룹. 377
MX80PC-T800A 명판그룹. 379
MX90PC-T800A 명판그룹. 381
MX100C-T890A 펜더그룹. 383
MX100PC-T890A 펜더그룹. 385
PX1000PC-T2250A 프론트팬더그룹. 387
D652P-T2454A 브레이크튜브그룹. 389
MX100PC-T2455A 주부변속레버그룹. 390
D652P-T2456A 셔틀&PTO레버그룹. 391
DK802-T2457A 차동페달그룹. 392
D952-T2458A 주차 & 복동레버그룹. 393
MX100C-T2459A 프레임그룹. 394
MX100PC-T2459A 프레임그룹. 395
D652P-T2465A 센서브라켓그룹. 396

[전장]
D652-T390E 밧데리그룹. 397
D652P-T390E 밧데리그룹. 398
MX100C-T400E 전장품1그룹. 399
MX100PC-T400E 전장품1그룹. 402
MX100C-T405E 전장품2그룹. 405
MX100PC-T405E 전기장치2그룹. 406
MX100PC-T633E 캐빈라이트그룹. 407
MX100C-T635E 캐빈전장품1그룹. 409


MX100PC-T635E 캐빈전장품1그룹. 412
PX800PC-T635E 캐빈전장품1그룹. 415
D652-T840E 와이퍼모터그룹. 418
MX100PC-T880E 캐빈전장품3그룹. 419

[캐빈]
MX100PC-T615A 에어컨히터그룹. 420
MX100C-T620A 스티어링그룹(캐빈). 422
MX100PC-T620A 스티어링그룹(캐빈). 425
MX100PC-T630A 스티어링호스그룹(캐빈). 427
DK752JP-T640A 브레이크페달그룹(캐빈). 428
DK752AU-T650A 브레이크파이프그룹(캐빈). 429
MX90B-T660A 클러치페달그룹(캐빈). 430
MX100C-T710A 복동레버그룹(캐빈). 432
PX100C-T770A 방음판그룹(캐빈). 433
PX100PC-T770A 방음판그룹(캐빈). 434
MX100C-T780A 캐빈그룹. 435
MX100PC-T780A 캐빈그룹. 438
D652-T790A 에어컨그룹. 441
MX100PC-T810A 앞유리그룹. 444
D652-T820E 출입문그룹. 446
MX100PC-T820A 출입문그룹. 449
D652-T830E 후문유리그룹. 452
PX1000PC-T830E 후문유리그룹. 454
PX1000PC-T840E 와이퍼모터그룹. 456
PX100PC-T850A 지붕그룹. 457
PX1100PC-T850A 지붕그룹. 459
D652-T860E 햇빛가리개그룹. 461
PX1100PC-T880E 캐빈전장품3그룹. 463
D652-T900E 에어컨덕트그룹. 465

[옵션]
D85-T305A 앞바퀴그룹. 467
DK75-T305A 앞바퀴그룹. 468
DK75-T305B 앞바퀴그룹. 469
PX1000C-T305A 앞바퀴그룹. 471
D652-T310A 뒷바퀴그룹. 473
D852-T310A 뒷바퀴그룹. 474
DK902AU-T310A 뒷바퀴그룹. 475
MX55-T0940A 경광등그룹. 476
DK751-T1600B 뒷바퀴웨이트그룹. 477
D85-T2040A 웨이트그룹. 478
D952-T2050B 뒷바퀴웨이트그룹. 479
MX55PC-T2160A 연료탱크캡그룹. 480

INDEX 1 481
INDEX 2 500
INDEX 3 504

MX100PC-E010A 엔진그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E7318-25012	플라이휠조합			1				
1	E7318-25013	플라이휠조합			1			<--->	
2	E7318-25112	플라이휠			1				
2	E7318-25113	플라이휠			1			<--->	
3	E7310-63821	링기어			1				
4	E7310-93631	평행핀			1				
5	E7318-25161	플라이휠볼트			6				
5	E7318-25162	플라이휠볼트			6			<--->	
6	E7310-93621	평행핀			2				
7	E7310-63015	시동모터조합			1				
8	01123-51030	와셔붙임볼트			3				
9	E7313-74251	팬풀리			1				
10	E7240-32292	어댑터			1				
11	E7240-32731	온도센서조합			1				
12	E7312-52143	연료필터지지대			1				
13	01123-51020	와셔붙임볼트			2				
14	01135-51030	와셔붙임볼트			2				
15	T4812-55251	연료호스, 3			1				
16	1104D-44TTTG	퍼킨스 엔진(97.2HP)			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-E010A 엔진그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
17	2458C522	냉각팬			1				
18	3748W223	간격통			1				
19	2318D208	너트			5				
20	2313H229	심음볼트			4				
21	3832556	교류발전기			1				
22	3115A049	교류발전기풀리			1				
23	36155429	교류발전기레버			1				
24	3824A071	교류발전기브라켓			1				
25	0920465	간격통			1				
26	0920497	와셔			1				
27	2314H004	볼트			1				
28	2314H022	볼트			1				
29	2314J007	볼트			2				
30	2314J012	볼트			1				
31	2318A604	너트			1				
32	2656F823	프리필터			1				
33	2411D013	와셔			2				
34	0650204	플러그			2				
35	33532129	너트			2				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-E010A 엔진그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량 A	B	C	D	E	I.C	비고
36	0566004	올리브			2				
37	2614B665	팬벨트			1				
38	E7312-57831	튜브			2				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX80PC-E010A 엔진그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E7318-25012	플라이휠조합	1						
2	E7318-25112	플라이휠	1						
3	E7310-63821	링기어	1						
4	E7310-93631	평행핀	1						
5	E7318-25161	플라이휠볼트	6						
6	E7310-93621	평행핀	2						
7	E7310-63015	시동모터조합	1						
8	01123-51030	와셔붙임볼트	3						
9	E7315-74251	팬풀리	1						
10	E7240-32292	어댑터	1						
11	E7240-32731	온도센서조합	1						
12	E7312-52143	연료필터지지대	1						
13	01123-51020	와셔붙임볼트	2						
14	01135-51030	와셔붙임볼트	2						
15	T4812-55251	연료호스, 3	1						
16	1104D-44T3	퍼킨스 엔진(81.1HP)	1						
17	2458C522	냉각팬	1						
18	3748W232	간격판	1						
19	2318D208	너트	5						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX80PC-E010A 엔진그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	2313H233	심음볼트	4						
21	2871A303	교류발전기	1						
22	3115A049	교류발전기풀리	1						
23	36155429	교류발전기레버	1						
24	3824A071	교류발전기브라켓	1						
25	0920465	간격통	1						
26	0920497	와셔	1						
27	2314H004	볼트	1						
28	2314H022	볼트	1						
29	2314J007	볼트	2						
30	2314J012	볼트	1						
31	2318A604	너트	1						
32	2656F823	프리필터	1						
33	2411D013	와셔	2						
34	0650204	플러그	2						
35	33532129	너트	2						
36	0566004	올리브	2						
37	2614B658	팬벨트(D651)	2						
38	E7312-57831	튜브	2						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX90PC-E010A 엔진그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량 A	수량 B	수량 C	수량 D	수량 E	I.C	비고
1	E7318-25013	플라이휠조합		1					
2	E7318-25113	플라이휠		1					
3	E7310-63821	링기어		1					
4	E7310-93631	평행핀		1					
5	E7318-25162	플라이휠볼트		6					
6	E7310-93621	평행핀		2					
7	E7310-63015	시동모터조합		1					
8	01123-51030	와셔붙임볼트		3					
9	E7313-74251	팬풀리		1					
10	E7240-32292	어댑터		1					
11	E7240-32731	온도센서조합		1					
12	E7312-52143	연료필터지지대		1					
13	01123-51020	와셔붙임볼트		2					
14	01135-51030	와셔붙임볼트		2					
15	T4812-55251	연료호스, 3		1					
16	1104D-44TTG	퍼킨스 엔진(91.2HP)		1					
17	2458C522	냉각팬		1					
18	3748W223	간격통		1					
19	2318D208	너트		5					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX90PC-E010A 엔진그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	2313H229	심음볼트		4					
21	3832556	교류발전기		1					
22	3115A049	교류발전기풀리		1					
23	36155429	교류발전기레버		1					
24	3824A071	교류발전기브라켓		1					
25	0920465	간격통		1					
26	0920497	와셔		1					
27	2314H004	볼트		1					
28	2314H022	볼트		1					
29	2314J007	볼트		2					
30	2314J012	볼트		1					
31	2318A604	너트		1					
32	2656F823	프리필터		1					
33	2411D013	와셔		2					
34	0650204	플러그		2					
35	33532129	너트		2					
36	0566004	올리브		2					
37	2614B665	팬벨트		1					
38	E7312-57831	튜브		2					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX90PC-E010A

엔진그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
39	E7318-99011	제조명판		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1000-E010 실린더블록그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	ZZ50325	실린더블록조합			1	1	1		
2	ZZ50325	실린더블록조합			1	1	1		
3	ZZ50325	실린더블록조합			1	1	1		
4	ZZ50325	실린더블록조합			2	2	2		
5	ZZ50325	실린더블록조합			1	1	1		
6	ZZ50325	실린더블록조합			1	1	1		
7	33142111	간격통			10	10	10		
8	32166329	볼트			10	10	10		
9	3112D075	부시			1	1	1		
10	3241A011	플러그			2	2	2		
11	3241A012	플러그			1	1	1		
12	0650588	플러그			1	1	1		
13	0650710	플러그			1	1	1		
14	32141316	배수플러그			2	2	2		
15	3212P008	플러그			1	1	1		
16	3244A009	평행핀			2	2	2		
17	2314C049	볼트			1	1	1		
18	2415D053	평와셔			1	1	1		
19	0650594	플러그			1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1000-E010 실린더블록그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	2113A003	피스톤쿨링젯			4	4	4		
21	2314F001	볼트			4	4	4		
22	3753A071	커버			1	1	1		
23	3688A041	가스켓			1	1	1		
24	2314H034	볼트			4	4	4		
25	2485A108	마개			1	1	1		
26	3212V006	플러그			1	1	1		
27	NM40019	쇼트엔진조합			1	1	1		
28	2418F704	하우징조합			1	1	1		
29	3211C002	볼트			10	10	10		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1100C-E010A 엔진그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E7313-25012	플라이휠조합				1			
2	E7313-25112	플라이휠				1			
3	E7310-63821	링기어				1			
4	E7310-93631	평행핀				1			
5	E7310-25182	스플라인허브				1			
6	E5500-21332	스냅링				1			
7	08141-06007	볼베어링				1			
8	E7310-25161	플라이휠볼트				6			
9	E7310-93621	평행핀				2			
10	E7310-63015	시동모터조합				1			
11	01123-51030	와셔붙임볼트				3			
12	E7240-74253	팬풀리				1			
13	E7240-32292	어댑터				1			
14	04811-00160	오링				1			
15	E7240-32731	온도센서조합				1			
16	E7312-52143	연료필터지지대				1			
17	01123-51020	와셔붙임볼트				2			
18	01135-51030	와셔붙임볼트				2			
19	T4812-55251	연료호스, 3				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1100C-E010A 엔진그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	1104D-44TAG	퍼킨스엔진(108.5HP)				1			
21	2458C522	냉각팬				1			
22	3748W223	간격통				1			
23	2318D208	너트				5			
24	2313H229	심음볼트				4			
25	3832556	교류발전기				1			
26	3115A049	교류발전기풀리				1			
27	36155429	교류발전기레버				1			
28	3824A071	교류발전기브라켓				1			
29	0920465	간격통				1			
30	0920497	와셔				1			
31	2314H004	볼트				1			
32	2314H022	볼트				1			
33	2314J007	볼트				2			
34	2314J012	볼트				1			
35	2318A604	너트				1			
36	2656F823	프리필터				1			
37	2411D013	와셔				2			
38	0650204	플러그				2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1100C-E010A

엔진그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
39	33532129	너트				2			
40	0566004	올리브				2			
41	2614B663	팬벨트				1			
42	E7312-57831	튜브				2			
43	E7318-99011	제조명판				1			
44	E7318-11211	흡기관				1			
45	01123-50825	와셔붙임볼트				4			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

PX1100PC-E010A 엔진그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E7318-25013	플라이휠조합					1		
2	E7318-25113	플라이휠					1		
3	E7310-63821	링기어					1		
4	E7310-93631	평행핀					1		
5	E7318-25162	플라이휠볼트					6		
6	E7310-93621	평행핀					2		
7	E7310-63015	시동모터조합					1		
8	01123-51030	와셔붙임볼트					3		M10*1.5
9	E7240-74253	팬풀리					1		
10	E7240-32292	어댑터					1		
11	04811-00160	오링					1		DIA15.8
12	E7240-32731	온도센서조합					1		
13	E7312-52143	연료필터지지대					1		
14	01123-51020	와셔붙임볼트					2		M10*P1.5
15	01135-51030	와셔붙임볼트					2		M10*1.25
16	T4812-55251	연료호스, 3					1		
17	1104D-44TAG	퍼킨스엔진(108.5HP)					1		
18	E7318-00021	수입부품조합					1		
19	2458C522	냉각팬					1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1100PC-E010A 엔진그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	3748W223	간격통					1		
21	2318D208	너트					5		
22	2313H229	심음볼트					4		
23	3832556	교류발전기					1		
24	3115A049	교류발전기풀리					1		
25	36155429	교류발전기레버					1		
26	3824A071	교류발전기브라켓					1		
27	0920465	간격통					1		
28	0920497	와셔					1		
29	2314H004	볼트					1		
30	2314H022	볼트					1		
31	2314J007	볼트					2		
32	2314J012	볼트					1		
33	2318A604	너트					1		
34	2656F823	프리필터					1		
35	2411D013	와셔					2		
36	0650204	플러그					2		
37	33532129	너트					2		
38	0566004	올리브					2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1100PC-E010A 엔진그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
39	2614B663	팬벨트					1		
40	E7312-57831	튜브					2		
41	E7318-99011	제조명판					1		
42	E7318-11211	흡기관					1		
43	01123-50825	와셔붙임볼트					4		M8*P1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX800-E010 실린더블록그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	ZZ50325	실린더블록조합	1						
2	ZZ50325	실린더블록조합	1						
3	ZZ50325	실린더블록조합	1						
4	ZZ50325	실린더블록조합	2						
5	ZZ50325	실린더블록조합	1						
6	ZZ50325	실린더블록조합	1						
7	33142111	간격통	10						
8	32166329	볼트	10						
9	3112D075	부시	1						
10	3241A011	플러그	2						
11	3241A012	플러그	1						
12	0650588	플러그	1						
13	0650710	플러그	1						
14	32141316	배수플러그	2						
15	3212P008	플러그	1						
16	3244A009	평행핀	2						
17	2314C049	볼트	1						
18	2415D053	평와셔	1						
19	0650594	플러그	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX800-E010 실린더블록그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	2113A003	피스톤쿨링젯	4						
21	2314F001	볼트	4						
22	3753A071	커버	1						
23	3688A041	가스켓	1						
24	2314H034	볼트	4						
25	2485A108	마개	1						
26	3212V006	플러그	1						
27	NM40019	쇼트엔진조합	1						
28	2418F704	하우징조합	1						
29	3211C002	볼트	10						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX900-E010 실린더블록그룹




If same parts ZZ50325 comes up,
[ZZ50325 which is the assy] is only available due to quality issue.

A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	ZZ50325	실린더블록조합		1					
2	ZZ50325	실린더블록조합		1					
3	ZZ50325	실린더블록조합		1					
4	ZZ50325	실린더블록조합		1					
5	ZZ50325	실린더블록조합		1					
6	ZZ50325	실린더블록조합		1					
7	33142111	간격통		10					
8	32166329	볼트		10					
9	3112D075	부시		1					
10	3241A011	플러그		2					
11	3241A012	플러그		1					
12	0650588	플러그		1					
13	0650710	플러그		1					
14	32141316	배수플러그		2					
15	3212P008	플러그		1					
16	3244A009	평행핀		2					
17	2314C049	볼트		1					
18	2415D053	평와셔		1					
19	0650594	플러그		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX900-E010 실린더블록그룹




If same parts ZZ50325 comes up,
[ZZ50325 which is the assy] is only available due to quality issue.

A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	2113A003	피스톤쿨링젯		4					
21	2314F001	볼트		4					
22	3753A071	커버		1					
23	3688A041	가스켓		1					
24	2314H034	볼트		4					
25	2485A108	마개		1					
26	3212V006	플러그		1					
27	NM40019	쇼트엔진조합		1					
28	2418F704	하우징조합		1					
29	3211C002	볼트		10					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1000-E020 크랭크축그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	ZZ90237	크랭크축키트			1	1	1		
2	ZZ90237	크랭크축키트			1	1	1		
3	U5MB0033	메인베어링			1	1	1		
4	U5MB0033A	메인베어링키트(-0.25MM			1	1	1		
5	U5MB0033B	메인베어링키트(-0.50MM			1	1	1		
6	U5MB0033C	메인베어링키트(-0.75MM			1	1	1		
7	T400002	대단베어링키트			1	1	1		
8	31137551	사이드메탈			2	2	2		
9	31137561	사이드메탈			2	2	2		
10	3117C221	크랭크축기어			1	1	1		
11	0500012	키			1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX800-E020 크랭크축그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	ZZ90237	크랭크축키트	1						
2	ZZ90237	크랭크축키트	1						
3	U5MB0033	메인베어링	1						
4	U5MB0033A	메인베어링키트(-0.25MM	1						
5	U5MB0033B	메인베어링키트(-0.50MM	1						
6	U5MB0033C	메인베어링키트(-0.75MM	1						
7	T400002	대단베어링키트	1						
8	31137551	사이드메탈	2						
9	31137561	사이드메탈	2						
10	3117C221	크랭크축기어	1						
11	0500012	키	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX900-E020 크랭크축그룹

If same parts ZZ90237 comes up,
[ZZ90237 which is the assy] is only available due to quality issue.




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	ZZ90237	크랭크축키트		1					
2	ZZ90237	크랭크축키트		1					
3	U5MB0033	메인베어링		1					
4	U5MB0033A	메인베어링키트(-0.25MM		1					
5	U5MB0033B	메인베어링키트(-0.50MM		1					
6	U5MB0033C	메인베어링키트(-0.75MM		1					
7	T400002	대단베어링키트		1					
8	31137551	사이드메탈		2					
9	31137561	사이드메탈		2					
10	3117C221	크랭크축기어		1					
11	0500012	키		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1000-E030 피스톤그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	U5PR0062	피스톤및링조합			4	4	4		
2	U5PR0062B	피스톤&링키트(+0.50MM			4	4	4		
3	U5PR0062	피스톤및링조합			1	1	1		
4	U5PR0062	피스톤및링조합			1	1	1		
5	UPRK0005	피스톤링조합			1	1	1		
6	UPRK0005B	피스톤링키트(+0.50MM)			1	1	1		
7	2721332	스토퍼링			2	2	2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX800-E030 피스톤그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	U5PR0062	피스톤및링조합	4						
2	U5PR0062B	피스톤&링키트(+0.50MM	4						
3	U5PR0062	피스톤및링조합	1						
4	U5PR0062	피스톤및링조합	1						
5	UPRK0005	피스톤링조합	1						
6	UPRK0005B	피스톤링키트(+0.50MM)	1						
7	2721332	스토퍼링	2						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX900-E030

피스톤그룹




If same parts U5PR0062 comes up,
[U5PR0062 which is the assy] is only available due to quality issue.

A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	U5PR0062	피스톤및링조합		4					
2	U5PR0062B	피스톤&링키트(+0.50MM		4					
3	U5PR0062	피스톤및링조합		1					
4	U5PR0062	피스톤및링조합		1					
5	UPRK0005	피스톤링조합		1					
6	UPRK0005B	피스톤링키트(+0.50MM)		1					
7	2721332	스토퍼링		2					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1100PC-T030A 라디에이터그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5321-72071	시라우드				1	1		
2	T4625-55431	플랜지볼트				10	10		
3	T4931-72091	스폰지, 2				2	2		
4	T5310-72461	보조물탱크잡이				1	1		
5	T4625-55431	플랜지볼트				2	2		
6	T5310-72413	보조물탱크조합				1	1		
7	C3240-38111	오일탱크				1	1		
8	T5620-50711	보조물탱크몸체				1	1		
9	76621-5482-0	연료탱크캡조합				1	1		
10	76621-5483-0	연료탱크캡				1	1		
11	76621-5484-1	고무패킹				1	1		
12	76621-5486-1	탱크캡엘리먼트				1	1		
13	T5525-50721	캡				1	1		
14	15532-7243-2	패킹				1	1		
15	01125-50825	와셔붙임볼트				1	1		M8*1.25
16	02763-50080	플랜지너트				1	1		M8XP1.25
17	14911-4275-1	튜브클립				1	1		
18	T4931-72941	냉각수튜브, 상				1	1		
18	T4931-72942	냉각수튜브, 상				1	1	<--->	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1100PC-T030A 라디에이터그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
19	E7300-11781	호스클램프				3	3		
20	T4931-72952	냉각수튜브, 하				1	1		
21	09318-87070	호스클램프				1	1		
22	T4931-72162	라디에이터조합, AL				1	1		
23	T5321-72111	에어클리너지지대1				1	1		
24	02156-50100	너트				4	4		M10XP1.25
25	T5310-72123	방충망1,라디에이터				1	1		
25	T5310-72124	방충망1,라디에이터				1	1	<----	
26	T5310-72131	지지브라켓(좌)				1	1		
27	T5310-72141	지지브라켓(우)				1	1		
28	T5310-72151	잡이브라켓(오일쿨러)				1	1		
29	T5310-72181	방충망안내				1	1		
30	T5310-72191	스폰지(라디에이터)				1	1		
31	T4125-08201	플랜지볼트(흑색)				4	4		
32	01133-51018	와셔붙임볼트				4	4		
33	T4125-08201	플랜지볼트(흑색)				6	6		
33	T4125-08201	플랜지볼트(흑색)				4	4	<----	
34	T4670-55421	플랜지볼트				6	6		
35	01811-50815	나비볼트				1	1		M8*P1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1100PC-T030A 라디에이터그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량 A	B	C	D	E	I.C	비고
36	37155-3447-1	배선잡이				1	1		
37	T5321-72211	인터쿨러 차단판, 좌				1	1		
37	T5321-72212	인터쿨러 차단판, 좌				1	1	<----	
38	T4125-08201	플랜지볼트(흑색)				2	2		
39	T5321-72221	인터쿨러 차단판, 우				1	1		
39	T5321-72222	인터쿨러 차단판, 우				1	1	<----	
40	01811-50615	나비볼트				2	2		
41	04015-50060	평와셔				2	2		M6

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1000-E040 컨넥팅로드그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	4115C361	컨넥팅로드 적색			99	99	99		
2	4115C362	컨넥팅로드 오렌지			99	99	99		
3	4115C363	컨넥팅로드 흰색			99	99	99		
4	4115C364	컨넥팅로드 회색			99	99	99		
5	4115C365	컨넥팅로드 보라			99	99	99		
6	4115C366	컨넥팅로드 청색			99	99	99		
7	T405102	컨넥팅로드(서비스옵션)			1	1	1		
8	3112A005	소단부부시			1	1	1		
9	T400001	볼트			2	2	2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX800-E040 컨넥팅로드그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	4115C361	컨넥팅로드 적색	99						
2	4115C362	컨넥팅로드 오렌지	99						
3	4115C363	컨넥팅로드 흰색	99						
4	4115C364	컨넥팅로드 회색	99						
5	4115C365	컨넥팅로드 보라	99						
6	4115C366	컨넥팅로드 청색	99						
7	T405102	컨넥팅로드(서비스옵션)	1						
8	3112A005	소단부부시	1						
9	T400001	볼트	2						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX900-E040 컨넥팅로드그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	4115C361	컨넥팅로드 적색		99					
2	4115C362	컨넥팅로드 오렌지		99					
3	4115C363	컨넥팅로드 흰색		99					
4	4115C364	컨넥팅로드 회색		99					
5	4115C365	컨넥팅로드 보라		99					
6	4115C366	컨넥팅로드 청색		99					
7	T405102	컨넥팅로드(서비스옵션)		1					
8	3112A005	소단부부시		1					
9	T400001	볼트		2					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1000-E050 실린더헤드그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	ZZ80280	실린더헤드조합			1				
2	ZZ80280	실린더헤드조합			1				
3	3313A012	밸브가이드			4				
4	3313A012	밸브가이드			4				
5	3314A221	흡기밸브시트			4				
6	3314A231	배기밸브시트			4				
7	32416117	플러그			2				
8	0650588	플러그			4				
9	3142H101	흡기밸브			4				
10	2418M519	밸브스템시일 (녹색)			4				
11	3174A031	밸브스프링			4				
12	3342A021	밸브스프링받침			4				
13	2714A002	밸브스프링멈춤쇠			8				
14	3142A171	배기밸브			4				
15	2418M517	밸브스템 시일			4				
16	3174A031	밸브스프링			4				
17	3342A021	밸브스프링받침			4				
18	2714A002	밸브스프링멈춤쇠			8				
19	3278A006	플러그			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1000-E050 실린더헤드그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	2415H003	오링			1				
21	2431154	플러그			2				
22	3681E051	헤드가스켓			1				
23	3218A011	볼트			7				
24	3218A012	볼트			3				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1100-E050 실린더헤드그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	ZZ80279	실린더헤드조합				1	1		
2	ZZ80279	실린더헤드조합				1	1		
3	3313A012	밸브가이드				4	4		
4	3313A012	밸브가이드				4	4		
5	3314A221	흡기밸브시트				4	4		
6	3314A231	배기밸브시트				4	4		
7	32416117	플러그				2	2		
8	0650588	플러그				4	4		
9	3142H101	흡기밸브				4	4		
10	2418M519	밸브스템시일 (녹색)				4	4		
11	3174A031	밸브스프링				4	4		
12	3342A021	밸브스프링받침				4	4		
13	2714A002	밸브스프링멈춤쇠				8	8		
14	3142A171	배기밸브				4	4		
15	2418M517	밸브스템 시일				4	4		
16	3174A031	밸브스프링				4	4		
17	3342A021	밸브스프링받침				4	4		
18	2714A002	밸브스프링멈춤쇠				8	8		
19	3278A006	플러그				1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1100-E050 실린더헤드그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	2415H003	오링				1	1		
21	2431154	플러그				2	2		
22	3681E051	헤드가스켓				1	1		
23	3218A011	볼트				7	7		
24	3218A012	볼트				3	3		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX800-E050 실린더헤드그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	ZZ80279	실린더헤드조합	1						
2	ZZ80279	실린더헤드조합	1						
3	3313A012	밸브가이드	4						
4	3313A012	밸브가이드	4						
5	3314A221	흡기밸브시트	4						
6	3314A231	배기밸브시트	4						
7	32416117	플러그	2						
8	0650588	플러그	4						
9	3142H101	흡기밸브	4						
10	2418M519	밸브스템시일 (녹색)	4						
11	3174A031	밸브스프링	4						
12	3342A021	밸브스프링받침	4						
13	2714A002	밸브스프링멈춤쇠	8						
14	3142A171	배기밸브	4						
15	2418M517	밸브스템 시일	4						
16	3174A031	밸브스프링	4						
17	3342A021	밸브스프링받침	4						
18	2714A002	밸브스프링멈춤쇠	8						
19	3278A006	플러그	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX800-E050 실린더헤드그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	2415H003	오링	1						
21	2431154	플러그	2						
22	3681E051	헤드가스켓	1						
23	3218A011	볼트	7						
24	3218A012	볼트	3						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX900-E050 실린더헤드그룹




If same parts ZZ80280, 3313A012 comes up,
[ZZ80280, 3313A012 which is the assy] is only available due to quality issue.

A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	ZZ80280	실린더헤드조합		1					
2	ZZ80280	실린더헤드조합		1					
3	3313A012	밸브가이드		4					
4	3313A012	밸브가이드		4					
5	3314A221	흡기밸브시트		4					
6	3314A231	배기밸브시트		4					
7	32416117	플러그		2					
8	0650588	플러그		4					
9	3142H101	흡기밸브		4					
10	2418M519	밸브스템시일 (녹색)		4					
11	3174A031	밸브스프링		4					
12	3342A021	밸브스프링받침		4					
13	2714A002	밸브스프링멈춤쇠		8					
14	3142A171	배기밸브		4					
15	2418M517	밸브스템 시일		4					
16	3174A031	밸브스프링		4					
17	3342A021	밸브스프링받침		4					
18	2714A002	밸브스프링멈춤쇠		8					
19	3278A006	플러그		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX900-E050 실린더헤드그룹




If same parts ZZ80280, 3313A012 comes up,
[ZZ80280, 3313A012 which is the assy] is only available due to quality issue.

A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	2415H003	오링		1					
21	2431154	플러그		2					
22	3681E051	헤드가스켓		1					
23	3218A011	볼트		7					
24	3218A012	볼트		3					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1100PC-T050A 인터쿨러그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5315-73131	인터쿨러				1	1		
2	T5321-11421	인터쿨러튜브앞,좌				1	1		
3	T5321-11431	인터쿨러튜브앞,우				1	1		
4	T5321-11441	인터쿨러튜브,좌				1	1		
5	T5321-11451	인터쿨러튜브,우				1	1		
6	T5321-11461	인터쿨러호스,1				1	1		
7	T5321-11471	인터쿨러호스,2				1	1		
8	T5321-11481	인터쿨러호스,3				4	4		
9	T5321-72161	잡이브라켓,인터쿨러				2	2		
10	E7300-11781	호스클램프				11	11		
11	KX97382-S51	클램프조합, 흡입관				1	1		
12	01754-50625	플랜지볼트				4	4		7T
13	01754-50816	플랜지볼트				2	2		M8*P1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1000-E060 록커축조합그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	4115R613	로커암축조합			1	1	1		
2	4115R703	록커암축조합			1	1	1		
3	4115R703	록커암축조합			1	1	1		
4	2485A104	플러그			2	2	2		
5	4115R319	로커암조합2			4	4	4		
6	4115R319	로커암조합2			1	1	1		
7	4115R319	로커암조합2			1	1	1		
8	3331A006	로커암조정너트			1	1	1		
9	3211C004	로커암조정볼트			1	1	1		
10	3174A015	록커암축스프링			3	3	3		
11	4115R318	로커암조합1			4	4	4		
12	4115R318	로커암조합1			1	1	1		
13	4115R318	로커암조합1			1	1	1		
14	3331A006	로커암조정너트			1	1	1		
15	3211C004	로커암조정볼트			1	1	1		
16	2722A022	스냅링			2	2	2		
17	2134A502	와셔			2	2	2		
18	2316A901	볼트			1	1	1		
19	2316A902	볼트			3	3	3		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX800-E060 록커축조합그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	4115R613	로커암축조합	1						
2	4115R703	록커암축조합	1						
3	4115R703	록커암축조합	1						
4	2485A104	플러그	2						
5	4115R319	로커암조합2	4						
6	4115R319	로커암조합2	1						
7	4115R319	로커암조합2	1						
8	3331A006	로커암조정너트	1						
9	3211C004	로커암조정볼트	1						
10	3174A015	록커암축스프링	3						
11	4115R318	로커암조합1	4						
12	4115R318	로커암조합1	1						
13	4115R318	로커암조합1	1						
14	3331A006	로커암조정너트	1						
15	3211C004	로커암조정볼트	1						
16	2722A022	스냅링	2						
17	2134A502	와셔	2						
18	2316A901	볼트	1						
19	2316A902	볼트	3						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX900-E060 록커축조합그룹




If same parts 4115R703, 4115R319 comes up,
[4115R703, 4115R319 which is the assy] is only available due to quality issue.

A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	4115R613	로커암축조합		1					
2	4115R703	록커암축조합		1					
3	4115R703	록커암축조합		1					
4	2485A104	플러그		2					
5	4115R319	로커암조합2		4					
6	4115R319	로커암조합2		1					
7	4115R319	로커암조합2		1					
8	3331A006	로커암조정너트		1					
9	3211C004	로커암조정볼트		1					
10	3174A015	록커암축스프링		3					
11	4115R318	로커암조합1		4					
12	4115R318	로커암조합1		1					
13	4115R318	로커암조합1		1					
14	3331A006	로커암조정너트		1					
15	3211C004	로커암조정볼트		1					
16	2722A022	스냅링		2					
17	2134A502	와셔		2					
18	2316A901	볼트		1					
19	2316A902	볼트		3					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1000-E070 캠축그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	4112K077	캠축			1				
2	4112K077	캠축			1				
3	0500012	키			1				
4	3142U061	태핏			8				
5	T405746	푸시로드			8				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1100-E070 캠축그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	4112K072	캠축				1	1		
2	4112K072	캠축				1	1		
3	0500012	키				1	1		
4	3142U061	태핏				8	8		
5	T405746	푸시로드				8	8		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX800-E070 캠축그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	4112K077	캠축	1						
2	4112K077	캠축	1						
3	0500012	키	1						
4	3142U061	태핏	8						
5	T405746	푸시로드	8						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX900-E070 캠축그룹




If same parts 4112K077 comes up,
[4112K077 which is the assy] is only available due to quality issue.

A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	4112K077	캠축		1					
2	4112K077	캠축		1					
3	0500012	키		1					
4	3142U061	태핏		8					
5	T405746	푸시로드		8					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1000-E080 연료분사펌프그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	2644C313/22	분사펌프			1				
2	2644C313/22	분사펌프			1				
3	26420318	시일			1				
4	26420469	솔레노이드			1				
5	2318A108	너트			1				
6	K134AF01	와셔			1				
7	3117L261	분사펌프기어			1				
8	2314H004	볼트			3				
9	2411D008	와셔			3				
10	3641A007	브라켓			1				
11	2314H003	볼트			1				
12	2318A603	너트			1				
13	2314J002	볼트			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX800-E080 연료분사펌프그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	2644C342/22	분사펌프	1						
2	2644C342/22	분사펌프	1						
3	26420318	시일	1						
4	26420469	솔레노이드	1						
5	2318A108	너트	1						
6	K134AF01	와셔	1						
7	3117L261	분사펌프기어	1						
8	2314H004	볼트	3						
9	2411D008	와셔	3						
10	3641A007	브라켓	1						
11	2314H003	볼트	1						
12	2318A603	너트	1						
13	2314J002	볼트	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX900-E080 연료분사펌프그룹




If same parts 2644C314/22 comes up,
[2644C314/22 which is the assy] is only available due to quality issue.

A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	2644C314/22	분사펌프		1					
2	2644C314/22	분사펌프		1					
3	26420318	시일		1					
4	26420469	솔레노이드		1					
5	2318A108	너트		1					
6	K134AF01	와셔		1					
7	3117L261	분사펌프기어		1					
8	2314H004	볼트		3					
9	2411D008	와셔		3					
10	3641A007	브라켓		1					
11	2314H003	볼트		1					
12	2318A603	너트		1					
13	2314J002	볼트		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1000-E090 고압연료파이프그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	3525A101	분배튜브, 1			1	1	1		
2	3525A102	분배튜브, 2			1	1	1		
3	3525A103	연료튜브, 3			1	1	1		
4	3525A104	연료튜브, 4			1	1	1		
5	2481Y011	클립			2	2	2		
6	2481Y012	클립			1	1	1		
7	2646E019	클램프			1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1100-E090 연료분사펌프그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	2644C311/22	연료분사펌프				1	1		
2	2644C311/22	연료분사펌프				1	1		
3	26420318	시일				1	1		
4	26420469	솔레노이드				1	1		
5	2318A108	너트				1	1		
6	K134AF01	와셔				1	1		
7	3117L261	분사펌프기어				1	1		
8	2314H004	볼트				3	3		
9	2411D008	와셔				3	3		
10	3641A007	브라켓				1	1		
11	2314H003	볼트				1	1		
12	2318A603	너트				1	1		
13	2314J002	볼트				1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX800-E090 고압연료파이프그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	3525A101	분배튜브, 1	1						
2	3525A102	분배튜브, 2	1						
3	3525A103	연료튜브, 3	1						
4	3525A104	연료튜브, 4	1						
5	2481Y011	클립	2						
6	2481Y012	클립	1						
7	2646E019	클램프	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX900-E090 고압연료파이프그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	3525A101	분배튜브, 1		1					
2	3525A102	분배튜브, 2		1					
3	3525A103	연료튜브, 3		1					
4	3525A104	연료튜브, 4		1					
5	2481Y011	클립		2					
6	2481Y012	클립		1					
7	2646E019	클램프		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1000-E100 인젝터그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	2645K025	노즐조합			4				
2	2645K025	노즐조합			1				
3	2645K025	노즐조합			1				
4	26460064	인젝터시일			1				
5	L311FF02	와셔			1				
6	3751A241	클램프			4				
7	2314W009	볼트			4				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1100-E100 인젝터그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	2645K026	노즐조합				4	4		
2	2645K026	노즐조합				1	1		
3	2645K026	노즐조합				1	1		
4	26460064	인젝터시일				1	1		
5	L311FF02	와셔				1	1		
6	3751A241	클램프				4	4		
7	2314W009	볼트				4	4		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음
<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

PX800-E100 인젝터그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	2645K025	노즐조합	4						
2	2645K025	노즐조합	1						
3	2645K025	노즐조합	1						
4	26460064	인젝터시일	1						
5	L311FF02	와셔	1						
6	3751A241	클램프	4						
7	2314W009	볼트	4						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX900-E100 인젝터그룹




If same parts 2645K025 comes up,
[2645K025 which is the assy] is only available due to quality issue.

A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	2645K025	노즐조합		4					
2	2645K025	노즐조합		1					
3	2645K025	노즐조합		1					
4	26460064	인젝터시일		1					
5	L311FF02	와셔		1					
6	3751A241	클램프		4					
7	2314W009	볼트		4					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1000-E110 쓰로틀&센서그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	3653A017	브라켓			1	1	1		
2	2314H002	볼트			1	1	1		
3	2481D456	클립			1	1	1		
4	2848A123	수온스위치			1	1	1		
5	3161C017	케이블			1	1	1		
6	2485A109	코어플러그			1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX800-E110 쓰로틀&센서그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	3653A017	브라켓	1						
2	2314H002	볼트	1						
3	2481D456	클립	1						
4	2848A123	수온스위치	1						
5	3161C017	케이블	1						
6	2485A109	코어플러그	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX900-E110 쓰로틀&센서그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	3653A017	브라켓		1					
2	2314H002	볼트		1					
3	2481D456	클립		1					
4	2848A123	수온스위치		1					
5	2485A109	코어플러그		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1000-E120 연료되돌림파이프그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	2646F501	호스			3	3	3		
2	2646E501	고무마개			1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX800-E120 연료되돌림파이프그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	2646F501	호스	3						
2	2646E501	고무마개	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX900-E120 연료되돌림파이프그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	2646F501	호스		3					
2	2646E501	고무마개		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1000-E130 팬구동그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	4113K005	팬구동하우징			1				
2	2314J005	볼트			4				
3	3115C113	팬구동풀리			1				
4	2614B655	벨트			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1100-E130 팬구동그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	4113K006	팬구동하우징				1	1		
2	2314J005	볼트				4	4		
3	2614B633	팬벨트				1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX800-E130

팬구동그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	4113K005	팬구동하우징	1						
2	2314J005	볼트	4						
3	3115C113	팬구동풀리	1						
4	2614B655	벨트	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX900-E130 팬구동그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	4113K005	팬구동하우징		1					
2	2314J005	볼트		4					
3	2614B658	팬벨트(D651)		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1000-E140 오일팬그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	3717E282	오일팬			1	1	1		
2	3681K036	오일팬가스켓			1	1	1		
3	3627P041	연결대			1	1	1		
4	2311D039	볼트			2	2	2		
5	3211P013	심음볼트			2	2	2		
6	2318A603	너트			2	2	2		
7	32186405	플러그			2	2	2		
8	2415715	O링			2	2	2		
9	2314H026	볼트			2	2	2		
10	2314H015	볼트			12	12	12		
11	2314H025	볼트			2	2	2		
12	2314H023	볼트			2	2	2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX800-E140 오일팬그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	3717E282	오일팬	1						
2	3681K036	오일팬가스켓	1						
3	3627P041	연결대	1						
4	2311D039	볼트	2						
5	3211P013	심음볼트	2						
6	2318A603	너트	2						
7	32186405	플러그	2						
8	2415715	O링	2						
9	2314H026	볼트	2						
10	2314H015	볼트	12						
11	2314H025	볼트	2						
12	2314H023	볼트	2						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX900-E140 오일팬그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	3717E282	오일팬		1					
2	3681K036	오일팬가스켓		1					
3	3627P041	연결대		1					
4	2311D039	볼트		2					
5	3211P013	심음볼트		2					
6	2318A603	너트		2					
7	32186405	플러그		2					
8	2415715	O링		2					
9	2314H026	볼트		2					
10	2314H015	볼트		12					
11	2314H025	볼트		2					
12	2314H023	볼트		2					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1000-E150 오일게이지&급유파이프그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	3577A125	오일게이지안내			1	1	1		
2	3577A125	오일게이지안내			1	1	1		
3	3353D005	너트			1	1	1		
4	33812116	올리브			1	1	1		
5	3178C175	오일게이지			1	1	1		
6	3765A081	흡입튜브			1	1	1		
7	36832137	가스켓			1	1	1		
8	2314H006	볼트			2	2	2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX800-E150 오일게이지&급유파이프그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	3577A125	오일게이지안내	1						
2	3577A125	오일게이지안내	1						
3	3353D005	너트	1						
4	33812116	올리브	1						
5	3178C175	오일게이지	1						
6	3765A081	흡입튜브	1						
7	36832137	가스켓	1						
8	2314H006	볼트	2						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX900-E150 오일게이지&급유파이프그룹




If same parts 3577A125 comes up,
[3577A125 which is the assy] is only available due to quality issue.

A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	3577A125	오일게이지안내		1					
2	3577A125	오일게이지안내		1					
3	3353D005	너트		1					
4	33812116	올리브		1					
5	3178C175	오일게이지		1					
6	3765A081	흡입튜브		1					
7	36832137	가스켓		1					
8	2314H006	볼트		2					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1000-E160 실린더헤드커버그룹





A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	4142X325	실린더헤드커버조합			1	1	1		
2	4142X325	실린더헤드커버조합			1	1	1		
3	3681A055	헤드카버가스켓			1	1	1		
4	2161A013	나사			10	10	10		
5	3174A017	스프링			1	1	1		
6	3788A002	캡			1	1	1		
7	3789A001	다이아프램			1	1	1		
8	3615A009	카버판			1	1	1		
9	2151A001	볼트			4	4	4		
10	3788A003	캡			1	1	1		
11	3812A026	차열판			1	1	1		
12	2314F001	볼트			2	2	2		
13	2314F006	볼트			1	1	1		
14	3788N003	커버			1	1	1		
15	2314F003	볼트			3	3	3		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX800-E160 실린더헤드커버그룹







A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	4142X325	실린더헤드커버조합	1						
2	4142X325	실린더헤드커버조합	1						
3	3681A055	헤드카버가스켓	1						
4	2161A013	나사	10						
5	3174A017	스프링	1						
6	3788A002	캡	1						
7	3789A001	다이아프램	1						
8	3615A009	카버판	1						
9	2151A001	볼트	4						
10	3788A003	캡	1						
11	3812A026	차열판	1						
12	2314F001	볼트	2						
13	2314F006	볼트	1						
14	3788N003	커버	1						
15	2314F003	볼트	3						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음
<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

PX900-E160 실린더헤드커버그룹






If same parts 4142X325 comes up,
[4142X325 which is the assy] is only available due to quality issue.

A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	4142X325	실린더헤드커버조합		1					
2	4142X325	실린더헤드커버조합		1					
3	3681A055	헤드카버가스켓		1					
4	2161A013	나사		10					
5	3174A017	스프링		1					
6	3788A002	캡		1					
7	3789A001	다이아프램		1					
8	3615A009	카버판		1					
9	2151A001	볼트		4					
10	3788A003	캡		1					
11	3812A026	차열판		1					
12	2314F001	볼트		2					
13	2314F006	볼트		1					
14	3788N003	커버		1					
15	2314F003	볼트		3					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1000-E170 공기빼기그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	4133J011	에어브리더연결관			1	1	1		
2	4133J011	에어브리더연결관			1	1	1		
3	2415A068	0-링			1	1	1		
4	2314F005	볼트			1	1	1		
5	33872632	호스			1	1	1		
6	3175P003	스프링			1	1	1		
7	2481877	클립			1	1	1		
8	36241123	호스잡이판			1	1	1		
9	2817152	타이			1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX800-E170 공기빼기그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	4133J011	에어브리더연결관	1						
2	4133J011	에어브리더연결관	1						
3	2415A068	0-링	1						
4	2314F005	볼트	1						
5	33872632	호스	1						
6	3175P003	스프링	1						
7	2481877	클립	1						
8	36241123	호스잡이판	1						
9	2817152	타이	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX900-E170 공기빼기그룹




If same parts 4133J011 comes up,
[4133J011 which is the assy] is only available due to quality issue.

A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	4133J011	에어브리더연결관		1					
2	4133J011	에어브리더연결관		1					
3	2415A068	0-링		1					
4	2314F005	볼트		1					
5	33872632	호스		1					
6	3175P003	스프링		1					
7	2481877	클립		1					
8	36241123	호스잡이판		1					
9	2817152	타이		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1000-E180 급유마개그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	4134C072	오일주입구조합			1	1	1		
2	4134C072	오일주입구조합			1	1	1		
3	2415H540	오링			1	1	1		
4	4142X098	마개			1	1	1		
5	4142X098	마개			1	1	1		
6	2415633	O링			1	1	1		
7	2314K161	볼트			1	1	1		
8	2314H005	볼트			1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX800-E180 급유마개그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	4134C072	오일주입구조합	1						
2	4134C072	오일주입구조합	1						
3	2415H540	오링	1						
4	4142X098	마개	1						
5	4142X098	마개	1						
6	2415633	O링	1						
7	2314K161	볼트	1						
8	2314H005	볼트	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX900-E180 급유마개그룹




If same parts 4134C072 comes up,
[4134C072 which is the assy] is only available due to quality issue.

A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	4134C072	오일주입구조합		1					
2	4134C072	오일주입구조합		1					
3	2415H540	오링		1					
4	4142X098	마개		1					
5	4142X098	마개		1					
6	2415633	O링		1					
7	2314K161	볼트		1					
8	2314H005	볼트		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1000-E190 오일쿨러그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	4134W025	오일쿨러			1	1	1		
2	4134W025	오일쿨러			1	1	1		
3	2486A217	오일 쿨러			1	1	1		
4	3685A025	가스켓			2	2	2		
5	3685A033	오일쿨러가스켓			1	1	1		
6	2314K161	볼트			3	3	3		
7	2314H004	볼트			10	10	10		
8	2314H006	볼트			4	4	4		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX800-E190 오일쿨러그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	4134W025	오일쿨러	1						
2	4134W025	오일쿨러	1						
3	2486A217	오일 쿨러	1						
4	3685A025	가스켓	2						
5	3685A033	오일쿨러가스켓	1						
6	2314K161	볼트	3						
7	2314H004	볼트	10						
8	2314H006	볼트	4						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX900-E190 오일쿨러그룹




If same parts 4134W025 comes up,
[4134W025 which is the assy] is only available due to quality issue.

A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	4134W025	오일쿨러		1					
2	4134W025	오일쿨러		1					
3	2486A217	오일 쿨러		1					
4	3685A025	가스켓		2					
5	3685A033	오일쿨러가스켓		1					
6	2314K161	볼트		3					
7	2314H004	볼트		10					
8	2314H006	볼트		4					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1000-E200 오일필터그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	3773A071	오일필터헤드			1	1	1		
2	3688A041	가스켓			1	1	1		
3	3773A081	어댑터			1	1	1		
4	3688A039	가스켓			1	1	1		
5	2314H038	볼트			4	4	4		
6	3753A071	커버			1	1	1		
7	3688A041	가스켓			1	1	1		
8	2314H034	볼트			4	4	4		
9	2654407	엔진오일필터			1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX800-E200 오일필터그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	3773A071	오일필터헤드	1						
2	3688A041	가스켓	1						
3	3773A081	어댑터	1						
4	3688A039	가스켓	1						
5	2314H038	볼트	4						
6	3753A071	커버	1						
7	3688A041	가스켓	1						
8	2314H034	볼트	4						
9	2654407	엔진오일필터	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX900-E200 오일필터그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	3773A071	오일필터헤드		1					
2	3688A041	가스켓		1					
3	3773A081	어댑터		1					
4	3688A039	가스켓		1					
5	2314H038	볼트		4					
6	3753A071	커버		1					
7	3688A041	가스켓		1					
8	2314H034	볼트		4					
9	2654407	엔진오일필터		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1000-E210 크랭크축 풀리 그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	3115A141	크랭크축풀리			1	1	1		
2	32186146	볼트			3	3	3		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX800-E210

크랭크축 풀리 그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	3115A141	크랭크축풀리	1						
2	32186146	볼트	3						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX900-E210 크랭크축 풀리 그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	3115A141	크랭크축풀리		1					
2	32186146	볼트		3					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1000-E220 워터펌프그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	U5MW0208	워터펌프조합			1				
2	U5MW0208	워터펌프조합			1				
3	U5MW0208	워터펌프조합			1				
4	24880239	가스켓			1				
5	2314H743	나사			3				
6	3682A011	워터펌프가스켓			1				
7	2314K164	볼트			2				
8	2314H005	볼트			2				
9	2314H012	볼트			5				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1100-E220 워터펌프그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	U5MW0206	워터펌프조합				1	1		
2	U5MW0206	워터펌프조합				1	1		
3	U5MW0206	워터펌프조합				1	1		
4	24880239	가스켓				1	1		
5	2314H743	나사				3	3		
6	3682A011	워터펌프가스켓				1	1		
7	2314K164	볼트				2	2		
8	2314H005	볼트				2	2		
9	2314H012	볼트				5	5		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX800-E220 워터펌프그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	U5MW0208	워터펌프조합	1						
2	U5MW0208	워터펌프조합	1						
3	U5MW0208	워터펌프조합	1						
4	24880239	가스켓	1						
5	2314H743	나사	3						
6	3682A011	워터펌프가스켓	1						
7	2314K164	볼트	2						
8	2314H005	볼트	2						
9	2314H012	볼트	5						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX900-E220 워터펌프그룹




If same parts U5MW0208 comes up,
[U5MW0208 which is the assy] is only available due to quality issue.

A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	U5MW0208	워터펌프조합		1					
2	U5MW0208	워터펌프조합		1					
3	U5MW0208	워터펌프조합		1					
4	24880239	가스켓		1					
5	2314H743	나사		3					
6	3682A011	워터펌프가스켓		1					
7	2314K164	볼트		2					
8	2314H005	볼트		2					
9	2314H012	볼트		5					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1000-E230 냉각수파이프그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	4133L048	연결호스조합			1	1	1		
2	4133L048	연결호스조합			1	1	1		
3	2418F002	0링			1	1	1		
4	2418F001	0링			1	1	1		
5	2314H003	볼트			2	2	2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX800-E230 냉각수파이프그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	4133L048	연결호스조합	1						
2	4133L048	연결호스조합	1						
3	2418F002	0링	1						
4	2418F001	0링	1						
5	2314H003	볼트	2						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX900-E230 냉각수파이프그룹




If same parts 4133L048 comes up,
[4133L048 which is the assy] is only available due to quality issue.

A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	4133L048	연결호스조합		1					
2	4133L048	연결호스조합		1					
3	2418F002	0링		1					
4	2418F001	0링		1					
5	2314H003	볼트		2					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1000-E240 써모스탯그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	4133L509	써모스탯호스키트			1	1	1		
2	4133L509	써모스탯호스키트			1	1	1		
3	4133L509	써모스탯호스키트			1	1	1		
4	2415H219	냉각수파이프 오일시일			1	1	1		
5	29990015	냉각수튜브플러그			1	1	1		
6	29990016	냉각수튜브오링			1	1	1		
7	2314H012	볼트			1	1	1		
8	2314H004	볼트			1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX800-E240

써모스탯그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	4133L509	써모스탯호스키트	1						
2	4133L509	써모스탯호스키트	1						
3	4133L509	써모스탯호스키트	1						
4	2415H219	냉각수파이프 오일시일	1						
5	29990015	냉각수튜브플러그	1						
6	29990016	냉각수튜브오링	1						
7	2314H012	볼트	1						
8	2314H004	볼트	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX900-E240 써모스탯그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	4133L509	써모스탯호스키트		1					
2	4133L509	써모스탯호스키트		1					
3	4133L509	써모스탯호스키트		1					
4	2415H219	냉각수파이프 오일시일		1					
5	29990015	냉각수튜브플러그		1					
6	29990016	냉각수튜브오링		1					
7	2314H012	볼트		1					
8	2314H004	볼트		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1000-E250 냉각팬그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	2485C522	냉각팬			1				
2	3748W232	간격판			1				
3	2313H233	심음볼트			4				
4	2318D208	너트			4				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1100-E250 냉각팬그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	2485C522	냉각팬				1	1		
2	3748W223	간격통				1	1		
3	2313H229	심음볼트				4	4		
4	2318D208	너트				4	4		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX800-E250 냉각팬그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	2485C522	냉각팬	1						
2	3748W232	간격판	1						
3	2313H233	심음볼트	4						
4	2318D208	너트	4						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX900-E250 냉각팬그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	2485C522	냉각팬		1					
2	3748W232	간격판		1					
3	2313H233	심음볼트		4					
4	2318D208	너트		4					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1000-E260 발전기&풀리 그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T412401	발전기			1	1	1		
2	3115A049	교류발전기풀리			1	1	1		
3	3824A071	교류발전기브라켓			1	1	1		
4	0920497	와셔			1	1	1		
5	2314J007	볼트			2	2	2		
6	2314H022	볼트			1	1	1		
7	2318D208	너트			1	1	1		
8	36155429	교류발전기레버			1	1	1		
9	2314H004	볼트			1	1	1		
10	0920497	와셔			1	1	1		
11	2314J012	볼트			1	1	1		
12	2318A604	너트			1	1	1		
13	0920465	간격통			1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX800-E260 발전기&풀리 그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T412401	발전기	1						
2	3115A049	교류발전기풀리	1						
3	3824A071	교류발전기브라켓	1						
4	0920497	와셔	1						
5	2314J007	볼트	2						
6	2314H022	볼트	1						
7	2318D208	너트	1						
8	36155429	교류발전기레버	1						
9	2314H004	볼트	1						
10	0920497	와셔	1						
11	2314J012	볼트	1						
12	2318A604	너트	1						
13	0920465	간격통	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX900-E260 발전기&풀리 그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T412401	발전기		1					
2	3115A049	교류발전기풀리		1					
3	3824A071	교류발전기브라켓		1					
4	0920497	와셔		1					
5	2314J007	볼트		2					
6	2314H022	볼트		1					
7	2318D208	너트		1					
8	36155429	교류발전기레버		1					
9	2314H004	볼트		1					
10	0920497	와셔		1					
11	2314J012	볼트		1					
12	2318A604	너트		1					
13	0920465	간격통		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1000-E270 타이밍케이스그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	3716C573	타이밍케이스			1	1	1		
2	3681P053	타이밍케이스가스켓			1	1	1		
3	2418F437	오일 시일			1	1	1		
4	2314H003	볼트			6	6	6		
5	2314H006	볼트			2	2	2		
6	2314H034	볼트			4	4	4		
7	4111A034	아이들기어			1	1	1		
8	4111A034	아이들기어			1	1	1		
9	4111A034	아이들기어			1	1	1		
10	3311A054	허브			1	1	1		
11	3241A025	판			1	1	1		
12	2314J011	볼트			3	3	3		
13	3117N001	캠축기어			1	1	1		
14	3321A003	와셔			1	1	1		
15	2116053	핀			1	1	1		
16	3112X011	스러스트간격판			1	1	1		
17	2314J606	볼트			1	1	1		
18	4142A504	타이밍기어카버			1	1	1		
19	4142A504	타이밍기어카버			1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1000-E270 타이밍케이스그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	3681P047	카버가스켓			1	1	1		
21	2314H002	볼트			9	9	9		
22	2314H012	볼트			5	5	5		
23	2314J002	볼트			1	1	1		
24	4148K016	판			1	1	1		
25	4148K016	판			1	1	1		
26	2415H549	시일			1	1	1		
27	2314H032	볼트			5	5	5		
28	2314J002	볼트			1	1	1		
29	2314C049	볼트			1	1	1		
30	2415D053	평와셔			1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX800-E270

타이밍케이스그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	3716C573	타이밍케이스	1						
2	3681P053	타이밍케이스가스켓	1						
3	2418F437	오일 시일	1						
4	2314H003	볼트	6						
5	2314H006	볼트	2						
6	2314H034	볼트	4						
7	4111A034	아이들기어	1						
8	4111A034	아이들기어	1						
9	4111A034	아이들기어	1						
10	3311A054	허브	1						
11	3241A025	판	1						
12	2314J011	볼트	3						
13	3117N001	캠축기어	1						
14	3321A003	와셔	1						
15	2116053	핀	1						
16	3112X011	스러스트간격판	1						
17	2314J606	볼트	1						
18	4142A504	타이밍기어카버	1						
19	4142A504	타이밍기어카버	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX800-E270 타이밍케이스그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	3681P047	카버가스켓	1						
21	2314H002	볼트	9						
22	2314H012	볼트	5						
23	2314J002	볼트	1						
24	4148K016	판	1						
25	4148K016	판	1						
26	2415H549	시일	1						
27	2314H032	볼트	5						
28	2314J002	볼트	1						
29	2314C049	볼트	1						
30	2415D053	평와셔	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX900-E270 타이밍케이스그룹



If same parts 4111A034, 4142A504, 4148K016 comes up,
[4111A034, 4142A504, 4148K016 which is the assy] is only available due to quality issue.


A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	3716C573	타이밍케이스		1					
2	3681P053	타이밍케이스가스켓		1					
3	2418F437	오일 시일		1					
4	2314H003	볼트		6					
5	2314H006	볼트		2					
6	2314H034	볼트		4					
7	4111A034	아이들기어		1					
8	4111A034	아이들기어		1					
9	4111A034	아이들기어		1					
10	3311A054	허브		1					
11	3241A025	판		1					
12	2314J011	볼트		3					
13	3117N001	캠축기어		1					
14	3321A003	와셔		1					
15	2116053	핀		1					
16	3112X011	스러스트간격판		1					
17	2314J606	볼트		1					
18	4142A504	타이밍기어카버		1					
19	4142A504	타이밍기어카버		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX900-E270

타이밍케이스그룹




If same parts 4111A034, 4142A504, 4148K016 comes up,
[4111A034, 4142A504, 4148K016 which is the assy] is only available due to quality issue.

A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	3681P047	카버가스켓		1					
21	2314H002	볼트		9					
22	2314H012	볼트		5					
23	2314J002	볼트		1					
24	4148K016	판		1					
25	4148K016	판		1					
26	2415H549	시일		1					
27	2314H032	볼트		5					
28	2314J002	볼트		1					
29	2314C049	볼트		1					
30	2415D053	평와셔		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1000-E280 오일펌프그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	4111K073	밸렌스조합			1	1	1		
2	4111K073	밸렌스조합			1	1	1		
3	2314H951	볼트			1	1	1		
4	3272A022	샤프트			1	1	1		
5	3321A006	스러스트간격판			1	1	1		
6	2318F605	너트			1	1	1		
7	3117A101	밸런스기어			1	1	1		
8	4111A029	밸런스기어조합			1	1	1		
9	4111A029	밸런스기어조합			1	1	1		
10	3112D031	베어링			1	1	1		
11	2314C945	볼트			5	5	5		
12	3753R351	커버			1	1	1		
13	4111K068	로우터조합			1	1	1		
14	4111K068	로우터조합			1	1	1		
15	4111K068	로우터조합			1	1	1		
16	U5MK0695	릴리프밸브			1	1	1		
17	3245A002	연결관			1	1	1		
18	3174A021	스프링			1	1	1		
19	3218A013	플러그			1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1000-E280 오일펌프그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	3244A013	평행핀			1	1	1		
21	33137409	간격통			1	1	1		
22	2314J012	볼트			6	6	6		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX800-E280 오일펌프그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	4111K073	밸렌스조합	1						
2	4111K073	밸렌스조합	1						
3	2314H951	볼트	1						
4	3272A022	샤프트	1						
5	3321A006	스러스트간격판	1						
6	2318F605	너트	1						
7	3117A101	밸런스기어	1						
8	4111A029	밸런스기어조합	1						
9	4111A029	밸런스기어조합	1						
10	3112D031	베어링	1						
11	2314C945	볼트	5						
12	3753R351	커버	1						
13	4111K068	로우터조합	1						
14	4111K068	로우터조합	1						
15	4111K068	로우터조합	1						
16	U5MK0695	릴리프밸브	1						
17	3245A002	연결관	1						
18	3174A021	스프링	1						
19	3218A013	플러그	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX800-E280 오일펌프그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	3244A013	평행핀	1						
21	33137409	간격통	1						
22	2314J012	볼트	6						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX900-E280 오일펌프그룹

If same parts 4111K073 comes up,
[4111K073 which is the assy] is only available due to quality issue.




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	4111K073	밸렌스조합		1					
2	4111K073	밸렌스조합		1					
3	2314H951	볼트		1					
4	3272A022	샤프트		1					
5	3321A006	스러스트간격판		1					
6	2318F605	너트		1					
7	3117A101	밸런스기어		1					
8	4111A029	밸런스기어조합		1					
9	4111A029	밸런스기어조합		1					
10	3112D031	베어링		1					
11	2314C945	볼트		5					
12	3753R351	커버		1					
13	4111K068	로우터조합		1					
14	4111K068	로우터조합		1					
15	4111K068	로우터조합		1					
16	U5MK0695	릴리프밸브		1					
17	3245A002	연결관		1					
18	3174A021	스프링		1					
19	3218A013	플러그		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX900-E280 오일펌프그룹

If same parts 4111K073 comes up,
[4111K073 which is the assy] is only available due to quality issue.




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	3244A013	평행핀		1					
21	33137409	간격통		1					
22	2314J012	볼트		6					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1000-E290 터보챠저그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	2674A845	터보챠저			1				
2	2674A845R	터보챠저교환			1				
3	3688A029	가스켓			1				
4	T409161	심음볼트			4				
5	2318A634	너트			4				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1100-E290 터보그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	2674A838	터보조합				1	1		
2	2674A838R	터보조합(교환)				1	1		
3	3688A029	가스켓				1	1		
4	T409161	심음볼트				4	4		
5	2318A634	너트				4	4		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX800-E290 터보챠저그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	2674A827	터보차저	1						
2	2674A827R	터보챠저교환	1						
3	3688A029	가스켓	1						
4	T409161	심음볼트	4						
5	2318A634	너트	4						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX900-E290

터보챠저그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	2674A826	터보차저		1					
2	2674A826R	터보챠저교환		1					
3	3688A029	가스켓		1					
4	T409161	심음볼트		4					
5	2318A634	너트		4					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1000-E300 이송 & 되돌림 파이프그룹





A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	4128A051	터보오일공급튜브			1	1	1		
2	4128A051	터보오일공급튜브			1	1	1		
3	3218R036	볼트			1	1	1		
4	2131A506	와셔			1	1	1		
5	2131A506	와셔			1	1	1		
6	3218R036	볼트			1	1	1		
7	2131A506	와셔			1	1	1		
8	2131A506	와셔			1	1	1		
9	3584A111	터보배유튜브			1	1	1		
10	3688A053	가스켓			1	1	1		
11	3688A054	가스켓			1	1	1		
12	2314F004	볼트			2	2	2		
13	2314J029	볼트			1	1	1		
14	2314H003	볼트			2	2	2		
15	2481D314	클립			1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX800-E300 이송 & 되돌림 파이프그룹






A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	4128A051	터보오일공급튜브	1						
2	4128A051	터보오일공급튜브	1						
3	3218R036	볼트	1						
4	2131A506	와셔	1						
5	2131A506	와셔	1						
6	3218R036	볼트	1						
7	2131A506	와셔	1						
8	2131A506	와셔	1						
9	3584A111	터보배유튜브	1						
10	3688A053	가스켓	1						
11	3688A054	가스켓	1						
12	2314F004	볼트	2						
13	2314J029	볼트	1						
14	2314H003	볼트	2						
15	2481D314	클립	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX900-E300 이송 & 되돌림 파이프그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	4128A051	터보오일공급튜브		1					
2	4128A051	터보오일공급튜브		1					
3	3218R036	볼트		1					
4	2131A506	와셔		1					
5	2131A506	와셔		1					
6	3218R036	볼트		1					
7	2131A506	와셔		1					
8	2131A506	와셔		1					
9	3584A111	터보배유튜브		1					
10	3688A053	가스켓		1					
11	3688A054	가스켓		1					
12	2314F004	볼트		2					
13	2314J029	볼트		1					
14	2314H003	볼트		2					
15	2481D314	클립		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

PX1000-E310 배기매니폴드그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	3778E421	배기매니폴드			1	1	1		
2	3681V512	배기매니폴드가스켓			1	1	1		
3	3218J013	볼트			8	8	8		
4	3571C072	호스			1	1	1		
5	3383A041	호스			1	1	1		
6	2481D073	클램프호스			1	1	1		
7	2481D073	클램프호스			1	1	1		
8	3688A037	가스켓			1	1	1		
9	2314H033	볼트			4	4	4		
10	3611M009	판			1	1	1		
11	3684N503	가스켓			1	1	1		
12	2314H032	볼트			4	4	4		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX800-E310 배기매니폴드그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	3778E421	배기매니폴드	1						
2	3681V512	배기매니폴드가스켓	1						
3	3218J013	볼트	8						
4	3571C072	호스	1						
5	3383A041	호스	1						
6	2481D073	클램프호스	1						
7	2481D073	클램프호스	1						
8	3688A037	가스켓	1						
9	2314H033	볼트	4						
10	3611M009	판	1						
11	3684N503	가스켓	1						
12	2314H002	볼트	4						
13	3611M009	판	1						
14	3684N503	가스켓	1						
15	2314H032	볼트	4						
16	3611M009	판	1						
17	3684N503	가스켓	1						
18	2314H032	볼트	4						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX900-E310 배기매니폴드그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	3778E421	배기매니폴드		1					
2	3681V512	배기매니폴드가스켓		1					
3	3218J013	볼트		8					
4	3571C072	호스		1					
5	3383A041	호스		1					
6	2481D073	클램프호스		1					
7	2481D073	클램프호스		1					
8	3688A037	가스켓		1					
9	2314H033	볼트		4					
10	3611M009	판		1					
11	3684N503	가스켓		1					
12	2314H002	볼트		4					
13	3611M009	판		1					
14	3684N503	가스켓		1					
15	2314H032	볼트		4					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1000-E320 리프트펌프그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	ULPK0038	리프트펌프조합			1	1	1		
2	4132A018	리프트펌프			1	1	1		
3	4132A018	리프트펌프			1	1	1		
4	26560201	엘리먼트(LIFT PUMP)			1	1	1		
5	26560201	엘리먼트(LIFT PUMP)			1	1	1		
6	26560201	엘리먼트(LIFT PUMP)			1	1	1		
7	2656F837	리프트펌프보울			1	1	1		
8	2656F836	드레인플러그			1	1	1		
9	U5MK1239	리프트펌프마운팅			1	1	1		
10	U5MK1239	리프트펌프마운팅			6	6	6		
11	U5MK1239	리프트펌프마운팅			3	3	3		
12	2316T135	볼트			3	3	3		
13	2131A507	와셔(A)			3	3	3		
14	3763A046	연결대			1	1	1		
15	2646F001	연결파이프1			1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX800-E320

리프트펌프그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	ULPK0038	리프트펌프조합	1						
2	4132A018	리프트펌프	1						
3	4132A018	리프트펌프	1						
4	26560201	엘리먼트(LIFT PUMP)	1						
5	26560201	엘리먼트(LIFT PUMP)	1						
6	26560201	엘리먼트(LIFT PUMP)	1						
7	2656F837	리프트펌프보울	1						
8	2656F836	드레인플러그	1						
9	U5MK1239	리프트펌프마운팅	1						
10	U5MK1239	리프트펌프마운팅	6						
11	U5MK1239	리프트펌프마운팅	3						
12	2316T135	볼트	3						
13	2131A507	와셔(A)	3						
14	3763A046	연결대	1						
15	2646F001	연결파이프1	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX900-E320 리프트펌프그룹




If same parts 4132A018, 26560201, U5MK1239 comes up,
[4132A018, 26560201, U5MK1239 which is the assy] is only available due to quality issue.

A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	ULPK0038	리프트펌프조합		1					
2	4132A018	리프트펌프		1					
3	4132A018	리프트펌프		1					
4	26560201	엘리먼트(LIFT PUMP)		1					
5	26560201	엘리먼트(LIFT PUMP)		1					
6	26560201	엘리먼트(LIFT PUMP)		1					
7	2656F837	리프트펌프보울		1					
8	2656F836	드레인플러그		1					
9	U5MK1239	리프트펌프마운팅		1					
10	U5MK1239	리프트펌프마운팅		6					
11	U5MK1239	리프트펌프마운팅		3					
12	2316T135	볼트		3					
13	2131A507	와셔(A)		3					
14	3763A046	연결대		1					
15	2646F001	연결파이프1		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1000-E330 필터파이프그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	2646F009	연결파이프2			1	1	1		
2	3763A045	연결대			1	1	1		
3	2481D456	클립			1	1	1		
4	3661A091	브라켓			1	1	1		
5	2481D559	파이프 클립			1	1	1		
6	2487A401	플러그			1	1	1		
7	4121A063	부스트압력파이프			1	1	1		
8	4121A063	부스트압력파이프			1	1	1		
9	33811112	올리버			1	1	1		
10	0206002	유니언			1	1	1		
11	0576111	너트			1	1	1		
12	0566002	올리브			1	1	1		
13	2481D406	튜브클립			1	1	1		
14	4127A148	부스트연결튜브			1	1	1		
15	4127A148	부스트연결튜브			1	1	1		
16	2481D657	클립			1	1	1		
17	2481D252	파이프 클립			2	2	2		
18	2442A126	콘넥터			1	1	1		
19	3346A009	연결관			1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1000-E330 필터파이프그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	2415H009	0-링			1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX800-E330 필터파이프그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	2646F009	연결파이프2	1						
2	3763A045	연결대	1						
3	2481D456	클립	1						
4	3661A091	브라켓	1						
5	2481D559	파이프 클립	1						
6	2487A401	플러그	1						
7	4121A063	부스트압력파이프	1						
8	4121A063	부스트압력파이프	1						
9	33811112	올리버	1						
10	0206002	유니언	1						
11	0576111	너트	1						
12	0566002	올리브	1						
13	2481D406	튜브클립	1						
14	4127A148	부스트연결튜브	1						
15	4127A148	부스트연결튜브	1						
16	2481D657	클립	1						
17	2481D252	파이프 클립	2						
18	2442A126	콘넥터	1						
19	3346A009	연결관	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX800-E330 필터파이프그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	2415H009	0-링	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX900-E330 필터파이프그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	2646F009	연결파이프2		1					
2	3763A045	연결대		1					
3	2481D456	클립		1					
4	3661A091	브라켓		1					
5	2481D559	파이프 클립		1					
6	2487A401	플러그		1					
7	4121A063	부스트압력파이프		1					
8	4121A063	부스트압력파이프		1					
9	33811112	올리버		1					
10	0206002	유니언		1					
11	0576111	너트		1					
12	0566002	올리브		1					
13	2481D406	튜브클립		1					
14	4127A148	부스트연결튜브		1					
15	4127A148	부스트연결튜브		1					
16	2481D657	클립		1					
17	2481D252	파이프 클립		2					
18	2442A126	콘넥터		1					
19	3346A009	연결관		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX900-E330

필터파이프그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	2415H009	0-링		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1000-E340 히터플러그그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T409642	버스바			1	1	1		
2	2666A016	예열플러그			4	4	4		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX800-E340 히터플러그그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T409642	버스바	1						
2	2666A016	예열플러그	4						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX900-E340 히터플러그그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T409642	버스바		1					
2	2666A016	예열플러그		4					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1000-E350 엔진리프팅그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	3617A015	엔진고리			1	1	1		
2	2314J002	볼트			2	2	2		
3	3624A016	엔진고리			1	1	1		
4	2314J002	볼트			2	2	2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX800-E350 엔진리프팅그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	3617A015	엔진고리	1						
2	2314J002	볼트	2						
3	3624A016	엔진고리	1						
4	2314J002	볼트	2						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX900-E350

엔진리프팅그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	3617A015	엔진고리		1					
2	2314J002	볼트		2					
3	3624A016	엔진고리		1					
4	2314J002	볼트		2					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1000-E360 오일압력스위치그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	2848A071	오일압력스위치			1	1	1		
2	2415H002	0-링			1	1	1		
3	3278A007	플러그			1	1	1		
4	2415H009	0-링			1	1	1		
5	0650594	플러그			1	1	1		
6	3278A006	플러그			1	1	1		
7	2415H003	오링			1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX800-E360 오일압력스위치그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	2848A071	오일압력스위치	1						
2	2415H002	0-링	1						
3	3278A007	플러그	1						
4	2415H009	0-링	1						
5	0650594	플러그	1						
6	3278A006	플러그	1						
7	2415H003	오링	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX900-E360 오일압력스위치그룹





A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	2848A071	오일압력스위치		1					
2	2415H002	0-링		1					
3	3278A007	플러그		1					
4	2415H009	0-링		1					
5	0650594	플러그		1					
6	3278A006	플러그		1					
7	2415H003	오링		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1000-E370 연료프리-리프트펌프그룹







A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	0650204	플러그			1	1	1		
2	2411D013	와셔			1	1	1		
3	0650204	플러그			1	1	1		
4	2411D013	와셔			1	1	1		
5	33532129	너트			1	1	1		
6	0566004	올리브			1	1	1		
7	33532129	너트			1	1	1		
8	0566004	올리브			1	1	1		
9	2656F823	프리필터			1	1	1		
10	2656F823	프리필터			1	1	1		
11	26550005	엘레멘트조합			1	1	1		
12	26550005	엘레멘트조합			1	1	1		
13	26550005	엘레멘트조합			2	2	2		
14	26550005	엘레멘트조합			1	1	1		
15	26550005	엘레멘트조합			1	1	1		
16	26550005	엘레멘트조합			1	1	1		
17	26560181	연료필터보울			1	1	1		
18	26560614	연료필터플러그			1	1	1		
19	26560614	연료필터플러그			1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1000-E370 연료프리-리프트펌프그룹







A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	26431192	와셔			1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX800-E370 연료프리-리프트펌프그룹







A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	0650204	플러그	1						
2	2411D013	와셔	1						
3	0650204	플러그	1						
4	2411D013	와셔	1						
5	33532129	너트	1						
6	566004	올리브	1						
7	33532129	너트	1						
8	0566004	올리브	1						
9	2656F823	프리필터	1						
10	2656F823	프리필터	1						
11	26550005	엘레멘트조합	1						
12	26550005	엘레멘트조합	1						
13	26550005	엘레멘트조합	2						
14	26550005	엘레멘트조합	1						
15	26550005	엘레멘트조합	1						
16	26550005	엘레멘트조합	1						
17	26560181	연료필터보울	1						
18	26560614	연료필터플러그	1						
19	26560614	연료필터플러그	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX800-E370 연료프리-리프트펌프그룹







A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	26431192	와셔	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX900-E370 연료프리-리프트펌프그룹






If same parts 26550005 comes up,
[26550005 which is the assy] is only available due to quality issue.


A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	0650204	플러그		1					
2	2411D013	와셔		1					
3	0650204	플러그		1					
4	2411D013	와셔		1					
5	33532129	너트		1					
6	0566004	올리브		1					
7	33532129	너트		1					
8	0566004	올리브		1					
9	2656F823	프리필터		1					
10	2656F823	프리필터		1					
11	26550005	엘레멘트조합		1					
12	26550005	엘레멘트조합		1					
13	26550005	엘레멘트조합		2					
14	26550005	엘레멘트조합		1					
15	26550005	엘레멘트조합		1					
16	26550005	엘레멘트조합		1					
17	26560181	연료필터보울		1					
18	26560614	연료필터플러그		1					
19	26560614	연료필터플러그		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX900-E370 연료프리-리프트펌프그룹






If same parts 26550005 comes up,
[26550005 which is the assy] is only available due to quality issue.

A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	26431192	와셔		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX110PC-T380A 오일쿨러그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4876-47002	오일쿨러조합				1	1		
2	T4810-45761	엘보우				2	2		
3	04810-00140	오링				1	1		1B,P14
4	T5321-37031	쿨링튜브B				1	1		
5	T5321-37041	쿨링튜브C				1	1		
6	T4810-47052	연결관				2	2		
7	04011-50180	평와셔				4	4		T2.9
8	T5318-37052	쿨링튜브A				2	2		
9	01125-50820	와셔붙임볼트				4	4		M8*P1.25
10	T4810-47151	튜브잡이				2	2		
11	01754-50840	플랜지볼트				1	1		
12	02751-50080	플랜지너트				1	1		M8X1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652-T255A 앞차동기어케이스그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4930-42153	앞차축지지				1	1		
1	T4930-42154	앞차축지지				1	1	<--->	
1	T4930-42155	앞차축지지	1	1	1	1	1	<--->	
2	T4930-42303	차동기어케이스조합	1	1	1	1	1		
3	05012-00816	평행핀	2	2	2	2	2		8*16
4	04512-50120	스프링와셔	2	2	2	2	2		M12
5	01176-51260	볼트	2	2	2	2	2		M12*1.25*60
6	T4520-42351	심, 0.1	1	1	1	1	1		
7	T4520-42361	심, 0.2	1	1	1	1	1		
8	T4520-42371	심, 0.4	1	1	1	1	1		
9	T4520-42381	심, 1.6	1	1	1	1	1		
10	T4520-43271	UBS볼트	1	1	1	1	1		
11	T4520-43261	UBS볼트	1	1	1	1	1		
12	T4520-43191	튜브핀	2	2	2	2	2		
13	04512-50140	스프링와셔	11	11	11	11	11		
14	01173-51445	볼트	10	10	10	10	10		M14*P1.5*45
15	01517-51440	심음볼트	1	1	1	1	1		
16	02176-50140	너트	1	1	1	1	1		M14*P1.5
17	04717-02000	시일와셔	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652-T255A 앞차동기어케이스그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
18	06331-35020	플러그	1	1	1	1	1		
19	T4682-43871	튜브	1	1	1	1	1		
20	T2305-43882	플러그				1	1		
20	T2305-43883	플러그	1	1	1	1	1	<--->	
21	06331-45010	플러그	1	1	1	1	1		M10*1.25
22	04717-01000	시일와셔	1	1	1	1	1		M10

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652-T260A 베벨피니언축그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4930-42261	베벨피니언축, 18				1	1		
1	T4930-42262	베벨피니언축, 18				1	1	<--->	
1	T4930-42263	18베벨피니언축	1	1	1	1	1	<--->	
2	T4810-42271	테이퍼롤러베어링	1	1	1	1	1		
3	37650-4317-0	심, 0.1	1	1	1	1	1		
4	37650-4314-0	심, 0.2	1	1	1	1	1		
5	38630-4329-2	테이퍼롤러베어링	1	1	1	1	1		
6	R1810-32541	슬리브	1	1	1	1	1		
7	04811-10320	오링	1	1	1	1	1		
8	R1810-32561	오일시일	1	1	1	1	1		
9	R1810-32571	오일시일커버	1	1	1	1	1		
10	07715-00401	강구	1	1	1	1	1		
11	R1810-32681	너트, 35	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652-T265A 앞차동장치그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4930-43101	차동장치조합, 앞				1	1		
1	T4930-43102	차동장치조합, 앞				1	1	---->	
1	T4930-43103	차동장치조합, 앞				1	1	<-0->	
1	T4930-43104	앞차동장치총조합				1	1	<--->	
1	T4930-43105	앞차동장치총조합	1	1	1	1	1	<--->	
2	T4930-43121	차동케이스, 앞				1	1		
2	T4930-43122	앞차동케이스	1	1	1	1	1	---->	
3	T4930-42311	베벨기어, 29				1	1		
3	T4930-42312	29베벨기어	1	1	1	1	1	<--->	
4	T4520-43181	평행핀	1	1	1	1	1		
5	T4520-43162	UBS볼트	6	6	6	6	6		
6	T4930-43111	차동피니언축	1	1	1	1	1		
7	T4520-43171	평행핀	1	1	1	1	1		
8	T4930-43131	차동피니언, 12				2	2		
8	T4930-43132	차동피니언, 12				2	2	<-0->	
8	T4930-43133	12차동피니언	1	1	1	1	1	<--->	
9	T4930-43151	차동피니언와셔	2	2	2	2	2		
10	T4930-43141	차동사이드기어, 16				2	2		
10	T4930-43142	차동사이드기어, 16	2	2	2	2	2	<-0->	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652-T265A

앞차동장치그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
11	T4930-43071	심, 0.8	2	2	2	2	2		
12	T4930-43081	심, 0.1	2	2	2	2	2		
13	T4930-43091	심, 1.2	2	2	2	2	2		
14	T4930-42411	앞차동베어링지지				1	1		
14	T4930-42412	앞차동베어링지지	1	1	1	1	1	<--->	
15	01173-51028	볼트	5	5	5	5	5		M10*P1.25*28
16	04512-50100	스프링와셔	5	5	5	5	5		M10
17	T4810-42421	테이퍼롤러베어링				2	2		
17	T5210-32010	테이퍼롤러베어링	2	2	2	2	2	<--->	
18	T4810-43011	심, 0.1	1	1	1	1	1		
19	T4810-43021	심, 0.2	1	1	1	1	1		
20	T4810-43031	심, 0.4	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652-T270A 베벨기어축그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4930-43211	차동기어축, 좌	1	1	1	1	1		
2	T4930-43221	차동기어축, 우				1	1		
2	T4930-43222	차동기어축, 우	1	1	1	1	1	---->	
3	T4520-43231	슬리브	2	2	2	2	2		
4	09403-55511	오일시일	2	2	2	2	2		
5	T4520-43441	베벨기어, 19				2	2		
5	T4520-43442	베벨기어, 19	2	2	2	2	2	<-0->	
6	08101-06308	볼베어링	2	2	2	2	2		#6308
7	T4520-44021	심, 0.1	1	1	1	1	1		
8	T4520-44031	심, 0.2	1	1	1	1	1		
9	T4520-44041	심, 0.4	1	1	1	1	1		
10	T4520-44051	심, 0.8	1	1	1	1	1		
11	T4520-44061	심, 0.1	1	1	1	1	1		
12	T4520-44071	심, 1.2	1	1	1	1	1		
13	04612-00280	스냅링	4	4	4	4	4		
14	T4520-43411	베벨기어축				2	2		
14	T4520-43412	베벨기어축	2	2	2	2	2	<--->	
15	T4520-43241	베벨기어, 18				2	2		
15	T4520-43242	베벨기어, 18	2	2	2	2	2	<-0->	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652-T270A 베벨기어축그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
16	T4520-44081	심, 0.1	1	1	1	1	1		
17	T4520-44091	심, 0.2	1	1	1	1	1		
18	T4520-44101	심, 0.4	1	1	1	1	1		
19	T4520-44111	심, 0.8	1	1	1	1	1		
20	T4520-44121	심, 1.0	1	1	1	1	1		
21	T4520-44131	심, 1.2	1	1	1	1	1		
22	08101-06309	볼베어링	2	2	2	2	2		#6309

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652-T275A 베벨기어케이스그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4930-43311	베벨기어케이스				2	2		
1	T4930-43312	베벨케이스	2	2	2	2	2	<----	
2	04811-51000	오링	2	2	2	2	2		
3	T4520-43281	UBS볼트	4	4	4	4	4		
4	T4520-43191	튜브핀	4	4	4	4	4		
5	01173-51440	볼트	12	12	12	12	12		M14P1.5*40
6	01517-51440	심음볼트	4	4	4	4	4		
7	02176-50140	너트	4	4	4	4	4		M14*P1.5
8	04512-50140	스프링와셔	16	16	16	16	16		
9	T4720-43322	베어링잡이, 좌				1	1		
9	T4720-43323	베어링잡이, 좌				1	1	<-X->	
9	T4720-43324	베어링잡이, 좌	1	1	1	1	1	<--->	
10	T4720-43332	베어링잡이, 우				1	1		
10	T4520-43322	베어링잡이				1	1	---->	
10	T4520-43323	베어링잡이	1	1	1	1	1	<--->	
11	01123-50825	와셔붙임볼트	22	22	22	22	22		M8*P1.25
12	T4710-43342	앞차축케이스지지대, 좌				1	1		
12	T4710-43343	앞차축케이스지지대, 좌				1	1	<--->	
12	T4930-43341	앞차축케이스지지대	1	1	1	1	1	<----	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652-T275A 베벨기어케이스그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
13	T4710-43352	앞차축케이스지지대, 우				1	1		
13	T4635-43342	앞차축케이스지지대				1	1	---->	
13	T4635-43343	앞차축케이스지지대				1	1	<--->	
13	T4520-43345	앞차축케이스지지대	1	1	1	1	1	<----	
14	T4520-43331	스러스트간격판	2	2	2	2	2		
15	T4815-43331	스러스트간격판	2	2	2	2	2		
16	06611-15010	그리스니플	2	2	2	2	2		
17	T4520-43351	부시, DX	2	2	2	2	2		
18	T4520-43361	오일시일	2	2	2	2	2		
19	01176-51430	볼트	4	4	4	4	4		
20	04512-50140	스프링와셔	4	4	4	4	4		
21	T4520-43271	UBS볼트	4	4	4	4	4		
22	T4520-43191	튜브핀	4	4	4	4	4		
23	T4818-43451	플로팅실	2	2	2	2	2		
24	T4818-43451001	시일링	4	4	4	4	4		
25	T4818-43451002	오링	4	4	4	4	4		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652-T280A 앞차축케이스그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4930-43646	앞차축케이스, 우	1	1					
2	T4520-43291	볼베어링	2	2					
3	T4930-43636	앞차축케이스, 좌	1	1					
4	T4930-43601	부시, DX	2	2					
5	08401-51206	스러스트볼베어링	2	2					
6	T4520-43522	베벨기어, 14	2	2					
7	08101-06308	볼베어링	2	2					
8	T4520-44081	심, 0.1	1	1					
9	T4520-44091	심, 0.2	1	1					
10	T4520-44101	심, 0.4	1	1					
11	T4520-44111	심, 0.8	1	1					
12	T4520-44121	심, 1.0	1	1					
13	T4520-44131	심, 1.2	1	1					
14	T4520-44161	심, 1.8	1	1					
15	T4520-44171	심, 2.0	1	1					
16	T4520-44181	심, 2.3	1	1					
17	04611-00900	멈춤링	2	2					
18	T4520-43542	플러그	2	2					
19	04611-00950	멈춤링	2	2					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652-T280A 앞차축케이스그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	06331-35016	플러그	2	2					
21	04717-01600	시일와셔	2	2					
22	06331-35010	플러그	2	2					
23	04717-01000	시일와셔	2	2					
24	T4930-43812	넉클암, 좌	1	1					
25	T4930-43822	넉클암, 우	1	1					
26	01173-51440	볼트	8	8					
27	04512-50140	스프링와셔	8	8					
28	01133-51235	와셔붙임볼트	2	2					
29	04011-50120	평와셔	10	10					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1000C-T280A 앞차축케이스그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4930-43646	앞차축케이스, 우			1	1	1		
2	T4520-43291	볼베어링			2	2	2		
3	T4930-43636	앞차축케이스, 좌			1	1	1		
4	T4930-43601	부시, DX			2	2	2		
5	08401-51206	스러스트볼베어링			2	2	2		51206
6	T4520-43522	베벨기어, 14			2	2	2		
7	08101-06308	볼베어링			2	2	2		#6308
8	T4520-44081	심, 0.1			1	1	1		
9	T4520-44091	심, 0.2			1	1	1		
10	T4520-44101	심, 0.4			1	1	1		
11	T4520-44111	심, 0.8			1	1	1		
12	T4520-44121	심, 1.0			1	1	1		
13	T4520-44131	심, 1.2			1	1	1		
14	T4520-44161	심, 1.8			1	1	1		
15	T4520-44171	심, 2.0			1	1	1		
16	T4520-44181	심, 2.3			1	1	1		
17	04611-00900	멈춤링			2	2	2		DIA90
18	T4520-43542	플러그			2	2	2		
19	04611-00950	멈춤링			2	2	2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1000C-T280A 앞차축케이스그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	06331-35016	플러그			2	2	2		HEX22*25,M16*P1.5
21	04717-01600	시일와셔			2	2	2		
22	06331-35010	플러그			2	2	2		M6*P1.0
23	04717-01000	시일와셔			2	2	2		M10
24	T4930-43812	넉클암, 좌			1	1	1		
25	T4930-43822	넉클암, 우			1	1	1		
26	01173-51440	볼트			8	8	8		M14P1.5*40
27	04512-50140	스프링와셔			8	8	8		
28	01133-51235	와셔붙임볼트			2	2	2		M12*P1.25
29	04011-50120	평와셔			16	16	16		M12

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652-T285A 앞차축그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4520-43722	베벨기어, 34				2	2		
1	T4520-43723	베벨기어, 34	2	2	2	2	2	<--->	
2	T4520-42281	볼베어링	2	2	2	2	2		
3	T4520-44203	유성기어조합				2	2		
3	T4520-44204	유성기어조합	2	2	2	2	2	<--->	
4	T4520-44213	유성기어지지	2	2	2	2	2		
5	T4520-43731	볼베어링	2	2	2	2	2		
6	T4520-44221	유성기어, 19				6	6		
6	T4520-44222	19유성기어	3	3	3	3	3	<--->	
7	T4520-44232	스러스트간격판	12	12	12	12	12		
8	T4520-44241	니들베어링	6	6	6	6	6		
9	T4520-44252	유성기어축	6	6	6	6	6		
10	05411-00522	스프링핀	6	6	6	6	6		
11	T4520-44192	인터널기어, 60	2	2	2	2	2		
12	T4520-44261	평행핀	4	4	4	4	4		
13	T4520-44281	스냅링	2	2	2	2	2		
14	T4930-43711	앞차축	2	2	2	2	2		
14	T4931-43711	앞차축	2	2	2	2	2	<--->	
15	T4520-43624	앞차축카바	2	2	2	2	2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652-T285A 앞차축그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
16	T4520-44291	오링	2	2	2	2	2		
17	T4520-43652	플로팅실조합	2	2	2	2	2		
18	T4520-43662	시일링	2	2	2	2	2		
19	T4520-43672	오링	2	2	2	2	2		
20	08101-06311	볼베어링	2	2	2	2	2		#6311
21	01173-51040	볼트	36	36	36	36	36		M10,P1.25
22	04512-50100	스프링와셔	36	36	36	36	36		M10
23	01517-51632	심음볼트	4	4	4	4	4		M16*1.5*32

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D68-T290A 추진축그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4810-24651	추진축커버, 1				1	1		
1	T4810-24652	추진축커버, 1	1	1	1	1	1	<-X->	
2	01123-50820	와셔붙임볼트	2	2	2	2	2		M8*P1.25
3	T4810-24662	커플링	2	2	2	2	2		
4	05411-00838	스프링핀	2	2	2	2	2		
5	T4850-24671	전륜구동축, 3	1	1	1	1	1		
6	T4850-24691	추진축커버, 2	1	1	1	1	1		
7	01123-50820	와셔붙임볼트				1	1		M8*P1.25
7	01123-50816	와셔붙임볼트	1	1	1	1	1	<-0->	M8*P1.25
8	04811-00420	오링	2	2	2	2	2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T415A 앞차축프레임그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-50012	앞차축프레임	1	1	1				
2	T4850-50101	심음볼트	2	2	2				
3	T4850-50111	볼트	2	2	2				
4	T4850-50041	심, 0.2	2	2	2				
5	T4850-50051	심, 0.5	2	2	2				
6	T4835-50041	심0.6	2	2	2				
7	04512-50160	스프링와셔	20	20	20				
8	02176-50160	너트	6	6	6				
9	01173-51655	볼트	4	4	4				
10	01173-51650	볼트	6	6	6				
11	T5310-50162	뱀띠고무, 앞차축프레임	1	1	1				
12	T4876-44931	웨이트지지대	1	1	1				
13	01176-51665	볼트	2	2	2				
14	01176-51655	볼트	3	3	3				
15	01517-51660	심음볼트	2	2	2				
16	04512-50160	스프링와셔	7	7	7				
17	02176-50160	너트	2	2	2				
18	T4520-26911	플러그	20	20	20				
19	01156-51635	볼트	2	2	2				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T415A 앞차축프레임그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4876-50051	심, 0.1	2	2	2				
21	32210-2758-1	플러그	8	8	8				
22	34150-2758-1	플러그	23	23	23				
23	T4682-50251	그로멧	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX9020ML-T415A 앞차축프레임그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5323-50011	앞차축프레임	1				1		
2	T4850-50101	심음볼트	2				2		
3	T4850-50111	볼트	2				2		
4	T4850-50041	심, 0.2	2				2		
5	T4850-50051	심, 0.5	2				2		
6	T4835-50041	심0.6	2				2		
7	04512-50160	스프링와셔	20				20		M16
8	02176-50160	너트	6				6		M16*P1.5
9	01173-51655	볼트	4				4		M16*P1.5*55
10	01173-51650	볼트	6				6		M16P1.5*50
11	T5310-50162	뱀띠고무, 앞차축프레임	1				1		
12	T4876-44931	웨이트지지대	1				1		
13	01176-51665	볼트	2				2		
14	01176-51655	볼트	3				3		
15	01517-51660	심음볼트	2				2		
16	04512-50160	스프링와셔	7				7		M16
17	02176-50160	너트	2				2		M16*P1.5
18	T4520-26911	플러그	20				20		
19	01156-51635	볼트	2				2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX9020ML-T415A 앞차축프레임그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4876-50051	심, 0.1	2				2		
21	32210-2758-1	플러그	8				8		
22	34150-2758-1	플러그	23				23		
23	T4682-50251	그로멧	1				1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652-T110A 클러치레버그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5119-14751	추진축케이스				1			
1	T5119-14752	추진축케이스				1		<-X->	
2	T5119-14741	오일시일, TC45X68X12				1			
3	04811-51150	오링				1			
4	01123-51030	와셔붙임볼트				4			
4	01133-51030	와셔붙임볼트				4		<-X->	
5	T5119-14711	클러치레버				1			
6	09500-25428	오일시일				1			
7	T2305-51191	캡				1			
8	T4850-14831	릴리스베어링, CT52S				1			
9	T5119-14811	클러치릴리스허브				1			
9	T5119-14812	클러치릴리스허브				1		<-X->	
9	T5119-14813	클러치릴리스허브				1		<--->	
10	T4520-14852	포크잡이				2			
11	T4810-14721	클러치릴리스포크				1			
12	T4810-14731	고정볼트				1			
13	07811-11215	와이어				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T110A

프론트커버그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-20101	프론트커버	1	1	1		1		
2	01123-50840	와셔붙임볼트	12	12	12		12		M8*P1.25-40
3	05012-00818	평행핀	2	2	2		2		
4	09500-35528	오일시일	1	1	1		1		TC35*52*8

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100C-T120A 클러치하우징그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5320-14113	클러치하우징				1			
1	T5320-14114	클러치하우징				1		<-0->	
2	08511-02530	부시				2			
3	04717-01200	시일와셔				2			
4	06331-35012	플러그				2			
5	04717-02650	시일와셔				1			
6	T4930-14261	플러그				1			
7	T5310-22211	커버				1			
8	01133-51030	와셔붙임볼트				6			
9	T4810-14261	UBS볼트				12			
10	T4810-14271	심음볼트				2			
11	T4240-14081	너트				2			
12	05012-01322	평행핀				2			
13	T2630-42161	공기빼기연결관				1			
14	T2350-42171	오버플로우튜브				1			
15	14911-4275-1	튜브클립				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T120A 클러치하우징그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-14113	클러치하우징	1	1	1		1		
1	T5310-14114	클러치하우징	1	1	1		1	<-0->	
2	04717-01200	시일와셔	1	1	1		1		
3	06331-35012	플러그	1	1	1		1		M12*P1.25
4	04717-02650	시일와셔	1	1	1		1		
5	T4125-14261	자석플러그	1	1	1		1		
6	T5310-22211	커버	1	1	1		1		
7	01133-51030	와셔붙임볼트	6	6	6		6		M10*1.25
8	T4810-14261	UBS볼트	12	12	12		12		
9	T4810-14271	심음볼트	2	2	2		2		
10	T4240-14081	너트	2	2	2		2		
11	05012-01322	평행핀	2	2	2		2		
12	T5310-22682	격판	1	1	1		1		
13	01754-51040	플랜지볼트	2	2	2		2		M10*1.5
14	04717-01000	시일와셔	1	1	1		1		M10

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T125A 트랜스밋션케이스그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-21111	밋션케이스	1	1	1		1		
2	T4810-21122	커버	1	1	1		1		
3	01133-51030	와셔붙임볼트	12	12	12		12		M10*1.25
4	04717-02650	시일와셔	1	1	1		1		
5	T4125-14261	자석플러그	1	1	1		1		
6	T5310-21201	중간케이스	1	1	1		1		
7	T4810-14261	UBS볼트	15	15	15		15		
8	T4810-14271	심음볼트	2	2	2		2		
9	T4240-14081	너트	2	2	2		2		
10	05012-01322	평행핀	2	2	2		2		
11	04512-50120	스프링와셔	2	2	2		2		M12
12	T4682-69401	안전스위치조합	1	1	1		1		
13	04717-01600	시일와셔	1	1	1		1		
14	06311-55060	플러그	1	1	1		1		
15	04717-02650	시일와셔	1	1	1		1		
16	37150-3447-1	배선클램프	1	1	1		1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100C-T130A 트랜스밋션케이스그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5320-21111	밋션케이스				1			
2	T4810-21122	커버				1			
3	01133-51030	와셔붙임볼트				12			
4	04717-02650	시일와셔				1			
5	T4125-14261	자석플러그				1			
6	T5320-21201	중간케이스				1			
7	T4810-14261	UBS볼트				15			
8	T4810-14271	심음볼트				2			
9	T4240-14081	너트				2			
10	05012-01322	평행핀				2			
11	04512-50120	스프링와셔				2			
12	06311-55060	플러그				1			
13	04717-02650	시일와셔				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음
<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX100PC-T130A 파워리버스그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	08101-06307	볼베어링	1	1	1		1		#6307
2	T5310-22561	30기어	1	1	1		1		
3	T5310-22633	셔틀축	1	1	1		1		
4	T5310-22571	32기어	1	1	1		1		
5	T5310-25191	스러스트칼라	1	1	1		1		
6	T5310-25171	베어링	2	2	2		2		
7	T5310-22652	32기어	1	1	1		1		
8	T5310-22672	시일링	1	1	1		1		
9	08826-06619	니들베어링	1	1	1		1		KOYO RS606619
10	T5310-24521	스러스트칼라	2	2	2		2		
11	04612-00600	스냅링	1	1	1		1		
12	T5310-22702	클러치조합	1	1	1		1		
13	T5310-22712	클러치몸체	1	1	1		1		
14	T5310-22741	피스톤	2	2	2		2		
15	T5310-25642	피스톤링	2	2	2		2		
16	T5310-25651	피스톤링	2	2	2		2		
17	T5310-22761	스프링시트	2	2	2		2		
18	T2670-15182	스프링	32	32	32		32		
19	T5310-22781	클러치판	8	8	8		8		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T130A

파워리버스그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5310-22771	클러치디스크	8	8	8		8		
21	T5310-24491	압력판	2	2	2		2		
22	T5310-22791	스냅링	2	2	2		2		
23	04612-00600	스냅링	2	2	2		2		
24	T5310-22821	간격고무	24	24	24		24		
25	T5310-21521	스러스트칼라	2	2	2		2		
26	08825-56020	니들베어링	1	1	1		1		K 55X60X20
27	T5310-22663	29기어	1	1	1		1		
28	T5310-22672	시일링	1	1	1		1		
29	08101-06011	볼베어링	1	1	1		1		#6011
30	T2615-25621	시일링	4	4	4		4		
31	T2305-21891	스냅링	1	1	1		1		
32	08822-53020	니들베어링	1	1	1		1		NTN K253020S
33	37805-4452-1	커플링	1	1	1		1		
34	05411-00635	스프링핀	1	1	1		1		DIA5*36

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음
<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX100C-T135A

셔틀축그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5139-22633	셔틀축				1			
2	08511-02520	부시				1			
3	09500-25388	오일시일				1			
4	08101-06210	볼베어링				1			
5	T5119-22621	리테이너				1			
6	T4810-22861	스러스트니들베어링				1			
7	08826-06619	니들베어링				2			
8	T5310-23562	29기어				1			
9	T4810-22757	싱크로나이저조합				1			
10	T4810-22664	슬리브조합				1			
11	T4810-22676	콘조합, 1				2			
12	T4810-22681	콘조합, 2				2			
13	T4810-22692	콘조합, 3				2			
14	T4810-22706	리테이너				2			
15	07715-00401	강구				6			
16	T4810-22713	스프링				6			
17	T4810-22722	핀				6			
18	T4810-22732	핀				4			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T135A

하이로우시프트그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	08101-06207	볼베어링	1	1	1		1		#6207
2	08101-06811	볼베어링	2	2	2		2		#6811
3	04611-00720	스냅링	1	1	1		1		DIA72
4	T5310-22722	32기어	1	1	1		1		
5	T5310-21901	클러치조합	1	1	1		1		
6	T5310-21911	클러치 몸체	1	1	1		1		
7	T5310-21921	피스톤	2	2	2		2		
8	T4720-21931	피스톤링, 하이로우	2	2	2		2		
9	04810-00490	오링	2	2	2		2		P49 1종B
10	T4710-24451	스프링, 전후진	2	2	2		2		
11	T4720-21961	스프링시트, 하이로우	2	2	2		2		
12	T5310-21971	클러치디스크	6	6	6		6		
13	T5310-21981	클러치 판	6	6	6		6		
14	T5310-21991	압력판	2	2	2		2		
15	T4720-21901010	스냅링	2	2	2		2		
16	04612-00550	스냅링	2	2	2		2		DIA52
17	T5310-21951	간격고무	12	12	12		12		
18	T5310-22732	30기어	1	1	1		1		
19	08101-06811	볼베어링	2	2	2		2		#6811

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음
<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX100PC-T135A 하이로우시프트그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	04611-00720	스냅링	1	1	1		1		DIA72
21	T5310-22561	30기어	1	1	1		1		
22	04612-00400	스냅링	1	1	1		1		
23	T5310-22622	하이로우축	1	1	1		1		
24	04612-00400	스냅링	1	1	1		1		
25	T5225-26111	시일링	4	4	4		4		
26	T5310-22582	27기어	1	1	1		1		
27	08101-06207	볼베어링	1	1	1		1		#6207

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T140A

1축그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	08101-06210	볼베어링	1	1	1				
2	T5310-22532	32기어	1	1	1				
3	T5310-23831	간격통	1	1	1				
4	T5310-22552	기어축	1	1	1				
5	08511-02520	부시	1	1	1				
6	T5310-22542	36기어	1	1	1				
7	T5310-22512	24기어	1	1	1				
8	T5310-23831	간격통	1	1	1				
9	T5310-22522	28기어	1	1	1				
10	08101-06309	볼베어링	1	1	1				
11	T4810-22822	스냅링	1	1	1				
12	08511-02520	부시	1	1	1				
13	T4682-43731	볼베어링, HC6208HL	1	1	1				
14	05012-01018	평행핀	2	2	2				
15	T5310-22801	베어링커버	1	1	1				
16	01133-51255	와셔붙임볼트	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음
<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

PX1100C-T140A 1축그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	08101-06007	볼베어링				1			
2	T5119-22551	셔틀싱크로기어				1			
3	T4810-22822	스냅링				1			
4	08101-06210	볼베어링				1			
5	T5310-23552	기어축				1			
6	T5310-22532	32기어				1			
7	T5310-23831	간격통				1			
8	08511-02520	부시				1			
9	T5310-22542	36기어				1			
10	T5310-22512	24기어				1			
11	T5310-23831	간격통				1			
12	T5310-22522	28기어				1			
13	T5321-06309	볼베어링				1			
14	08511-02520	부시				1			
15	T4682-43731	볼베어링, HC6208HL				1			
16	05012-01018	평행핀				1			
17	T5310-22801	베어링커버				1			
18	01133-51255	와셔붙임볼트				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1100PC-T140A 1축그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	08101-06210	볼베어링					1		#6210
2	T5310-22532	32기어					1		
3	T5310-23831	간격통					1		
4	T5310-22552	기어축					1		
5	08511-02520	부시					1		MB2520DU
6	T5310-22542	36기어					1		
7	T5310-22512	24기어					1		
8	T5310-23831	간격통					1		
9	T5310-22522	28기어					1		
10	T5321-06309	볼베어링					1		
11	T4810-22822	스냅링					1		
12	08511-02520	부시					1		MB2520DU
13	T4682-43731	볼베어링, HC6208HL					1		
14	05012-01018	평행핀					1		
15	T5310-22801	베어링커버					1		
16	01133-51255	와셔붙임볼트					1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100C-T145A 2축그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-21511	20기어축				1			
2	T4682-26891	니들베어링				1			
3	T4620-25171	스냅링				1			
4	T5310-23621	스플라인보스				1			
5	08101-06310	볼베어링				1			
6	T4920-21521	스러스트칼라				1			
7	T4920-22831	스냅링				1			
8	T5310-23841	니들베어링				1			
9	T5310-21722	33기어				1			
10	T4920-21771	싱크로허브				1			
11	T5310-21781	시프터				2			
12	T5310-21761	싱크로나이져				4			
13	T5310-21791	스프링				4			
14	T4810-21802	싱크로나이저키				6			
15	T4810-22822	스냅링				1			
16	08824-04517	니들베어링				2			
17	T5310-21712	37기어				1			
18	T4810-22852	스냅링				2			
19	T5310-21551	스러스트칼라				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100C-T145A 2축그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5310-21743	25기어				1			
21	T4920-21781	싱크로허브				1			
22	T4810-25771	스냅링				1			
23	08101-06206	볼베어링				1			
24	T5310-23752	29기어축				1			
25	08101-06212	볼베어링				1			
26	T5310-23781	27기어				1			
27	08101-06306	볼베어링				1			
28	04612-00600	스냅링				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T145A 2축그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-21511	20기어축	1	1	1		1		
2	T4682-26891	니들베어링	1	1	1		1		
3	T4620-25171	스냅링	1	1	1		1		
4	T5310-23621	스플라인보스	1	1	1		1		
5	08101-06310	볼베어링	1	1	1		1		
6	T4920-21521	스러스트칼라	1	1	1		1		
7	T4920-22831	스냅링	1	1	1		1		
8	08824-75217	니들베어링	1	1	1		1		K 47X52X17
9	T5310-21722	33기어	1	1	1		1		
10	T4920-21771	싱크로허브	1	1	1		1		
11	T5310-21781	시프터	1	1	1		1		
12	T5310-21761	싱크로나이져	4	4	4		4		
13	T5310-21792	스프링	4	4	4		4		
14	T4810-21802	싱크로나이저키	6	6	6		6		
15	T4810-22822	스냅링	1	1	1		1		
16	08824-04517	니들베어링	2	2	2		2		K40X45X17
17	T5310-21712	37기어	1	1	1		1		
18	T4810-22852	스냅링	2	2	2		2		
19	T5310-21551	스러스트칼라	1	1	1		1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T145A

2축그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5310-21743	25기어	1	1	1		1		
21	T4920-21781	싱크로허브	1	1	1		1		
22	T4810-25771	스냅링	1	1	1		1		
23	T5310-21732	29기어	1	1	1		1		
24	08823-03520	니들베어링	1	1	1		1		KT303520
25	T2305-25191	스러스트간격판	1	1	1		1		
26	04612-00300	스냅링	1	1	1		1		
27	08101-06306	볼베어링	1	1	1		1		#6306

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100C-T150A

후차축그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-23521	25기어				1			
2	T4810-22581	스러스트간격판				2			
3	08823-03716	니들베어링				2			
4	T5310-23592	후진축				1			
5	04811-00390	오링				1			
6	T5119-14291	판				1			
7	01123-50818	와셔붙임볼트				2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T150A

후차축그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-22591	25기어축	1	1	1		1		
2	08101-06304	볼베어링	1	1	1		1		#6304
3	04612-00300	스냅링	1	1	1		1		
4	08101-06206	볼베어링	1	1	1		1		#6206
5	T4920-22241	고정판	1	1	1		1		
6	01123-50816	와셔붙임볼트	1	1	1		1		M8*P1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652P-T155A 뒷차동장치그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4920-26101	차동장치조합				1	1		
1	T4920-26102	차동장치조합	1 NN2400001~	1 NN2300001~	1 NN2200001~	1	1	<--->	
2	T4920-26111	스파이럴베벨기어조합	1	1	1	1	1		
3	T4920-22111	스파이럴베벨피니언	1	1	1	1	1		
4	T4810-26121	스파이럴베벨기어, 37				1	1		
4	T4810-26122	스파이럴베벨기어, 37	1 NN2400001~	1 NN2300001~	1 NN2200001~	1	1	<-0->	
5	T4850-26132	차동케이스, 좌				1	1		
5	T4850-26133	차동케이스, 좌	1 NN2400001~	1 NN2300001~	1 NN2200001~	1	1	<-0->	
6	T4810-26171	차동베벨기어, 22	2	2	2	2	2		
7	T4810-26141	와셔, 1	2	2	2	2	2		
8	T4810-26151	와셔, 2	2	2	2	2	2		
9	T4810-26161	와셔, 3	2	2	2	2	2		
10	T4810-26191	차동피니언, 13	4	4	4	4	4		
11	T4810-26181	와셔, 차동장치피니언	4	4	4	4	4		
12	T4850-26201	차동피니언축, 1	1	1	1	1	1		
13	T4850-26241	차동피니언축, 2	2	2	2	2	2		
14	05712-00512	평행키	2	2	2	2	2		
15	05012-01332	평행핀	2	2	2	2	2		
16	T4810-26212	차동케이스, 우				1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652P-T155A 뒷차동장치그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
16	T4810-26213	차동케이스, 우	1 NN2400001~	1 NN2300001~	1 NN2200001~	1	1	<-0->	
17	T4810-26231	UBS볼트				10	10		
17	T4520-43282	UBS볼트	12 NN2400001~	12 NN2300001~	12 NN2200001~	12	12	<--->	
18	08711-30213	테이퍼롤러베어링	1	1	1	1	1		
19	T4810-26771	차동베어링케이스, 우	1	1	1	1	1		
20	T4810-26811	심	2	2	2	2	2		
21	T4810-26821	심	5	5	5	5	5		
22	T4810-26831	심	2	2	2	2	2		
23	01517-51022	심음볼트	4	4	4	4	4		M10*1.25*22
24	02783-50100	플랜지너트	4	4	4	4	4		M10XP1.25
25	01133-51030	와셔붙임볼트	12	12	12	12	12		M10*1.25
26	T4810-26731	시프트, 차동	1	1	1	1	1		
27	T4810-26751	스프링, 차동	1	1	1	1	1		
28	T4810-26761	차동베어링케이스, 좌	1	1	1	1	1		
29	T4810-26781	테이퍼롤러베어링	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

DK802-T160A 뒷차동고정장치그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4810-26672	차동고정포크	1	1	1	1	1		
2	T4880-26681	차동포크로드				1	1		
2	T4880-26682	차동포크로드	1	1	1	1	1	<--->	
3	05122-50840	두부핀	1	1	1	1	1		
4	04013-50080	평와셔	1	1	1	1	1		M8
5	52300-3411-1	스냅핀	1	1	1	1	1		
5	05511-50220	분할핀	1	1	1	1	1	<--->	2*20
6	09500-18308	오일시일	2	2	2	2	2		TC18308
7	04014-50180	평와셔	2	2	2	2	2		
8	05411-00630	스프링핀	2	2	2	2	2		DIA6*30

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100C-T165A 셔틀포크레버그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4810-22154	셔틀변속포크				1			
2	T5310-22161	포크로드(셔틀)				1			
3	35265-2321-1	스토퍼				1			
4	01123-50816	와셔붙임볼트				1			
5	T4815-21291	스프링				1			
6	07715-00803	강구				1			
7	T4810-44314	변속암, 전륜구동				1			
8	04811-00160	오링				1			
9	04811-00140	오링				1			
10	T4810-22171	스토퍼				1			
11	01023-50816	와셔붙임볼트				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T170A 주변속포크레버그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-21211	주변속커버	1	1	1	1	1		
2	01133-51035	와셔붙임볼트	11	11	11	11	11		M10X1.25
3	05012-01018	평행핀	2	2	2	2	2		
4	T4810-21353	변속암	1	1	1	1	1		
5	T4810-21283	핀	1	1	1	1	1		
6	T5310-21261	포크로드	2	2	2	2	2		
7	T5310-21292	스프링	2	2	2	2	2		
8	07715-00803	강구	2	2	2	2	2		
9	T5310-21242	변속포크 (1,2단)	1	1	1	1	1		
10	T5310-21251	변속포크 (3,4단)	1	1	1	1	1		
11	05411-00628	스프링핀	4	4	4	4	4		
12	09500-18327	오일시일	1	1	1	1	1		
13	T4680-21231	오일시일	1	1	1	1	1		
14	34220-1451-2	리머볼트	1	1	1	1	1		
15	04111-50080	혀붙이와셔	1	1	1	1	1		
16	T5310-21361	변속로드(주변속)	1	1	1	1	1		
17	T5310-64051	주변속 브라켓	1	1	1	1	1		
18	01133-51225	와셔붙임볼트	2	2	2	2	2		M12*P1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T175A 부변속그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4920-23353	스플라인축	1	1	1	1	1		
2	T4710-23501	롤러베어링	1	1	1	1	1		
3	04611-00900	멈춤링	1	1	1	1	1		DIA90
4	T4920-21551	스러스트칼라	1	1	1	1	1		
5	08824-04825	니들베어링	2	2	2	2	2		K40X48X25
6	T5310-23371	31기어	1	1	1	1	1		
7	T4920-23582	스플라인허브	1	1	1	1	1		
8	T5189-23651	시프트	1	1	1	1	1		
9	04612-00350	스냅링	1	1	1	1	1		
10	T4920-23511	43기어	1	1	1	1	1		
11	04612-00750	스냅링	1	1	1	1	1		
12	T4920-23532	24-12기어	1	1	1	1	1		
13	T4880-23521	롤러베어링, NUP212	1	1	1	1	1		
14	04612-00600	스냅링	1	1	1	1	1		
15	08822-53020	니들베어링	1	1	1	1	1		NTN K253020S
16	T2305-21891	스냅링	1	1	1	1	1		
17	T4880-23312	커버	1	1	1	1	1		
18	T4710-23322	튜브핀	2	2	2	2	2		
19	01133-51240	와셔붙임볼트	4	4	4	4	4		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T180A 초저속그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T2630-43011	심, 0.8	99	99	99	99	99		
2	T2630-43021	심, 0.1	99	99	99	99	99		
3	T2630-43031	심, 1.2	99	99	99	99	99		
4	T2630-43041	심, 2.0	99	99	99	99	99		
5	T2630-43051	심, 2.3	99	99	99	99	99		
6	T8713-03101	테이퍼롤러베어링	1	1	1	1	1		
7	T4810-24512	기어, 30	1	1	1	1	1		
8	T4810-23753	간격통	1	1	1	1	1		
9	T4810-23871	심, 0.1	99	99	99	99	99		
10	T4810-23881	심, 0.2	99	99	99	99	99		
11	T4810-23891	심, 0.5	99	99	99	99	99		
12	T8713-03091	테이퍼롤러베어링	1	1	1	1	1		
13	T4810-23662	너트, 42	1	1	1	1	1		
14	04612-00400	스냅링	1	1	1	1	1		
15	T2440-22581	스러스트간격판	1	1	1	1	1		
16	08824-04527	니들베어링	1	1	1	1	1		
17	T5310-23682	34기어	1	1	1	1	1		
18	T4920-23561	스플라인허브	1	1	1	1	1		
19	T5189-23651	시프트	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T180A 초저속그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5310-23691	43-20기어	1	1	1	1	1		
21	08824-55221	니들베어링	1	1	1	1	1		
22	T4880-25171	스냅링	1	1	1	1	1		
23	08101-06308	볼베어링	1	1	1	1	1		#6308
24	04611-00900	멈춤링	1	1	1	1	1		DIA90
25	T4920-23831	간격통	1	1	1	1	1		
26	T4920-23631	23기어축	1	1	1	1	1		
27	T2610-27211	롤러베어링	1	1	1	1	1		
28	T4880-23811	간격통	1	1	1	1	1		
29	T4920-23621	37평기어	1	1	1	1	1		
30	04612-00350	스냅링	1	1	1	1	1		
31	08151-06305	볼베어링	1	1	1	1	1		#6305NR
32	34150-2156-1	간격판	1	1	1	1	1		
33	04612-00250	스냅링	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100C-T185A 부변속,초저속포크레버그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4880-23113	부변속포크				1			
2	T5310-23121	포크로드				1			
3	T4880-23153	초저속포크				1			
4	T4880-23142	초저속포크2				1			
5	07715-00803	강구				2			
6	T4810-21283	핀				1			
7	T5310-21292	스프링				2			
8	05411-00628	스프링핀				1			
9	T4880-21352	변속암				1			
10	T4880-23213	부변속커버				1			
11	05012-01018	평행핀				1			
12	01133-51035	와셔붙임볼트				11			
13	T4880-23232	변속커버				1			
14	05012-01018	평행핀				2			
15	01133-51035	와셔붙임볼트				6			
16	T4880-23132	부변속로드				1			
17	T4680-21231	오일시일				2			
18	09500-18327	오일시일				2			
19	34220-1451-2	리머볼트				2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100C-T185A 부변속,초저속포크레버그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	04111-50080	혀붙이와셔				2			
21	T4810-23171	스토퍼나사				2			
22	02172-50120	너트				2			
23	04724-00120	패킹				2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T185A 부변속,초저속포크레버그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4880-23113	부변속포크	1	1	1		1		
2	T5310-23121	포크로드	2	2	2		2		
3	T4880-23153	초저속포크	1	1	1		1		
4	T4880-23142	초저속포크2	1	1	1		1		
5	07715-00803	강구	2	2	2		2		
6	T4810-21283	핀	1	1	1		1		
7	T5310-21292	스프링	2	2	2		2		
8	05411-00628	스프링핀	2	2	2		2		
9	T4880-21352	변속암	1	1	1		1		
10	T5310-23211	부변속커버	1	1	1		1		
11	05012-01018	평행핀	2	2	2		2		
12	01133-51035	와셔붙임볼트	11	11	11		11		M10X1.25
13	T4920-23232	변속커버	1	1	1		1		
14	05012-01018	평행핀	1	1	1		1		
15	01133-51035	와셔붙임볼트	1	1	1		1		M10X1.25
16	T4920-23132	부변속로드	1	1	1		1		
17	T4680-21231	오일시일	2	2	2		2		
18	09500-18327	오일시일	2	2	2		2		
19	34220-1451-2	리머볼트	2	2	2		2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T185A 부변속,초저속포크레버그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량 A	B	C	D	E	I.C	비고
20	04111-50080	혀붙이와셔	2	2	2		2		
21	T4810-23171	스토퍼나사	2	2	2		2		
22	02172-50120	너트	2	2	2		2		
23	04724-00120	패킹	2	2	2		2		T2.0
24	T4682-69401	안전스위치조합	1	1	1		1		
25	04717-01600	시일와셔	1	1	1		1		
26	T5210-38771	오일온도센서	1	1	1		1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100C-T190A PT0클러치그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-25601	PT0클러치조합				1			
2	T4810-25613	클러치몸체				1			
3	T4810-25622	피스톤				1			
4	T4810-25631	피스톤링				1			
5	T4810-25641	피스톤링				1			
6	T4810-25652	브레이크판				1			
7	T4810-25663	되돌림판				1			
8	T4810-25672	스프링				6			
9	T5310-25681	압력판				1			
10	T4810-25693	스냅링				1			
11	T4810-25701	클러치디스크				6			
12	T4810-25713	클러치판				5			
13	08101-06007	볼베어링				1			
14	T4810-25731	시일링				2			
15	T4810-25742	스플라인허브				1			
16	T4880-25752	PT0클러치축				1			
17	08822-02617	니들베어링				1			
18	T4810-25771	스냅링				1			
19	05411-02010	스프링핀				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100C-T190A PT0클러치그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4810-25781	니들베어링				1			
21	04612-00350	스냅링				1			
22	04611-00620	멈춤링				1			
23	T2360-44591	전륜구동축스냅링, 1				1			
24	T5310-25511	PT0 클러치 브라켓				1			
25	01133-51240	와셔붙임볼트				4			
26	T4810-25541	볼베어링				1			
27	38455-2314-1	와셔				1			
28	38430-2554-1	스냅링				1			
29	04611-00620	멈춤링				1			
30	37805-4452-1	커플링				1			
31	05411-00635	스프링핀				1			
32	T4880-22643	PT0구동축				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T190A PT0클러치그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-25601	PT0클러치조합	1	1	1		1		
2	T4810-25613	클러치몸체	1	1	1		1		
3	T4810-25622	피스톤	1	1	1		1		
4	T4810-25631	피스톤링	1	1	1		1		
5	T4810-25641	피스톤링	1	1	1		1		
6	T4810-25652	브레이크판	1	1	1		1		
7	T4810-25663	되돌림판	1	1	1		1		
8	T4810-25672	스프링	6	6	6		6		
9	T5310-25681	압력판	1	1	1		1		
10	T4810-25693	스냅링	1	1	1		1		
11	T4810-25701	클러치디스크	6	6	6		6		
12	T4810-25713	클러치판	5	5	5		5		
13	08101-06007	볼베어링	1	1	1		1		
14	T4810-25731	시일링	2	2	2		2		
15	T4810-25742	스플라인허브	1	1	1		1		
16	T4880-25752	PT0클러치축	1	1	1		1		
17	08822-02617	니들베어링	1	1	1		1		KT202617
18	T4810-25771	스냅링	1	1	1		1		
19	05411-02010	스프링핀	1	1	1		1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T190A PT0클러치그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4810-25781	니들베어링	1	1	1		1		
21	04612-00350	스냅링	1	1	1		1		
22	04611-00620	멈춤링	1	1	1		1		
23	T2360-44591	전륜구동축스냅링, 1	1	1	1		1		
24	T5310-25511	PT0 클러치 브라켓	1	1	1		1		
25	01133-51240	와셔붙임볼트	4	4	4		4		
26	T4810-25541	볼베어링	1	1	1		1		
27	38455-2314-1	와셔	1	1	1		1		
28	38430-2554-1	스냅링	1	1	1		1		
29	04611-00620	멈춤링	1	1	1		1		
30	37805-4452-1	커플링	1	1	1		1		
31	05411-00635	스프링핀	1	1	1		1		DIA5*36
32	T5310-22641	PT0구동축	1	1	1		1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D62-T195A PTO포크그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4810-25912	PTO변환포크				1	1		
1	T4810-25913	PTO변환포크	1	1	1	1	1	<----	
2	T4810-25931	PTO변환포크로드	1	1	1	1	1		
3	07715-03211	강구	1	1	1	1	1		11/32"
4	62331-1853-2	스프링	1	1	1	1	1		
5	T4810-25942	변속암	1	1	1	1	1		
6	04811-00160	오링	1	1	1	1	1		DIA15.8
7	T4620-44331	스토퍼	1	1	1	1	1		
8	01123-50816	와셔붙임볼트	1	1	1	1	1		M8*P1.25
9	T4810-25951	PTO변환고정볼트	1	1	1	1	1		
10	04717-01000	시일와셔				1	1		M10
10	04717-00800	시일와셔	1	1	1	1	1	<----	M8

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

DK802-T200A PTO축그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	08711-30206	테이퍼롤러베어링				1	1		
1	08100-00026	볼베어링, B/L307	1	1	1	1	1	<-X->	KOYO,M6307
2	T4880-25231	기어, 20	1	1	1	1	1		
3	T4880-25241	기어, 16	1	1	1	1	1		
4	T4880-25221	PTO구동축				1	1		
4	T4880-25222	PTO구동축	1	1	1	1	1	<-X->	
5	08711-30207	테이퍼롤러베어링				1	1		#30207
5	T4880-25321	볼베어링, 6308R				1	1	<--->	
5	T8110-63081	볼베어링(6308HL1)	1	1	1	1	1	<--->	
5	T4880-25321	볼베어링, 6308R	1	1	1	1	1	<----	
6	08101-06207	볼베어링	1	1	1	1	1		#6207
7	T4810-25801	베어링스토퍼	1	1	1	1	1		
8	01123-50816	와셔붙임볼트	2	2	2	2	2		M8*P1.25
9	T4810-25792	평기어, 33				1	1		
9	T4810-25794	평기어, 33	1	1	1	1	1	<--->	
10	T4880-25312	PTO축	1	1	1	1	1		
11	T4620-25442	오일시일	1	1	1	1	1		
12	T4620-25452	오일시일	1	1	1	1	1		
13	T4620-25383	슬리브	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

DK802-T200A PT0축그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
14	T4880-25321	볼베어링, 6308R				1	1		
14	T8110-63081	볼베어링(6308HL1)	1	1	1	1	1	<--->	
15	04611-00900	멈춤링	1	1	1	1	1		DIA90
16	08101-06008	볼베어링	1	1	1	1	1		#6008
17	T4880-25331	인너링				1	1		
17	T4880-25332	인너링	1	1	1	1	1	<--->	
18	08824-55221	니들베어링	1	1	1	1	1		
19	T4880-25171	스냅링	1	1	1	1	1		
20	T4880-25141	기어, 43	1	1	1	1	1		
21	08101-16013	볼베어링	1	1	1	1	1		
22	04611-01000	스냅링	1	1	1	1	1		
23	08101-06013	볼베어링	1	1	1	1	1		#6013
24	04612-00650	스냅링	1	1	1	1	1		
25	T4880-25131	기어, 47	1	1	1	1	1		
26	T4880-25061	스플라인허브				1	1		
26	T4880-25062	스플라인허브	1	1	1	1	1	<----	
27	T4710-25151	시프트, PT0	1	1	1	1	1		
28	T4880-25341	인너링				1	1		
28	T4880-25342	인너링	1	1	1	1	1	<--->	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

DK802-T200A PT0축그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
29	08824-04825	니들베어링	1	1	1	1	1		K40X48X25
30	T4880-25121	기어, 50	1	1	1	1	1		
31	T4810-25091	스러스트간격판	1	1	1	1	1		
32	T2610-23811	롤러베어링				1	1		
32	08100-00026	볼베어링, B/L307	1	1	1	1	1	<-X->	KOYO,M6307
33	T4810-21621	너트, 32	1	1	1	1	1		
34	T4880-25431	PT0베어링케이스				1	1		
34	T4880-25432	PT0베어링케이스	1	1	1	1	1	<-X->	
35	05012-01018	평행핀	2	2	2	2	2		
36	04512-50120	스프링와셔	4	4	4	4	4		M12
37	01173-51280	볼트				2	2		M12P1.25*80
37	01173-51280	볼트	2	2	2	2	2	<-X->	M12P1.25*80

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T205A PTO변속장치그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4880-25414	PTO케이스	1	1	1	1	1		
2	05012-01018	평행핀	2	2	2	2	2		
3	01133-51240	와셔붙임볼트	4	4	4	4	4		
4	01133-51250	와셔붙임볼트	2	2	2	2	2		
5	T4880-25261	볼트, M12X155	4	4	4	4	4		
6	04512-50120	스프링와셔	4	4	4	4	4		M12
7	T5310-25901	오일게이지	1	1	1	1	1		
8	T4880-25811	PTO포크	1	1	1	1	1		
9	T4880-25831	포크로드	1	1	1	1	1		
10	07715-00401	강구	1	1	1	1	1		
11	T4620-25821	스프링	1	1	1	1	1		
12	T4880-25842	변속암, PTO	1	1	1	1	1		
13	04811-00150	오링	1	1	1	1	1		
14	34150-2435-1	스토퍼	1	1	1	1	1		
15	05411-00635	스프링핀	1	1	1	1	1		DIA5*36
16	01123-50820	와셔붙임볼트	1	1	1	1	1		M8*P1.25
17	T4880-65482	PTO판	1	1	1	1	1		
18	T4810-25452	오일게이지안내	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100C-T210A 전륜구동축그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	08101-06306	볼베어링				1			
2	T4810-24561	기어, 37				1			
3	T4880-24581	전륜구동축, 1				1			
4	T4887-27511	주차브레이크디스크				3			
5	08101-06207	볼베어링				1			
6	T4810-25801	베어링스토퍼				1			
7	01123-50820	와셔붙임볼트				2			
8	T4810-24662	커플링				1			
9	05411-00838	스프링핀				1			
10	T4920-46202	배속턴축				1			
11	T4710-21931	시일링				1			
12	T4880-46122	브라켓, 4WDXQT				1			
13	T4710-23322	튜브핀				2			
14	01133-51270	와셔붙임볼트				1			
15	08101-06307	볼베어링				1			
16	T4710-22761	스러스트간격판				1			
17	08824-04825	니들베어링				1			
18	T2185-22531	스러스트간격판				1			
19	04612-00400	스냅링				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100C-T210A 전륜구동축그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4920-46131	27평기어				1			
21	T4920-24402	클러치조합(4WD/QT)				1			
22	T4920-24411	클러치몸체(4WD)				1			
23	T4920-24421	피스톤(4WD)				2			
24	T4720-21931	피스톤링, 하이로우				2			
25	04811-00460	오링				2			
26	T4710-24451	스프링, 전후진				2			
27	T5189-24461	스프링시트				2			
28	T4880-24471	클러치디스크				10			
29	T4880-24481	클러치판				10			
30	T4880-24492	압력판, 전후진				2			
31	T4710-24511	멈춤링				2			
32	04612-00500	스냅링				2			
33	T4920-46141	21평기어				1			
34	08101-06006	볼베어링				1			
35	T8110-62061	볼베어링(6206HL1)				1			
36	T4880-46151	평기어, 22				1			
37	T4880-46221	아이들기어축, 배속				1			
38	T4880-46161	평기어, 28				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100C-T210A 전륜구동축그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량 A	B	C	D	E	I.C	비고
39	T5189-24632	전륜구동축, 2				1			
40	04612-00300	스냅링				3			
41	T4682-06206	볼베어링				1			
42	T4815-14772	오일시일, TC30X62X11				1			
43	04611-00620	멈춤링				1			
44	T4810-25541	볼베어링				1			
45	04611-00620	멈춤링				1			
46	T4810-24541	스러스트간격판				2			
47	08823-54220	니들베어링				2			
48	T4810-24522	기어, 25				1			
49	T4810-24531	전륜구동아이들축				1			
50	T4810-22601	고정볼트				1			
51	04717-01000	시일와셔				1			
52	T4810-45713	연결튜브				2			
53	04811-00090	오링				4			
54	T4880-46301	커버, 4WDXQT				1			
55	01123-50825	와셔붙임볼트				4			
56	04811-00340	오링				1			
57	01133-51280	와셔붙임볼트				2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T210A 전륜구동축그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	08101-06306	볼베어링	1	1	1		1		#6306
2	T4810-24561	기어, 37	1	1	1		1		
3	T4880-24581	전륜구동축, 1	1	1	1		1		
4	T4887-27511	주차브레이크디스크	3	3	3		3		
5	08101-06207	볼베어링	1	1	1		1		#6207
6	T4810-25801	베어링스토퍼	1	1	1		1		
7	01123-50820	와셔붙임볼트	2	2	2		2		M8*P1.25
8	T4810-24662	커플링	1	1	1		1		
9	05411-00838	스프링핀	1	1	1		1		
10	T4920-46202	배속턴축	1	1	1		1		
11	T4710-21931	시일링	3	3	3		3		
12	T4880-46122	브라켓, 4WDXQT	1	1	1		1		
13	T4710-23322	튜브핀	2	2	2		2		
14	01133-51270	와셔붙임볼트	1	1	1		1		M12*1.25
15	08101-06307	볼베어링	1	1	1		1		#6307
16	T4710-22761	스러스트간격판	1	1	1		1		
17	08824-04825	니들베어링	1	1	1		1		K40X48X25
18	T2185-22531	스러스트간격판	1	1	1		1		
19	04612-00400	스냅링	1	1	1		1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음


MX100PC-T210A 전륜구동축그룹



No.	부품번호	부품명	수량 A	B	C	D	E	I.C	비고
20	T4920-46131	27평기어	1	1	1		1		
21	T4920-24402	클러치조합(4WD/QT)	1	1	1		1		
22	T4920-24411	클러치몸체(4WD)	1	1	1		1		
23	T4920-24421	피스톤(4WD)	2	2	2		2		
24	T4720-21931	피스톤링, 하이로우	2	2	2		2		
25	04811-00460	오링	2	2	2		2		
26	T4710-24451	스프링, 전후진	2	2	2		2		
27	T5189-24461	스프링시트	2	2	2		2		
28	T4880-24471	클러치디스크	10	10	10		10		
29	T4880-24481	클러치판	10	10	10		10		
30	T4880-24492	압력판, 전후진	2	2	2		2		
31	T4710-24511	멈춤링	2	2	2		2		
32	04612-00500	스냅링	2	2	2		2		
33	T4920-46141	21평기어	1	1	1		1		
34	08101-06006	볼베어링	1	1	1		1		#6006
35	T8110-62061	볼베어링(6206HL1)	1	1	1		1		
36	T4880-46151	평기어, 22	1	1	1		1		
37	T4880-46221	아이들기어축, 배속	1	1	1		1		
38	T4880-46161	평기어, 28	1	1	1		1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T210A 전륜구동축그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
39	T5189-24632	전륜구동축, 2	1	1	1		1		
40	04612-00300	스냅링	3	3	3		3		
41	04611-00620	멈춤링	1	1	1		1		
42	08101-06206	볼베어링	1	1	1		1		#6206
43	T4815-14772	오일시일, TC30X62X11	1	1	1		1		
44	04611-00620	멈춤링	1	1	1		1		
45	T4682-06206	볼베어링	1	1	1		1		
46	T4810-24541	스러스트간격판	2	2	2		2		
47	08823-54220	니들베어링	2	2	2		2		KOYO VS35/20
48	T4810-24522	기어, 25	1	1	1		1		
49	T4810-24531	전륜구동아이들축	1	1	1		1		
50	T4810-22601	고정볼트	1	1	1		1		
51	04717-01000	시일와셔	1	1	1		1		M10
52	T4810-45713	연결튜브	2	2	2		2		
53	04811-00090	오링	4	4	4		4		
54	T4880-46301	커버, 4WDXQT	1	1	1		1		
55	01123-50825	와셔붙임볼트	4	4	4		4		M8*P1.25
56	04811-00340	오링	1	1	1		1		P34
57	01133-51280	와셔붙임볼트	2	2	2		2		M12*1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T210A 전륜구동축그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량 A	B	C	D	E	I.C	비고
58	T4920-69701	차속센서	1	1	1		1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T235A 브레이크케이스그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-26612	브레이크케이스조합(좌)	1	1	1	1	1		
1	T5310-26613	브레이크케이스조합(좌)	1	1	1	1	1	<----	
2	T5310-26421	브레이크케이스(좌)	1	1	1	1	1		
3	T5310-26442	브레이크피스톤	1	1	1	1	1		
3	T4810-26442	브레이크피스톤	1	1	1	1	1	<----	
4	T4810-26471	브레이크판	3	3	3	3	3		
5	T4810-26481	브레이크판	3	3	3	3	3		
6	T4810-26461	케이스링	1	1	1	1	1		
7	T4810-26451	피스톤링	1	1	1	1	1		
8	05012-01356	평행핀	3	3	3	3	3		
9	05012-01325	평행핀	2	2	2	2	2		
10	T4810-67261	브리더	1	1	1	1	1		
11	T4810-67271	고무캡	1	1	1	1	1		
12	T4710-26511	지지핀	3	3	3	3	3		
13	T2670-15182	스프링	3	3	3	3	3		
14	T4710-25481	조정판, 2.15	1	1	1	1	1		
15	T4710-25491	조정판, 2.35	1	1	1	1	1		
16	T5310-26622	브레이크케이스조합(우)	1	1	1	1	1		
16	T5310-26623	브레이크케이스조합(우)	1	1	1	1	1	<----	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T235A 브레이크케이스그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
17	T5310-26431	브레이크케이스(우)	1	1	1	1	1		
18	T4850-26561	부시	2	2	2	2	2		
19	05012-01363	평행핀	4	4	4	4	4		
20	05012-01356	평행핀	12	12	12	12	12		
21	T2670-15182	스프링	6	6	6	6	6		
22	T4710-26511	지지핀	6	6	6	6	6		
23	T5310-26442	브레이크피스톤	1	1	1	1	1		
23	T4810-26442	브레이크피스톤	1	1	1	1	1	<----	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T240A 뒷차축케이스그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-26322	뒷차축케이스	2	2	2	2	2		
2	T4810-26551	오링	2	2	2	2	2		
3	T4850-26491	심음볼트	7	7	7	7	7		
4	04512-50140	스프링와셔	24	24	24	24	24		
5	02176-50140	너트	7	7	7	7	7		M14*P1.5
6	T4850-26501	볼트	17	17	17	17	17		
7	04811-11300	오링	2	2	2	2	2		
8	T4850-26344	차축베어링커버, 뒤	1	1	1	1	1		
9	01133-51245	와셔붙임볼트	8	8	8	8	8		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T245A

뒷차축그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4850-26313	뒷차축	2	2	2	2	2		
1	T4851-26311	뒷차축	2	2	2	2	2	<--->	
2	T4850-26352	오일시일	2	2	2	2	2		
3	08101-06215	볼베어링	2	2	2	2	2		
4	T4850-26331	너트	2	2	2	2	2		
5	T5310-26362	유성기어지지	2	2	2	2	2		
6	T5310-26391	칼라	12	12	12	12	12		
7	T5310-26382	유성기어축	6	6	6	6	6		
8	05411-00825	스프링핀	6	6	6	6	6		
9	T5310-26531	간격판	6	6	6	6	6		
10	T5310-26541	롤러	126	126	126	126	126		
11	T5310-26401	유성기어	6	6	6	6	6		
12	T5310-26411	56인터널기어	2	2	2	2	2		
13	T4810-26371	고정판	2	2	2	2	2		
14	T4810-26571	UBS볼트	2	2	2	2	2		
15	T4850-26714	기어축, 13 좌	1	1	1	1	1		
16	T4850-26724	기어축, 13 우	1	1	1	1	1		
17	T4810-26912	심음볼트	16	16	16	16	16		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652P-T295A 클러치그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4920-14302	클러치조합	1	1	1		1		
2	05012-01016	평행핀	3	3	3		3		
3	01123-50816	와셔붙임볼트					9		M8*P1.25
3	01123-50816	와셔붙임볼트	6	6	6		6	<--->	M8*P1.25
4	T4850-14211	심음볼트	2	2	2		2		
5	T4240-14081	너트	2	2	2		2		
6	04512-50120	스프링와셔	2	2	2		2		M12
7	01177-51240	와셔붙임볼트	1	1	1		1		M12XP1.25(9T /스프링
8	01177-51250	와셔붙임볼트	1	1	1		1		M12XP1.25(9T)
9	01177-51265	와셔붙임볼트	5	5	5		5		M12XP1.25(9T /스프링
10	01177-51275	와셔붙임볼트	4	4	4		4		M12XP1.25(9T /스프링
11	01574-51250	심음볼트	2	2	2		2		
12	02176-50120	너트	2	2	2		2		M12*1.25
13	04013-50120	평와셔	2	2	2		2		M12

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D701-T295A 클러치그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4887-14301	클러치디스크조합				1			
1	T5189-14301	CER클러치디스크조합				1		<-X->	
1	T5189-14302	클러치 디스크 조합				1		<--->	
2	T4887-14501	클러치커버조합				1			
2	T5189-14501	CER클러치커버조합				1		<-X->	
3	13951-9155-2	심음볼트				2			
4	04512-50080	스프링와셔				2			
5	02156-50080	너트				2			
6	01123-50818	와셔붙임볼트				6			
7	T4850-14211	심음볼트				2			
8	T4240-14081	너트				2			
8	02176-50120	너트				2		<-0->	
9	04512-50120	스프링와셔				2			
10	01176-51240	볼트				1			
10	01177-51240	와셔붙임볼트				1		<--->	
11	01176-51250	볼트				1			
11	01177-51250	와셔붙임볼트				1		<--->	
12	01176-51265	볼트				5			
12	01177-51265	와셔붙임볼트				5		<--->	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D701-T295A 클러치그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
13	01176-51275	볼트				4			
13	01177-51275	와셔붙임볼트				4		<--->	
14	01574-51250	심음볼트				2			
15	02176-50120	너트				2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T2451A 셔틀밸브그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5318-34062	스티어링튜브조합T	1	1	1		1		
2	01123-50820	와셔붙임볼트	2	2	2		2		M8*P1.25
3	T5210-36681	죠인트볼트(필터)	1	1	1		1		
4	04810-00220	오링	2	2	2		2		DIA21.8
5	T5310-37441	셔틀밸브조합	1	1	1		1		
6	01123-50870	와셔붙임볼트	5	5	5		5		
7	T4810-45761	엘보우	2	2	2		2		
8	T4850-45161	엘보우	1	1	1		1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX100PC-T2451A 셔틀밸브그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5318-34062	스티어링튜브조합T	1				1		
2	01123-50820	와셔붙임볼트	2				2		M8*P1.25
3	T5210-36681	죠인트볼트(필터)	1				1		
4	04810-00220	오링	2				2		DIA21.8
5	T5320-37441	셔틀밸브조합	1				1		
6	01123-50870	와셔붙임볼트	5				5		
7	T4810-45761	엘보우	2				2		
8	T4850-45161	엘보우	1				1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100C-T2456A 셔틀,PT0레버그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5320-66111	셔틀레버1				1			
2	05411-00836	스프링핀				1			
3	07811-11215	와이어				1			
4	T4880-63151	레버 2, 그라운드PT0				1			
5	05411-00635	스프링핀				1			
6	T4880-63122	레버, 1그라운드PT0				1			
7	05122-50822	두부핀				1			
8	04013-50080	평와셔				1			
9	05515-51000	스냅핀				1			
10	05515-50800	스냅핀				1			
11	T4880-63132	그라운드PT0브라켓				1			
12	T4810-65131	축				1			
13	04014-50140	평와셔				1			
14	T4880-65441	레버 1, PT0				1			
15	04011-50180	평와셔				2			
16	04612-00180	스냅링				1			
17	T4880-65421	로드 1, PT0				1			
18	05122-50822	두부핀				2			
19	T4710-66531	레버 1, 수평				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100C-T2456A 셔틀,PT0레버그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	01023-50616	와셔붙임볼트				2			
21	04013-50080	평와셔				2			
22	05515-50800	스냅핀				2			
23	01123-50820	와셔붙임볼트				2			
24	T5320-65761	셔틀브라켓				1			
25	T4620-50592	쿠션고무, 앞그릴브라켓				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100C-T225A 유압실린더그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	110084004	MLS 밸브 (MORE STEPS M22)				1			
2	01123-50835	와셔붙임볼트				2			
3	T4935-35031	복동밸브조합				2			
4	T4935-35041	디텐트복동밸브조합				1			
5	T4930-37861	심음볼트				2			
6	50541-5115-1	너트				2			
7	T5310-37471	커버				1			
8	T4930-46412	밸브커버조합				1			
9	04810-00120	오링				2			
10	04810-00723	0링				1			
11	04810-00120	오링				3			
12	T4620-66161	연결관				1			
13	T4816-43101	급유마개조합				1			
14	37805-4350-1	평행핀				2			
15	01133-51235	와셔붙임볼트				12			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T225A 유압실린더그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4980-37153	유로환조합		1	1		1		
1	T4920-37153	유로환조합		1	1		1	<-0->	
2	T4720-37131	컨트롤밸브		1	1		1		
2	T5310-37101	컨트롤밸브		1	1		1	<-0->	
3	T4720-37142	육각볼트		4	4		4		
3	T4363-37141	육각볼트		3	3		3	<-0->	
4	T4935-35031	복동밸브조합		2	2		2		
5	T4935-35041	디텐트복동밸브조합		1	1		1		
6	T4930-37861	심음볼트		2	2		2		
7	50541-5115-1	너트		2	2		2		
8	T5310-37471	커버		1	1		1		
9	T4935-46941	연결관		1	1		1		
10	T4930-46412	밸브커버조합		1	1		1		
11	04810-00120	오링		3	3		3		
12	04810-06250	O링		2	2		2		
13	T4810-45761	엘보우		1	1		1		
14	T5310-34621	되돌림튜브조합		1	1		1		
14	T5310-34721	유압튜브(승강)		1	1		1	<-0->	
15	T4810-47131	연결관		1	1		1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T225A 유압실린더그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
15	T5310-45331	커넥터		1	1		1	<-0->	
16	T4620-66161	연결관		1	1		1		
16	T5310-39721	콘넥터T		1	1		1	<-0->	
17	T4816-43101	급유마개조합		1	1		1		
18	37805-4350-1	평행핀		2	2		2		
19	01133-51235	와셔붙임볼트		11	11		11		M12*P1.25
20	T4920-39932	타이로드		1	1		1		
21	02118-50100	너트		1	1		1		M10*P1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX80PC-T225A 유압실린더그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4980-37153	유로환조합	1						
1	T4920-37153	유로환조합	1					<-0->	
2	T4720-37131	컨트롤밸브	1						
2	T5310-37101	컨트롤밸브	1					<-0->	
3	T4720-37142	육각볼트	4						
3	T4363-37141	육각볼트	3					<-0->	
4	T4935-35031	복동밸브조합	2						
5	T4935-35041	디텐트복동밸브조합	1						
6	T4930-37861	심음볼트	2						
7	50541-5115-1	너트	2						
8	T5310-37471	커버	1						
9	T4935-46941	연결관	1						
10	T4930-46412	밸브커버조합	1						
11	04810-00120	오링	3						
12	04810-06250	O링	2						
13	T4810-45761	엘보우	1						
14	T5310-34621	되돌림튜브조합	1						
14	T5310-34721	유압튜브(승강)	1					<-0->	
15	T4810-47131	연결관	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX80PC-T225A 유압실린더그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
15	T5310-45331	커넥터	1					<-0->	
16	T4720-37191	플러그	1						
16	T4420-37361	엘보우	1					<-0->	
17	T4816-43101	급유마개조합	1						
18	37805-4350-1	평행핀	2						
19	01133-51235	와셔붙임볼트	11						
20	T4920-39932	타이로드	1						
21	02118-50100	너트	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100C-T230A 유압승강암그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4877-46403	승강암, 우				2			
2	T4816-37321	유압로드				1			
3	T4816-37441	유압암				1			
4	T4816-37421	핀				1			
5	T4816-37461	와셔				2			
6	T5310-37311	피스톤				1			
7	T5310-37301	실린더				1			
8	T4920-37431	유압암축				1			
9	T4520-14163	볼트				6			
10	04512-50140	스프링와셔				6			
11	T2610-37453	고정나사				1			
12	04612-00550	스냅링				1			
13	04810-00140	오링				1			
14	04811-00550	오링				1			
15	T4930-55701	오일시일				2			
16	04810-01000	0링				2			
17	T4920-37351	백업링				2			
18	05411-01065	스프링핀				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T230A 유압승강암그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4877-46403	승강암, 우	2	2	2		2		
2	T4816-37321	유압로드	1	1	1		1		
3	T4816-37441	유압암	1	1	1		1		
4	T4816-37461	와셔	2	2	2		2		
5	T5310-37311	피스톤	1	1	1		1		
6	T4816-37302	실린더	1	1	1		1		
7	T4920-37431	유압암축	1	1	1		1		
8	T4520-14163	볼트	6	6	6		6		
9	04512-50140	스프링와셔	6	6	6		6		
10	T2610-37453	고정나사	1	1	1		1		
11	04612-00550	스냅링	2	2	2		2		DIA52
12	04810-00140	오링	1	1	1		1		1B,P14
13	04811-00550	오링	1	1	1		1		
14	09500-55729	오일시일	2	2	2		2		55x72x9
15	04810-01000	0링	2	2	2		2		1종B
16	T4920-37351	백업링	2	2	2		2		
17	05411-01065	스프링핀	1	1	1		1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100C-T231A 유압실린더몸체그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5320-37501	유압실린더				1			
2	08511-05540	부시				2			
3	08511-06060	부시				1			
4	08511-06030	부시				1			
5	08511-01625	부시				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T231A 유압실린더몸체그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-37501	유압실린더	1	1	1		1		
1	T5310-37502	유압실린더	1	1	1		1	<-0->	
2	08511-05540	부시	2	2	2		2		
3	08511-06060	부시	1	1	1		1		
4	08511-06030	부시	1	1	1		1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652-T232A 유압장치1그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T2610-39212	클러치허브1				1			
2	T2610-39202	CLUTCH				2			
3	T2610-39281	플랜지				1			
4	T2610-39222	클러치허브2				1			
5	T4930-39301	유압레버지지대				1			
6	T4930-39271	축				1			
7	T4816-39261	조정레버				1			
8	T4930-39291	피트만암				1			
9	01053-50640	볼트				2			
10	01123-50855	와셔붙임볼트				2			
11	T2610-39252	육각볼트				2			
12	01123-50825	와셔붙임볼트				2			
13	04612-00160	스냅링				1			
14	T2610-39233	스프링				2			
15	04811-00120	오링				1			
16	04811-00210	오링				1			
17	04811-00250	오링				1			
18	06613-10010	그리스니플				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D581-T233A 유압장치2그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4816-39351	조정레버				1			
1	T4816-39352	조정레버				1		<--->	
2	04612-00160	스냅링				3			
3	04724-00180	패킹				2			
4	T4816-39401	핀				1			
5	T2610-39411	롤러, 3				2			
6	T2610-39422	고정나사				1			
7	T2610-39431	오일시일				1			
7	44512-4663-1	클러치시일				1		<-0->	
8	T2610-39441	링크4				1			
9	T4816-39451	축				1			
10	05411-00635	스프링핀				1			
11	T2610-39462	캠				1			
11	T2610-39463	캠				1		<--->	
12	04613-50070	스냅링				2			
13	T2610-39472	링크, 1				1			
13	T2610-39473	링크1				1		<--->	
14	T2610-39481	링크2				1			
15	T2610-39491	롤러, 4				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D581-T233A 유압장치2그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
16	04011-50100	평와셔				1			
17	T2610-39511	핀				1			
18	T2610-39521	롤러, 1				1			
19	T2610-39531	롤러, 2				1			
20	T4816-39551	타이로드				1			
21	T2610-39562	암				1			
22	T2610-39572	고정나사				1			
23	T4816-39581	캠				1			
24	T2610-39601	핀				1			
25	02114-50060	너트				1			
26	T4816-39611	링크, 3				1			
27	T4816-39621	레버, 2				1			
28	02114-50080	너트				1			
29	T2610-39631	볼트				1			
30	04612-00150	스냅링				1			
31	T4816-39651	핀				1			
32	T4816-39661	핀				1			
33	T2610-39672	스프링				1			
34	T4816-39681	링크				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D581-T233A 유압장치2그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
35	04613-50060	스냅링				4			
36	41162-4283-1	이송축간격판				1			
37	04810-00160	오링				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D581-T234A 톱링크브라켓그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T2610-39911	판				1			
2	T4816-39821	롤러				1			
3	T4816-39861	플랜지				1			
4	T4816-39851	볼트				1			
5	T4816-39841	커버				1			
6	T2610-39951	크랭크				1			
7	T4816-39801	톱링크브라켓				1			
8	T4816-39931	타이로드				1			
9	01123-50835	와셔붙임볼트				1			
10	T2610-39422	고정나사				1			
11	02118-50100	너트				1			
12	T4260-27691	고정너트				1			
13	T4816-39912	로크와셔				2			
14	04613-50070	스냅링				1			
15	T4816-39901	핀				1			
16	T4816-39921	핀, 2				1			
17	350058000	스프링				1			
17	T5310-38001	스프링				1		<--->	
18	04811-00240	오링				2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D581-T234A 톱링크브라켓그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
19	05411-00636	스프링핀				2			
20	05411-00625	스프링핀				1			
21	T2610-39921	롤러				1			
22	06613-20010	그리스니플				2			
22	06613-10010	그리스니플				3		<-0->	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음
<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652P-T234A 톱링크브라켓그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T2610-39911	판	1	1	1		1		
2	T4816-39821	롤러	1	1	1		1		
3	T4816-39861	플랜지	1	1	1		1		
4	T4816-39851	볼트	1	1	1		1		
5	T4816-39841	커버	1	1	1		1		
6	T4816-39801	톱링크브라켓	1	1	1		1		
7	T2610-39921	롤러	1	1	1		1		
8	01123-50835	와셔붙임볼트	1	1	1		1		M8X1.25
9	T2610-39422	고정나사	1	1	1		1		
10	06613-20010	그리스니플					2		
10	06613-10010	그리스니플	3	3	3		3	<-0->	A-M6F
11	T4260-27691	고정너트	1	1	1		1		
12	T4816-39912	로크와셔	2	2	2		2		
13	T4816-39901	핀	1	1	1		1		
14	T4816-39921	핀, 2	1	1	1		1		
15	350058000	스프링	1	1	1		1		
15	T5310-38001	스프링	1	1	1		1	<--->	
16	04811-00240	오링	2	2	2		2		P24
17	05411-00636	스프링핀	2	2	2		2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652-T287A 스티어링실린더그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4930-45201	조향실린더조합				1	1		
1	T4930-45301	스티어링실린더조합	1	1	1	1	1	<--->	
2	T4930-45211	실린더브라켓				2	2		
2	T4930-45211BB	실린더브라켓	2	2	2	2	2	<-X->	
3	01173-51400	볼트	4	4	4	4	4		
4	04512-50140	스프링와셔	4	4	4	4	4		
5	05511-50335	분할핀	2	2	2	2	2		DIA3*35
6	T4520-63603	볼조인트조합				2	2		
6	T4520-63603BB	볼죠인트조합	2	2	2	2	2	<-X->	
6	T4520-63604	볼조인트조합	2	2	2	2	2	<----	
7	T4520-63971	평행핀	2	2	2	2	2		
8	T4620-66161	연결관	2	2	2	2	2		
9	T4520-63613	볼조인트조합	1	1	1	1	1		
10	T4520-63624	타이로드조합	1	1	1	1	1		
11	T4520-63623006	더스트 카바	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

DK802-T320A 오일주유튜브그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4620-35012	패킹	1	1	1	1	1		
2	01133-51018	와셔붙임볼트	2	2	2	2	2		
3	T4880-45901	오일주유튜브				1	1		
3	T4880-45901BB	오일주유파이프	1	1	1	1	1	<-X->	
4	T4680-36002	공기빼기	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T330A 흡입튜브그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4520-38151	흡입호스	1	1	1	1	1		
2	T4340-38231	호스밴드	2	2	2	2	2		
3	T5310-37131	흡입파이프L3	1	1	1	1	1		
4	04810-00320	오링	1	1	1	1	1		
5	01133-51025	와셔붙임볼트	2	2	2	2	2		M10*1.25
6	T4880-46873	필터고정브라켓	1	1	1	1	1		
7	01133-51220	와셔붙임볼트	2	2	2	2	2		M12*P1.25
8	T5275-38103	유압필터조합	1	1	1	1	1		
9	T4620-38033	유압필터	2	2	2	2	2		
10	T4810-46735	필터브라켓	1	1	1	1	1		
11	T4810-46751	자석조합	2	2	2	2	2		
12	T4810-46762	조인트카트리지	2	2	2	2	2		
13	01133-51025	와셔붙임볼트	3	3	3	3	3		M10*1.25
14	04013-50100	평와셔	3	3	3	3	3		M10
15	04810-00320	오링	2	2	2	2	2		
16	T4880-47114	흡입튜브, L1	1	1	1	1	1		
17	01123-50818	와셔붙임볼트	2	2	2	2	2		M8*P1.25
18	04810-00320	오링	1	1	1	1	1		
19	T5310-37121	흡입파이프L3	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T330A 흡입튜브그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	01125-50816	와셔붙임볼트	1	1	1	1	1		M8*P1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

DX100PC-T335A 기어펌프그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4850-45013	패킹	1	1	1				
2	01125-50865	와셔붙임볼트	1	1	1				
3	01123-50825	와셔붙임볼트	5	5	5				
4	T4935-45551	엘보우	2	2	2				
4	T4935-45551	엘보우	1	1	1			<-0->	
5	T5327-35101	기어펌프조합(22X14)	1	1	1				
6	T4935-45781	엘보우	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T335A 기어펌프그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4850-45013	패킹					1		
2	01125-50865	와셔붙임볼트					1		M8 X P1.25
3	01123-50825	와셔붙임볼트					5		M8*P1.25
4	T4935-45551	엘보우					2		
4	T4935-45551	엘보우					1	<-0->	
5	T4935-45781	엘보우					1		
6	T5310-35101	기어펌프조합(24X14)					1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T340A

스티어링호스그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-36241	조향튜브P3	1	1	1	1	1		
2	T4835-46591	조인트볼트	1	1	1	1	1		
3	04810-00220	오링	2	2	2	2	2		DIA21.8
4	T4876-45481	조향호스조합, R1	1	1	1	1	1		
5	T4876-45491	조향호스조합, L1	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

DK802-T345A 스티어링실린더그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4520-63854	실린더커버, 좌				1	1		
1	T4520-63855	실린더커버, 좌				1	1	<----	
1	T4520-63855	실린더커버, 좌				1	1	<----	
1	T4520-63855BB	실린더카바(좌)	1	1	1	1	1	<-X->	
2	T4520-63862	실린더커버, 우				1	1		
2	T4520-63863	실린더커버, 우				1	1	<----	
2	T4520-63863	실린더커버, 우				1	1	<----	
2	T4520-63863BB	실린더카바(우)	1	1	1	1	1	<-X->	
3	01173-51080	볼트				2	2		M10*P1.25*80
3	01173-51090	볼트				2	2	<-X->	
3	01133-51090	와셔붙임볼트	2	2	2	2	2	<--->	P1.25
4	01173-51002	볼트				4	4		M10*1.25*105
4	01173-51005	볼트				4	4	<-X->	
4	01133-51005	와셔붙임볼트	4	4	4	4	4	<--->	P1.25
5	04512-50100	스프링와셔	6	6	6	6	6		M10
6	T4682-43272	커버				1	1		
6	T4682-43272BB	커버	1	1	1	1	1	<-X->	
7	01133-51016	와셔붙임볼트				2	2		M10*P1.25
7	01774-51016	플랜지볼트	2	2	2	2	2	<--->	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

DK802-T345A 스티어링실린더그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
8	T4682-43281	브라켓	1	1	1	1	1		
9	01023-50614	와셔붙임볼트				4	4		M6P1.0
9	01123-50814	와셔붙임볼트	2	2	2	2	2	<-X->	M8*P1.25
10	T4624-43291	스프링	2	2	2	2	2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T355A 유압튜브그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-35601	유압튜브(승강)	1	1	1				
2	T4935-45551	엘보우	2	2	2				
3	T5310-34201	맥동감쇠기	1	1	1				
4	01133-51020	와셔붙임볼트	2	2	2				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX9020TH-T355A 유압튜브그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5322-35601	유압튜브(승강)	1		1	1	1		
2	T4935-45551	엘보우	1		1	1	1		
3	04810-00180	오링	1		1	1	1		
4	T4935-46111	0링(오링페이스)	1		1	1	1		
5	T4935-46941	연결관	1		1	1	1		
6	04810-00180	오링	1		1	1	1		
7	T4935-46111	0링(오링페이스)	1		1	1	1		
8	T5310-34202	맥동감쇠기	1		1	1	1		
9	01133-51020	와셔붙임볼트	2		2	2	2		M10*P1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T360A 죠이스틱밸브그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-35701	죠이스틱밸브조합	1	1	1	1	1		
2	T5310-35791	브라켓(죠이스틱)	1	1	1	1	1		
3	01133-51075	와셔붙임볼트	3	3	3	3	3		
4	01517-51020	심음볼트	1	1	1	1	1		M10*1.25*20
5	04512-50100	스프링와셔	1	1	1	1	1		M10
6	02176-50100	너트	1	1	1	1	1		M10X1.25
7	01123-50865	와셔붙임볼트	3	3	3	3	3		
8	01123-50885	와셔붙임볼트	2	2	2	2	2		
9	T5310-42011	엘보우	1	1	1	1	1		
10	T5310-35561	유압튜브JP	1	1	1	1	1		
10	T5310-35562	유압튜브JP	1	1	1	1	1	<-X->	
11	T5310-42011	엘보우	1	1	1	1	1		
12	T5310-35843	유압튜브JC1	1	1	1	1	1		
13	T5310-42151	엘보우	1	1	1	1	1		
14	T5310-35861	유압튜브JT	1	1	1	1	1		
15	T4720-90081	소켓마개커플러, 1/2				6	6		
15	T4720-90081	소켓마개커플러, 1/2	2	2	2	2	2	<----	
16	T5520-90071	소켓마개커플러,(청색)	2	2	2	2	2		
17	T5520-90081	소켓마개커플러,(녹색)	2	2	2	2	2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T380A 오일쿨러그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4876-47002	오일쿨러조합	1	1	1				
2	T4810-45761	엘보우	2	2	2				
3	T5318-37031	쿨링튜브B	1	1	1				
4	T5318-37041	쿨링튜브C	1	1	1				
5	T4810-47052	연결관	2	2	2				
6	04011-50180	평와셔	4	4	4				
7	T5318-37051	쿨링튜브A	2	2	2				
8	01125-50820	와셔붙임볼트	4	4	4				
9	T4810-47151	튜브잡이	2	2	2				
10	01754-50840	플랜지볼트	1	1	1				
11	02751-50080	플랜지너트	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100C-T390A 파워스티어링유니트그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-39651	파워스티어링유니트				1			
1	T5310-38651	파워스티어링유니트				1		<--->	
2	T4935-45341	콘넥터(PF1/4-PF1/2)				2			
3	04810-00180	오링				1			
4	T4935-45781	엘보우				2			
5	04810-00180	오링				1			
6	01133-51025	와셔붙임볼트				4			
7	T5320-39101	스티어링호스조합P				1			
8	T5318-39111	스티어링호스조합T				1			
8	T5318-39112	스티어링호스조합T				1		<--->	
9	T5310-35331	스티어링호스조합L				1			
10	T5310-35341	스티어링호스조합R				1			
11	T4930-47091	너트(PF1/4)				2			
12	T5310-80451	축브라켓				1			
13	04512-50120	스프링와셔				2			
14	02176-50120	너트				2			
15	T5310-80431	핸들축2				1			
16	04612-00170	스냅링				2			
17	04611-00400	멈춤링				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100C-T390A 파워스티어링유니트그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
18	08141-06203	볼베어링				1			
19	01574-51225	심음볼트				2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T390A 파워스티어링유니트그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-39651	파워스티어링유니트	1	1	1		1		
1	T5310-38651	파워스티어링유니트	1	1	1		1	<--->	
2	T4935-45341	콘넥터(PF1/4-PF1/2)	2	2	2		2		
3	T4935-45781	엘보우	2	2	2		2		
4	01133-51025	와셔붙임볼트	4	4	4		4		M10*1.25
5	T5320-39101	스티어링호스조합P	1	1	1		1		
6	T5320-39111	스티어링호스조합T	1	1	1		1		
7	T5310-35331	스티어링호스조합L	1	1	1		1		
8	T5310-35341	스티어링호스조합R	1	1	1		1		
9	T4930-47091	너트(PF1/4)	2	2	2		2		
10	T5310-80451	축브라켓	1	1	1		1		
11	04512-50120	스프링와셔	2	2	2		2		M12
12	02176-50120	너트	2	2	2		2		M12*1.25
13	T5310-80431	핸들축2	1	1	1		1		
14	04612-00170	스냅링	2	2	2		2		
15	04611-00400	멈춤링	1	1	1		1		
16	08141-06203	볼베어링	1	1	1		1		6203DD
17	01574-51225	심음볼트	2	2	2		2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652P-T450A 브레이크오일탱크그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4810-67702	오일탱크조합	1	1	1		1		
2	T4810-67832	클램프					2		
2	09318-88130	호스클램프					2	<----	
2	T4810-67832	클램프	2	2	2		2	<----	
3	T4810-55312	쿠션고무	1	1	1		1		
4	01023-50660	와셔붙임볼트	1	1	1		1		MEX10*71
5	04015-50060	평와셔	1	1	1		1		M6
6	37155-3447-1	배선잡이	1	1	1		1		
7	T4815-67312	호스조합(브레이크)	2	2	2		2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

DK752AU-T450A 브레이크오일탱크그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4810-67702	오일탱크조합				1			
2	09318-88130	호스클램프				1			
3	T4810-67832	클램프				1			
4	T4810-55312	쿠션고무				1			
5	01023-50660	와셔붙임볼트				1			
6	04015-50060	평와셔				1			
7	37155-3447-1	배선잡이				1			
8	T4815-67312	호스조합(브레이크)				2			
9	T4876-55532	호스조합				1			
10	T4876-67321	어댑터				1			
11	T4876-55551	클러치릴리스실린더				1			
12	01133-51020	와셔붙임볼트				2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100C-T2452A 모듈레이터밸브그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-34061	스티어링튜브조합T				1			
2	01123-50870	와셔붙임볼트				2			
3	T4935-45331	콘넥터(PF1/2-PF1/2)				1			
4	T4810-45761	엘보우				2			
5	T5310-35671	모듈레이터밸브조합				1			
6	T5310-35661	서브플레이트				1			
7	T4810-45713	연결튜브				2			
8	04811-00090	오링				4			
9	T4620-25933	패킹				1			
10	01513-50880	심음볼트				2			
11	04512-50080	스프링와셔				2			
12	02156-50080	너트				2			
13	01123-50850	와셔붙임볼트				1			
14	T4810-45761	엘보우				1			
15	T5320-39211	PTO윤활튜브조합				1			
16	T5320-39331	유압튜브조합M				1			
17	04810-00220	오링				2			
18	T4835-46591	조인트볼트				1			
19	T4876-45551	엘보우				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100C-T2452A 모듈레이터밸브그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5310-34311	유압튜브조합T				1			
21	T5210-47101	콘넥터T				1			
22	T4810-47202	라인체크밸브				1			
23	T5210-47111	콘넥터T				1			
24	T4420-37361	엘보우				2			
25	T4920-35631	유압튜브(4WD)				1			
26	T4920-35641	유압튜브(QT)				1			
27	T4420-37361	엘보우				2			
28	T4620-69521	와이어배선, 4				1			
29	32240-3446-1	배선클램프				2			
30	T5318-37221	브라켓(쿨링파이프)				1			
31	01123-50820	와셔붙임볼트				2			
32	T5318-38201	유압호스조합(쿨링A)				1			
33	T5320-38211	유압호스조합(쿨링D)				1			
34	T4930-47071	너트, M18XP1.5				2			
35	T4810-47131	연결관				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T2452A 모듈레이터밸브그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-35671	모듈레이터밸브조합	1	1	1		1		
2	T5310-35661	서브플레이트	1	1	1		1		
3	T4810-45713	연결튜브	2	2	2		2		
4	04811-00090	오링	4	4	4		4		
5	T4620-25933	패킹	1	1	1		1		
6	01513-50880	심음볼트	2	2	2		2		
7	04512-50080	스프링와셔	2	2	2		2		M08
8	02156-50080	너트	2	2	2		2		M8XP1.25
9	01123-50850	와셔붙임볼트	1	1	1		1		
10	T4810-45761	엘보우	1	1	1		1		
11	T5310-39211	PTO윤활튜브조합	1	1	1		1		
12	T5310-39331	유압튜브조합M	1	1	1		1		
13	04810-00220	오링	2	2	2		2		DIA21.8
14	T4835-46591	조인트볼트	1	1	1		1		
15	T4876-45551	엘보우	1	1	1		1		
16	T5310-34311	유압튜브조합T	1	1	1		1		
17	T5210-47101	콘넥터T	1	1	1		1		
18	T4810-47202	라인체크밸브	1	1	1		1		
19	T5310-42561	엘보우	1	1	1		1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T2452A 모듈레이터밸브그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4420-37361	엘보우	2	2	2		2		
21	T4920-35631	유압튜브(4WD)	1	1	1		1		
22	T4920-35641	유압튜브(QT)	1	1	1		1		
23	T4420-37361	엘보우	2	2	2		2		
24	T4620-69521	와이어배선, 4	1	1	1		1		
25	32240-3446-1	배선클램프	2	2	2		2		
26	T5318-37221	브라켓(쿨링파이프)	1	1	1		1		
27	01123-50820	와셔붙임볼트	2	2	2		2		M8*P1.25
28	T5318-38201	유압호스조합(쿨링A)	1	1	1		1		
29	T5318-38212	유압호스조합(쿨링D)	1	1	1		1		
30	T4930-47071	너트, M18XP1.5	2	2	2		2		
31	T4810-47131	연결관	1	1	1		1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T2453A 유압장치그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4880-46873	필터고정브라켓	1	1	1	1	1		
2	01133-51220	와셔붙임볼트	2	2	2	2	2		M12*P1.25
3	T4818-37051	소켓지지대	1	1	1	1	1		
4	T4930-37061	소켓지지대	1	1	1	1	1		
5	01133-51030	와셔붙임볼트	2	2	2	2	2		M10*1.25
6	T5275-38101	유압필터조합				1	1		
6	T5275-38102	유압필터조합	1	1	1	1	1	<----	
6	T5275-38103	유압필터조합	1	1	1	1	1	<----	
7	T4620-38032	유압필터	2	2	2	2	2		
7	T4620-38033	유압필터	2	2	2	2	2	<----	
8	T4810-46735	필터브라켓	1	1	1	1	1		
9	T4810-46762	조인트카트리지	2	2	2	2	2		
10	01133-51025	와셔붙임볼트	3	3	3	3	3		M10*1.25
11	04013-50100	평와셔	3	3	3	3	3		M10
12	04810-00320	오링	2	2	2	2	2		
13	T4880-47114	흡입튜브, L1	1	1	1	1	1		
14	01123-50818	와셔붙임볼트	2	2	2	2	2		M8*P1.25
15	04810-00320	오링	1	1	1	1	1		
16	T5310-37121	흡입파이프L3	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T2453A 유압장치그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
17	01125-50816	와셔붙임볼트	2	2	2	2	2		M8*P1.25
18	T4930-46301	유압튜브, A	1	1	1	1	1		
19	T4930-46311	유압튜브, B	1	1	1	1	1		
20	T4930-46321	유압튜브, C	1	1	1	1	1		
21	T4930-46331	쿨링튜브, D	1	1	1	1	1		
22	T4930-46341	쿨링튜브, E	1	1	1	1	1		
23	T4930-46351	유압튜브, F	1	1	1	1	1		
24	T4520-90042	조인트볼트	3	3	3	3	3		
25	T4520-37372	조인트볼트2	3	3	3	3	3		
26	04810-00200	오링	12	12	12	12	12		
27	T4682-37582	필터콘넥터(파이프용)	6	6	6	6	6		
28	T4930-47071	너트, M18XP1.5	6	6	6	6	6		
29	T4720-90091	소켓커플러, 1/2	6	6	6	6	6		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T2461A 밸브유니트그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-37801	밸브유니트	1	1	1	1	1		
2	01123-50865	와셔붙임볼트	3	3	3	2	2		
3	T5310-36571	유압튜브(승강P)	1	1	1	1	1		
3	T5310-36572	유압튜브(승강P)	1	1	1	1	1	<-0->	
4	T4835-46591	조인트볼트	2	2	2	2	2		
4	T4835-46591	조인트볼트	1	1	1	1	1	<-0->	
5	04810-00220	오링	4	4	4	4	4		DIA21.8
5	04810-00220	오링	2	2	2	2	2	<-0->	DIA21.8
6	T5310-36581	유압튜브VP	1	1	1	1	1		
7	T5210-36681	죠인트볼트(필터)	1	1	1	1	1		
8	04810-00220	오링	2	2	2	2	2		DIA21.8
9	T4835-46591	조인트볼트	1	1	1	1	1		
10	04810-00220	오링	1	1	1	1	1		DIA21.8
11	T5310-39991	브라켓(파이프)	1	1	1	1	1		
12	01123-50820	와셔붙임볼트	2	2	2	2	2		M8*P1.25
13	T5210-37511	커넥터	1	1	1	1	1		
14	T5210-37561	너트	1	1	1	1	1		
15	T5310-35641	유압튜브JC2	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T010A 에어크리너그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-11011	에어크리너조합	1	1	1	1	1		
2	T5310-11222	에어크리너잡이	1	1	1	1	1		
3	01754-50620	플랜지볼트	4	4	4	4	4		
4	01754-50820	플랜지볼트	2	2	2	2	2		M8*P1.25
5	T5311-11652	흡기호스, 1	1	1	1	1	1		
6	KX97382-S51	클램프조합, 흡입관	1	1	1	1	1		
7	T4876-11781	호스클램프	2	2	2	2	2		
8	T5310-11231	실링고무	1	1	1	1	1		
9	T5310-11241	커버,에어크리너	1	1	1	1	1		
10	02763-50080	플랜지너트	1	1	1	1	1		M8XP1.25
11	01754-50820	플랜지볼트	1	1	1	1	1		M8*P1.25
12	T5310-11011002	필터조합	1	1	1	1	1		
13	T5310-11011005	엘리먼트조합	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T020A 소음기그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-12111	소음기	1	1	1	1	1		
2	T4876-12502	소음기가스켓	1	1	1	1	1		
3	T4836-12502	소음기가스켓	1	1	1	1	1		
4	01133-51035	와셔붙임볼트	5	5	5	5	5		M10X1.25
5	01133-51035	와셔붙임볼트	1	1	1	1	1		M10X1.25
6	T4876-12512	소음기지지브라켓, 1	1	1	1	1	1		
7	15521-9103-2	볼트	1	1	1	1	1		
8	04512-50080	스프링와셔	1	1	1	1	1		M08
9	01133-51020	와셔붙임볼트	1	1	1	1	1		M10*P1.25
10	T4710-64811	와셔	2	2	2	2	2		
11	04512-50060	스프링와셔	2	2	2	2	2		M6
12	02751-50060	플렌지너트	2	2	2	2	2		M6*P1.0
13	T4925-12411	소음기파이프조합	1	1	1	1	1		
14	T4925-12421	소음기파이프1	1	1	1	1	1		
15	T4925-12431	소음기파이프2	1	1	1	1	1		
16	01125-50816	와셔붙임볼트	11	11	11	11	11		M8*P1.25
17	T4876-12453	브라켓(소음기파이프)	2	2	2	2	2		
18	T4836-12551	소음기튜브커버	1	1	1	1	1		
19	T4930-12592	소음기튜브커버, 3	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T020A 소음기그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T2185-70491	플랜지볼트	1	1	1	1	1		
21	T4625-55431	플랜지볼트	4	4	4	4	4		
22	T5310-12311	연결관조합(소음기)	1	1	1	1	1		
23	T4930-12482	연결관(소음기)	1	1	1	1	1		
24	T5310-12541	연결관2(소음기)	1	1	1	1	1		
25	T4876-12391	간격통	1	1	1	1	1		
26	E6200-12142	소음기밴드	1	1	1	1	1		
27	13901-0345-2	헤드볼트	1	1	1	1	1		
28	04512-50080	스프링와셔	1	1	1	1	1		M08
29	T5310-50692	인슐레이션	1	1	1	1	1		
30	T5310-12552	커버	1	1	1	1	1		
31	01754-50614	플렌지볼트	4	4	4	4	4		
32	T4625-55431	플랜지볼트	2	2	2	2	2		
33	T5310-12121	커버	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T030A 라디에이터그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5311-72072	시라우드	1	1	1				
2	T4625-55431	플랜지볼트	10	10	10				
3	T4931-72091	스폰지, 2	2	2	2				
4	T4931-72102	스폰지, 3	1	1	1				
5	T5310-72461	보조물탱크잡이	1	1	1				
6	T4625-55431	플랜지볼트	2	2	2				
7	T5310-72411	보조물탱크조합	1	1	1				
7	T5310-72412	보조물탱크조합	1	1	1			<----	
7	T5310-72413	보조물탱크조합	1	1	1			<--->	
8	C3240-38111	오일탱크	1	1	1				
9	76621-5482-0	연료탱크캡조합	1	1	1				
10	01125-50825	와셔붙임볼트	1	1	1				
11	02763-50080	플랜지너트	1	1	1				
12	14911-4275-1	튜브클립	1	1	1				
13	T4931-72941	냉각수튜브, 상	1	1	1				
13	T4931-72942	냉각수튜브, 상	1	1	1			<--->	
14	E7300-11781	호스클램프	3	3	3				
15	T4931-72951	냉각수튜브, 하	1	1	1				
15	T4931-72952	냉각수튜브, 하	1	1	1			<--->	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T030A 라디에이터그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
16	09318-87070	호스클램프	1	1	1				
17	T4931-72162	라디에이터조합, AL	1	1	1				
18	T5310-72111	에어클리너지지대1	1	1	1				
19	T5310-72122	방충망1,라디에이터	1	1	1				
19	T5310-72123	방충망1,라디에이터	1	1	1			<----	
19	T5310-72124	방충망1,라디에이터	1	1	1			<----	
20	T5310-72131	지지브라켓(좌)	1	1	1				
21	T5310-72141	지지브라켓(우)	1	1	1				
22	T5310-72151	잡이브라켓(오일쿨러)	1	1	1				
23	T5310-72181	방충망안내	1	1	1				
24	T5310-72191	스폰지(라디에이터)	1	1	1				
25	T4125-08201	플랜지볼트(흑색)	4	4	4				
26	01133-51018	와셔붙임볼트	4	4	4				
27	T4125-08201	플랜지볼트(흑색)	6	6	6				
28	T4670-55421	플랜지볼트	6	6	6				
29	01811-50815	나비볼트	1	1	1				
30	37155-3447-1	배선잡이	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1000PC-T040A 에어컨브라켓그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-76142	콤프레셔브라켓조합	1	1	1				
2	01123-51020	와셔붙임볼트	5	5	5				
3	T2185-70491	플랜지볼트	1	1	1				
4	E7300-05293	중간풀리축조합	1	1	1				
5	E7300-05304	중간풀리축	1	1	1				
6	E7310-76191	볼베어링	1	1	1				
7	E2101-05312	중간풀리	1	1	1				
8	04611-00350	멈춤링	1	1	1				
9	76KB-0511	간격통	1	1	1				
10	E7310-76161	텐션볼트	1	1	1				
11	76KB-0512	와셔	1	1	1				
12	04512-50100	스프링와셔	1	1	1				
13	02018-50100	너트	3	3	3				
14	E7251-72531	팬벨트, A45.5"	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX7520PC-T040A 에어컨브라켓그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-76142	콤프레셔브라켓조합	1						
2	01123-51020	와셔붙임볼트	5						
3	T2185-70491	플랜지볼트	1						
4	E7300-05304	중간풀리축	1						
5	E7310-76191	볼베어링	1						
6	E2101-05312	중간풀리	1						
7	04611-00350	멈춤링	1						
8	76KB-0511	간격통	1						
9	E7310-76161	텐션볼트	1						
10	76KB-0512	와셔	1						
11	04512-50100	스프링와셔	1						
12	02018-50100	너트	3						
13	T5310-72611	에어컨벨트 A46	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

DK802-T220A 주차브레이크그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4880-28291	주차브레이조합				1	1		
1	T4880-28292	주차브레이크조합	1	1	1	1	1	<-0->	
2	T4887-28301	주차브레이크케이스	1	1	1	1	1		
3	T4810-28311	브레이크패드, 1	2	2	2	2	2		
4	T4810-28321	브레이크패드, 2	2	2	2	2	2		
5	T4887-28331	브레이크판	1	1	1	1	1		
6	T4887-28341	심음볼트	2	2	2	2	2		
7	02176-50140	너트	2	2	2	2	2		M14*P1.5
8	T4810-28351	고정판	2	2	2	2	2		
9	T4810-28361	캠	1	1	1	1	1		
10	T4880-28371	브레이크캠레버				1	1		
10	T4880-28372	브레이크캠레버	1	1	1	1	1	<-0->	
11	04811-00280	오링	2	2	2	2	2		P28
12	04613-00240	스냅링	1	1	1	1	1		
13	05012-01016	평행핀	2	2	2	2	2		
14	01133-51235	와셔붙임볼트	5	5	5	5	5		M12*P1.25
15	T4810-28391	스프링잡이	1	1	1	1	1		
16	01133-51240	와셔붙임볼트	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D68-T300A

앞차축브라켓그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4850-41801	앞브라켓조합				1	1		
1	T4850-41802	앞브라켓조합	1	1	1	1	1	<--->	
2	T4850-41613	앞브라켓				1	1		
2	T4850-41614	앞브라켓	1	1	1	1	1	<----	
3	T4520-41681	부시, DX	1	1	1	1	1		
4	06613-10010	그리스니플	1	1	1	1	1		A-M6F
5	01175-51645	볼트	1	1	1	1	1		
6	T4520-44581	고정너트				1	1		
6	02176-50160	너트	1	1	1	1	1	<----	M16*P1.5
7	38440-4475-1	시일와셔	1	1	1	1	1		
8	T4520-44811	오일시일	1	1	1	1	1		
9	T4520-41631	조정판	1	1	1	1	1		
10	T4850-41901	뒷브라켓조합	1	1	1	1	1		
11	T4850-41623	뒷브라켓				1	1		
11	T4850-41624	브라켓, 뒤				1	1	<----	
11	T4850-41625	뒷브라켓	1	1	1	1	1	<-0->	
12	T4520-41691	부시, DX	1	1	1	1	1		
13	T4520-44821	오일시일	1	1	1	1	1		
14	06613-20010	그리스니플	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D68-T300A 앞차축브라켓그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
15	04811-00460	오링	1	1	1	1	1		
16	T4520-41671	스러스트간격판	2	2	2	2	2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1100PC-T310A 프론트팬더그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-50311	프론트팬더 브라켓, 하				1	1		
2	05122-51275	두부핀				1	1		DIA12*75
3	T5310-50321	프론트팬더 브라켓, 상				1	1		
4	05112-51240	두부핀				1	1		
5	T5310-50361	프론트팬더 브라켓, 하				1	1		
6	T5310-50371	프론트 팬더 브라켓, 상				1	1		
7	05112-51240	두부핀				1	1		
8	08141-06203	볼베어링				2	2		6203DD
9	04014-50140	평와셔				4	4		
10	02176-50140	너트				4	4		M14*P1.5
11	T5310-50211	스프링, 프론트 팬더				2	2		
12	T5310-50221	볼트, 프론트팬더				4	4		
13	04512-50140	스프링와셔				4	4		
14	T5310-50331	프론트 팬더 지지대, 좌				1	1		
15	T5310-50381	프론트 팬더 지지대, 우				1	1		
16	01176-51250	볼트				4	4		
17	04013-50120	평와셔				4	4		M12
18	04512-50120	스프링와셔				4	4		M12
19	02176-50120	너트				4	4		M12*1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1100PC-T310A 프론트팬더그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5310-50351	프론트 팬더				2	2		
21	01133-51030	와셔붙임볼트				12	12		M10*1.25
22	04015-50100	평와셔				12	12		
23	02783-50100	플랜지너트				12	12		M10XP1.25
24	T5310-50341	스토퍼, 좌				1	1		
25	T5310-50391	스토퍼, 우				1	1		
26	01173-51445	볼트				2	2		M14*P1.5*45
26	01176-51445	볼트				2	2	<----	
27	04512-50140	스프링와셔				2	2		
28	01175-51250	볼트				2	2		7T
29	02176-50120	너트				4	4		M12*1.25
31	04512-50120	스프링와셔				2	2		M12
32	06613-30010	그리스니플				2	2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652-T315A 핸들그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T2350-55452	핸들				1	1		
1	T2350-55453	핸들	1	1	1	1	1	<--->	
2	04512-50120	스프링와셔	1	1	1	1	1		M12
3	02176-50120	너트	1	1	1	1	1		M12*1.25
4	T2351-55462	핸들캡	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T380Z 모듈레이트밸브2그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5318-37221	브라켓(쿨링파이프)				1			
2	01123-50820	와셔붙임볼트				2			
3	T5318-38201	유압호스조합(쿨링A)				1			
4	T5320-38211	유압호스조합(쿨링D)				1			
5	T4930-47071	너트, M18XP1.5				2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T385Z 모듈레이트밸브2그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5318-37221	브라켓(쿨링파이프)	1				1		
2	01123-50820	와셔붙임볼트	2				2		M8*P1.25
3	T5318-38201	유압호스조합(쿨링A)	1				1		
4	T5318-38212	유압호스조합(쿨링D)	1				1		
5	T4930-47071	너트, M18XP1.5	2				2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652P-T410A 수평센서브라켓그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4920-66511	PTO승강센서브라켓	1	1	1	1	1		
2	01173-51425	볼트	1	1	1	1	1		M14P1.5
3	04512-50140	스프링와셔	1	1	1	1	1		
4	T4920-65381	판스위치	1	1	1	1	1		
5	02761-50060	플랜지너트	1	1	1	1	1		M6XP1.0

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T420A 본넷트그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-50611	본넷트(상)	1	1	1	1	1		
2	T5310-50621	본넷트측판, 좌	1	1	1	1	1		
3	T5310-50631	본넷트측판, 우	1	1	1	1	1		
4	T5310-50551	사이드그릴1, 좌	1	1	1	1	1		
5	T5310-50571	사이드그릴2(좌)	1	1	1	1	1		
6	84612-1823-0	태핑스크류	9	9	9	9	9		
6	03514-50512	볼트나사	9	9	9	9	9	<----	
7	02761-50060	플랜지너트	5	5	5	5	5		M6XP1.0
8	T5310-50561	사이드그릴1, 우	1	1	1	1	1		
9	T5310-50581	사이드그릴2(우)	1	1	1	1	1		
10	84612-1823-0	태핑스크류	9	9	9	9	9		
10	03514-50512	볼트나사	9	9	9	9	9	<----	
11	02761-50060	플랜지너트	5	5	5	5	5		M6XP1.0
12	T5310-50501	앞그릴	1	1	1	1	1		
13	T5310-50641	보조카버(전)	1	1	1	1	1		
14	T5310-50651	보조카버, 좌	1	1	1	1	1		
15	T5310-50661	보조카버(우)	1	1	1	1	1		
16	02761-50060	플랜지너트	30	30	30	30	30		M6XP1.0
17	01754-50612	플랜지볼트	8	8	8	8	8		M6*1.0

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T420A 본넷트그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
18	T5310-69511	전조등조합(좌)	1	1	1	1	1		
19	T5310-69521	전조등조합(우)	1	1	1	1	1		
20	T5310-69531	측면등(좌)	1	1	1	1	1		
21	T5310-69541	측면등(우)	1	1	1	1	1		
22	02761-50060	플랜지너트	10	10	10	10	10		M6XP1.0
23	01754-50612	플랜지볼트	6	6	6	6	6		M6*1.0
24	T4816-51462	엠블램	1	1	1	1	1		
25	T4620-50701	고정판	2	2	2	2	2		
26	82KC-0641	고무판	2	2	2	2	2		
27	T5310-50441	뱀띠고무, 본넷트	1	1	1	1	1		
28	T5310-50151	스펀지	1	1	1	1	1		
29	T5310-50451	본넷트판,앞	1	1	1	1	1		
30	T5310-50431	본넷트판(앞)하	1	1	1	1	1		
31	01754-50612	플랜지볼트	14	14	14	14	14		M6*1.0
32	02761-50060	플랜지너트	4	4	4	4	4		M6XP1.0
33	T5310-50461	본넷트판,중앙	1	1	1	1	1		
34	01754-50612	플랜지볼트	2	2	2	2	2		M6*1.0
35	02761-50060	플랜지너트	2	2	2	2	2		M6XP1.0
36	T5310-50471	본넷트판,뒤	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T420A 본넷트그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
37	01754-50612	플랜지볼트	4	4	4	4	4		M6*1.0
38	02761-50060	플랜지너트	2	2	2	2	2		M6XP1.0
39	T5310-50681	본넷트잡이	1	1	1	1	1		
40	01754-50612	플랜지볼트	2	2	2	2	2		M6*1.0
41	01754-50816	플랜지볼트	2	2	2	2	2		M8*P1.25
42	T5310-50711	인슐레이션,본넷트	1	1	1	1	1		
43	04015-50050	평와셔	8	8	8	8	8		M5
44	84612-1823-0	태핑스크류	8	8	8	8	8		
44	03514-50512	볼트나사	8	8	8	8	8	<----	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T430A 본넷트취부대그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-50831	본넷트지지대2조합	1	1	1	1	1		
1	T5310-50832	본넷트지지2조합	1	1	1	1	1	<--->	
2	T5310-50843	본넷트지지대1	1	1	1	1	1		
2	T5310-50844	본넷트지지대1	1	1	1	1	1	<--->	
3	01133-51245	와셔붙임볼트	2	2	2	2	2		
4	01754-50816	플랜지볼트	4	4	4	4	4		M8*P1.25
5	01125-50820	와셔붙임볼트	2	2	2	2	2		M8*P1.25
5	01125-50825	와셔붙임볼트	2	2	2	2	2	<----	M8*1.25
6	T4876-12586	지지대	1	1	1	1	1		
7	01123-51020	와셔붙임볼트	4	4	4	4	4		M10*P1.5
8	T4876-50933	보강대	1	1	1	1	1		
9	01133-51025	와셔붙임볼트	4	4	4	4	4		M10*1.25
10	T5310-50901	에어실린더조합	2	2	2	2	2		
11	05122-50820	두부핀	4	4	4	4	4		
12	04013-50080	평와셔	4	4	4	4	4		M8
13	05515-50800	스냅핀	4	4	4	4	4		M8
14	T5310-80941	방호커버, 좌	1	1	1	1	1		
15	T5310-80951	방호커버, 우	1	1	1	1	1		
16	01754-50816	플랜지볼트	4	4	4	4	4		M8*P1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T430A 본넷트취부대그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량 A	B	C	D	E	I.C	비고
17	37155-3447-1	배선잡이	1	1	1	1	1		
18	T4686-50963	호스클램프	2	2	2	2	2		
19	01754-50816	플랜지볼트	3	3	3	3	3		M8*P1.25
19	01754-50816	플랜지볼트	1	1	1	1	1	<----	M8*P1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T440A 에어크리너지지대그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-50521	에어클리너지지대2	1	1	1				
2	T2185-70491	플랜지볼트	4	4	4				
3	T4145-60582	래치조합	1	1	1				
4	T5310-50542	브라켓, 래치	1	1	1				
4	T5310-50543	브라켓, 래치	1	1	1			<--->	
5	01754-50820	플랜지볼트	2	2	2				
6	01754-50825	플랜지볼트	2	2	2				
7	T5310-50532	로드(래치)	1	1	1				
8	04012-50060	평와셔	1	1	1				
9	05511-50225	분할핀	1	1	1				
10	P5370-82551	밴드	3	3	3				
11	T4876-59621	호스브라켓, 우	1	1	1				
12	01133-51220	와셔붙임볼트	2	2	2				
13	T4876-59611	커버브라켓, 2	1	1	1				
14	T4625-55431	플랜지볼트	1	1	1				
15	T5310-50481	배선브라켓	1	1	1				
16	T2185-70491	플랜지볼트	2	2	2				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1100PC-T440A 에어크리너지지대그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-50521	에어클리너지지대2				1	1		
2	T2185-70491	플랜지볼트				4	4		
2	T4125-08201	플랜지볼트(흑색)				4	4	<--->	
3	T4145-60582	래치조합				1	1		
4	T5310-50543	브라켓, 래치				1	1		
5	01754-50820	플랜지볼트				2	2		M8*P1.25
6	01754-50825	플랜지볼트				2	2		M8XP1.25
7	T5310-50532	로드(래치)				1	1		
8	04012-50060	평와셔				1	1		M6
9	05511-50225	분할핀				1	1		
10	P5370-82551	밴드				3	3		
11	T4876-59621	호스브라켓, 우				1	1		
12	01133-51220	와셔붙임볼트				2	2		M12*P1.25
13	T4876-59611	커버브라켓, 2				1	1		
14	02014-50060	너트				1	1		M6*P1.0
15	T4625-55431	플랜지볼트				1	1		
16	T5321-50481	브라켓,인터쿨러				1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T445A 에어크리너지지대2그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01133-51018	와셔붙임볼트	4	4	4	4	4		
2	T4850-50062	라디에이터취부고무	4	4	4	4	4		
3	04013-50100	평와셔	2	2	2	2	2		M10
4	04512-50100	스프링와셔	4	4	4	4	4		M10
5	02176-50100	너트	4	4	4	4	4		M10X1.25
6	T5310-50291	차단판(라디에이터)	1	1	1	1	1		
7	01754-50816	플랜지볼트	2	2	2	2	2		M8*P1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX100PC-T470A 악셀레이터그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-67331	악셀브라켓, 1	1	1	1	1	1		
2	01023-50620	와셔붙임볼트	2	2	2	2	2		M6*1.0
3	T4880-67312	악셀브라켓, 2	1	1	1	1	1		
4	01023-50616	와셔붙임볼트	1	1	1	1	1		M6*P1.0
5	02751-50060	플렌지너트	1	1	1	1	1		M6*P1.0
6	T5210-67361	손잡이, 핸드악셀	1	1	1	1	1		
7	T4930-67391	스토퍼고무	1	1	1	1	1		
8	T4682-55801	그로멧	1	1	1	1	1		
9	03056-50510	십자홈붙이소나사	1	1	1	1	1		M5XP0.8

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX100PC-T480A 명판그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4980-52111	제조명판			1				
2	05624-20408	리벳			4				
3	T5320-53131	기종명판			2				
4	T5310-52051	브랜드명판, 좌			1				
5	T5310-52061	브랜드명판, 우			1				
6	T5310-53031	파워셔틀명판			2				
7	T4682-52181	본넷트작동명판			1				
8	T4930-52411	엔진오일필터명판			1				
9	T4625-52351	팬주의명판			1				
10	T4930-52371	라디에이터경고명판			1				
11	T4930-52311	PTO경고명판			1				
12	T4930-52361	유압필터주의명판			1				
13	T4333-53651	명판, 보조구조물형식			1				
14	05624-10410	리벳			2				
15	E7316-99111	제조명판			1				
16	T4710-53152	PTO스위치명판			1				
17	T4880-51231	복동레버명판, 1			1				
18	T4880-51241	복동레버명판, 2			1				
19	T3980-51251	복동레버명판3			1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX100PC-T480A 명판그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5280-53061	명판, 핸드악셀			1				
20	T5270-53061	명판, 핸드악셀			1			<----	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1100C-T480A 명판그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4980-52111	제조명판				1			
2	05624-20408	리벳				4			
3	T5321-53131	기종명판				2			
4	T5310-52051	브랜드명판, 좌				1			
5	T5310-52061	브랜드명판, 우				1			
6	T4682-52181	본넷트작동명판				1			
7	T4930-52411	엔진오일필터명판				1			
8	T4625-52351	팬주의명판				1			
9	T4930-52371	라디에이터경고명판				1			
10	T4930-52311	PTO경고명판				1			
11	T4930-52361	유압필터주의명판				1			
12	T4333-53651	명판, 보조구조물형식				1			
13	05624-10410	리벳				2			
14	T4710-53152	PTO스위치명판				1			
15	T4880-51231	복동레버명판, 1				1			
16	T4880-51241	복동레버명판, 2				1			
17	T3980-51251	복동레버명판3				1			
18	T5270-53061	명판, 핸드악셀				1			
19	T4930-52491	위치견인제어명판				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1100PC-T480A 명판그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4980-52111	제조명판					1		
2	05624-20408	리벳					4		
3	T5321-53131	기종명판					2		
4	T5310-52051	브랜드명판, 좌					1		
5	T5310-52061	브랜드명판, 우					1		
6	T5310-53031	파워셔틀명판					2		
7	T4682-52181	본넷트작동명판					1		
8	T4930-52411	엔진오일필터명판					1		
9	T4625-52351	팬주의명판					1		
10	T4930-52371	라디에이터경고명판					1		
11	T4930-52311	PTO경고명판					1		
12	T4930-52361	유압필터주의명판					1		
13	T4333-53651	명판, 보조구조물형식					1		
14	05624-10410	리벳					2		DIA2
15	T4710-53152	PTO스위치명판					1		
16	T4880-51231	복동레버명판, 1					1		
17	T4880-51241	복동레버명판, 2					1		
18	T3980-51251	복동레버명판3					1		
19	T5270-53061	명판, 핸드악셀					1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX80PC-T480A 명판그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4980-52111	제조명판	1						
2	05624-20408	리벳	4						
3	T5310-53131	기종명판	2						
4	T5310-52051	브랜드명판, 좌	1						
5	T5310-52061	브랜드명판, 우	1						
6	T5310-53031	파워셔틀명판	2						
7	T4682-52181	본넷트작동명판	1						
8	T4930-52411	엔진오일필터명판	1						
9	T4625-52351	팬주의명판	1						
10	T4930-52371	라디에이터경고명판	1						
11	T4930-52311	PTO경고명판	1						
12	T4930-52361	유압필터주의명판	1						
13	T4333-53651	명판, 보조구조물형식	1						
14	05624-10410	리벳	2						
15	T4710-53152	PTO스위치명판	1						
16	T4880-51231	복동레버명판, 1	1						
17	T4880-51241	복동레버명판, 2	1						
18	T3980-51251	복동레버명판3	1						
19	T5250-53061	명판, 셔틀레버	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX80PC-T480A 명판그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5280-53061	명판, 핸드악셀	1						
20	T5270-53061	명판, 핸드악셀	1					<----	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX90PC-T480A 명판그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4980-52111	제조명판		1					
2	05624-20408	리벳		4					
3	T5311-53131	기종명판		2					
4	T5310-52051	브랜드명판, 좌		1					
5	T5310-52061	브랜드명판, 우		1					
6	T5310-53031	파워셔틀명판		2					
7	T4682-52181	본넷트작동명판		1					
8	T4930-52411	엔진오일필터명판		1					
9	T4625-52351	팬주의명판		1					
10	T4930-52371	라디에이터경고명판		1					
11	T4930-52311	PTO경고명판		1					
12	T4930-52361	유압필터주의명판		1					
13	T4333-53651	명판, 보조구조물형식		1					
14	05624-10410	리벳		2					
15	T4710-53152	PTO스위치명판		1					
16	T4880-51231	복동레버명판, 1		1					
17	T4880-51241	복동레버명판, 2		1					
18	T3980-51251	복동레버명판3		1					
19	T5280-53061	명판, 핸드악셀		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX90PC-T480A

명판그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
19	T5270-53061	명판, 핸드악셀		1				<----	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T485A 연료탱크그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-55024	연료탱크조합, 좌	1	1	1 ~PN2200060	1	1 ~PP3000020		
1	T5310-55025	연료탱크조합, 좌	1 PN2400021~	1 PN2300001~	1 PN2200061~	1 PP3100001~	1 PP3000021~	<-X->	
2	T5310-55072	연료탱크취부대, 1	1	1	1	1	1		
3	01173-51430	볼트	4	4	4	4	4		M14P1.5*30
4	01517-51430	심음볼트	2	2	2	2	2		
5	02176-50140	너트	2	2	2	2	2		M14*P1.5
6	04512-50140	스프링와셔	6	6	6	6	6		
7	T5310-55041	연료탱크잡이판, 1	1	1	1	1	1		
8	T5270-55241	실링고무	4	4	4	4	4		
9	T2610-50271	쿠션고무	3	3	3	3	3		
10	T5310-55051	연료탱크잡이판, 2	1	1	1	1	1		
11	04512-50080	스프링와셔	4	4	4	4	4		M08
12	02156-50080	너트	4	4	4	4	4		M8XP1.25
13	T5310-69211	연료센더조합	1	1	1	1	1		
14	04512-50040	스프링와셔	5	5	5	5	5		M4
15	02054-50040	너트	5	5	5	5	5		M4*P0.7
16	T4935-55221	공기빼기튜브	1	1	1	1	1		
17	T4930-55321	공기빼기연결관, 우	1	1	1	1	1		
18	09318-88160	호스클램프	2	2	2	2	2		DIA16

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T485A 연료탱크그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
19	01123-50816	와셔붙임볼트	1	1	1	1	1		M8*P1.25
20	T4686-41351	연료필터	1	1	1	1	1		
21	T5210-54822	연료캡	1	1	1 ~PN2200060	1	1 ~PP3000020		
21	T5210-54823	연료캡	1 PN2400021~	1 PN2300001~	1 PN2200061~	1 PP3100001~	1 PP3000021~	<-X->	
22	09318-88130	호스클램프	2	2	2	2	2		
23	T4810-55312	쿠션고무	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX9020EU-T485A 연료탱크그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5327-55024	연료탱크,좌	1				1		
2	01050-50416	볼트	5				5		M4XP0.7
3	T2611-54823	연료캡	1				1		
4	T5310-55072	연료탱크취부대, 1	1				1		
5	01173-51430	볼트	4				4		M14P1.5*30
6	01517-51430	심음볼트	2				2		
7	02176-50140	너트	2				2		M14*P1.5
8	04512-50140	스프링와셔	6				6		
9	T5310-55041	연료탱크잡이판, 1	1				1		
10	01155-50835	볼트	2				2		M8P1.25
11	T5270-55241	실링고무	4				4		
12	T2610-50271	쿠션고무	3				3		
13	T5310-55051	연료탱크잡이판, 2	1				1		
14	01155-50835	볼트	2				2		M8P1.25
15	04512-50080	스프링와셔	4				4		M08
16	02156-50080	너트	4				4		M8XP1.25
17	T5310-69211	연료센더조합	1				1		
18	04512-50040	스프링와셔	5				5		M4
19	02054-50040	너트	5				5		M4*P0.7

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX9020EU-T485A 연료탱크그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4935-55221	공기빼기튜브	1				1		
21	T4930-55321	공기빼기연결관, 우	1				1		
22	09318-88160	호스클램프	2				2		DIA16
23	01123-50816	와셔붙임볼트	1				1		M8*P1.25
24	T4686-41351	연료필터	1				1		
25	T4810-55312	쿠션고무	1				1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T490A 연료튜브그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T2185-82561	코드밴드	3	3	3	3	3		
2	T5310-55261	연료호스, 1	1	1	1	1	1		
3	14911-4275-1	튜브클립	2	2	2	2	2		
4	T4810-55234	연료호스, 1	2	2	2	2	2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100C-T500A 주부변속레버그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-64172	로드, 주변속				1			
2	T4810-66961	핀				1			
3	04013-50060	평와셔				1			
4	05511-50220	분할핀				1			
5	T4520-27831	스프링				1			
6	T5210-66441	손잡이, 주변속				1			
7	03004-50616	와셔붙임소나사				1			
8	T4920-65331	부변속레버				1			
8	T5310-65331	부변속 레버				1		<----	
9	01025-50625	와셔붙임볼트				2			
9	01125-50825	와셔붙임볼트				2		<----	
10	T4920-65371	부변속손잡이				1			
11	03004-50616	와셔붙임소나사				1			
12	T4880-65382	스위치브라켓, 1				1			
13	01023-50620	와셔붙임볼트				2			
14	T4880-65401	브라켓, 스위치, 2				1			
15	01023-50612	와셔붙임볼트				2			
16	01754-50612	플랜지볼트				2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T500A

주부변속레버그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-64172	로드, 주변속	1	1	1		1		
2	T4810-66961	핀	1	1	1		1		
3	04013-50060	평와셔	1	1	1		1		M6
4	05511-50220	분할핀	1	1	1		1		2*20
5	T4520-27831	스프링	1	1	1		1		
6	T4920-65331	부변속레버	1	1	1		1		
6	T5310-65331	부변속 레버	1	1	1		1	<----	
7	01025-50625	와셔붙임볼트	2	2	2		2		
7	01125-50825	와셔붙임볼트	2	2	2		2	<----	M8*1.25
8	T4920-65371	부변속손잡이	1	1	1		1		
9	03004-50616	와셔붙임소나사	1	1	1		1		M6*1.0*16
10	T4930-64031	주변속자바라, 2	1	1	1		1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음
<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX100C-T505A MLS로드 그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4930-65571	로드조합(MLS)				1			
1	T4930-65572	로드조합(MLS)				1		<--->	
1	T4930-65573	로드조합(MLS)				1		<--->	
2	T4930-65581	로드, MLS				1			
3	T4628-66211	U금구				1			
4	04013-50040	평와셔				1			
5	05525-50500	스냅핀				1			
6	05122-50422	두부핀				1			
7	05511-50320	분할핀				1			
8	02056-50060	너트				1			
9	82KC-0807	손잡이				1			
10	04013-50080	평와셔				3			
11	05515-50800	스냅핀				3			
12	T5210-66451	손잡이, 복동				1			
12	T5210-66452	손잡이, 복동				1		<-0->	
13	T5210-66461	손잡이, 복동				1			
13	T5210-66462	손잡이, 복동				1		<-0->	
14	T5210-66471	손잡이, 복동				1			
14	T5210-66472	손잡이, 복동				1		<-0->	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100C-T505A MLS로드 그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
15	03056-50510	십자홈붙이소나사				3			
16	T4930-65632	브라켓1(복동)				1			
16	T4930-65633	브라켓1(복동)				1		<--->	
17	01133-51080	와셔붙임볼트				2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T505A 복동레버그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-66451	손잡이, 복동					1		
1	T5210-66452	손잡이, 복동	1	1	1		1	<-0->	
2	T5210-66461	손잡이, 복동					1		
2	T5210-66462	손잡이, 복동	1	1	1		1	<-0->	
3	T5210-66471	손잡이, 복동					1		
3	T5210-66472	손잡이, 복동	1	1	1		1	<-0->	
4	05515-50800	스냅핀	3	3	3		3		M8
5	04013-50080	평와셔	3	3	3		3		M8
6	03056-50510	십자홈붙이소나사	3	3	3		3		M5XP0.8
7	T4930-65632	브라켓1(복동)	1	1	1		1		
7	T4930-65633	브라켓1(복동)	1	1	1		1	<--->	
8	01133-51080	와셔붙임볼트	2	2	2		2		10X1.25(7T)

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T510A PT0레버그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4835-66833	그라운드손잡이	1	1	1	1	1		
2	04013-50100	평와셔	1	1	1	1	1		M10
3	02176-50100	너트	1	1	1	1	1		M10X1.25
4	T4930-65432	PT0로드	1	1	1	1	1		
5	T4930-66731	와셔, 1	2	2	2	2	2		
6	05515-51000	스냅핀	2	2	2	2	2		DIA10

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652-T520A 차동레버그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4930-66731	와셔, 1	1	1	1				
2	05515-51000	스냅핀	1	1	1				
3	T4520-62331	고정스프링	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1000PC-T520A 차동레버그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4930-66731	와셔, 1	1			1	1		
2	05515-51000	스냅핀	1			1	1		DIA10
3	T4520-62331	고정스프링	1			1	1		
4	T4880-66163	로드(뒷차동)	1			1	1		
5	04011-50100	평와셔	1			1	1		M10
6	05515-51000	스냅핀	1			1	1		DIA10

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100C-T525A 위치견인레버그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4880-64691	간격통				2			
2	02751-50060	플렌지너트				2			
3	T4930-65542	흙받이커버, 우				2			
3	T4930-65543	흙받이커버, 우				2		<----	
4	T4930-65552	흙받이커버판				2			
5	T4625-55431	플랜지볼트				6			
6	T5310-64252	커버3(주변속)				1			
7	03016-50620	십자홈붙이소나사				2			
8	T5310-64742	자바라,조이스틱				1			
9	01754-50616	플랜지볼트				2			
10	T4725-65562	스위치판				1			
11	01754-50612	플랜지볼트				2			
12	T4930-64214	레버가이드1(우)				1			
13	T4625-55431	플랜지볼트				5			
14	T5310-64223	레버가이드2(우)				1			
14	T5310-64224	레버가이드2(우)				1		<----	
15	38245-2925-3	스프링너트				4			
16	T4625-55431	플랜지볼트				6			
17	T4930-64301	탭핑나사				9			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100C-T525A 위치견인레버그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
18	T4930-64232	위치견인커버, 1				1			
19	T2198-24461	손잡이				1			
20	T2185-24461	손잡이, 암청색				1			
21	T4835-76381	스토퍼				3			
22	T4710-64791	와셔				3			
23	P4410-98251	락킹 핸들 조합				3			
24	T5210-93211	수지캡				8			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T525A 위치견인레버그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4930-65542	흙받이커버, 우	2	2	2		2		
1	T4930-65543	흙받이커버, 우	2	2	2		2	<-0->	
2	T4930-65552	흙받이커버판	2	2	2		2		
3	T4625-55431	플랜지볼트	6	6	6		6		
4	37150-3447-1	배선클램프	1	1	1		1		
5	T5310-64252	커버3(주변속)	1	1	1		1		
6	03016-50620	십자홈붙이소나사	2	2	2		2		M6XP1.0
7	T5310-64742	자바라,조이스틱	1	1	1		1		
8	01754-50616	플랜지볼트	2	2	2		2		M6*P1.0
9	T4725-65562	스위치판	1	1	1		1		
10	01754-50612	플랜지볼트	2	2	2		2		M6*1.0
11	T4930-64214	레버가이드1(우)	1	1	1		1		
12	T4625-55431	플랜지볼트	5	5	5		5		
13	T5310-64223	레버가이드2(우)	1	1	1		1		
13	T5310-64224	레버가이드2(우)	1	1	1		1	<----	
14	38245-2925-3	스프링너트	4	4	4		4		
15	T4625-55431	플랜지볼트	6	6	6		6		
16	T4930-64301	탭핑나사	9	9	9		9		
17	T4920-64232	커버1(위치,견인)	1	1	1		1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T525A 위치견인레버그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
18	T4935-69352	커버조합	1	1	1		1		
19	T5210-93211	수지캡	8	8	8		8		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음
<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652-T530A 주차브레이크레버그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	05122-51028	두부핀	1	1	1	1	1		DIA10
2	04011-50100	평와셔	1	1	1	1	1		M10
3	05511-50325	분할핀	1	1	1	1	1		
4	T4810-28391	스프링잡이	1	1	1	1	1		
5	01133-51240	와셔붙임볼트	1	1	1	1	1		
6	T4520-26161	브레이크스프링	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652-T535A 로워링크그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4990-93012	로워링크조합(좌)	1						
2	T4930-93021BB	링크몸체 (좌)	1						
3	T4880-93031	가이드핀	1						
4	T4880-93041	작동레버, 1	1						
5	T4880-93051	스프링	1						
6	T4880-93061	작동레버, 2	1						
7	05411-00832	스프링핀	1						
8	T4990-93112	로워링크조합(우)	1						
9	T4930-93121BB	링크몸체 (우)	1						
10	T4880-93031	가이드핀	1						
11	T4880-93041	작동레버, 1	1						
12	T4880-93051	스프링	1						
13	T4880-93061	작동레버, 2	1						
14	05411-01040	스프링핀	2						
15	T4850-91882	로워링크고정핀	2						
16	01133-51225	와셔붙임볼트	2						
17	T4835-93082	볼조합, 나비형신형	2						
18	T4520-92013010	커버 플레이트	1						
19	T4880-93081006	링	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652P-T535A 로워링크그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4990-93011	로워링크조합(좌)		1	1	1	1		
1	T4990-93012	로워링크조합(좌)		1	1	1	1	<--->	
2	T4990-93011005	스프링핀		1	1	1	1		
3	T4990-93011006	오토히치핀		1	1	1	1		
4	T4990-93011007	헤어핀, R핀		1	1	1	1		
5	T4990-93011008	퀵후크링크조합		1	1	1	1		
6	T4990-93011009	퀵후크암		1	1	1	1		
7	T4990-93011010	스프링핀		1	1	1	1		
8	T4990-93011011	인장스프링		1	1	1	1		
9	T4990-93011012	스프링핀		1	1	1	1		
10	T4990-93111	로워링크조합(우)		1	1	1	1		
10	T4990-93112	로워링크조합(우)		1	1	1	1	<--->	
11	T4990-93011005	스프링핀		1	1	1	1		
12	T4990-93011006	오토히치핀		1	1	1	1		
13	T4990-93011007	헤어핀, R핀		1	1	1	1		
14	T4990-93011008	퀵후크링크조합		1	1	1	1		
15	T4990-93011009	퀵후크암		1	1	1	1		
16	T4990-93011010	스프링핀		1	1	1	1		
17	T4990-93011011	인장스프링		1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652P-T535A 로워링크그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
18	T4990-93011012	스프링핀		1	1	1	1		
19	T4850-91882	로워링크고정핀		2	2	2	2		
20	01133-51225	와셔붙임볼트		2	2	2	2		M12*P1.25
21	T4835-93082	볼조합, 나비형신형		2	2	2	2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D852P-T540B 체크링크그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4835-91103	체크링크조합					1		
1	T4835-91104	체크링크조합		1	1		1	<--->	
1	T4835-91105	체크링크조합		1	1		1	<--->	
2	T4835-91071	체크링크조합, 좌					1		
2	T4835-91072	체크링크조합, 좌		1	1		1	<--->	
3	T4835-91121	체크링크하우징, 우		1	1		1		
4	T4835-91141	체크링크하우징, 좌		1	1		1		
5	T4835-91151	체크링크핀		1	1		1		
6	T4835-91171	체크링크핀		1	1		1		
7	04011-50200	평와셔		1	1		1		
8	05511-50430	분할핀		1	1		1		
9	T4980-31084	보조램실린더브라켓		1	1		1		
10	T4920-91091	체크링크브라켓, 우		1	1		1		
11	04512-50220	스프링와셔		2	2		2		M22
12	02056-50220	너트		2	2		2		M22*P2.5
13	05511-50530	분할핀		2	2		2		
14	04013-50180	평와셔		2	2		2		M18
15	T4520-91141	체크링크핀		2	2		2		
16	T4877-91071	체크링크잡이브라켓볼트		1	1		1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D852P-T540B 체크링크그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
17	02176-50140	너트		2	2		2		M14*P1.5
18	04512-50140	스프링와셔		2	2		2		
19	04013-50140	평와셔		2	2		2		M14

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D9520-T540B 체크링크그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4835-91104	체크링크조합				1			
2	T4835-91072	체크링크조합, 좌				1			
3	T4980-31084	보조램실린더브라켓				1			
4	T4920-91091	체크링크브라켓, 우				1			
5	04512-50220	스프링와셔				2			
6	02056-50220	너트				2			
7	05511-50530	분할핀				2			
8	04013-50180	평와셔				2			
9	T4520-91141	체크링크핀				2			
10	T4877-91071	체크링크잡이브라켓볼트				1			
11	02176-50140	너트				2			
12	04512-50140	스프링와셔				2			
13	04013-50140	평와셔				2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100-T540A 체크링크그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4835-91104	체크링크조합	1						
2	T4835-91072	체크링크조합, 좌	1						
3	T4920-91081	체크링크브라켓, 좌	1						
4	T4920-91091	체크링크브라켓, 우	1						
5	04512-50220	스프링와셔	2						
6	02056-50220	너트	2						
7	05511-50530	분할핀	2						
8	04013-50180	평와셔	2						
9	T4520-91141	체크링크핀	2						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX100PC-T540B 체크링크그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-91071	체크링크조합					2		
2	T4980-31084	보조램실린더브라켓					1		
3	T4920-91091	체크링크브라켓, 우					1		
4	04512-50220	스프링와셔					2		M22
5	02176-50220	너트					2		M22*P1.5
5	02056-50220	너트					2	<-X->	M22*P2.5
6	05511-50530	분할핀					2		
7	04013-50180	평와셔					2		M18
8	T4520-91141	체크링크핀					2		
9	T4877-91071	체크링크잡이브라켓볼트					1		
10	02176-50140	너트					2		M14*P1.5
11	04512-50140	스프링와셔					2		
12	04013-50140	평와셔					2		M14

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX800PC-T540B 체크링크조합




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량 A	B	C	D	E	I.C	비고
1	T5310-91071	체크링크조합	2						
2	T4920-91081	체크링크브라켓, 좌	1						
3	T4920-91091	체크링크브라켓, 우	1						
4	04512-50220	스프링와셔	2						
5	02176-50220	너트	2						
5	02056-50220	너트	2					<-X->	
6	05511-50530	분할핀	2						
7	04013-50180	평와셔	2						
8	T4520-91141	체크링크핀	2						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T545A 리프트로드그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4920-66911	리프트로드조합, 좌		1	1	1	1		
2	T4815-91573	리프트로드하부핀, 좌		1	1	1	1		
3	T4520-91211	리프트로드고정핀		2	2	2	2		
4	T4877-91831	리프트로드상부핀, 우		1	1	1	1		
5	34150-3764-4	클립핀		1	1	1	1		
6	T4877-91852	보조램실린더조합		1	1	1	1		
7	T4960-31091	보조램실린더호스조합		1	1	1	1		
8	T4877-91822	보조램실린더 상부핀		1	1	1	1		
9	05511-50550	분할핀		1	1	1	1		
10	04011-50220	평와셔		2	2	2	2		M22
11	T4750-45422	두부핀		1	1	1	1		
12	T4835-92211	와셔, 리프트로드		2	2	2	2		
13	05511-50550	분할핀		1	1	1	1		
14	T4835-92211	와셔, 리프트로드		4	4	4	4		
15	T4835-91223	리프트로드하부핀, 우		1	1	1	1		
16	T4980-47601	리프트실린더조합		1	1	1	1		
17	56713-2813-1	실린더어댑터, 1		2	2	2	2		
18	T5310-36652	유압호스조합RL1		1	1	1	1		
19	T5310-36662	유압호스조합RL2		1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T545A 리프트로드그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4682-60531	로드, 센서		1	1	1	1		
20	T4682-60532	로드, 센서		1	1	1	1	<--->	
21	04512-50080	스프링와셔		2	2	2	2		M08
22	02114-50080	너트		2	2	2	2		M8*P1.25
23	04011-50120	평와셔		1	1	1	1		M12
24	04612-50120	스냅링		1	1	1	1		
25	T4930-39961	센서암		1	1	1	1		
26	05525-50600	스냅핀		1	1	1	1		DIA1.2
27	T4682-60211	센서커버		1	1	1	1		
28	01754-50612	플랜지볼트		2	2	2	2		M6*1.0

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음
<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX80PC-T545A

리프트로드그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC


No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4920-66911	리프트로드조합, 좌	1						
2	T4815-91573	리프트로드하부핀, 좌	1						
3	T4520-91211	리프트로드고정핀	2						
4	T4877-91831	리프트로드상부핀, 우	2						
5	34150-3764-4	클립핀	2						
6	T4835-92211	와셔, 리프트로드	4						
7	T4835-91223	리프트로드하부핀, 우	1						
8	T4980-47601	리프트실린더조합	1						
9	56713-2813-1	실린더어댑터, 1	2						
10	T5310-36652	유압호스조합RL1	1						
11	T5310-36662	유압호스조합RL2	1						
12	T4682-60531	로드, 센서	1						
12	T4682-60532	로드, 센서	1					<--->	
13	04512-50080	스프링와셔	2						
14	02114-50080	너트	2						
15	04011-50120	평와셔	1						
16	04612-50120	스냅링	1						
17	T4930-39961	센서암	1						
18	05525-50600	스냅핀	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX80PC-T545A

리프트로드그룹






A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
19	T4682-60211	센서커버	1						
20	01754-50612	플랜지볼트	2						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음
<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

DK80-T550M 톱링크그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4837-91701	톱링크조합, 일반형				1	1		
1	T4837-91702	톱링크조합, 일반형				1	1	<--->	
1	T4837-91703	톱링크조합, 일반형				1	1	<--->	
1	T4837-91703BB	톱링크조합 (일반형)	1	1	1	1	1	<-X->	
2	T4815-91541	톱링크하우징, 우				1	1		
2	T4815-91541BB	톱링크하우징 (우)	1	1	1	1	1	<-X->	
3	T4835-91701002	톱링크, 바디	1	1	1	1	1		
4	T4837-91701004	톱링크하우징, 좌	1	1	1	1	1		
5	T4835-91701005	톱링크손잡이	1	1	1	1	1		
6	T4835-91701006	톱링크잡이스프링	1	1	1	1	1		
7	06613-10675	그리스니플	2	2	2	2	2		M6XP0.75
8	05411-01340	스프링핀	1	1	1	1	1		DIA13*40
9	T4520-91252001	너트	1	1	1	1	1		
10	T4810-91662	톱링크핀	1	1	1	1	1		
11	34150-3764-4	클립핀	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T555A PTO축커버그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	34350-2544-4	PTO축커버	1	1	1	1	1		
2	04013-50100	평와셔	1	1	1	1	1		M10
3	34150-2546-1	볼트	1	1	1	1	1		
4	T4833-74052	PTO보호커버	1	1	1	1	1		
5	01133-51220	와셔붙임볼트	4	4	4	4	4		M12*P1.25
6	T4681-91111	번호판	1	1	1	1	1		
7	01754-50612	플랜지볼트	2	2	2	2	2		M6*1.0

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

DK75-T560A 힛치그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4837-29821	드로우바조합				1	1		
1	T4837-29821BB	드로우바조합	1	1	1	1	1	<-X->	
2	T4837-89513	드로우바, 1				1	1		
2	T4837-89513BB	드로우바1	1	1	1	1	1	<-X->	
3	T4837-89521	드로우바, 2				1	1		
3	T4837-89521BB	드로우바2	1	1	1	1	1	<-X->	
4	T4837-87591	볼트	2	2	2	2	2		
5	04512-50200	스프링와셔	2	2	2	2	2		M20
6	T4837-89562	드로우바핀				1	1		
6	T4837-89563	드로우바핀	1	1	1	1	1	<-0->	
7	T4520-91211	리프트로드고정핀	1	1	1	1	1		
8	T4837-89551	드로우바고정핀				1	1		
8	T4837-89552	드로우바 고정핀	1	1	1	1	1	<--->	
9	T4837-89581	드로우바핀	2	2	2	2	2		
10	04013-50180	평와셔	2	2	2	2	2		M18
11	05515-51600	스냅핀	2	2	2	2	2		
12	05511-50530	분할핀	2	2	2	2	2		
13	04811-07220	오링	1	1	1	1	1		P22A
14	01133-51225	와셔붙임볼트	1	1	1	1	1		M12*P1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652P-T565A 발판매트그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4835-81902	스탭조합(좌)	1	1	1				
2	T4835-81912	발판조합, 우	1	1	1				
3	02176-50100	너트	2	2	2				
4	04512-50100	스프링와셔	2	2	2				
5	01517-51035	심음볼트	2	2	2				
6	01133-51030	와셔붙임볼트	6	6	6				
7	T4920-85522	발판매트	1	1	1				
8	T4930-85544	스폰지(발판매트)	1	1	1				
9	T4835-85593	종이매트	1	1	1				
10	01754-50816	플랜지볼트	5	5	5				
11	T4930-92712	정비창커버	2	2	2				
12	01754-50816	플랜지볼트	6	6	6				
13	T4931-65483	브라켓	1	1	1				
14	01123-50816	와셔붙임볼트	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100C-T565A 발판매트그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4835-81902	스탭조합(좌)				1			
2	T4835-81912	발판조합, 우				1			
3	01133-51030	와셔붙임볼트				8			
4	T4835-85593	종이매트				1			
5	01754-50816	플랜지볼트				5			
6	T4930-92712	정비창커버				2			
7	01754-50816	플랜지볼트				6			
8	T4930-65771	릴레이브라켓, 1				1			
9	01133-51016	와셔붙임볼트				2			
10	T5320-85522	발판매트				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX100PC-T565A 발판매트그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4835-81902	스탭조합(좌)	1	1	1		1		
2	T4835-81912	발판조합, 우	1	1	1		1		
3	02176-50100	너트	2	2	2		2		M10X1.25
4	04512-50100	스프링와셔	2	2	2		2		M10
5	01517-51035	심음볼트	2	2	2		2		
6	01133-51030	와셔붙임볼트	8	8	8		8		M10*1.25
7	T5320-85522	발판매트	1	1	1		1		
8	T4835-85593	종이매트	1	1	1		1		
9	01754-50816	플랜지볼트	5	5	5		5		M8*P1.25
10	T4930-92712	정비창커버	2	2	2		2		
11	01754-50816	플랜지볼트	6	6	6		6		M8*P1.25
12	T4931-65483	브라켓	1	1	1		1		
13	01123-50816	와셔붙임볼트	1	1	1		1		M8*P1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음
<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX100PC-T570A 의자그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-85001	의자조합	1	1	1		1		
2	T4920-85026	암레스트조합	1	1	1		1		
3	T4920-85056	작동레버조합	1	1	1		1		
4	T4920-85142	전자식위치레버	1	1	1		1		
5	T4920-85241	조작패널	1	1	1		1		
6	01133-51030	와셔붙임볼트	4	4	4		4		M10*1.25
7	T4815-93311	캡너트, M10	4	4	4		4		
8	01754-50816	플랜지볼트	6	6	6		6		M8*P1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1000C-T570A 의자그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5320-85001	의자조합				1			
2	01133-51030	와셔붙임볼트				4			
3	T4815-93311	캡너트, M10				4			
4	01754-50816	플랜지볼트				6			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX800PC-T580A 캐빈지지대그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01173-51600	볼트	2						
2	04013-50160	평와셔	2						
3	04512-50160	스프링와셔	2						
4	T5210-87812	방진고무	2						
5	01135-51025	와셔붙임볼트	8						
6	T5210-87861	칼라	2						
7	T5320-87851	간격판	2						
8	T4682-87861	커버	2						
9	01754-50616	플랜지볼트	8						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T585A 캐빈지지대그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01173-51600	볼트	2	2	2				
2	04013-50160	평와셔	2	2	2				
3	04512-50160	스프링와셔	2	2	2				
4	T5210-87812	방진고무	2	2	2				
5	01135-51025	와셔붙임볼트	8	8	8				
6	T5210-87861	칼라	2	2	2				
7	T5310-87851	간격판	2	2	2				
8	31220-1429-3	플러그	14	14	14				
9	T4682-87861	커버	1	1	1				
10	01754-50616	플랜지볼트	4	4	4				
11	T5310-87222	캐빈지지대(앞)우	1	1	1				
12	02176-50100	너트	4	4	4				
13	04512-50160	스프링와셔	4	4	4				
14	01173-51635	볼트	4	4	4				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T590A 캐빈지지대그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-87231	캐빈지지대(뒤)	2	2	2				
2	T4520-87814	캐빈지지대볼트	8	8	8				
3	04013-50180	평와셔	8	8	8				
4	04512-50180	스프링와셔	16	16	16				
5	02176-50180	너트	8	8	8				
6	01173-51600	볼트	2	2	2				
7	04512-50160	스프링와셔	2	2	2				
8	T5210-87812	방진고무	2	2	2				
9	01135-51025	와셔붙임볼트	8	8	8				
10	T5210-87861	칼라	2	2	2				
11	T5310-87851	간격판	2	2	2				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX800PC-T590A 캐빈지지대그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-87231	캐빈지지대(뒤)	2						
2	T4520-87814	캐빈지지대볼트	8						
3	04013-50180	평와셔	8						
4	04512-50180	스프링와셔	16						
5	02176-50180	너트	8						
6	01173-51600	볼트	2						
7	04512-50160	스프링와셔	2						
8	T5210-87812	방진고무	2						
9	01135-51025	와셔붙임볼트	8						
10	T5210-87861	칼라	2						
11	T5320-87851	간격판	2						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T610A 경심센서브라켓그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-68751	경심제어브라켓	1	1	1				
2	01123-50816	와셔붙임볼트	2	2	2				
3	T4815-68761	스위치레버	1	1	1				
4	04011-50120	평와셔	1	1	1				
5	04612-00120	스냅링	1	1	1				
6	57781-5121-1	되돌림스프링	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652-T650A 브레이크튜브그룹





A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4835-67401	마스터실린더		2	2		2		
2	01133-51025	와셔붙임볼트		4	4		4		M10*1.25
3	05122-51028	두부핀		2	2		2		DIA10
4	04011-50100	평와셔		2	2		2		M10
5	05511-50320	분할핀		2	2		2		M3.2*20
6	T4810-67554	브레이크튜브 1, 우		1	1		1		
7	T4810-67564	브레이크튜브 1, 좌		1	1		1		
8	T4810-67601	밸런스밸브		1	1		1		
9	T4810-67321	어댑터		2	2		2		
10	01123-50835	와셔붙임볼트		2	2		2		M8X1.25
11	T4930-55561	브레이크호스, 1					2		
11	T4930-55562	호스1(브레이크)		2	2		2	<----	
12	09318-88130	호스클램프		2	2		2		
13	505-3456	유니언볼트		2	2		2		
14	507-3303	동와셔		4	4		4		
15	517-3073	유니언		2	2		2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음
<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D652P-T660A 클러치페달그룹







A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4920-67301	클러치페달					1		
1	T4920-67302	클러치페달					1	<-X->	
1	T4920-67303	클러치페달					1	<--->	
1	T4920-67304	클러치페달	1	1	1		1	<--->	
2	T4920-26951	클러치페달축	1	1	1		1		
3	01123-50816	와셔붙임볼트	1	1	1		1		M8*P1.25
4	T4710-66501	스프링, 클러치페달					1		
4	T4710-66502	스프링, 클러치페달	1	1	1		1	<----	
5	T4876-67282	스프링잡이	1	1	1		1		
6	01175-51040	볼트	1	1	1		1		
7	04512-50100	스프링와셔	1	1	1		1		M10
8	T4520-26931	페달쿠션	1	1	1		1		
9	T4520-26181	로크브라켓클러치	1	1	1		1		
10	02176-50100	너트	1	1	1		1		M10X1.25
11	01175-51050	볼트		1	1		1		
11	01175-51030	볼트	1	1	1		1	<-X->	
12	T4620-55841	쿠션	1	1	1		1		
13	T4520-26171	로드, 클러치로크	1	1	1		1		
14	04013-50050	평와셔	1	1	1		1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652P-T660A 클러치페달그룹






A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
15	05511-51612	분할핀	1	1	1		1		
16	T4920-65321	센서브라켓(클러치)	1	1	1		1		
17	01754-50812	플랜지볼트	2	2	2		2		M8*P1.25
18	T4720-65401	스위치판	1	1	1		1		
19	T4520-26161	브레이크스프링	1	1	1		1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652-T670A 악셀레이터그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4520-10803	주변속브라켓조합, 2				1	1		
1	T4520-10803BB	브라켓조합				1	1	<-X->	
1	T4920-10801	브라켓조합				1	1	<-0->	
1	T4920-10802	브라켓조합	1	1	1	1	1	<--->	
2	01123-50825	와셔붙임볼트	2	2	2	2	2		M8*P1.25
3	T4810-60053	악셀페달				1	1		
3	T4930-60051	악셀페달				1	1	<--->	
3	T4930-60051BB	악셀레이터페달				1	1	<-X->	
3	T4920-60051	악셀레이터 페달				1	1	<-0->	
3	T4920-60052	악셀레이터 페달	1	1	1	1	1	<--->	
4	04011-50120	평와셔				1	1		M12
4	04011-50100	평와셔	1	1	1	1	1	<----	M10
5	05511-50420	분할핀				1	1		DIA4*20
5	05511-50320	분할핀	1	1	1	1	1	<----	M3.2*20
6	T4520-62331	고정스프링				1	1		
6	T2305-26641	스프링, 차동로드	1	1	1	1	1	<----	
7	T4930-66751	와셔, 3	2	2	2	2	2		
8	05515-50600	스냅핀	2	2	2	2	2		
9	T4620-70272	악셀페달고무				1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652-T670A 악셀레이터그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
9	T4601-60051	페달	1	1	1	1	1	<----	
10	T4710-67372	핸드악셀케이블				1	1		
10	T4710-67373	핸드악셀레이터 케이블	1	1	1	1	1	<-0->	
11	T4835-50591	쿠션고무				1	1		
11	T4815-78112	그로멧	1	1	1	1	1	<--->	
12	T4930-67321	악셀케이블				1	1		
12	T4930-67322	악셀케이블				1	1	<-0->	
12	T4930-67323	악셀케이블	1	1	1	1	1	<--->	
13	05122-50616	두부핀	2	2	2	2	2		DIA6*16
14	T4601-60062	스프링(악셀)	1	1	1	1	1		
15	T4930-66731	와셔, 1	1	1	1	1	1		
16	04613-50080	스냅링	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100C-T680A 계기판커버캐빈그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-55801	계기판후드				1			
2	T4625-55431	플랜지볼트				6			
3	T4930-56112	후드커버, 상				1			
4	T4836-56123	후드커버, 하				1			
5	T4836-56141	후드커버브라켓				1			
6	T4625-55431	플랜지볼트				4			
7	01123-50820	와셔붙임볼트				1			
8	01123-50802	볼트				1			
9	38240-1883-1	탭핑나사				6			
10	T4930-56132	후드커버, 뒤				1			
11	T4625-55431	플랜지볼트				4			
12	T4876-95132	흡음제, 1				1			
13	T4876-95143	계기판흡음제, 2				1			
14	T4876-95153	계기판흡음제, 3				1			
15	T4930-56162	콤비스위치마개				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T680A 계기판커버그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-55801	계기판후드	1	1	1		1		
2	T4625-55431	플랜지볼트	6	6	6		6		
3	T5310-56111	후드커버(상)	1	1	1		1		
4	T4836-56123	후드커버, 하	1	1	1		1		
5	T4836-56141	후드커버브라켓	1	1	1		1		
6	T4625-55431	플랜지볼트	4	4	4		4		
7	01123-50820	와셔붙임볼트	1	1	1		1		M8*P1.25
8	01123-50802	볼트	1	1	1		1		
9	38240-1883-1	탭핑나사	6	6	6		6		
10	T5310-56131	후드커버(뒤)	1	1	1		1		
11	T4625-55431	플랜지볼트	4	4	4		4		
12	T4876-95132	흡음제, 1	1	1	1		1		
13	T4876-95143	계기판흡음제, 2	1	1	1		1		
14	T4876-95153	계기판흡음제, 3	1	1	1		1		
15	T4920-56162	마개(셔틀)	1	1	1		1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652-T690A 셔틀레버그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4930-65341	셔틀케이블				1			
1	T4930-65342	셔틀케이블				1		<--->	
1	T5179-65341	셔틀케이블				1		<-X->	
2	04512-50100	스프링와셔				1			
3	02176-50100	너트				1			
4	T4930-65161	셔틀자바라				1			
5	T4930-65111	셔틀레버				1			
5	T4930-65112	셔틀레버				1		<-X->	
6	T4810-66721	와셔, 위치레버				1			
7	05515-51600	스냅핀				1			
8	52300-7517-1	링크볼, 1				2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100C-T700A 주변속시프트그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4710-63962	가이드, 조인트				1			
2	01125-50835	와셔붙임볼트				2			
3	T5320-64012	주변속레버				1			
4	T5310-64101	브라켓조합2(주변속)				1			
5	T5310-64041	브라켓2(주변속)				1			
6	T5310-67351	핸드악셀레버				1			
7	44512-4665-1	간격판				2			
8	04013-50120	평와셔				2			
9	T4835-17241	스프링				2			
10	02172-50120	너트				2			
11	01133-51028	와셔붙임볼트				3			
12	01133-51040	와셔붙임볼트				1			
13	T4710-63981	간격판				1			
14	T4710-64051	주변속자바라, 1				1			
15	44366-4688-1	스프링				1			
16	T4710-63971	핀, 주변속				1			
17	05122-51040	두부핀				1			
18	04011-50100	평와셔				1			
19	05515-51200	스냅핀				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100C-T700A 주변속시프트그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	04013-50160	평와셔				1			
21	05511-50335	분할핀				1			
22	T4624-60372	자바라(주변속)				1			
23	T4682-65291	와셔 1, 고무				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T700A 주변속시프트그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4710-63962	가이드, 조인트	1	1	1		1		
2	01125-50835	와셔붙임볼트	2	2	2		2		M8*P1.25
3	T5310-64013	주변속레버	1	1	1		1		
3	T5310-64014	주변속레버	1	1	1		1	<-0->	
4	T5310-64101	브라켓조합2(주변속)	1	1	1		1		
5	T5310-64041	브라켓2(주변속)	1	1	1		1		
6	T5310-67351	핸드악셀레버	1	1	1		1		
7	44512-4665-1	간격판	2	2	2		2		
8	04013-50120	평와셔	2	2	2		2		M12
9	T4835-17241	스프링	2	2	2		2		
10	02172-50120	너트	2	2	2		2		
11	01133-51028	와셔붙임볼트	3	3	3		3		M10*1.25
12	01133-51040	와셔붙임볼트	1	1	1		1		M10XP1.25X40
13	T4710-63981	간격판	1	1	1		1		
14	T4710-64051	주변속자바라, 1	1	1	1		1		
15	44366-4688-1	스프링	1	1	1		1		
16	T4710-63971	핀, 주변속	1	1	1		1		
17	05122-51040	두부핀	1	1	1		1		DIA10*40
18	04011-50100	평와셔	1	1	1		1		M10

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T700A 주변속시프트그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
19	05515-51200	스냅핀	1	1	1		1		DIA12
20	04013-50160	평와셔	1	1	1		1		M16
21	05511-50335	분할핀	1	1	1		1		DIA3*35
22	T4624-60372	자바라(주변속)	1	1	1		1		
23	T4682-65291	와셔 1, 고무	1	1	1		1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T710A 복동레버그룹(캐빈)




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4880-65622	복동케이블, 2	3	3	3		3		
2	T4682-65301	와셔 2, 고무	3	3	3		3		
3	04013-50080	평와셔	3	3	3		3		M8
4	05515-50800	스냅핀	3	3	3		3		M8
5	T4750-65671	자바라(복동)	1	1	1		1		
6	T4710-65681	복동판	1	1	1		1		
7	02751-50060	플렌지너트	2	2	2		2		M6*P1.0
8	T3980-65642	복동브라켓조합	1	1	1		1		
9	T4930-65652	브라켓복동, 2	1	1	1		1		
10	T4930-65663	복동레버, 1	3	3	3		3		
11	T4810-66721	와셔, 위치레버	3	3	3		3		
12	T4682-65291	와셔 1, 고무	3	3	3		3		
13	05515-51600	스냅핀	3	3	3		3		
14	01123-50825	와셔붙임볼트	4	4	4		4		M8*P1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T720A PT0레버그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4930-65451	PT0레버, 2	1	1	1	1	1		
2	T4880-65492	브라켓, PT0	1	1	1	1	1		
3	01125-50820	와셔붙임볼트	4	4	4	4	4		M8*P1.25
4	T4880-65461	간격통, PT0	2	2	2	2	2		
5	04011-50180	평와셔	1	1	1	1	1		T2.9
6	04612-00180	스냅링	1	1	1	1	1		
7	T4930-65413	PT0레버	1	1	1	1	1		
8	05411-00836	스프링핀	1	1	1	1	1		
9	T4930-65471	PT0자바라	1	1	1	1	1		
10	T4930-65501	판, PT0	1	1	1	1	1		
11	01025-50614	와셔붙임볼트	4	4	4	4	4		M6*P1.0
12	T5310-67361	손잡이, PT0	1	1	1	1	1		
13	03056-50510	십자홈붙이소나사	1	1	1	1	1		M5XP0.8

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652-T730A 차동페달그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4970-66141	레버 2, 앞차동	1	1	1	1	1		
2	T4970-66171	레버 1, 뒤차동				1	1		
2	T4970-66171BB	레버 1(뒤차동)	1	1	1	1	1	<-X->	
3	04011-50180	평와셔	1	1	1	1	1		T2.9
4	T4880-66191	차동페달, 우				1	1		
4	T4880-66191BB	차동페달, 우	1	1	1	1	1	<-X->	
5	03016-50616	십자홈붙이소나사	2	2	2	2	2		M6XP1.0
6	T4620-65031	차동자바라	1	1	1	1	1		
7	05515-51600	스냅핀	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100C-T740A 위치견인레버그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5326-64611	위치견인브라켓조합				1			
1	T5326-64613	위치견인브라켓조합				1		<----	
2	T5326-64621	브라켓조합(위치,견인)				1			
3	T4930-64634	위치조정레버				1			
4	T4930-64644	견인조정레버				1			
5	T4835-66532	위치견인축				1			
6	T4810-66721	와셔, 위치레버				3			
7	T4682-65441	위치견인볼트				1			
8	T4682-65291	와셔 1, 고무				1			
9	37150-3447-1	배선클램프				1			
10	01133-51020	와셔붙임볼트				4			
11	T4930-64651	로드 1, 위치				2			
12	T4710-64781	로드 3, 위치				2			
13	T4930-66741	와셔, 2				2			
14	05515-50800	스냅핀				2			
15	T4880-64672	위치자바라				2			
16	T4930-64313	레버안내 1, 좌				1			
17	T4625-55431	플랜지볼트				3			
18	T4930-64325	레버가이드2(좌)				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100C-T740A 위치견인레버그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
19	T4625-55431	플랜지볼트				9			
20	T4930-64301	탭핑나사				3			
21	T4815-78112	그로멧				1			
22	T4630-65351	커버				1			
23	T4710-64673	가이드브라켓				1			
24	01754-50616	플랜지볼트				2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T740A 위치견인레버그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-64621	브라켓조합(조이스틱)	1	1	1		1		
1	T5310-64623	브라켓조합(위치,견인)	1	1	1		1	<----	
2	01133-51020	와셔붙임볼트	4	4	4		4		M10*P1.25
3	T4145-64681	고무마개	2	2	2		2		
4	T4930-64313	레버안내 1, 좌	1	1	1		1		
5	T4625-55431	플랜지볼트	3	3	3		3		
6	T4930-64325	레버가이드2(좌)	1	1	1		1		
7	T4625-55431	플랜지볼트	9	9	9		9		
8	T4930-64301	탭핑나사	3	3	3		3		
9	T4815-78112	그로멧	1	1	1		1		
10	T4920-64771	브라켓(컨트롤러)	1	1	1		1		
11	01754-50816	플랜지볼트	2	2	2		2		M8*P1.25
12	T4630-65351	커버	1	1	1		1		
13	T4710-64673	가이드브라켓	1	1	1		1		
14	01754-50616	플랜지볼트	2	2	2		2		M6*P1.0

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652-T750A 주차브레이크그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4815-65511	주차브레이크조합	1	1	1	1	1		
2	T4815-78112	그로멧	1	1	1	1	1		
3	01133-51020	와셔붙임볼트	1	1	1	1	1		M10*P1.25
4	01133-51025	와셔붙임볼트	1	1	1	1	1		M10*1.25
5	T4628-65431	주차브레이크와이어				1	1		
5	T4628-65432	주차브레이크와이어	1	1	1	1	1	<----	
6	04013-50060	평와셔	1	1	1	1	1		M6
7	02056-50060	너트	1	1	1	1	1		M6*P1.0
8	T4835-76742	자바라	1	1	1	1	1		
9	T4620-65481	연결판, 스위치	2	2	2	2	2		
10	01023-50625	와셔붙임볼트	4	4	4	4	4		M6XP1.0

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652-T760A 톱링크그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4710-66861BK	브라켓톱링크				1	1		
1	T4710-66861BB	브라켓 (톱링크)	1	1	1	1	1	<-X->	
1	T4710-66862BK	브라켓톱링크	1	1	1	1	1	<--->	
2	01125-50822	와셔붙임볼트	2	2	2	2	2		
3	T4710-66871	쿠션고무	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100C-T800A 명판그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-52391	조이스틱소켓명판				1			
2	T4930-52481	연료주유경고명판				1			
3	T4930-52471	소음기경고명판				1			
4	T5210-52101	시동스위치명판				1			
5	T4710-53141	전륜구동명판				1			
6	T2610-52461	속도조정명판				1			
7	T4145-52191	내기도어사용명판				1			
8	T4710-53152	PTO스위치명판				1			
9	T4880-51231	복동레버명판, 1				1			
10	T4880-51241	복동레버명판, 2				1			
11	T3980-51251	복동레버명판3				1			
12	T4980-52081	차속표명판				1			
13	T5310-53041	윤활유명판				1			
14	T3980-52421	커플러소켓명판				1			
15	T2611-26693	차동고정명판				1			
16	T4960-52381	경고주의명판				1			
17	T4930-52321	주차브레이크주의명판				1			
18	T4930-52441	브레이크오일주의명판				1			
19	T4930-52351	브레이크경고명판				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100C-T800A 명판그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4930-52461	변속레버경고명판				1			
21	T4930-52341	ROPS경고명판				1			
22	T4710-52201	외부위치제어레버명판				1			
23	T4810-51181	안전운전명판				1			
24	T4930-52491	위치견인제어명판				1			
25	T4810-52121	작업기부착주의명판				1			
26	T5310-52401	GD명판				1			
27	T5310-83951	유리도번리스트명판				1			
27	T5310-83952	유리도번리스트명판				1		<----	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T800A 명판그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-52391	조이스틱소켓명판			1		1		
2	T4930-52481	연료주유경고명판			1		1		
3	T4930-52471	소음기경고명판			1		1		
4	T5210-52101	시동스위치명판			1		1		
5	T4710-53141	전륜구동명판			1		1		
6	T4930-53051	PTO레버명판			1		1		
7	T5310-53041	윤활유명판			1		1		
8	T3980-52421	커플러소켓명판			1		1		
9	T2611-26693	차동고정명판			1		1		
10	T4960-52381	경고주의명판			1		1		
11	T4930-52321	주차브레이크주의명판			1		1		
12	T4930-52441	브레이크오일주의명판			1		1		
13	T4930-52351	브레이크경고명판			1		1		
14	T4930-52461	변속레버경고명판			1		1		
15	T4930-52341	ROPS경고명판			1		1		
16	T4710-52201	외부위치제어레버명판			1		1		
17	T4810-51181	안전운전명판			1		1		
18	T4810-52121	작업기부착주의명판			1		1		
19	T4682-53552	시동모터명판			1		1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T800A 명판그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5310-52401	GD명판			1		1		
21	T5310-83951	유리도번리스트명판			1		1		
21	T5310-83952	유리도번리스트명판			1		1	<----	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX80PC-T800A 명판그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-52391	조이스틱소켓명판	1						
2	T4930-52481	연료주유경고명판	1						
3	T4930-52471	소음기경고명판	1						
4	T5210-52101	시동스위치명판	1						
5	T4710-53141	전륜구동명판	1						
6	T4145-52191	내기도어사용명판	1						
7	T4930-53051	PTO레버명판	1						
8	T4920-52081	차속표명판	1						
9	T5310-53041	윤활유명판	1						
10	T3980-52421	커플러소켓명판	1						
11	T2611-26693	차동고정명판	1						
12	T4960-52381	경고주의명판	1						
13	T4930-52321	주차브레이크주의명판	1						
14	T4930-52441	브레이크오일주의명판	1						
15	T4930-52351	브레이크경고명판	1						
16	T4930-52461	변속레버경고명판	1						
17	T4930-52341	ROPS경고명판	1						
18	T4710-52201	외부위치제어레버명판	1						
19	T4810-51181	안전운전명판	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX80PC-T800A 명판그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5310-52401	GD명판	1						
21	T5310-83951	유리도번리스트명판	1						
21	T5310-83952	유리도번리스트명판	1					<----	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX90PC-T800A 명판그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-52391	조이스틱소켓명판		1					
2	T4930-52481	연료주유경고명판		1					
3	T4930-52471	소음기경고명판		1					
4	T5210-52101	시동스위치명판		1					
5	T4710-53141	전륜구동명판		1					
6	T4145-52191	내기도어사용명판		1					
7	T4930-53051	PTO레버명판		1					
8	T4960-52081	차속표명판		1					
9	T5310-53041	윤활유명판		1					
10	T3980-52421	커플러소켓명판		1					
11	T2611-26693	차동고정명판		1					
12	T4960-52381	경고주의명판		1					
13	T4930-52321	주차브레이크주의명판		1					
14	T4930-52441	브레이크오일주의명판		1					
15	T4930-52351	브레이크경고명판		1					
16	T4930-52461	변속레버경고명판		1					
17	T4930-52341	ROPS경고명판		1					
18	T4710-52201	외부위치제어레버명판		1					
19	T4810-51181	안전운전명판		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX90PC-T800A 명판그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5310-52401	GD명판		1					
21	T5310-83951	유리도번리스트명판		1					
21	T5310-83952	유리도번리스트명판		1				<----	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100C-T890A 펜더그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-82021	팬더조합(좌)				1			
2	T5310-82031	팬더조합(우)				1			
3	T4930-82212	내장재펜더, 좌				1			
4	T4930-83212	내장재펜더, 우				1			
5	T4810-82911	나사				40			
6	04015-50060	평와셔				40			
7	T5310-82771	펜더지지, 좌				1			
8	T5310-82781	펜더지지, 우				1			
9	T4620-82022	핸들쿠션볼트				2			
10	T4520-87402	패킹, 1				4			
11	02751-50080	플랜지너트				6			
12	T4930-80461	서스펜션취부대				1			
13	01754-50816	플랜지볼트				2			
14	T4930-83631	정비창커버, 1				1			
15	01754-50816	플랜지볼트				6			
16	T5320-83642	커버, 정비				1			
17	01754-50816	플랜지볼트				2			
18	T4930-85651	후미등커버, 좌				1			
19	T4930-85661	후미등커버, 우				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100C-T890A 펜더그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	01754-50816	플랜지볼트				4			
21	T4930-83951	소음기브라켓				1			
22	01135-51025	와셔붙임볼트				2			
23	04013-50100	평와셔				4			
24	02114-50100	너트				2			
25	T4930-70492	공구박스				1			
26	01125-50820	와셔붙임볼트				2			
27	T4930-64351	냉온장고브라켓				1			
28	01205-50616	와셔붙임볼트				2			
29	T4520-33401	배터리쿠션고무				3			
30	T4810-55091	연료탱크쿠션				1			
31	T4930-83031	보조의자				1			
32	T4815-93211	캡너트, M8				4			
33	01754-50825	플랜지볼트				4			
34	02751-50080	플랜지너트				4			
35	04015-50080	평와셔				4			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T890A 펜더그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-82021	팬더조합(좌)	1	1	1		1		
2	T5310-82031	팬더조합(우)	1	1	1		1		
3	T4930-82212	내장재펜더, 좌	1	1	1		1		
4	T4930-83212	내장재펜더, 우	1	1	1		1		
5	T4810-82911	나사	40	40	40		40		
6	04015-50060	평와셔	40	40	40		40		M6
7	T5310-82771	펜더지지, 좌	1	1	1		1		
8	T5310-82781	펜더지지, 우	1	1	1		1		
9	T4620-82022	핸들쿠션볼트	2	2	2		2		
10	T4520-87402	패킹, 1	4	4	4		4		
11	02751-50080	플랜지너트	6	6	6		6		M8X1.25
12	T4930-80461	서스펜션취부대	1	1	1		1		
13	01754-50816	플랜지볼트	2	2	2		2		M8*P1.25
14	T4930-83631	정비창커버, 1	1	1	1		1		
15	01754-50816	플랜지볼트	6	6	6		6		M8*P1.25
16	T5320-83642	커버, 정비	1	1	1		1		
17	01754-50816	플랜지볼트	2	2	2		2		M8*P1.25
18	T5310-85651	후미등커버, 좌	1	1	1		1		
19	T5310-85661	후미등커버, 우	1	1	1		1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T890A 펜더그룹





A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	01754-50816	플랜지볼트	4	4	4		4		M8*P1.25
21	T4930-83951	소음기브라켓	1	1	1		1		
22	01135-51025	와셔붙임볼트	2	2	2		2		M8*1.25
23	04013-50100	평와셔	4	4	4		4		M10
24	02114-50100	너트	2	2	2		2		M10*P1.5
25	T4930-70492	공구박스	1	1	1		1		
26	01125-50820	와셔붙임볼트	2	2	2		2		M8*P1.25
27	T4930-64351	냉온장고브라켓	1	1	1		1		
28	01205-50616	와셔붙임볼트	2	2	2		2		M6*P1.0
29	T4520-33401	배터리쿠션고무	3	3	3		3		
30	T4810-55091	연료탱크쿠션	1	1	1		1		
31	T4930-83031	보조의자	1	1	1		1		
32	T4815-93211	캡너트, M8	4	4	4		4		
33	01754-50825	플랜지볼트	4	4	4		4		M8XP1.25
34	02751-50080	플랜지너트	4	4	4		4		M8X1.25
35	04015-50080	평와셔	4	4	4		4		T2.6
36	T5310-85681	스위치커버	1	1	1		1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1000PC-T2250A 프론트팬더그룹







A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-A07111111	프론트팬더조합(KIT)	1	1	1				
1	T5310-A07111112	프론트팬더조합(KIT)	1	1	1			<----	
2	T5310-50311	프론트팬더 브라켓, 하	1	1	1				
3	T5310-50321	프론트팬더 브라켓, 상	1	1	1				
4	T5310-50361	프론트팬더 브라켓, 하	1	1	1				
5	T5310-50371	프론트 팬더 브라켓, 상	1	1	1				
6	08141-06203	볼베어링	2	2	2				
7	04014-50140	평와셔	2	2	2				
8	02176-50140	너트	4	4	4				
9	T5310-50211	스프링, 프론트 팬더	2	2	2				
10	T5310-50221	볼트, 프론트팬더	4	4	4				
11	04512-50140	스프링와셔	4	4	4				
12	T5310-50331	프론트 팬더 지지대, 좌	1	1	1				
13	T5310-50381	프론트 팬더 지지대, 우	1	1	1				
14	01133-51255	와셔붙임볼트	4	4	4				
15	04013-50120	평와셔	4	4	4				
16	02176-50120	너트	4	4	4				
17	T5310-50351	프론트 팬더	2	2	2				
18	01123-51028	와셔붙임볼트	12	12	12				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1000PC-T2250A 프론트팬더그룹






A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
19	04015-50100	평와셔	12	12	12				
20	02763-50080	플랜지너트	12	12	12				
21	T5310-50341	스토퍼, 좌	1	1	1				
22	T5310-50391	스토퍼, 우	1	1	1				
23	01173-51445	볼트	2	2	2				
23	01176-51445	볼트	2	2	2			<----	
24	04512-50140	스프링와셔	2	2	2				
25	01176-51245	볼트	2	2	2				
26	02176-50120	너트	4	4	4				
27	01176-51250	볼트	2	2	2				
28	04512-50120	스프링와셔	2	2	2				
29	01175-51250	볼트	2	2	2				
30	06613-30010	그리스니플	2	2	2				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652P-T2454A 브레이크튜브그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4810-67361	연결관	2	2	2				
2	02172-50120	너트	2	2	2				
3	T4810-67381BB	브라켓	1	1	1				
4	01133-51220	와셔붙임볼트	1	1	1				
5	T4880-67342	브레이크튜브, 우	1	1	1				
6	T4880-67352	브레이크튜브, 좌	1	1	1				
7	T4815-67371	튜브잡이	2	2	2				
8	01023-50625	와셔붙임볼트	1	1	1				
9	15121-5385-2	튜브클램프, 1	1	1	1				
10	T4815-67371	튜브잡이	1	1	1				
11	03024-50520	와셔붙임소나사	1	1	1				
12	15121-5385-2	튜브클램프, 1	1	1	1				
13	15121-5386-1	튜브클램프, 2	1	1	1				
14	03024-50520	와셔붙임소나사	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T2455A 주부변속레버그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-64202	브라켓(주변속)	1	1	1	1	1		
1	T5310-64203	브라켓(주변속)	1	1	1	1	1	<----	
2	01133-51225	와셔붙임볼트	2	2	2	2	2		M12*P1.25
3	T4880-65361	부변속브라켓	1	1	1	1	1		
4	01133-51225	와셔붙임볼트	2	2	2	2	2		M12*P1.25
5	T4810-66222	변속핀	2	2	2	2	2		
6	04013-50160	평와셔	2	2	2	2	2		M16
7	05511-50435	분할핀	2	2	2	2	2		DIA4
8	T4810-66961	핀	1	1	1	1	1		
9	04013-50060	평와셔	1	1	1	1	1		M6
10	05511-50220	분할핀	1	1	1	1	1		2*20
11	T4520-27831	스프링	1	1	1	1	1		
12	T4930-65351	레버 1, 부변속	1	1	1	1	1		
12	T5310-65351	레버 1, 부변속	1	1	1	1	1	<----	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652P-T2456A 셔틀&PT0레버그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4880-63151BB	레버 2(그라운드 PT0)	1	1	1		1		
2	05411-00635	스프링핀	1	1	1		1		DIA5*36
3	T4880-63122	레버, 1그라운드PT0	1	1	1		1		
4	05122-50822	두부핀	1	1	1		1		
5	04013-50080	평와셔	1	1	1		1		M8
6	05515-51000	스냅핀	1	1	1		1		DIA10
7	05515-50800	스냅핀	1	1	1		1		M8
8	T4880-63132BB	브라켓 (그라운드 PT0)	1	1	1		1		
9	T4810-65131	축	1	1	1		1		
10	04014-50140	평와셔	1	1	1		1		
11	T4880-65441BB	레버 1(PT0)	1	1	1		1		
12	04011-50180	평와셔	2	2	2		2		T2.9
13	04612-00180	스냅링	1	1	1		1		
14	T4880-65421	로드 1, PT0	1	1	1		1		
15	05122-50822	두부핀	2	2	2		2		
16	04013-50080	평와셔	2	2	2		2		M8
17	05515-50800	스냅핀	2	2	2		2		M8
18	T4620-50592	쿠션고무, 앞그릴브라켓	1	1	1		1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

DK802-T2457A 차동페달그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4880-66161	로드, 뒷차동				1	1		
1	T4880-66162	로드, 뒷차동				1	1	<----	
1	T4880-66163	로드(뒷차동)	1	1	1	1	1	<----	
2	04011-50100	평와셔	1	1	1	1	1		M10
3	05515-51000	스냅핀	1	1	1	1	1		DIA10

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D952-T2458A 주차 & 복동레버그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4880-66322	주차브레이크브라켓, 1				1	1		
1	T4920-66321	브라켓1(주차브레이크)	1	1	1	1	1	<--->	
2	01133-51225	와셔붙임볼트	2	2	2	2	2		M12*P1.25
3	T4930-65601	레버 1, 복동	3	3	3	3	3		
4	05411-00632	스프링핀	3	3	3	3	3		DIA6*32
5	T4930-65631	복동브라켓, 1				1	1		
5	T4930-65632	브라켓1(복동)	1	1	1	1	1	<--->	
5	T4930-65633	브라켓1(복동)	1	1	1	1	1	<--->	
6	01133-51080	와셔붙임볼트	2	2	2	2	2		10X1.25(7T)

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100C-T2459A 프레임그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4857-89532	드로우바프레임				1			
2	01176-51640	볼트				6			
3	04512-50160	스프링와셔				6			
4	T4815-85021	히치보강대				2			
5	T4810-92801	볼트				2			
6	T4810-92811	볼트				2			
7	04512-50200	스프링와셔				4			
8	T5320-87211	캐빈지지대(앞)좌				1			
8	T5320-87212	캐빈지지대(앞)좌				1		<--->	
9	04512-50160	스프링와셔				8			
10	01173-51635	볼트				8			
11	T5310-87221	캐빈지지대(앞)우				1			
11	T5310-87222	캐빈지지대(앞)우				1		<--->	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T2459A 프레임그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4857-89532	드로우바프레임	1	1	1		1		
2	01176-51640	볼트	6	6	6		6		M16P1.5*40
3	04512-50160	스프링와셔	6	6	6		6		M16
4	T4815-85021	히치보강대	2	2	2		2		
5	T4810-92801	볼트	2	2	2		2		
6	T4810-92811	볼트	2	2	2		2		
7	04512-50200	스프링와셔	4	4	4		4		M20
8	T5310-87212	캐빈지지대(앞)좌	1	1	1		1		
9	04512-50160	스프링와셔	8	8	8		8		M16
10	01173-51635	볼트	8	8	8		8		M16*P1.5
11	T5310-87222	캐빈지지대(앞)우	1	1	1		1		
12	01574-51225	심음볼트	2	2	2		2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652P-T2465A 센서브라켓그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4920-66511	PTO승강센서브라켓	1	1	1		1		
2	01173-51425	볼트	1	1	1		1		M14P1.5
3	04512-50140	스프링와셔	1	1	1		1		
4	T4920-66531	견인센서브라켓	1	1	1		1		
5	01754-50816	플랜지볼트	1	1	1		1		M8*P1.25
6	01754-50835	플랜지볼트	1	1	1		1		
7	T4920-66551	견인센서레버	1	1	1		1		
8	04013-50120	평와셔	1	1	1		1		M12
9	04612-00120	스냅링	1	1	1		1		#12
10	04613-00070	스냅링	1	1	1		1		
11	T4710-66531	레버 1, 수평	1	1	1		1		
12	01023-50616	와셔붙임볼트	2	2	2		2		M6*P1.0

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652-T390E 밧데리그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4710-69043	배터리조합, 100AH(L)				1			
2	T4930-69161	배터리코드				1			
2	T4836-69163	배터리케이블				1		<----	
3	T4836-69612	배터리접지케이블				1			
3	T4710-69613	배터리접지케이블				1		<----	
4	T4876-50271	배터리고정판				1			
4	T4876-50272	배터리고정판				1		<--->	
4	T4876-50272ED	밧데리고정쇠				1		<-X->	
5	T2185-70491	플랜지볼트				2			
6	T4520-33401	배터리쿠션고무				6			
6	T4520-33401	배터리쿠션고무				4		<-X->	
6	T2610-50271	쿠션고무				4		<--->	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652P-T390E 밧데리그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4710-69043	배터리조합, 100AH(L)	1	1	1		1		
2	T4920-69161	축전지(+)케이블					1		
2	T4920-69162	축전지(+)케이블					1	<--->	
2	T4920-69163	배터리케이블	1	1	1		1	<--->	
3	T4710-69613	배터리접지케이블					1		
3	T4710-69614	배터리접지케이블	1	1	1		1	<--->	
4	T4876-50272BB	밧데리고정판	1	1	1		1		
5	T2185-70491	플랜지볼트	2	2	2		2		
6	T2610-50271	쿠션고무	3	3	3		3		
7	T2380-50271	쿠션고무	1	1	1		1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100C-T400E 전장품1그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4180-69951	릴레이 70A				2			
1	T5535-69951	릴레이 70A				2		<--->	
2	01754-50612	플랜지볼트				2			
3	02751-50060	플렌지너트				2			
4	T4180-69961	릴레이 5P				1			
4	T5535-69961	릴레이5P				1		<--->	
5	01754-50612	플랜지볼트				1			
6	02751-50060	플렌지너트				1			
7	01123-50820	와셔붙임볼트				2			
8	T4935-43101	트윈릴레이, 모터용				3			
9	T4351-43101	트윈릴레이(전조등용)				1			
10	01754-50616	플랜지볼트				4			
11	T4710-69251	PTO스위치조합				1			
12	T4930-69881	안전시동스위치조합				2			
13	T4930-69301	안전스위치조합				1			
14	T4684-43561	조정간격판, T0.8				1			
15	T4684-43571	조정간격판, T1.0				1			
16	T4684-43581	조정간격판, T1.2				1			
17	T4682-69401	안전스위치조합				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100C-T400E 전장품1그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
18	02174-50160	너트				1			
19	T4682-69931	소켓, 7핀				1			
20	03054-50540	십자홈붙이소나사				3			
21	T5320-77671	수평제어콘트롤러조합				1			
22	T4930-69355	스위치박스조합				1			
23	T4025-68301	커버				7			
24	T4930-41442	수평수동스위치				1			
25	T4930-69371	PTO스위치				1			
26	T4682-69031	수평센서				1			
26	T5210-69031	수평센서				1		<--->	
27	01023-50628	와셔붙임볼트				2			
28	T4682-32231	스트로크센서조합				2			
29	03024-50410	와셔붙임소나사				4			
30	T4682-55801	그로멧				1			
31	T4710-69511	에어필터압력스위치				1			
32	T4710-69521	에어클리너 아답터				1			
33	T4935-69031	3핀소켓조합				1			
34	03054-50316	십자홈붙이소나사				4			
35	04512-50030	스프링와셔				4			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100C-T400E 전장품1그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
36	02054-50030	너트				4			
37	T5310-69661	배선브라켓				1			
38	01754-50612	플랜지볼트				2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T400E 전장품1그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4180-69951	릴레이 70A	2	2	2		2		
1	T5535-69951	릴레이 70A	2	2	2		2	<--->	
2	01754-50612	플랜지볼트	2	2	2		2		M6*1.0
3	02751-50060	플렌지너트	2	2	2		2		M6*P1.0
4	T4180-69961	릴레이 5P	1	1	1		1		
4	T5535-69961	릴레이5P	1	1	1		1	<--->	
5	01754-50612	플랜지볼트	1	1	1		1		M6*1.0
6	02751-50060	플렌지너트	1	1	1		1		M6*P1.0
7	T4689-75951	혼조합	1	1	1		1		
7	T2660-75951	혼조합	1	1	1		1	<----	
8	01123-50820	와셔붙임볼트	1	1	1		1		M8*P1.25
9	T4935-43101	트윈릴레이, 모터용	3	3	3		3		
10	T4351-43101	트윈릴레이(전조등용)	1	1	1		1		
11	01754-50614	플렌지볼트	4	4	4		4		
12	T4710-69251	PTO스위치조합	1	1	1		1		
13	T4930-69301	안전스위치조합	1	1	1		1		
14	T4684-43561	조정간격판, T0.8	1	1	1		1		
15	T4684-43571	조정간격판, T1.0	1	1	1		1		
16	T4684-43581	조정간격판, T1.2	1	1	1		1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T400E 전장품1그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
17	T4682-69931	소켓, 7핀	1	1	1		1		
18	03054-50540	십자홈붙이소나사	3	3	3		3		
19	T4930-41442	수평수동스위치	1	1	1		1		
20	T4930-69371	PTO스위치	1	1	1		1		
21	T5270-69271	HMS메인스위치	1	1	1		1		
22	T5270-69281	HMS모드스위치	1	1	1		1		
23	T4025-68301	커버	6	6	6		6		
24	T5310-69573	손잡이조합	1	1	1		1		
25	03056-50414	십자홈붙이소나사	1	1	1		1		M4*P0.7
26	T4682-69031	수평센서	1	1	1		1		
26	T5210-69031	수평센서	1	1	1		1	<--->	
27	01023-50628	와셔붙임볼트	2	2	2		2		HEX10*38
28	T4682-32231	스트로크센서조합	3	3	3		3		
29	03024-50410	와셔붙임소나사	6	6	6		6		M*P0.7
30	T4710-69511	에어필터압력스위치	1	1	1		1		
31	T4710-69521	에어클리너 아답터	1	1	1		1		
32	T4710-32231	포텐셔메터조합	1	1	1		1		
33	03024-50410	와셔붙임소나사	2	2	2		2		M*P0.7
34	T4920-69251	교정스위치	1	1	1		1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T400E 전장품1그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
35	T5310-69331	반응설정볼륨조합	1	1	1		1		
36	T4935-69031	3핀소켓조합	1	1	1		1		
36	T5310-69031	3핀소켓조합	1	1	1		1	<--->	
37	03054-50316	십자홈붙이소나사	4	4	4		4		
38	04512-50030	스프링와셔	4	4	4		4		
39	02054-50030	너트	4	4	4		4		
40	T5310-69661	배선브라켓	1	1	1		1		
41	01754-50612	플랜지볼트	2	2	2		2		M6*1.0
42	03056-50408	십자홈붙이소나사	2	2	2		2		M4XP0.7

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100C-T405E 전장품2그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5320-69114	본넷트배선조합				1			
2	T5310-69151	전조등배선조합				1			
3	T5320-69134	팬더부배선조합				1			
4	T4620-69362	와이어배선, 1				2			
5	T4620-69521	와이어배선, 4				1			
6	T2185-69582	와이어배선, 5				1			
7	32240-3446-1	배선클램프				1			
8	T2185-82551	코드밴드				10			
9	T2185-82561	코드밴드				6			
10	P5370-82551	밴드				1			
11	37155-3447-1	배선잡이				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T405E 전기장치2그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-69114	본넷트배선조합	1	1	1		1		
2	T5310-69151	전조등배선조합	1	1	1		1		
3	T5310-69134	팬더부배선조합	1 ~NN2400125	1	1 ~NN2200140		1		
3	T5310-69135	팬더부배선조합	1 ~PN2400020	1	1 ~PN2200030		1 ~PP3000065	<----	
3	T5310-69136	팬더부배선조합	1 PN2400021~	1 PN2300001~	1 PN2200031~		1 PP3000066~	<-X->	
4	T4620-69462	와이어배선, 2	1	1	1		1		
5	T4620-69521	와이어배선, 4	1	1	1		1		
6	32240-3446-1	배선클램프	1	1	1		1		
7	T2185-82551	코드밴드	10	10	10		10		
8	T2185-82561	코드밴드	10	10	10		10		
9	P5370-82551	밴드	2	2	2		2		
10	37155-3447-1	배선잡이	2	2	2		2		
11	T4620-69521	와이어배선, 4	1	1	1		1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T633E 캐빈라이트그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4920-68071	프론트콤비네이션램프조합	2	2	2	2	2		
2	02751-50060	플렌지너트	4	4	4	4	4		M6*P1.0
3	T4680-93211	캡너트, M6	4	4	4	4	4		
4	T5310-69711	후미등조합(좌)	1	1	1	1	1		
5	02751-50060	플렌지너트	3	3	3	3	3		M6*P1.0
6	T5310-69721	후미등조합(우)	1	1	1	1	1		
7	02751-50060	플렌지너트	3	3	3	3	3		M6*P1.0
8	T4689-75581	후진등	1	1	1	1	1		
9	02054-50040	너트	2	2	2	2	2		M4*P0.7
10	04512-50040	스프링와셔	2	2	2	2	2		M4
11	03024-50420	와셔붙임소나사	2	2	2	2	2		
12	T4935-54221	작업등스위치	2	2	2	2	2		
13	T4935-54232	와이퍼스위치, 앞	1	1	1	1	1		
14	T4935-54212	와이퍼스위치, 뒤	1	1	1	1	1		
15	T4815-82361	실내등	1	1	1	1	1		
16	T4920-41842	작업등조합	2	2	2	2	2		
17	34150-2939-1	배선클램프	1	1	1	1	1		
18	T4351-43101	트윈릴레이(전조등용)	1	1	1	1	1		
19	02751-50060	플렌지너트	1	1	1	1	1		M6*P1.0

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T633E 캐빈라이트그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4935-43101	트윈릴레이, 모터용	1	1	1	1	1		
21	02751-50060	플렌지너트	1	1	1	1	1		M6*P1.0

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100C-T635E 캐빈전장품1그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4836-69016	계기판조합				1			
2	T4684-69021004	전구, 12VX3.4W CAP				2			
3	T2185-00101	전구, 14VX1.4W				13			
4	T4710-69021013	램프, 14V3W				1			
5	T5515-75172	시동스위치조합				1 ~PP3100005			
5	T5520-75171	시동스위치조합				1 PP3100006~		<-0->	
6	T4930-69032	콤비네이션스위치조합				1			
7	T4930-69221	경보등스위치				1			
8	T4710-69082	주행선택스위치				1			
8	T4710-69083	주행선택스위치				1		<--->	
9	T5320-69093	퓨즈박스조합				1			
10	01025-50620	와셔붙임볼트				2			
11	T4121-31053	섬광유니트, 부하감지형				1			
12	02751-50060	플렌지너트				1			
13	T4935-43101	트윈릴레이, 모터용				2			
14	02751-50060	플렌지너트				2			
15	U3210-47211	부져				1			
16	02751-50060	플렌지너트				1			
17	T4520-75481	안전시동스위치				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100C-T635E

캐빈전장품1그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
18	04013-50120	평와셔				2			
19	T4520-41821	정지스위치조합				1			
20	04013-50120	평와셔				1			
21	T4930-69274	디스플레이유니트				1			
22	02751-50060	플렌지너트				2			
23	T4930-41442	수평수동스위치				1			
24	T5520-60021	스위치커버(실리콘)				1			
25	T4930-50742	수평수동스위치브라켓				1			
26	02751-50060	플렌지너트				2			
27	T4818-50771	시소스위치브라켓				1			
28	02751-50060	플렌지너트				2			
29	T5320-69123	패널부배선조합				1			
30	T4620-69462	와이어배선, 2				1			
31	T2185-82551	코드밴드				10			
32	T2185-82561	코드밴드				5			
33	T4930-92502	시거잭				1			
34	03024-50420	와셔붙임소나사				2			
35	T4930-55411	시디플레이어조합				1			
35	T5270-55411	스테레오조합				1		<----	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100C-T635E 캐빈전장품1그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
36	T4930-54491	시디플레이어배선				1			
37	T4930-54501	커버(베젤)				1			
38	T2198-83171	마이크로스위치, NO				1			
39	U3215-69811	후진부져				1			
40	01754-50816	플랜지볼트				1			
41	T5270-69872	에스코트유니트				1			
42	T5515-75192	키조합(KIOTI)				1 ~PP3100005			
42	T5520-75191	키조합				1 PP3100006~		<-0->	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T635E 캐빈전장품1그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-69021	계기판조합	1	1	1				
2	T5310-69093	퓨즈박스조합	1	1	1				
3	01025-50620	와셔붙임볼트	2	2	2				
4	T4121-31053	섬광유니트, 부하감지형	1	1	1				
5	02751-50060	플렌지너트	1	1	1				
6	T5270-69872	에스코트유니트	1	1	1				
7	02751-50060	플렌지너트	1	1	1				
8	T4520-75481	안전시동스위치	1	1	1				
9	04013-50120	평와셔	2	2	2				
10	T4520-41821	정지스위치조합	1	1	1				
11	04013-50120	평와셔	1	1	1				
12	T4920-69052	예열조정기	1	1	1				
13	02751-50060	플렌지너트	1	1	1				
14	U3210-47211	부져	1	1	1				
14	T5310-47211	부져	1	1	1			<----	
15	02751-50060	플렌지너트	1	1	1				
16	T4930-41442	수평수동스위치	1	1	1				
17	T4163-69281	승강스위치	1	1	1				
18	T5520-60021	스위치커버(실리콘)	2	2	2				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T635E 캐빈전장품1그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량 A	수량 B	수량 C	수량 D	수량 E	I.C	비고
19	T4930-50742	수평수동스위치브라켓	2	2	2				
20	02751-50060	플렌지너트	4	4	4				
21	T5310-69123	패널부배선조합	1	1	1				
22	T4620-69462	와이어배선, 2	1	1	1				
23	T2185-82551	코드밴드	10	10	10				
24	T2185-82561	코드밴드	5	5	5				
25	T4930-92502	시거잭	1	1	1				
26	03024-50420	와셔붙임소나사	2	2	2				
27	T4930-55411	시디플레이어조합	1	1	1				
27	T5270-55411	스테레오조합	1	1	1			<----	
28	T4930-54491	시디플레이어배선	1	1	1				
29	T4930-54501	커버(베젤)	1	1	1				
30	T2198-83171	마이크로스위치, NO	1	1	1				
31	T4710-32231	포텐셔메터조합	1	1	1				
32	03024-50410	와셔붙임소나사	2	2	2				
33	T5310-68303	파워셔틀콘트롤러	1	1	1				
33	T5310-68304	파워셔틀콘트롤러	1	1	1			<----	
34	01754-50612	플랜지볼트	4	4	4				
35	T5310-68403	히치콘트롤러	1 ~NN2400140	1 ~NN2300075	1 ~NN2200200				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T635E 캐빈전장품1그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
35	T5310-68404	히치콘트롤러	1 ~PN2400040	1 ~PN2300032	1 ~PN2200060			<----	
35	T5310-68405	히치콘트롤러	1 PN2400041~	1 PN2300033~	1 PN2200061~			<-X->	
36	01754-50612	플랜지볼트	4	4	4				
37	37155-3447-1	배선잡이	1	1	1				
38	37150-3447-1	배선클램프	1	1	1				
39	T5515-75172	시동스위치조합	1	1	1 ~PN2200030				
40	T4930-69032	콤비네이션스위치조합	1	1	1				
41	T4930-69221	경보등스위치	1	1	1				
42	T4710-69082	주행선택스위치	1	1	1				
42	T4710-69083	주행선택스위치	1	1	1			<--->	
43	T5310-69754	셔틀스위치조합	1	1	1				
44	03027-50512	와셔붙임소나사	3	3	3				
45	U3215-69811	후진부져	1	1	1				
46	01754-50816	플랜지볼트	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX800PC-T635E 캐빈전장품1그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-69021	계기판조합	1						
2	T5310-69093	퓨즈박스조합	1						
3	01025-50620	와셔붙임볼트	2						
4	T4121-31053	섬광유니트, 부하감지형	1						
5	02751-50060	플렌지너트	1						
6	T4935-43101	트윈릴레이, 모터용	1						
7	T5270-69872	에스코트유니트	1						
8	02751-50060	플렌지너트	1						
9	T4520-75481	안전시동스위치	1						
10	04013-50120	평와셔	2						
11	T4520-41821	정지스위치조합	1						
12	04013-50120	평와셔	1						
13	T4920-69052	예열조정기	1						
14	02751-50060	플렌지너트	1						
15	U3210-47211	부져	1						
15	T5310-47211	부져	1					<----	
16	02751-50060	플렌지너트	1						
17	T4930-41442	수평수동스위치	1						
18	T4163-69281	승강스위치	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX800PC-T635E 캐빈전장품1그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량 A	B	C	D	E	I.C	비고
19	T5520-60021	스위치커버(실리콘)	2						
20	T4930-50742	수평수동스위치브라켓	2						
21	02751-50060	플렌지너트	4						
22	T5310-69123	패널부배선조합	1						
23	T4620-69462	와이어배선, 2	1						
24	T2185-82551	코드밴드	10						
25	T2185-82561	코드밴드	5						
26	T4930-92502	시거잭	1						
27	03024-50420	와셔붙임소나사	2						
28	T5270-55411	스테레오조합	1						
29	T4930-54491	시디플레이어배선	1						
30	T2198-83171	마이크로스위치, NO	1						
31	T4710-32231	포텐셔메터조합	1						
32	03024-50410	와셔붙임소나사	2						
33	T5310-68311	파워셔틀콘트롤러	1						
33	T5310-68312	파워셔틀콘트롤러	1					<----	
34	01754-50612	플랜지볼트	4						
35	T5310-68403	히치콘트롤러	1						
35	T5310-68404	히치콘트롤러	1 ~PN2400040					<----	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX800PC-T635E 캐빈전장품1그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량 A	B	C	D	E	I.C	비고
35	T5310-68405	히치콘트롤러	1 PN2400041~					<-X->	
36	01754-50612	플랜지볼트	4						
37	37155-3447-1	배선잡이	1						
38	37150-3447-1	배선클램프	1						
39	T5515-75172	시동스위치조합	1 ~PN2400020						
39	T5520-75171	시동스위치조합	1 PN2400021~					<-0->	
40	T4930-69032	콤비네이션스위치조합	1						
41	T4930-69221	경보등스위치	1						
42	T4710-69083	주행선택스위치	1						
43	T5310-69573	손잡이조합	1						
44	03056-50414	십자홈붙이소나사	2						
45	T5310-69754	셔틀스위치조합	1						
46	03027-50512	와셔붙임소나사	3						
47	U3215-69811	후진부져	1						
48	01754-50816	플랜지볼트	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652-T840E 와이퍼모터그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4815-88211	와이퍼모터조합, 뒤	1	1	1	1	1		
2	T4815-89141	브라켓후모터용,A	1	1	1	1	1		
3	T4815-89151	브라켓후모터용,B	1	1	1	1	1		
4	T4620-81842	쿠션볼트	2	2	2	2	2		
5	T4520-87402	패킹, 1	2	2	2	2	2		
6	02751-50080	플랜지너트	2	2	2	2	2		M8X1.25
7	T4815-89161	커버	1	1	1	1	1		
8	01125-50818	와셔붙임볼트	2	2	2	2	2		M8P1.25
9	T4815-93211	캡너트, M8	2	2	2	2	2		
10	T4815-89171	그로멧	1	1	1	1	1		
11	T4815-89131	와이퍼호스, 뒤	1	1	1	1	1		
12	T4815-88221	와이퍼암, 뒤	1	1	1	1	1		
13	T4815-82431	윈도우브러쉬, 18인치	1	1	1	1	1		
14	T4815-78111	그로멧	1	1	1	1	1		
15	T4815-87181	와셔액통조합	1	1	1	1	1		
16	T4815-93211	캡너트, M8	2	2	2	2	2		
17	01754-50816	플랜지볼트	1	1	1	1	1		M8*P1.25
18	T4815-87181002	와셔액탱크캡	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T880E 캐빈전장품3그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-69173	캐빈배선1조합	1	1	1				
1	T5310-69174	캐빈배선1조합	1	1	1			<----	
2	T4930-69192	스위치배선조합	1	1	1				
3	T5310-69183	캐빈배선2조합	1	1	1				
4	T4810-82341	스피커조합	2	2	2				
5	T4810-82352	스피커그릴	2	2	2				
6	03024-50414	와셔붙임소나사	8	8	8				
7	04013-50040	평와셔	8	8	8				
8	02054-50040	너트	8	8	8				
9	T4810-82421	안테나조합	1	1	1				
9	T5525-82431	안테나조합	1	1	1			<----	
10	03004-50620	와셔붙임소나사	1	1	1				
11	04013-50060	평와셔	1	1	1				
12	02056-50060	너트	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음
<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX100PC-T615A 에어컨히터그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-86001	에어콘고압호스 1	1	1	1	1	1		
2	01133-51035	와셔붙임볼트	1	1	1	1	1		M10X1.25
3	01125-50825	와셔붙임볼트	1	1	1	1	1		M8*1.25
4	01025-50630	와셔붙임볼트	1	1	1	1	1		
5	T5310-86231	에어콘고압호스 3	1	1	1	1	1		
6	T5310-86221	에어콘저압호스 1	1	1	1	1	1		
7	T5310-50041	콘덴셔조합	1	1	1	1	1		
8	01123-50816	와셔붙임볼트	4	4	4	4	4		M8*P1.25
9	T5310-17741	방충망	1	1	1	1	1		
10	T4930-87291	에어콤프레셔	1	1	1	1	1		
11	01123-50895	와셔붙임볼트	4	4	4	4	4		M8*1.25
12	T4520-55313	엘보우	2	2	2	2	2		
13	T4682-86151	히터호스, A	1	1	1	1	1		
14	T4930-86192	히터호스, C	1	1	1	1	1		
15	T4930-84151	호스클립, 21	4	4	4	4	4		
16	T2185-82551	코드밴드	3	3	3	3	3		
17	T2185-82561	코드밴드	3	3	3	3	3		
18	T4816-45401	호스잡이, 1	1	1	1	1	1		
19	T4816-45411	호스잡이, 2	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T615A

에어컨히터그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5310-84121	브라켓, 호스잡이	1	1	1	1	1		
21	T5310-84111	에어컨잡이	2	2	2	2	2		
22	41011-5151-4	풀림방지너트	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX100C-T620A 스티어링그룹(캐빈)




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5320-66022	스티어링총조합				1			
1	T5320-66023	스티어링총조합				1		<----	
2	T5311-48042	틸트안내판				1			
2	T5311-48043	틸트안내판				1		<----	
3	04612-00170	스냅링				2			
4	08141-06203	볼베어링				1			
5	T5310-80441	핸들축3				1			
6	T5320-48051	스티어링칼럼				1			
7	T4135-62241	고무쿠션				1			
8	01133-51016	와셔붙임볼트				2			
9	T4682-66081	간격통				1			
10	01133-51028	와셔붙임볼트				1			
11	T4682-66061	섹터기어				1			
12	T4682-66071	로크기어				1			
13	T4682-66031	레버, 틸트				1			
13	T5525-80522	레버, 틸트				1		<----	
14	T4682-66111	고정판				1			
15	01023-50612	와셔붙임볼트				2			
16	01123-50816	와셔붙임볼트				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100C-T620A 스티어링그룹(캐빈)




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
17	T4682-48061	안내판				1			
18	T5525-80421	핸들축1				1			
19	01754-51040	플랜지볼트				1			
20	T5310-39651	파워스티어링유니트				1			
21	T4935-45341	콘넥터(PF1/4-PF1/2)				2			
22	T4935-45331	콘넥터(PF1/2-PF1/2)				2			
23	01133-51025	와셔붙임볼트				4			
24	01123-51025	와셔붙임볼트				4			
25	T5310-48081	틸트페달				1			
26	T5525-80482	틸트로드				1			
27	05122-50820	두부핀				1			
28	05525-50800	스냅핀				2			
29	04013-50080	평와셔				2			
30	04612-00160	스냅링				1			
31	C7170-15521	탱크텐션스프링				1			
32	T4810-66721	와셔, 위치레버				1			
33	T4520-27831	스프링				1			
34	T5310-83151	커버,중앙정비				1			
35	T4625-55431	플랜지볼트				2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100C-T620A 스티어링그룹(캐빈)




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
36	T5310-83171	커버,측면				2			
37	T4625-55431	플랜지볼트				2			
38	T5525-80511	스티어링칼럼자바라				1			
39	T5310-81692	핸들축실링재				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T620A 스티어링그룹(캐빈)




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5311-66022	스티어링총조합	1	1	1		1		
1	T5311-66024	스티어링총조합	1	1	1		1	<----	
2	T5311-48041	틸트안내판	1	1	1		1		
2	T5311-48043	틸트안내판	1	1	1		1	<----	
3	04612-00170	스냅링	2	2	2		2		
4	08141-06203	볼베어링	1	1	1		1		6203DD
5	T5310-80441	핸들축3	1	1	1		1		
6	T5310-48051	스티어링 칼럼	1	1	1		1		
7	T4135-62241	고무쿠션	1	1	1		1		
8	01133-51016	와셔붙임볼트	2	2	2		2		M10*P1.25
9	T4682-66081	간격통	1	1	1		1		
10	01133-51028	와셔붙임볼트	1	1	1		1		M10*1.25
11	T4682-66061	섹터기어	1	1	1		1		
12	T4682-66071	로크기어	1	1	1		1		
13	T4682-66031	레버, 틸트	1	1	1		1		
13	T5525-80522	레버, 틸트	1	1	1		1	<----	
14	T4682-66111	고정판	1	1	1		1		
15	01023-50612	와셔붙임볼트	2	2	2		2		M6*P1.0
16	01123-50816	와셔붙임볼트	1	1	1		1		M8*P1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T620A 스티어링그룹(캐빈)




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
17	T4682-48061	안내판	1	1	1		1		
18	T5525-80421	핸들축1	1	1	1		1		
19	01754-51040	플랜지볼트	1	1	1		1		M10*1.5
20	01123-51025	와셔붙임볼트	4	4	4		4		M10X1.5
21	T5310-48081	틸트페달	1	1	1		1		
22	T5525-80482	틸트로드	1	1	1		1		
23	05122-50820	두부핀	1	1	1		1		
24	05525-50800	스냅핀	2	2	2		2		
25	04013-50080	평와셔	2	2	2		2		M8
26	04612-00160	스냅링	1	1	1		1		
27	C7170-15521	탱크텐션스프링	1	1	1		1		
28	T4810-66721	와셔, 위치레버	1	1	1		1		
29	T4520-27831	스프링	1	1	1		1		
30	T5310-83151	커버,중앙정비	1	1	1		1		
31	T4625-55431	플랜지볼트	2	2	2		2		
32	T5310-83171	커버,측면	1	1	1		1		
33	T4625-55431	플랜지볼트	2	2	2		2		
34	T5525-80511	스티어링칼럼자바라	1	1	1		1		
35	T5310-81691	핸들축실링재	1	1	1		1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T630A 스티어링호스그룹(캐빈)




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-39101	스티어링호스조합P	1	1	1				
2	T5310-39111	스티어링호스조합T	1	1	1				
3	T5310-35331	스티어링호스조합L	1	1	1				
4	T5310-35341	스티어링호스조합R	1	1	1				
5	T4930-47091	너트(PF1/4)	1	1	1				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

DK752JP-T640A 브레이크페달그룹(캐빈)




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4835-67103	브레이크페달, 좌				1	1		
1	T4835-67104	브레이크페달, 좌				1	1	<-0->	
1	T4835-67104BB	브레이크페달 (좌)	1	1	1	1	1	<-X->	
2	T4835-67203	브레이크페달, 우				1	1		
2	T4835-67204	브레이크페달, 우				1	1	<-0->	
2	T4835-67204BB	브레이크페달 (우)	1	1	1	1	1	<-X->	
3	T4520-24921	비닐튜브				1	1		
3	T2612-24921	비닐튜브	1	1	1	1	1	<--->	
4	T4520-67312	브레이크페달축	1	1	1	1	1		
5	01123-50816	와셔붙임볼트	1	1	1	1	1		M8*P1.25
6	T4520-26161	브레이크스프링	2	2	2	2	2		
7	01155-50840	볼트	2	2	2	2	2		M8*P1.25
8	02156-50080	너트	2	2	2	2	2		M8XP1.25
9	04011-50220	평와셔	1	1	1	1	1		M22
10	T4710-66471	배선클램프	1	1	1	1	1		
11	03024-50510	와셔붙임소나사	2	2	2	2	2		M5*P0.8

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

DK752AU-T650A 브레이크파이프그룹(캐빈)




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4835-67401	마스터실린더				2			
2	01133-51025	와셔붙임볼트				4			
3	05122-51028	두부핀				2			
4	04011-50100	평와셔				2			
5	05511-50320	분할핀				2			
6	T4810-67554	브레이크튜브 1, 우				1			
7	T4810-67564	브레이크튜브 1, 좌				1			
8	T4810-67601	밸런스밸브				1			
9	T4810-67321	어댑터				2			
10	01123-50835	와셔붙임볼트				2			
11	T4876-55564	호스(클러치)				1			
12	09318-88130	호스클램프				5			
13	T4876-67813	호스1(브레이크)				1			
14	T4876-67823	호스2(브레이크)				1			
15	T4682-55241	T형조인트				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX90B-T660A 클러치페달그룹(캐빈)




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4937-67301	클러치페달				1			
1	T4937-67304	클러치페달				1		<--->	
2	T4520-26951	클러치페달축				1			
3	01123-50816	와셔붙임볼트				1			
4	T4876-67291	보조스프링				1			
5	T4876-67282	스프링잡이				1			
6	01175-51040	볼트				1			
7	04512-50100	스프링와셔				1			
8	T4520-26931	페달쿠션				1			
9	T4520-26181	로크브라켓클러치				1			
10	02176-50100	너트				1			
11	01175-51050	볼트				1			
12	T4620-55841	쿠션				1			
13	T4520-26171	로드, 클러치로크				1			
14	04013-50050	평와셔				1			
15	05511-51612	분할핀				1			
16	T4876-55512	클러치마스터실린더				1			
17	01133-51025	와셔붙임볼트				2			
18	T4876-55564	호스(클러치)				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX90B-T660A 클러치페달그룹(캐빈)




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
19	09318-88140	호스클램프				1			
20	05122-51028	두부핀				1			
21	04011-50100	평와셔				1			
22	05511-50320	분할핀				1			
23	T4876-67321	어댑터				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100C-T710A 복동레버그룹(캐빈)




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4880-65622	복동케이블, 2				3			
2	T4682-65301	와셔 2, 고무				3			
3	04013-50080	평와셔				3			
4	05515-50800	스냅핀				3			
5	T4750-65671	자바라(복동)				1			
6	T4710-65681	복동판				1			
7	02751-50060	플렌지너트				2			
8	T3980-65642	복동브라켓조합				1			
9	T4930-65652	브라켓복동, 2				1			
10	T4930-65663	복동레버, 1				3			
11	T4810-66721	와셔, 위치레버				3			
12	T4682-65291	와셔 1, 고무				3			
13	05515-51600	스냅핀				3			
14	01123-50825	와셔붙임볼트				4			
15	T4620-50592	쿠션고무, 앞그릴브라켓				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX100C-T770A 방음판그룹(캐빈)




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4930-95072	흡음제, 앞 상				1			
2	T4810-95101	방음고무, A				1			
3	T4686-87611	구멍마개				2			
4	T4876-95124	방음판, C				1			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX100PC-T770A 방음판그룹(캐빈)




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4930-95072	흡음제, 앞 상	1	1	1		1		
2	T4810-95101	방음고무, A	1	1	1		1		
3	T4686-87611	구멍마개	2	2	2		2		
4	T4935-95121	방음판, B	1	1	1		1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100C-T780A 캐빈그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5321-80022	캐빈프레임조합				1			
1	T5321-80023	캐빈프레임조합				1		<-X->	
2	T5321-81631	프레임조합				1			
3	T5321-80641	프레임				1			
4	T4876-81652	프레임지지대				1			
5	01125-50825	와셔붙임볼트				6			
6	01125-50825	와셔붙임볼트				5			
7	02751-50080	플랜지너트				5			
8	T4930-83012	백미러로드				2			
9	04013-50100	평와셔				4			
10	04512-50100	스프링와셔				2			
11	44366-4723-1	캡너트				2			
12	T4930-83001	백미러조합				2			
13	T5310-82261	B기둥커버(좌)				1			
14	T5310-82271	B기둥커버(우)				1			
15	01754-50816	플랜지볼트				8			
16	T4930-82304	C기둥커버내(좌)				1			
17	T4930-82314	C기둥커버내(우)				1			
18	01754-50816	플랜지볼트				8			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100C-T780A 캐빈그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
19	T4930-82321	C기둥커버, 외 좌				1			
20	T4930-82331	C기둥커버, 외 우				1			
21	01754-50620	플랜지볼트				8			
22	T5210-93211	수지캡				8			
23	T4930-93221	마개				8			
24	T4930-50471	뱀띠고무				1			
25	T4520-87691	캐빈프레임커버				2			
26	T4876-12491	방진고무				2			
27	01023-50680	와셔붙임볼트				2			
28	54201-3454-1	간격통				4			
29	T4876-12531	간격통				2			
30	02012-50060	너트				2			
31	T4686-51951	마개				1			
32	T4682-54261	막음판				1			
33	01754-50616	플랜지볼트				2			
34	T4920-72121	배선브라켓				1			
35	T4930-87181	와셔액통커버				1			
36	02751-50080	플랜지너트				1			
37	T4815-93211	캡너트, M8				2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100C-T780A 캐빈그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
38	T4931-69651	컨넥터클립(SWP)				1			
39	T5310-83971	측면방향지시등브라켓(좌)				1			
40	T5310-83981	측면방향지시등브라켓(우)				1			
41	02761-50060	플랜지너트				4			
42	T4680-93211	캡너트, M6				4			
43	T5310-53441	차단판지지대,상				1			
43	T5310-53442	차단판지지대, 상				1		<-0->	
44	T5310-53461	차단판지지대(우)				1			
44	T5310-53462	차단판지지대, 우				1		<-0->	
45	T5310-53451	차단판지지대(좌)				1			
45	T5310-53452	차단판지지대, 좌				1		<-0->	
46	01754-50816	플랜지볼트				7			
47	T5310-83991	커버, 방향지시등				2			
48	01754-50614	플렌지볼트				4			
49	T4686-87611	구멍마개				2			

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T780A 캐빈그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-80022	캐빈프레임조합	1	1	1		1		
1	T5310-80023	캐빈프레임조합	1	1	1		1	<-X->	
1	T5310-80024	캐빈프레임조합	1	1	1		1	<-X->	
2	T5310-81632	프레임조합	1	1	1		1		
3	T5310-80642	프레임	1	1	1		1		
4	T4876-81652	프레임지지대	1	1	1		1		
5	01125-50816	와셔붙임볼트	12	12	12		12		M8*P1.25
6	01125-50825	와셔붙임볼트	5	5	5		5		M8*1.25
7	02751-50080	플랜지너트	5	5	5		5		M8X1.25
8	T4930-83012	백미러로드	2	2	2		2		
9	04013-50100	평와셔	4	4	4		4		M10
10	04512-50100	스프링와셔	2	2	2		2		M10
11	44366-4723-1	캡너트	2	2	2		2		
12	T4930-83001	백미러조합	2	2	2		2		
13	T5310-82261	B기둥커버(좌)	1	1	1		1		
14	T5310-82271	B기둥커버(우)	1	1	1		1		
15	T4930-82291	스위치판넬	1	1	1		1		
16	T4930-82304	C기둥커버내(좌)	1	1	1		1		
17	T4930-82314	C기둥커버내(우)	1	1	1		1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T780A 캐빈그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
18	01754-50816	플랜지볼트	8	8	8		8		M8*P1.25
19	T4930-82321	C기둥커버, 외 좌	1	1	1		1		
20	T4930-82331	C기둥커버, 외 우	1	1	1		1		
21	01754-50620	플랜지볼트	8	8	8		8		
22	T5210-93211	수지캡	8	8	8		8		
23	T4930-93221	마개	8	8	8		8		
24	T4930-50471	뱀띠고무	1	1	1		1		
25	T4520-87691	캐빈프레임커버	2	2	2		2		
26	T4876-12491	방진고무	2	2	2		2		
27	01023-50680	와셔붙임볼트	2	2	2		2		
28	54201-3454-1	간격통	4	4	4		4		
29	T4876-12531	간격통	2	2	2		2		
30	02012-50060	너트	2	2	2		2		
31	T4686-51951	마개	1	1	1		1		
32	T4682-54261	막음판	1	1	1		1		
33	01754-50616	플랜지볼트	2	2	2		2		M6*P1.0
34	T4920-72121	배선브라켓	1	1	1		1		
35	T4930-87181	와셔액통커버	1	1	1		1		
36	T5310-83971	측면방향지시등브라켓(좌)	1	1	1		1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T780A 캐빈그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
37	T5310-83981	측면방향지시등브라켓(우)	1	1	1		1		
38	02761-50060	플랜지너트	4	4	4		4		M6XP1.0
39	T4680-93211	캡너트, M6	4	4	4		4		
40	T5310-53441	차단판지지대,상	1 ~NN2400140	1 ~NN2300075	1 ~NN2200190		1		
40	T5310-53442	차단판지지대, 상	1 NN2400141~	1 NN2300076~	1 NN2200191~		1	<-0->	
41	T5310-53461	차단판지지대(우)	1 ~NN2400140	1 ~NN2300075	1 ~NN2200190		1		
41	T5310-53462	차단판지지대, 우	1 NN2400141~	1 NN2300076~	1 NN2200191~		1	<-0->	
42	T5310-53451	차단판지지대(좌)	1 ~NN2400140	1 ~NN2300075	1 ~NN2200190		1		
42	T5310-53452	차단판지지대, 좌	1 NN2400141~	1 NN2300076~	1 NN2200191~		1	<-0->	
43	01754-50816	플랜지볼트	7	7	7		7		M8*P1.25
44	T5310-83991	커버, 방향지시등	2	2	2		2		
45	01754-50614	플렌지볼트	4	4	4		4		
46	T4686-87611	구멍마개	2	2	2		2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652-T790A 에어컨그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4930-86404	에어콘셋트조합				1	1		
1	T4930-86405	에어콘셋트조합				1	1	<--->	
1	T4930-86406	에어컨세트조합				1	1	<--->	
1	T4930-86407	에어컨세트조합	1	1	1	1	1	<--->	
2	T4930-87011	에어컨컨트롤러				1	1		
2	T4930-87012	에어컨컨트롤러	1	1	1	1	1	<--->	
3	T4930-86021	에어컨고압호스, 4	1	1	1	1	1		
4	T4930-86031	에어컨고압호스, 2	1	1	1	1	1		
5	T4930-84122	드레인호스				2	2		
5	T4930-84123	드레인호스	2	2	2	2	2	<--->	
6	T4930-86511	내기도어조합	1	1	1	1	1		
7	T4930-86501	액추에이터조합, 흡입	1	1	1	1	1		
8	T4930-50961	클램프호스	2	2	2	2	2		
9	T4930-87001	히터/에어컨조합, MTC				1	1		
9	T4930-87002	히터/에어컨조합, MTC				1	1	<--->	
9	T4930-87003	히터/에어컨조합, MTC	1	1	1	1	1	---->	
10	T4930-87811	케이스, 상	1	1	1	1	1		
11	T4930-87821	케이스, 하	1	1	1	1	1		
12	T4930-87831	증발기조합	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652-T790A 에어컨그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
13	T4930-87841	팽창밸브조합	1	1	1	1	1		
14	T4930-87852	HTR코어조합	1	1	1	1	1		
15	T4930-87861	팬모터조합, 좌	1	1	1	1	1		
16	T4930-87871	팬모터조합, 우	1	1	1	1	1		
17	T4930-87881	FET조합	1	1	1	1	1		
18	T4930-87891	릴레이	1	1	1	1	1		
19	T4930-87901	워터밸브조합	1	1	1	1	1		
20	T4930-87911	액추에이터조합, 좌	1	1	1	1	1		
21	T4930-87921	액추에이터조합, 우	1	1	1	1	1		
22	T4930-87931	액츄에이터조합	1	1	1	1	1		
23	T4930-87941	액추에이터조합, 워터밸브	1	1	1	1	1		
24	T4930-87951	드레인호스조합	2	2	2	2	2		
25	T4930-87982	에어컨배선조합, MTC	1	1	1	1	1		
26	T4930-87971	서미스터조합	1	1	1	1	1		
27	01125-50850	와셔붙임볼트	7	7	7	7	7		M8*P1.25
28	03024-50420	와셔붙임소나사	4	4	4	4	4		
29	02763-50080	플랜지너트	1	1	1	1	1		M8XP1.25
30	01023-50620	와셔붙임볼트	4	4	4	4	4		M6*1.0
31	T4930-86521	엑튜레이터브라켓	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652-T790A 에어컨그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
32	01025-50618	볼트	3	3	3	3	3		M6*P1.0
33	03024-50516	와셔붙임소나사	3	3	3	3	3		
34	01025-50616	와셔붙임볼트	2	2	2	2	2		M6*P1
35	T4930-86162	히터호스B	1	1	1	1	1		
36	T4930-86172	히터호스C	1	1	1	1	1		
37	T4930-84141	고압용호스클립	4	4	4	4	4		
38	T4810-86281	연결관, 1	2	2	2	2	2		
39	T2185-82561	코드밴드	6	6	6	6	6		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T810A 앞유리그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-82101	앞유리	1	1	1	1	1		
2	T5310-82111	앞유리, 하 좌	1	1	1	1	1		
3	T5310-82121	앞유리, 하 우	1	1	1	1	1		
4	T4930-82151	옆유리, 좌	1	1	1	1	1		
5	T4930-82161	옆유리, 우	1	1	1	1	1		
6	T4930-82531	뱀띠고무	2	2	2	2	2		
7	T4930-85021	측면유리장석	4	4	4	4	4		
8	04013-50080	평와셔	8	8	8	8	8		M8
9	02156-50080	너트	8	8	8	8	8		M8XP1.25
10	T4620-81842	쿠션볼트	4	4	4	4	4		
11	T4520-87402	패킹, 1	4	4	4	4	4		
12	04013-50080	평와셔	4	4	4	4	4		M8
13	02156-50080	너트	4	4	4	4	4		M8XP1.25
14	T4930-85081	측면유리손잡이, 좌	1	1	1	1	1		
14	T5525-85461	손잡이,옆문	2	2	2	2	2	<-0->	
15	T4930-85091	측면손잡이, 우	1	1	1	1	1		
16	T4930-83701	두부핀, 측면유리	2	2	2	2	2		
17	04613-50050	스냅링	2	2	2	2	2		
18	T4145-83711	간격판(수지)	2	2	2	2	2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T810A 앞유리그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
19	T4145-83721	마개	2	2	2	2	2		
20	T4930-83721	쿠션, A	2	2	2	2	2		
21	T4930-83731	쿠션, B	2	2	2	2	2		
22	03014-50830	십자홈붙이소나사	2	2	2	2	2		M8*1.25
23	T4930-82181	뒷유리, 하	1	1	1	1	1		
24	T4930-82541	뱀띠고무	1	1	1	1	1		
25	T5275-69921	와이퍼모터,앞	1	1	1	1	1		
26	T4815-82421	와이퍼암, 노즐포함	1	1	1	1	1		
27	T4835-82431	윈도우브러쉬	1	1	1	1	1		
27	T5525-89121	윈도우브러쉬, 18인치	1	1	1	1	1	<--->	
28	02751-50080	플랜지너트	3	3	3	3	3		M8X1.25
29	T4930-80651	와이퍼호스	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652-T820E 출입문그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4930-82593	출입문조합, 좌			1				
2	T4930-82611	출입문프레임조합, 좌			1				
3	T4153-51031	출입문핸들			1				
4	T4930-83781	가스켓, A			1				
5	T4930-83791	가스켓, B			1				
6	T4930-83761	출입문브라켓, 좌			1				
7	04015-50060	평와셔			1				
8	02014-50060	너트			1				
9	T4930-51351	래치조합, 좌			1				
10	01754-50825	플랜지볼트			2				
11	01754-50620	플랜지볼트			2				
12	02751-50060	플렌지너트			2				
13	T4930-82131	출입문유리, 좌			1				
14	T4930-82521	뱀띠고무			1				
15	T4620-82022	핸들쿠션볼트			5				
16	T4520-87402	패킹, 1			5				
17	04013-50080	평와셔			5				
18	02114-50080	너트			5				
19	T4815-93211	캡너트, M8			5				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652-T820E 출입문그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4930-82603	출입문조합, 우			1				
21	T4930-82621	출입문프레임조합, 우			1				
22	T4153-51031	출입문핸들			1				
23	T4930-83781	가스켓, A			1				
24	T4930-83791	가스켓, B			1				
25	T4930-83771	출입문브라켓, 우			1				
26	04015-50060	평와셔			1				
27	02014-50060	너트			1				
28	T4930-51361	래치조합, 우			1				
29	01754-50825	플랜지볼트			2				
30	01754-50620	플랜지볼트			2				
31	02751-50060	플렌지너트			2				
32	T4930-82141	출입문유리, 우			1				
33	T4930-82521	뱀띠고무			2				
34	T4620-82022	핸들쿠션볼트			5				
35	T4520-87402	패킹, 1			5				
36	04013-50080	평와셔			5				
37	02114-50080	너트			5				
38	T4815-93211	캡너트, M8			5				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652-T820E 출입문그룹





A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
39	T4810-82741	힌지핀, 출입문			4				
40	T4810-82941	장석, 출입문			4				
41	01135-51025	와셔붙임볼트			8				
42	04015-50100	평와셔			8				
43	04613-50100	스냅링			4				
44	T4520-89921	로크봉			2				
45	04015-50100	평와셔			2				
46	T4810-82961	사각너트			2				
47	T5210-83741	에어실린더, 출입문			2				
48	04013-50080	평와셔			4				
49	04512-50080	스프링와셔			4				
50	02056-50080	너트			2				
51	T4930-81321	출입문커버, 좌			1				
52	T4930-81331	출입문커버,우			1				
53	03024-50412	와셔붙임소나사			6				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T820A 출입문그룹






A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-82591	출입문조합, 좌	1	1	1	1	1		
1	T5310-82592	출입문조합, 좌	1 PN2400021~	1 PN2300001~	1 PN2200031~	1 PP3100006~	1 PP3000021~	<-X->	
2	T5270-82611	출입문프레임조합, 좌	1	1	1	1	1		
3	T5525-85231	출입문 힌지브라켓	2	2	2	2	2		
4	T5525-85301	판1	1	1	1	1	1		
5	T5525-85311	판2(고무)	2	2	2	2	2		
6	T5525-85321	와셔	2	2	2	2	2		
7	T5525-85331	판1(고무)	2	2	2	2	2		
8	T5270-82711	출입문손잡이조합, 좌	1	1	1	1	1		
8	T5270-82712	출입문손잡이조합, 좌	1	1	1	1	1	<--->	
8	T5270-82713	출입문손잡이조합, 좌	1 PN2400021~	1 PN2300001~	1 PN2200031~	1 PP3100006~	1 PP3000021~	<-X->	
9	T5310-82131	출입문유리(좌)	2	2	2	2	2		
10	T5310-82221	뱀띠고무,출입문유리	1	1	1	1	1		
11	T4620-82022	핸들쿠션볼트	5	5	5	5	5		
12	T4520-87402	패킹, 1	5	5	5	5	5		
13	04013-50080	평와셔	5	5	5	5	5		M8
14	02114-50080	너트	5	5	5	5	5		M8*P1.25
15	T4815-93211	캡너트, M8	5	5	5	5	5		
16	T5310-82601	출입문조합,우	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T820A 출입문그룹





A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량 A	수량 B	수량 C	수량 D	수량 E	I.C	비고
16	T5310-82602	출입문조합, 우	1 PN2400021~	1 PN2300001~	1 PN2200031~	1 PP3100006~	1 PP3000021~	<-X->	
17	T5270-82621	출입문프레임조합, 우	1	1	1	1	1		
18	T5525-85231	출입문 힌지브라켓	2	2	2	2	2		
19	T5525-85301	판1	1	1	1	1	1		
20	T5525-85311	판2(고무)	2	2	2	2	2		
21	T5525-85321	와셔	2	2	2	2	2		
22	T5525-85331	판1(고무)	2	2	2	2	2		
23	T5270-82721	출입문손잡이조합, 우	1	1	1	1	1		
23	T5270-82722	출입문손잡이조합, 우	1	1	1	1	1	<--->	
23	T5270-82723	출입문손잡이조합, 우	1 PN2400021~	1 PN2300001~	1 PN2200031~	1 PP3100006~	1 PP3000021~	<-X->	
24	T5310-82141	출입문유리(우)	1	1	1	1	1		
25	T5310-82221	뱀띠고무,출입문유리	1	1	1	1	1		
26	T4620-82022	핸들쿠션볼트	5	5	5	5	5		
27	T4520-87402	패킹, 1	5	5	5	5	5		
28	04013-50080	평와셔	5	5	5	5	5		M8
29	02114-50080	너트	5	5	5	5	5		M8*P1.25
30	T4815-93211	캡너트, M8	5	5	5	5	5		
31	T4810-82741	힌지핀, 출입문	4	4	4	4	4		
32	04613-50100	스냅링	4	4	4	4	4		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX100PC-T820A 출입문그룹






A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량 A	B	C	D	E	I.C	비고
33	T5210-83741	에어실린더, 출입문	4	4	4	4	4		
34	04013-50080	평와셔	4	4	4	4	4		M8
35	04512-50080	스프링와셔	4	4	4	4	4		M08

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652-T830E 후문유리그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4930-82171	뒷유리	1	1	1	1	1		
2	T4930-82551	뱀띠고무	1	1	1	1	1		
3	T4815-88241	문장석, A				1	1		
3	T4815-88241BB	문장석, A	1	1	1	1	1	<-X->	
4	T4815-88261	후문장석판, 우				1	1		
4	T4815-88261BB	후문장석판, 우	1	1	1	1	1	<-X->	
5	T4620-88051	힌지핀	2	2	2	2	2		
6	04613-50060	스냅링	2	2	2	2	2		
7	T4620-81842	쿠션볼트	2	2	2	2	2		
8	T4681-85311	뒷유리힌지브라켓패킹	2	2	2	2	2		
9	04013-50080	평와셔	2	2	2	2	2		M8
10	02114-50080	너트				2	2		M8*P1.25
10	02156-50080	너트	2	2	2	2	2	<--->	M8XP1.25
11	T4815-93211	캡너트, M8	2	2	2	2	2		
12	T4520-89541	손잡이조합	1	1	1	1	1		
13	T4620-82022	핸들쿠션볼트	2	2	2	2	2		
14	T4520-87402	패킹, 1	2	2	2	2	2		
15	04013-50080	평와셔	2	2	2	2	2		M8
16	02114-50080	너트				2	2		M8*P1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652-T830E 후문유리그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
16	02156-50080	너트	2	2	2	2	2	<--->	M8XP1.25
17	T4815-93211	캡너트, M8	2	2	2	2	2		
18	T4930-82911	후문프레임조합				1	1		
18	T4930-82911BB	후문프레임조합	1	1	1	1	1	<-X->	
19	T4620-81842	쿠션볼트	4	4	4	4	4		
20	T4520-87402	패킹, 1	4	4	4	4	4		
21	04013-50080	평와셔	4	4	4	4	4		M8
22	04512-50080	스프링와셔	4	4	4	4	4		M08
23	02114-50080	너트				4	4		M8*P1.25
23	02156-50080	너트	4	4	4	4	4	<--->	M8XP1.25
24	T4815-93211	캡너트, M8	4	4	4	4	4		
25	T4835-87621	에어실린더	2	2	2	2	2		
26	04013-50080	평와셔	6	6	6	6	6		M8
27	04512-50080	스프링와셔	4	4	4	4	4		M08
28	02114-50080	너트				2	2		M8*P1.25
28	02156-50080	너트	2	2	2	2	2	<--->	M8XP1.25
29	T4815-93211	캡너트, M8	2	2	2	2	2		
30	T4810-82821	옷걸이	1	1	1	1	1		
31	05624-20408	리벳	2	2	2	2	2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1000PC-T830E 후문유리그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-82171	뒷유리	1						
2	T4930-82551	뱀띠고무	1						
3	T4815-88241	문장석, A	1						
4	T4815-88261	후문장석판, 우	1						
5	T4620-88051	힌지핀	2						
6	04613-50060	스냅링	2						
7	T4620-81842	쿠션볼트	2						
8	T4681-85311	뒷유리힌지브라켓패킹	2						
9	02156-50080	너트	2						
10	T4815-93211	캡너트, M8	2						
11	C7280-89541	손잡이조합	1						
12	03054-50614	십자홈붙이소나사	1						
13	T4930-82911	후문프레임조합	1						
14	T4620-81842	쿠션볼트	4						
15	T4520-87402	패킹, 1	4						
16	04512-50080	스프링와셔	4						
17	02156-50080	너트	4						
18	T4815-93211	캡너트, M8	4						
19	T4835-87621	에어실린더	2						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1000PC-T830E 후문유리그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	04512-50080	스프링와셔	4						
21	02156-50080	너트	2						
22	T4815-93211	캡너트, M8	2						
23	T4810-82821	옷걸이	1						
24	05624-20408	리벳	2						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1000PC-T840E 와이퍼모터그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4815-88211	와이퍼모터조합, 뒤	1			1	1		
2	T4815-89141	브라켓후모터용,A	1			1	1		
3	T4815-89151	브라켓후모터용,B	1			1	1		
4	T4620-81842	쿠션볼트	2			2	2		
5	T4520-87402	패킹, 1	2			2	2		
6	02751-50080	플랜지너트	2			2	2		M8X1.25
7	01025-50612	와셔붙임볼트	2			2	2		M6P1.0
8	T4815-89162	커버	1			1	1		
9	01125-50818	와셔붙임볼트	2			2	2		M8P1.25
10	T4815-93211	캡너트, M8	2			2	2		
11	T4815-89171	그로멧	1			1	1		
12	T4815-89131	와이퍼호스, 뒤	1			1	1		
13	T4815-88221	와이퍼암, 뒤	1			1	1		
14	T5525-89111	윈도우브러쉬, 16인치	1			1	1		
15	T4815-78112	그로멧	1			1	1		
16	T4815-87181	와셔액통조합	1			1	1		
17	T4815-93211	캡너트, M8	2			2	2		
18	01754-50816	플랜지볼트	1			1	1		M8*P1.25
19	02751-50080	플랜지너트	1			1	1		M8X1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX100PC-T850A 지붕그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5320-81001	지붕조합	1	1	1	1	1		
1	T5320-81002	지붕조합	1	1	1	1	1	<--->	
1	T5320-81003	지붕조합	1	1	1	1	1	<----	
2	T5310-82012	천정판	1	1	1	1	1		
3	T4930-80142	선바이저고정브라켓	2	2	2	2	2		
4	03004-50620	와셔붙임소나사	12	12	12	12	12		
5	04013-50060	평와셔	12	12	12	12	12		M6
6	T4145-82081	고무캡	12	12	12	12	12		
7	38245-2925-3	스프링너트	12	12	12	12	12		
8	T4145-82052	필터커버조합	4	4	4	4	4		
9	53415-4128-1	수지볼트	8	8	8	8	8		
10	55571-3238-1	수지볼트	8	8	8	8	8		
11	T4876-82241	에어컨그릴	2	2	2	2	2		
12	03054-50520	십자홈붙이소나사	8	8	8	8	8		
13	04013-50040	평와셔	8	8	8	8	8		M4
14	04512-50040	스프링와셔	8	8	8	8	8		M4
15	02056-50040	너트	8	8	8	8	8		
16	T5310-82062	지붕전면커버	1	1	1	1	1		
16	T5310-82063	지붕전면커버	1	1	1	1	1	<----	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX100PC-T850A 지붕그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
17	T4625-55441	플랜지볼트	8	8	8	8	8		
18	T4810-82811	룸미러	1	1	1	1	1		
18	T5270-83171	룸미러	1	1	1	1	1	<----	
19	T4815-83211	고무캡	1	1	1	1	1		
20	T4920-80151	선바이저	1	1	1	1	1		
20	T4920-80152	선바이저	1	1	1	1	1	<-0->	
21	T5310-83881	실링고무, A	1	1	1	1	1		
22	T4930-83161	카세트고정브라켓	1	1	1	1	1		
23	01754-50816	플랜지볼트	1	1	1	1	1		M8*P1.25
24	T4920-70471	그로멧	4	4	4	4	4		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1100PC-T850A 지붕그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5321-81001	지붕조합					1		
1	T5321-81002	지붕조합					1	<----	
2	01754-50820	플랜지볼트					2		M8*P1.25
3	04015-50080	평와셔					6		T2.6
4	02763-50080	플랜지너트					4		M8XP1.25
5	T4833-87141	와셔패킹					2		
6	01754-50830	플랜지볼트					2		M8*P1.25
7	T5310-82012	천정판					1		
8	T4930-80142	선바이저고정브라켓					2		
9	03004-50620	와셔붙임소나사					12		
10	04013-50060	평와셔					12		M6
11	T4145-82081	고무캡					12		
12	38245-2925-3	스프링너트					12		
13	T4145-82052	필터커버조합					4		
14	53415-4128-1	수지볼트					8		
15	55571-3238-1	수지볼트					8		
16	T4876-82241	에어컨그릴					2		
17	03054-50520	십자홈붙이소나사					8		
18	04013-50040	평와셔					8		M4

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1100PC-T850A 지붕그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
19	04512-50040	스프링와셔					8		M4
20	02056-50040	너트					8		
21	T5310-82063	지붕전면커버					1		
22	T4625-55441	플랜지볼트					8		
23	T4920-80152	선바이저					1		
24	T5310-83881	실링고무, A					1		
25	T4930-83161	카세트고정브라켓					1		
26	01754-50816	플랜지볼트					1		M8*P1.25
27	T4920-70471	그로멧					4		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652-T860E 햇빛가리개그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4930-82991	선루프조합	1	1	1	1	1		
2	T4681-88361	오픈캡힌지브라켓	2	2	2	2	2		
3	T4620-88051	힌지핀	2	2	2	2	2		
4	04613-50100	스냅링	2	2	2	2	2		
5	T4520-87402	패킹, 1	2	2	2	2	2		
6	04015-50080	평와셔	2	2	2	2	2		T2.6
7	02054-50080	너트	2	2	2	2	2		M8*P1.25
8	T4681-89192	에어실린더	2	2	2	2	2		
9	04512-50080	스프링와셔	4	4	4	4	4		M08
10	04013-50080	평와셔	4	4	4	4	4		M8
11	02054-50080	너트	4	4	4	4	4		M8*P1.25
12	04015-50080	평와셔	4	4	4	4	4		T2.6
13	T4833-87141	와셔패킹	4	4	4	4	4		
14	T4686-83571	간격통	1	1	1	1	1		
15	T4620-81351	간격통	1	1	1	1	1		
16	T4520-87402	패킹, 1	1	1	1	1	1		
17	T4686-83521	햇빛가리개손잡이	1	1	1	1	1		
18	04015-50080	평와셔	1	1	1	1	1		T2.6
19	02054-50080	너트	1	1	1	1	1		M8*P1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652-T860E 햇빛가리개그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4815-93211	캡너트, M8	1	1	1	1	1		
21	T4930-88261	뱀띠고무, 햇빛가리개	1	1	1	1	1		
22	01754-50825	플랜지볼트	2	2	2	2	2		M8XP1.25
23	04015-50080	평와셔	2	2	2	2	2		T2.6
24	T4930-83801	햇빛가리개손잡이	1	1	1	1	1		
25	T4520-87402	패킹, 1	2	2	2	2	2		
26	04015-50080	평와셔	2	2	2	2	2		T2.6
27	02054-50080	너트	2	2	2	2	2		M8*P1.25
28	T4686-83561	로크스토퍼	1	1	1	1	1		
29	03014-50630	십자홈붙이소나사	2	2	2	2	2		M6*P1.0
30	04512-50080	스프링와셔	2	2	2	2	2		M08
31	T4601-82981	선루프(외)	1	1	1	1	1		
32	T4601-82991	선루프(내)	1	1	1	1	1		
33	01754-50620	플랜지볼트	4	4	4	4	4		
34	T4145-82081	고무캡	4	4	4	4	4		
35	T4680-93211	캡너트, M6	4	4	4	4	4		
36	T4681-88021	선루프장석B	2	2	2	2	2		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1100PC-T880E 캐빈전장품3그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-69173	캐빈배선1조합					1		
1	T5310-69174	캐빈배선1조합					1	<----	
2	T5310-69183	캐빈배선2조합					1		
3	T4810-82341	스피커조합					2		
4	T4810-82352	스피커그릴					2		
5	03024-50414	와셔붙임소나사					8		
6	04013-50040	평와셔					8		M4
7	02054-50040	너트					8		M4*P0.7
8	T5525-82431	안테나조합					1		
9	03004-50620	와셔붙임소나사					2		
10	04013-50060	평와셔					2		M6
11	02056-50060	너트					2		M6*P1.0
12	T5321-69311	후방카메라모니터조합					1		
12	T5321-69312	후방카메라모니터조합					1	<----	
13	T5321-69321	카메라조합					1		
14	T5321-69331	카메라					1		
15	T5321-69341	카메라브라켓					1		
16	T5321-69351	모니터조합					1		
17	T5321-69361	모니터					1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1100PC-T880E 캐빈전장품3그룹





A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
18	T5321-69371	모니터브라켓					1		
19	T5321-69381	후방카메라배선조합					1		
19	T5321-69382	후방카메라배선조합					1	<----	
20	T4625-55431	플랜지볼트					1		
21	T5321-69511	탭핑나사					4		
22	T5321-69411	모니터조합브라켓					1		
23	01754-50625	플랜지볼트					1		7T
24	02751-50060	플렌지너트					1		M6*P1.0
25	T4680-93211	캡너트, M6					2		
26	01053-50523	볼트					1		
27	04512-50050	스프링와셔					1		M5
28	02761-50050	플랜지너트					1		M5XP0.8

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652-T900E 에어컨덕트그룹







A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4930-86562	덕트1(좌)				1	1		
1	T5310-86561	덕트1, 좌	1	1	1	1	1	<-0->	
2	T4930-86571	덕트, 1 우				1	1		
2	T5310-86571	덕트1, 우	1	1	1	1	1	<-0->	
3	84612-18230	탭핑나사	8	8	8	8	8		
4	04015-50080	평와셔	8	8	8	8	8		T2.6
5	T4930-86582	덕트2				2	2		
5	T5310-82241	덕트2	2	2	2	2	2	<-0->	
6	84612-18230	탭핑나사	12	12	12	12	12		
7	04015-50080	평와셔	12	12	12	12	12		T2.6
8	T4930-86591	덕트, 3 좌	1	1	1	1	1		
9	T4930-86601	덕트, 3 우	1	1	1	1	1		
10	03014-50616	십자홈붙이소나사	4	4	4	4	4		M6*P1.0
11	04015-50060	평와셔	4	4	4	4	4		M6
12	T4930-83082	에어컨그릴	8	8	8	8	8		
13	T4930-83811	브라켓, 좌	1	1	1	1	1		
14	T4930-83821	브라켓, 우	1	1	1	1	1		
15	01754-50812	플랜지볼트	2	2	2	2	2		M8*P1.25
16	03054-50416	십자홈붙이소나사				4	4		M4*0.7

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652-T900E 에어컨덕트그룹






A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
16	03054-50416	십자홈붙이소나사	6	6	6	6	6	<-0->	M4*0.7
17	04013-50050	평와셔				4	4		
17	04013-50050	평와셔	6	6	6	6	6	<-0->	
18	T4930-83831	브라켓, 좌	1	1	1	1	1		
19	T4930-83841	브라켓, 우	1	1	1	1	1		
20	T4930-83851	브라켓, 앞				1	1		
20	T4930-83852	브라켓, 앞	1	1	1	1	1	<----	
21	01754-50812	플랜지볼트	3	3	3	3	3		M8*P1.25
22	03054-50416	십자홈붙이소나사	2	2	2	2	2		M4*0.7
23	04013-50050	평와셔	2	2	2	2	2		
24	T4930-64301	탭핑나사	2	2	2	2	2		
25	01754-50616	플랜지볼트	2	2	2	2	2		M6*P1.0
26	01754-50616	플랜지볼트	1	1	1	1	1		M6*P1.0

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D85-T305A 앞바퀴그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4870-49602BE	앞타이어림조합	1	1					
2	T4870-49622	림조합	1	1					
3	T4870-49611	디스크	1	1					
4	T4620-49381	볼트	6	6					
5	T4620-49391	너트	6	6					
6	T4620-49371	와셔, 판스프링	6	6					
7	T4870-49223	타이어, 11.2-24 8PR	1	1					
8	T2540-27631	튜브, 11.224	1	1					
9	02076-50160	너트	4	4					
10	04512-50160	스프링와셔	16	16					
11	01173-51635	볼트	12	12					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

DK75-T305A

앞바퀴그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4870-49602BE	앞타이어림조합			1				
2	T4870-49622	림조합			1				
3	T4870-49611	디스크			1				
4	T4620-49381	볼트			6				
5	T4620-49391	너트			6				
6	T4620-49371	와셔, 판스프링			6				
7	T4930-27821	타이어, 12.4-24 8PR			1				
8	T2720-27831	튜브, 12.424			1				
9	02076-50160	너트			4				
10	04512-50160	스프링와셔			16				
11	01173-51635	볼트			12				

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

DK75-T305B 앞바퀴그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T3980-49402	앞바퀴조합(좌)12.4-24(8PR)		1					
2	T3980-49601	앞바퀴휠조합		1					
3	T3980-49621	림조합		1					
4	T3980-49611	디스크		1					
5	T4620-49381	볼트		6					
6	T4620-49391	너트		6					
7	T4620-49371	와셔, 판스프링		6					
8	T4930-27822	타이어, 12.4-24 8PR		1					
9	T2720-27831	튜브, 12.424		1					
10	T3980-49452	앞바퀴조합(우)12.4-24(8PR)		1					
11	T3980-49601	앞바퀴휠조합		1					
12	T3980-49621	림조합		1					
13	T3980-49611	디스크		1					
14	T4620-49381	볼트		6					
15	T4620-49391	너트		6					
16	T4620-49371	와셔, 판스프링		6					
17	T4930-27822	타이어, 12.4-24 8PR		1					
18	T2720-27831	튜브, 12.424		1					
19	02076-50160	너트		4					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

DK75-T305B

앞바퀴그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	04512-50160	스프링와셔		16					
21	01173-51635	볼트		12					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1000C-T305A 앞바퀴그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5310-49401	앞바퀴조합(좌)			1	1	1		
2	T5310-49601	앞바퀴휠조합			1	1	1		
3	T5310-49621	림조합			1	1	1		
4	T3980-49611	디스크			1	1	1		
5	T4620-49381	볼트			6	6	6		
6	T4620-49391	너트			6	6	6		
7	T4620-49371	와셔, 판스프링			6	6	6		
8	38325-2782-1	타이어, 13.6-24 6PR			1	1	1		
9	31835-2761-1	튜브, 13.624			1	1	1		
10	T5310-49451	앞바퀴조합(우)			1	1	1		
11	T5310-49601	앞바퀴휠조합			1	1	1		
12	T5310-49621	림조합			1	1	1		
13	T3980-49611	디스크			1	1	1		
14	T4620-49381	볼트			6	6	6		
15	T4620-49391	너트			6	6	6		
16	T4620-49371	와셔, 판스프링			6	6	6		
17	38325-2782-1	타이어, 13.6-24 6PR			1	1	1		
18	31835-2761-1	튜브, 13.624			1	1	1		
19	02176-50160	너트			4	4	4		M16*P1.5

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

PX1000C-T305A

앞바퀴그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	04512-50160	스프링와셔			16	16	16		M16
21	01173-51635	볼트			12	12	12		M16*P1.5

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D652-T310A

뒷바퀴그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4830-49801	타이어휠조합, 뒤 광폭	1	1					
2	T4830-49811	디스크	1	1					
3	T4830-49821	림조합	1	1					
4	T4830-49831	타이어, 16.9-30 8PR	1	1					
5	R1510-27631	튜브, 16.930 뒤	1	1					
6	T4850-49081	너트	16	16					
7	T4850-49091	평와셔	16	16					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음
<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

D852-T310A

뒷바퀴그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC


No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4870-49801	타이어휠조합, 뒤 광폭		1					
2	T4870-49811	디스크		1					
3	T4870-49821	림조합		1					
4	T4870-49831	타이어, 16.9-34 8PR		1					
5	J2-7070-0158	튜브(16.9-34)		1					
6	T4850-49081	너트		16					
7	T4850-49091	평와셔		16					
8	01118818	볼트		16					
9	01123005	너트		16					
10	01123300	간격통		16					
11	T4870-49801	타이어휠조합, 뒤 광폭		1					
12	T4870-49811	디스크		1					
13	T4870-49821	림조합		1					
14	T4870-49831	타이어, 16.9-34 8PR		1					
15	J2-7070-0158	튜브(16.9-34)		1					

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

DK902AU-T310A

뒷바퀴그룹






A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4870-49801	타이어휠조합, 뒤 광폭			2	2	2		
2	T4870-49811	디스크			2	2	2		
3	T4870-49821	림조합			2	2	2		
4	T4837-49831	타이어, 18.4-34 10PR			2	2	2		
5	T4837-49841	튜브, 18.434			2	2	2		
6	T4850-49081	너트			32	32	32		
7	T4850-49091	평와셔			32	32	32		
8	01118818	볼트			16	16	16		
9	01123005	너트			16	16	16		
10	01123300	간격통			16	16	16		
11	T4837-49901	뒷바퀴조합(좌) 18.4-34(8PR			1	1	1		
12	T4837-49911	뒷바퀴조합(우) 18.4-34(8PR			1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음
<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

MX55-T0940A

경광등그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5250-85112	경광등지지	1	1	1	1	1		
2	T5210-68552	경광등조합	1	1	1	1	1		
2	T5210-68553	경광등조합	1	1	1	1	1	<----	
3	01023-50620	와셔붙임볼트	2	2	2	2	2		M6*1.0
4	04013-50060	평와셔	2	2	2	2	2		M6
5	02056-50060	너트	2	2	2	2	2		M6*P1.0
6	02751-50080	플랜지너트	2	2	2	2	2		M8X1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

DK751-T1600B 뒷바퀴웨이트그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4870-A12000201	뒷바퀴웨이트조합(DK751)	1						
2	T4870-27742	휠웨이트, 뒤	2						
3	01175-51602	볼트	6						
4	02076-50160	너트	6						
5	02172-50120	너트	6						
6	04512-50160	스프링와셔	6						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D85-T2040A 웨이트그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4875-44963	앞끝웨이트지지핀	1	1	1	1	1		
1	T4875-44964	앞끝웨이트지지핀	1	1	1	1	1	<--->	
2	T4875-44871	판	1	1	1	1	1		
3	R1812-44831	스프링	1	1	1	1	1		
4	R1812-44853	손잡이조합	1	1	1	1	1		
5	05411-00425	스프링핀	1	1	1	1	1		
6	T4870-21864	앞앤드웨이트				10	10		
6	T4870-21864BB	엔드웨이트	10	10	10	10	10	<-X->	
7	T4875-85501	앞웨이트볼트	1	1	1	1	1		
8	04014-50180	평와셔	2	2	2	2	2		
9	04512-50180	스프링와셔	1	1	1	1	1		M18
10	02176-50180	너트	1	1	1	1	1		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

D952-T2050B 뒷바퀴웨이트그룹




A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4870-27733	휠웨이트, 뒤		2	2	2	2		
2	04512-50160	스프링와셔		6	6	6	6		M16
3	02076-50160	너트		6	6	6	6		
4	01176-51665	볼트		6	6	6	6		

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

MX55PC-T2160A

연료탱크캡그룹



A : PX800PSC , B : PX900PSC , C : PX1000PSC , D : PX1100C , E : PX1100PSC

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5210-A15040101	연료탱크캡(KIT)	1				1		
1	T5210-A15040102	연료탱크캡(KIT)	1				1	<----	
1	T5210-A15040103	연료탱크캡(KIT)	1				1 PP3000021~	<-X->	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

INDEX 1

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
01023-50612	316	01123-50818	231	01123-51030	11	01133-51030	180	01135-51025	351
01023-50612	422	01123-50818	255	01123-51030	14	01133-51030	181	01135-51025	352
01023-50612	425	01123-50818	275	01123-51030	178	01133-51030	182	01135-51025	353
01023-50614	261	01123-50820	173	01125-50816	256	01133-51030	183	01135-51025	384
01023-50616	236	01123-50820	218	01125-50816	276	01133-51030	199	01135-51025	386
01023-50616	302	01123-50820	219	01125-50816	279	01133-51030	275	01135-51025	448
01023-50616	396	01123-50820	222	01125-50816	438	01133-51030	289	01135-51030	1
01023-50620	302	01123-50820	233	01125-50818	418	01133-51030	345	01135-51030	4
01023-50620	316	01123-50820	234	01125-50818	456	01133-51030	346	01135-51030	6
01023-50620	442	01123-50820	236	01125-50820	157	01133-51030	347	01135-51030	11
01023-50620	476	01123-50820	272	01125-50820	265	01133-51030	348	01135-51030	14
01023-50625	373	01123-50820	274	01125-50820	297	01133-51030	349	01155-50835	313
01023-50625	389	01123-50820	277	01125-50820	368	01133-51035	202	01155-50840	428
01023-50628	400	01123-50820	291	01125-50820	384	01133-51035	206	01156-51635	174
01023-50628	403	01123-50820	292	01125-50820	386	01133-51035	208	01156-51635	176
01023-50660	269	01123-50820	360	01125-50822	374	01133-51035	279	01173-51002	260
01023-50660	270	01123-50820	361	01125-50825	27	01133-51035	420	01173-51005	260
01023-50680	436	01123-50820	399	01125-50825	281	01133-51040	363	01173-51028	162
01023-50680	439	01123-50820	402	01125-50825	297	01133-51040	365	01173-51040	172
01023-50816	201	01123-50825	13	01125-50825	316	01133-51075	264	01173-51080	260
01025-50612	456	01123-50825	16	01125-50825	317	01133-51080	319	01173-51090	260
01025-50614	368	01123-50825	165	01125-50825	420	01133-51080	320	01173-51280	217
01025-50616	443	01123-50825	221	01125-50825	435	01133-51080	393	01173-51400	253
01025-50618	443	01123-50825	224	01125-50825	438	01133-51090	260	01173-51425	293
01025-50620	409	01123-50825	246	01125-50835	363	01133-51220	255	01173-51425	396
01025-50620	412	01123-50825	257	01125-50835	365	01133-51220	275	01173-51430	311
01025-50620	415	01123-50825	258	01125-50850	442	01133-51220	299	01173-51430	313
01025-50625	316	01123-50825	358	01125-50865	257	01133-51220	300	01173-51440	165
01025-50625	317	01123-50825	367	01125-50865	258	01133-51220	343	01173-51440	168
01025-50630	420	01123-50825	432	01133-51005	260	01133-51220	389	01173-51440	170
01050-50416	313	01123-50835	237	01133-51016	260	01133-51225	202	01173-51445	158
01053-50523	464	01123-50835	250	01133-51016	346	01133-51225	329	01173-51445	289
01053-50640	246	01123-50835	252	01133-51016	422	01133-51225	331	01173-51445	388
01118818	474	01123-50835	355	01133-51016	425	01133-51225	344	01173-51600	350
01118818	475	01123-50835	429	01133-51018	28	01133-51225	390	01173-51600	351
01123005	474	01123-50840	179	01133-51018	254	01133-51225	393	01173-51600	352
01123005	475	01123-50850	271	01133-51018	282	01133-51235	168	01173-51600	353
01123300	474	01123-50850	273	01133-51018	301	01133-51235	170	01173-51635	351
01123300	475	01123-50855	246	01133-51020	262	01133-51235	237	01173-51635	394
01123-50802	360	01123-50865	264	01133-51020	263	01133-51235	239	01173-51635	395
01123-50802	361	01123-50865	277	01133-51020	270	01133-51235	241	01173-51635	467
01123-50814	261	01123-50870	233	01133-51020	279	01133-51235	285	01173-51635	468
01123-50816	173	01123-50870	234	01133-51020	370	01133-51240	203	01173-51635	470
01123-50816	197	01123-50870	271	01133-51020	372	01133-51240	211	01173-51635	472
01123-50816	201	01123-50885	264	01133-51020	373	01133-51240	213	01173-51650	174
01123-50816	214	01123-50895	420	01133-51025	255	01133-51240	218	01173-51650	176
01123-50816	215	01123-51020	1	01133-51025	266	01133-51240	285	01173-51655	174
01123-50816	230	01123-51020	4	01133-51025	268	01133-51240	328	01173-51655	176
01123-50816	312	01123-51020	6	01133-51025	275	01133-51245	228	01175-51030	356
01123-50816	314	01123-51020	11	01133-51025	297	01133-51245	297	01175-51040	356
01123-50816	345	01123-51020	14	01133-51025	355	01133-51250	218	01175-51040	430
01123-50816	347	01123-51020	283	01133-51025	373	01133-51255	189	01175-51050	356
01123-50816	354	01123-51020	284	01133-51025	423	01133-51255	190	01175-51050	430
01123-50816	356	01123-51020	297	01133-51025	429	01133-51255	191	01175-51250	289
01123-50816	420	01123-51025	423	01133-51025	430	01133-51255	387	01175-51250	388
01123-50816	422	01123-51025	426	01133-51028	363	01133-51270	219	01175-51602	477
01123-50816	425	01123-51028	387	01133-51028	365	01133-51270	222	01175-51645	286
01123-50816	428	01123-51030	1	01133-51028	422	01133-51280	221	01176-51240	231
01123-50816	430	01123-51030	4	01133-51028	425	01133-51280	224	01176-51245	388
01123-50818	196	01123-51030	6	01133-51030	178	01135-51025	350	01176-51250	231

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
01176-51250	288	01754-50616	350	02012-50060	436	02172-50120	365	02751-50080	445
01176-51250	388	01754-50616	351	02012-50060	439	02172-50120	389	02751-50080	456
01176-51260	158	01754-50616	371	02014-50060	300	02172-50120	477	02751-50080	476
01176-51265	231	01754-50616	372	02014-50060	447	02174-50160	400	02761-50050	464
01176-51275	232	01754-50616	399	02018-50100	283	02176-50100	264	02761-50060	293
01176-51430	166	01754-50616	436	02018-50100	284	02176-50100	301	02761-50060	295
01176-51445	289	01754-50616	439	02054-50030	401	02176-50100	321	02761-50060	437
01176-51445	388	01754-50616	466	02054-50030	404	02176-50100	345	02761-50060	440
01176-51640	394	01754-50620	278	02054-50040	311	02176-50100	347	02763-50080	27
01176-51640	395	01754-50620	436	02054-50040	313	02176-50100	351	02763-50080	278
01176-51655	174	01754-50620	439	02054-50040	407	02176-50100	356	02763-50080	281
01176-51655	176	01754-50620	447	02054-50040	419	02176-50100	362	02763-50080	388
01176-51665	174	01754-50620	462	02054-50040	463	02176-50100	430	02763-50080	442
01176-51665	176	01754-50625	41	02054-50080	462	02176-50120	230	02763-50080	459
01176-51665	479	01754-50625	464	02056-50040	457	02176-50120	232	02783-50100	199
01177-51240	230	01754-50812	357	02056-50040	460	02176-50120	266	02783-50100	289
01177-51240	231	01754-50812	466	02056-50060	318	02176-50120	268	03004-50616	316
01177-51250	230	01754-50816	41	02056-50060	373	02176-50120	289	03004-50616	317
01177-51250	231	01754-50816	296	02056-50060	419	02176-50120	290	03004-50620	419
01177-51265	230	01754-50816	298	02056-50060	463	02176-50120	388	03004-50620	457
01177-51265	231	01754-50816	301	02056-50060	476	02176-50140	158	03004-50620	459
01177-51275	230	01754-50816	345	02056-50080	448	02176-50140	165	03004-50620	463
01177-51275	232	01754-50816	346	02056-50220	332	02176-50140	228	03014-50616	465
01205-50616	384	01754-50816	347	02056-50220	334	02176-50140	285	03014-50630	462
01205-50616	386	01754-50816	348	02056-50220	335	02176-50140	288	03014-50830	445
01513-50880	271	01754-50816	349	02056-50220	336	02176-50140	311	03016-50616	369
01513-50880	273	01754-50816	372	02056-50220	337	02176-50140	313	03016-50620	324
01517-51020	264	01754-50816	383	0206002	136	02176-50140	333	03016-50620	326
01517-51022	199	01754-50816	385	0206002	138	02176-50140	334	03024-50410	400
01517-51035	345	01754-50816	396	0206002	140	02176-50140	336	03024-50410	403
01517-51035	347	01754-50816	411	02076-50160	467	02176-50140	387	03024-50410	413
01517-51430	311	01754-50816	414	02076-50160	468	02176-50160	174	03024-50410	416
01517-51430	313	01754-50816	417	02076-50160	469	02176-50160	176	03024-50412	448
01517-51440	158	01754-50816	418	02076-50160	477	02176-50160	286	03024-50414	419
01517-51440	165	01754-50816	437	02076-50160	479	02176-50160	471	03024-50414	463
01517-51632	172	01754-50816	440	02114-50060	248	02176-50180	352	03024-50420	407
01517-51660	174	01754-50816	456	02114-50080	248	02176-50180	353	03024-50420	410
01517-51660	176	01754-50816	458	02114-50080	339	02176-50180	478	03024-50420	413
01574-51225	267	01754-50816	460	02114-50080	340	02176-50220	336	03024-50420	416
01574-51225	268	01754-50820	278	02114-50080	447	02176-50220	337	03024-50420	442
01574-51225	395	01754-50820	299	02114-50080	450	02751-50060	279	03024-50510	428
01574-51250	230	01754-50820	300	02114-50080	453	02751-50060	302	03024-50516	443
01574-51250	232	01754-50820	459	02114-50100	384	02751-50060	324	03024-50520	389
01754-50612	295	01754-50825	299	02114-50100	386	02751-50060	367	03027-50512	414
01754-50612	316	01754-50825	300	02118-50100	239	02751-50060	399	03027-50512	417
01754-50612	324	01754-50825	384	02118-50100	241	02751-50060	402	03054-50316	400
01754-50612	326	01754-50825	386	02118-50100	250	02751-50060	407	03054-50316	404
01754-50612	339	01754-50825	447	02156-50080	231	02751-50060	410	03054-50416	466
01754-50612	341	01754-50825	462	02156-50080	271	02751-50060	412	03054-50520	457
01754-50612	343	01754-50830	459	02156-50080	273	02751-50060	415	03054-50520	459
01754-50612	401	01754-50835	396	02156-50080	311	02751-50060	432	03054-50540	400
01754-50612	404	01754-50840	157	02156-50080	313	02751-50060	447	03054-50540	403
01754-50612	414	01754-50840	265	02156-50080	428	02751-50060	464	03054-50614	454
01754-50612	417	01754-51040	181	02156-50080	444	02751-50080	157	03056-50408	404
01754-50614	280	01754-51040	423	02156-50080	453	02751-50080	265	03056-50414	403
01754-50614	402	01754-51040	426	02156-50080	454	02751-50080	384	03056-50414	417
01754-50614	437	01774-51016	260	02156-50100	28	02751-50080	386	03056-50510	302
01754-50614	440	01811-50615	29	02172-50120	207	02751-50080	418	03056-50510	319
01754-50616	324	01811-50815	28	02172-50120	209	02751-50080	436	03056-50510	320
01754-50616	326	01811-50815	282	02172-50120	363	02751-50080	438	03056-50510	368

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
03514-50512	296	04013-50100	255	04512-50030	404	04512-50140	334	04612-00250	205
04011-50100	248	04013-50100	275	04512-50040	311	04512-50140	336	04612-00280	163
04011-50100	323	04013-50100	301	04512-50040	313	04512-50140	388	04612-00300	195
04011-50100	328	04013-50100	321	04512-50040	407	04512-50140	396	04612-00300	197
04011-50100	355	04013-50100	343	04512-50040	457	04512-50160	174	04612-00300	221
04011-50100	358	04013-50100	384	04512-50040	460	04512-50160	176	04612-00300	224
04011-50100	363	04013-50100	386	04512-50050	464	04512-50160	350	04612-00350	203
04011-50100	365	04013-50100	435	04512-50060	279	04512-50160	351	04612-00350	205
04011-50100	392	04013-50100	438	04512-50080	231	04512-50160	352	04612-00350	211
04011-50100	429	04013-50120	230	04512-50080	271	04512-50160	353	04612-00350	213
04011-50100	431	04013-50120	288	04512-50080	273	04512-50160	394	04612-00400	188
04011-50120	168	04013-50120	363	04512-50080	280	04512-50160	395	04612-00400	204
04011-50120	170	04013-50120	365	04512-50080	311	04512-50160	467	04612-00400	219
04011-50120	339	04013-50120	387	04512-50080	313	04512-50160	468	04612-00400	222
04011-50120	340	04013-50120	396	04512-50080	339	04512-50160	470	04612-00500	220
04011-50120	354	04013-50120	410	04512-50080	340	04512-50160	472	04612-00500	223
04011-50120	358	04013-50120	412	04512-50080	448	04512-50160	477	04612-00550	187
04011-50180	157	04013-50120	415	04512-50080	451	04512-50160	479	04612-00550	242
04011-50180	235	04013-50140	333	04512-50080	453	04512-50180	352	04612-00550	243
04011-50180	265	04013-50140	334	04512-50080	454	04512-50180	353	04612-00600	185
04011-50180	368	04013-50140	336	04512-50080	462	04512-50180	478	04612-00600	193
04011-50180	369	04013-50160	350	04512-50100	162	04512-50200	344	04612-00600	203
04011-50180	391	04013-50160	351	04512-50100	172	04512-50200	394	04612-00650	216
04011-50200	332	04013-50160	364	04512-50100	260	04512-50200	395	04612-00750	203
04011-50220	338	04013-50160	366	04512-50100	264	04512-50220	332	04612-50120	339
04011-50220	428	04013-50160	390	04512-50100	283	04512-50220	334	04612-50120	340
04012-50060	299	04013-50180	332	04512-50100	284	04512-50220	335	04613-00070	396
04012-50060	300	04013-50180	334	04512-50100	301	04512-50220	336	04613-00240	285
04013-50040	318	04013-50180	335	04512-50100	345	04512-50220	337	04613-50050	444
04013-50040	419	04013-50180	336	04512-50100	347	04611-00350	283	04613-50060	249
04013-50040	457	04013-50180	337	04512-50100	356	04611-00350	284	04613-50060	452
04013-50040	459	04013-50180	344	04512-50100	362	04611-00400	266	04613-50060	454
04013-50040	463	04013-50180	352	04512-50100	430	04611-00400	268	04613-50070	247
04013-50050	356	04013-50180	353	04512-50100	435	04611-00620	211	04613-50070	250
04013-50050	430	04014-50140	235	04512-50100	438	04611-00620	213	04613-50080	359
04013-50050	466	04014-50140	288	04512-50120	158	04611-00620	221	04613-50100	448
04013-50060	316	04014-50140	387	04512-50120	182	04611-00620	224	04613-50100	450
04013-50060	317	04014-50140	391	04512-50120	183	04611-00720	187	04613-50100	461
04013-50060	373	04014-50180	200	04512-50120	217	04611-00900	167	04717-00800	214
04013-50060	390	04014-50180	478	04512-50120	218	04611-00900	169	04717-01000	159
04013-50060	419	04015-50050	296	04512-50120	230	04611-00900	203	04717-01000	168
04013-50060	457	04015-50060	29	04512-50120	231	04611-00900	205	04717-01000	170
04013-50060	459	04015-50060	269	04512-50120	266	04611-00900	216	04717-01000	181
04013-50060	463	04015-50060	270	04512-50120	268	04611-00950	167	04717-01000	214
04013-50060	476	04015-50060	383	04512-50120	289	04611-00950	169	04717-01000	221
04013-50080	200	04015-50060	385	04512-50120	290	04611-01000	216	04717-01000	224
04013-50080	236	04015-50060	447	04512-50120	388	04612-00120	354	04717-01200	180
04013-50080	297	04015-50060	465	04512-50140	158	04612-00120	396	04717-01200	181
04013-50080	318	04015-50080	384	04512-50140	166	04612-00150	248	04717-01600	168
04013-50080	320	04015-50080	386	04512-50140	168	04612-00160	246	04717-01600	170
04013-50080	367	04015-50080	459	04512-50140	170	04612-00160	247	04717-01600	182
04013-50080	391	04015-50080	462	04512-50140	228	04612-00160	423	04717-01600	209
04013-50080	423	04015-50080	465	04512-50140	242	04612-00160	426	04717-02000	158
04013-50080	426	04015-50100	289	04512-50140	243	04612-00170	266	04717-02650	180
04013-50080	432	04015-50100	388	04512-50140	253	04612-00170	268	04717-02650	181
04013-50080	444	04015-50100	448	04512-50140	289	04612-00170	422	04717-02650	182
04013-50080	448	04111-50080	202	04512-50140	293	04612-00170	425	04717-02650	183
04013-50080	450	04111-50080	207	04512-50140	311	04612-00180	235	04724-00120	207
04013-50080	453	04111-50080	209	04512-50140	313	04612-00180	368	04724-00120	209
04013-50080	461	04512-50030	400	04512-50140	333	04612-00180	391	04724-00180	247

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
04810-00120	237	0500012	48	05411-00838	222	05525-50800	426	0650710	17
04810-00120	238	05012-00816	158	05411-01040	329	05624-10410	303	0650710	19
04810-00120	240	05012-00818	179	05411-01065	242	05624-10410	305	06611-15010	166
04810-00140	157	05012-01016	230	05411-01065	243	05624-10410	306	06613-10010	246
04810-00140	242	05012-01016	285	05411-01340	342	05624-10410	307	06613-10010	251
04810-00140	243	05012-01018	189	05411-02010	210	05624-10410	309	06613-10010	252
04810-00160	249	05012-01018	190	05411-02010	212	05624-20408	303	06613-10010	286
04810-00180	263	05012-01018	191	05511-50220	200	05624-20408	305	06613-10675	342
04810-00180	266	05012-01018	202	05511-50220	316	05624-20408	306	06613-20010	251
04810-00200	276	05012-01018	206	05511-50220	317	05624-20408	307	06613-20010	252
04810-00220	233	05012-01018	208	05511-50220	390	05624-20408	309	06613-20010	286
04810-00220	234	05012-01018	217	05511-50225	299	05624-20408	453	06613-30010	289
04810-00220	259	05012-01018	218	05511-50225	300	05624-20408	455	06613-30010	388
04810-00220	271	05012-01322	180	05511-50320	318	0566002	136	07715-00401	160
04810-00220	273	05012-01322	181	05511-50320	355	0566002	138	07715-00401	186
04810-00220	277	05012-01322	182	05511-50320	358	0566002	140	07715-00401	218
04810-00320	255	05012-01322	183	05511-50320	429	0566004	3	07715-00803	201
04810-00320	275	05012-01325	226	05511-50320	431	0566004	5	07715-00803	202
04810-00490	187	05012-01332	198	05511-50325	328	0566004	7	07715-00803	206
04810-00723	237	05012-01356	227	05511-50335	253	0566004	13	07715-00803	208
04810-01000	242	05012-01363	227	05511-50335	364	0566004	15	07715-03211	214
04810-01000	243	05112-51240	288	05511-50335	366	0566004	151	07811-11215	178
04810-06250	238	05122-50422	318	05511-50420	358	0566004	153	07811-11215	235
04810-06250	240	05122-50616	359	05511-50430	332	0566004	155	08100-00026	217
04811-00090	221	05122-50820	297	05511-50435	390	05712-00512	198	08101-06006	220
04811-00090	224	05122-50820	423	05511-50530	332	0576111	136	08101-06006	223
04811-00090	271	05122-50820	426	05511-50530	334	0576111	138	08101-06007	190
04811-00090	273	05122-50822	235	05511-50530	335	0576111	140	08101-06007	210
04811-00120	246	05122-50822	391	05511-50530	336	06311-55060	182	08101-06007	212
04811-00140	201	05122-50840	200	05511-50530	337	06311-55060	183	08101-06008	216
04811-00150	218	05122-51028	328	05511-50530	344	06331-35010	168	08101-06011	185
04811-00160	11	05122-51028	355	05511-50550	338	06331-35010	170	08101-06013	216
04811-00160	14	05122-51028	429	05511-51612	357	06331-35012	180	08101-06206	193
04811-00160	201	05122-51028	431	05511-51612	430	06331-35012	181	08101-06206	197
04811-00160	214	05122-51040	363	05515-50600	358	06331-35016	168	08101-06206	224
04811-00210	246	05122-51040	365	05515-50800	236	06331-35016	170	08101-06207	188
04811-00240	250	05122-51275	288	05515-50800	297	06331-35020	159	08101-06207	215
04811-00240	252	05411-00425	478	05515-50800	318	06331-45010	159	08101-06207	219
04811-00250	246	05411-00522	171	05515-50800	320	0650204	2	08101-06207	222
04811-00280	285	05411-00625	251	05515-50800	367	0650204	5	08101-06210	186
04811-00340	221	05411-00628	202	05515-50800	370	0650204	7	08101-06210	189
04811-00340	224	05411-00628	206	05515-50800	391	0650204	12	08101-06210	190
04811-00390	196	05411-00628	208	05515-50800	432	0650204	15	08101-06210	191
04811-00420	173	05411-00630	200	05515-51000	235	0650204	151	08101-06212	193
04811-00460	220	05411-00632	393	05515-51000	321	0650204	153	08101-06215	229
04811-00460	223	05411-00635	185	05515-51000	322	0650204	155	08101-06304	197
04811-00460	287	05411-00635	211	05515-51000	323	0650588	9	08101-06306	193
04811-00550	242	05411-00635	213	05515-51000	391	0650588	17	08101-06306	195
04811-00550	243	05411-00635	218	05515-51000	392	0650588	19	08101-06306	219
04811-07220	344	05411-00635	235	05515-51200	363	0650588	33	08101-06306	222
04811-10320	160	05411-00635	247	05515-51200	366	0650588	35	08101-06307	184
04811-11300	228	05411-00635	391	05515-51600	344	0650588	37	08101-06307	219
04811-51000	165	05411-00636	251	05515-51600	362	0650588	39	08101-06307	222
04811-51150	178	05411-00636	252	05515-51600	367	0650594	9	08101-06308	163
0500012	21	05411-00825	229	05515-51600	369	0650594	17	08101-06308	167
0500012	22	05411-00832	329	05515-51600	432	0650594	19	08101-06308	169
0500012	23	05411-00836	235	05525-50500	318	0650594	148	08101-06308	205
0500012	45	05411-00836	368	05525-50600	339	0650594	149	08101-06309	164
0500012	46	05411-00838	173	05525-50600	340	0650594	150	08101-06309	189
0500012	47	05411-00838	219	05525-50800	423	0650710	9	08101-06310	192

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
08101-06310	194	0920497	7	2161A013	77	2314H003	128	2314H025	70
08101-06311	172	0920497	12	2161A013	78	2314H003	129	2314H025	71
08101-06811	187	0920497	15	2311D039	70	2314H004	2	2314H025	72
08101-16013	216	0920497	108	2311D039	71	2314H004	5	2314H026	70
08141-06007	11	0920497	109	2311D039	72	2314H004	7	2314H026	71
08141-06203	267	0920497	110	2313H229	2	2314H004	12	2314H026	72
08141-06203	268	09318-87070	28	2313H229	7	2314H004	15	2314H032	112
08141-06203	288	09318-87070	282	2313H229	12	2314H004	49	2314H032	114
08141-06203	387	09318-88130	269	2313H229	15	2314H004	50	2314H032	116
08141-06203	422	09318-88130	270	2313H229	105	2314H004	51	2314H032	130
08141-06203	425	09318-88130	312	2313H233	5	2314H004	53	2314H032	131
08151-06305	205	09318-88130	355	2313H233	104	2314H004	85	2314H032	132
08401-51206	167	09318-88130	429	2313H233	106	2314H004	86	2314H033	130
08401-51206	169	09318-88140	431	2313H233	107	2314H004	87	2314H033	131
08511-01625	244	09318-88160	311	2314C049	9	2314H004	101	2314H033	132
08511-02520	186	09318-88160	314	2314C049	17	2314H004	102	2314H034	10
08511-02520	189	09403-55511	163	2314C049	19	2314H004	103	2314H034	18
08511-02520	190	09500-18308	200	2314C049	112	2314H004	108	2314H034	20
08511-02520	191	09500-18327	202	2314C049	114	2314H004	109	2314H034	88
08511-02530	180	09500-18327	206	2314C049	116	2314H004	110	2314H034	89
08511-05540	244	09500-18327	208	2314C945	117	2314H005	82	2314H034	90
08511-05540	245	09500-25388	186	2314C945	119	2314H005	83	2314H034	111
08511-06030	244	09500-25428	178	2314C945	121	2314H005	84	2314H034	113
08511-06030	245	09500-35528	179	2314F001	10	2314H005	94	2314H034	115
08511-06060	244	09500-55729	243	2314F001	18	2314H005	95	2314H038	88
08511-06060	245	110084004	237	2314F001	20	2314H005	96	2314H038	89
08711-30206	215	1104D-44T3	4	2314F001	76	2314H005	97	2314H038	90
08711-30207	215	1104D-44TAG	12	2314F001	77	2314H006	73	2314H743	94
08711-30213	199	1104D-44TAG	14	2314F001	78	2314H006	74	2314H743	95
08822-02617	210	1104D-44TTG	6	2314F003	76	2314H006	75	2314H743	96
08822-02617	212	1104D-44TTTG	1	2314F003	77	2314H006	85	2314H743	97
08822-53020	185	13901-0345-2	280	2314F003	78	2314H006	86	2314H951	117
08822-53020	203	13951-9155-2	231	2314F004	127	2314H006	87	2314H951	119
08823-03520	195	14911-4275-1	27	2314F004	128	2314H006	111	2314H951	121
08823-03716	196	14911-4275-1	180	2314F004	129	2314H006	113	2314J002	49
08823-54220	221	14911-4275-1	281	2314F005	79	2314H006	115	2314J002	50
08823-54220	224	14911-4275-1	315	2314F005	80	2314H012	94	2314J002	51
08824-04517	192	15121-5385-2	389	2314F005	81	2314H012	95	2314J002	53
08824-04517	194	15121-5386-1	389	2314F006	76	2314H012	96	2314J002	112
08824-04527	204	15521-9103-2	279	2314F006	77	2314H012	97	2314J002	114
08824-04825	203	15532-7243-2	27	2314F006	78	2314H012	101	2314J002	116
08824-04825	217	2113A003	10	2314H002	60	2314H012	102	2314J002	145
08824-04825	219	2113A003	18	2314H002	61	2314H012	103	2314J002	146
08824-04825	222	2113A003	20	2314H002	62	2314H012	112	2314J002	147
08824-55221	205	2116053	111	2314H002	112	2314H012	114	2314J005	66
08824-55221	216	2116053	113	2314H002	114	2314H012	116	2314J005	67
08824-75217	194	2116053	115	2314H002	116	2314H015	70	2314J005	68
08825-56020	185	2131A506	127	2314H002	131	2314H015	71	2314J005	69
08826-06619	184	2131A506	128	2314H002	132	2314H015	72	2314J007	2
08826-06619	186	2131A506	129	2314H003	49	2314H022	2	2314J007	5
0920465	2	2131A507	133	2314H003	50	2314H022	5	2314J007	7
0920465	5	2131A507	134	2314H003	51	2314H022	7	2314J007	12
0920465	7	2131A507	135	2314H003	53	2314H022	12	2314J007	15
0920465	12	2134A502	42	2314H003	98	2314H022	15	2314J007	108
0920465	15	2134A502	43	2314H003	99	2314H022	108	2314J007	109
0920465	108	2134A502	44	2314H003	100	2314H022	109	2314J007	110
0920465	109	2151A001	76	2314H003	111	2314H022	110	2314J011	111
0920465	110	2151A001	77	2314H003	113	2314H023	70	2314J011	113
0920497	2	2151A001	78	2314H003	115	2314H023	71	2314J011	115
0920497	5	2161A013	76	2314H003	127	2314H023	72	2314J012	2

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
2314J012	5	2318A634	125	2415H219	101	2481D456	138	2644C342/22	50
2314J012	7	2318A634	126	2415H219	102	2481D456	140	2645K025	56
2314J012	12	2318D208	2	2415H219	103	2481D559	136	2645K025	58
2314J012	15	2318D208	4	2415H540	82	2481D559	138	2645K025	59
2314J012	108	2318D208	6	2415H540	83	2481D559	140	2645K026	57
2314J012	109	2318D208	12	2415H540	84	2481D657	136	26460064	56
2314J012	110	2318D208	15	2415H549	112	2481D657	138	26460064	57
2314J012	118	2318D208	104	2415H549	114	2481D657	140	26460064	58
2314J012	120	2318D208	105	2415H549	116	2481Y011	52	26460064	59
2314J012	122	2318D208	106	2418F001	98	2481Y011	54	2646E019	52
2314J029	127	2318D208	107	2418F001	99	2481Y011	55	2646E019	54
2314J029	128	2318D208	108	2418F001	100	2481Y012	52	2646E019	55
2314J029	129	2318D208	109	2418F002	98	2481Y012	54	2646E501	63
2314J606	111	2318D208	110	2418F002	99	2481Y012	55	2646E501	64
2314J606	113	2318F605	117	2418F002	100	2485A104	42	2646E501	65
2314J606	115	2318F605	119	2418F437	111	2485A104	43	2646F001	133
2314K161	82	2318F605	121	2418F437	113	2485A104	44	2646F001	134
2314K161	83	2411D008	49	2418F437	115	2485A108	10	2646F001	135
2314K161	84	2411D008	50	2418F704	10	2485A108	18	2646F009	136
2314K161	85	2411D008	51	2418F704	18	2485A108	20	2646F009	138
2314K161	86	2411D008	53	2418F704	20	2485A109	60	2646F009	140
2314K161	87	2411D013	2	2418M517	33	2485A109	61	2646F501	63
2314K164	94	2411D013	5	2418M517	35	2485A109	62	2646F501	64
2314K164	95	2411D013	7	2418M517	37	2485C522	104	2646F501	65
2314K164	96	2411D013	12	2418M517	39	2485C522	105	2654407	88
2314K164	97	2411D013	15	2418M519	33	2485C522	106	2654407	89
2314W009	56	2411D013	151	2418M519	35	2485C522	107	2654407	90
2314W009	57	2411D013	153	2418M519	37	2486A217	85	26550005	151
2314W009	58	2411D013	155	2418M519	39	2486A217	86	26550005	153
2314W009	59	2415633	82	2431154	34	2486A217	87	26550005	155
2316A901	42	2415633	83	2431154	36	2487A401	136	26560181	151
2316A901	43	2415633	84	2431154	38	2487A401	138	26560181	153
2316A901	44	2415715	70	2431154	40	2487A401	140	26560181	155
2316A902	42	2415715	71	2442A126	136	24880239	94	26560201	133
2316A902	43	2415715	72	2442A126	138	24880239	95	26560201	134
2316A902	44	2415A068	79	2442A126	140	24880239	96	26560201	135
2316T135	133	2415A068	80	2458C522	2	24880239	97	26560614	151
2316T135	134	2415A068	81	2458C522	4	2614B633	67	26560614	153
2316T135	135	2415D053	9	2458C522	6	2614B655	66	26560614	155
2318A108	49	2415D053	17	2458C522	12	2614B655	68	2656F823	2
2318A108	50	2415D053	19	2458C522	14	2614B658	5	2656F823	5
2318A108	51	2415D053	112	2481877	79	2614B658	69	2656F823	7
2318A108	53	2415D053	114	2481877	80	2614B663	13	2656F823	12
2318A603	49	2415D053	116	2481877	81	2614B663	16	2656F823	15
2318A603	50	2415H002	148	2481D073	130	2614B665	3	2656F823	151
2318A603	51	2415H002	149	2481D073	131	2614B665	7	2656F823	153
2318A603	53	2415H002	150	2481D073	132	26420318	49	2656F823	155
2318A603	70	2415H003	34	2481D252	136	26420318	50	2656F836	133
2318A603	71	2415H003	36	2481D252	138	26420318	51	2656F836	134
2318A603	72	2415H003	38	2481D252	140	26420318	53	2656F836	135
2318A604	2	2415H003	40	2481D314	127	26420469	49	2656F837	133
2318A604	5	2415H003	148	2481D314	128	26420469	50	2656F837	134
2318A604	7	2415H003	149	2481D314	129	26420469	51	2656F837	135
2318A604	12	2415H003	150	2481D406	136	26420469	53	2666A016	142
2318A604	15	2415H009	137	2481D406	138	26431192	152	2666A016	143
2318A604	108	2415H009	139	2481D406	140	26431192	154	2666A016	144
2318A604	109	2415H009	141	2481D456	60	26431192	156	2674A826	126
2318A604	110	2415H009	148	2481D456	61	2644C311/22	53	2674A826R	126
2318A634	123	2415H009	149	2481D456	62	2644C313/22	49	2674A827	125
2318A634	124	2415H009	150	2481D456	136	2644C314/22	51	2674A827R	125

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
2674A838	124	3115C113	68	3212P008	19	3245A002	121	3353D005	74
2674A838R	124	3117A101	117	3212V006	10	3272A022	117	3353D005	75
2674A845	123	3117A101	119	3212V006	18	3272A022	119	33811112	136
2674A845R	123	3117A101	121	3212V006	20	3272A022	121	33811112	138
2714A002	33	3117C221	21	32141316	9	3278A006	33	33811112	140
2714A002	35	3117C221	22	32141316	17	3278A006	35	33812116	73
2714A002	37	3117C221	23	32141316	19	3278A006	37	33812116	74
2714A002	39	3117L261	49	32166329	9	3278A006	39	33812116	75
2721332	24	3117L261	50	32166329	17	3278A006	148	3383A041	130
2721332	25	3117L261	51	32166329	19	3278A006	149	3383A041	131
2721332	26	3117L261	53	32186146	91	3278A006	150	3383A041	132
2722A022	42	3117N001	111	32186146	92	3278A007	148	33872632	79
2722A022	43	3117N001	113	32186146	93	3278A007	149	33872632	80
2722A022	44	3117N001	115	32186405	70	3278A007	150	33872632	81
2817152	79	31220-1429-3	351	32186405	71	3311A054	111	34150-2156-1	205
2817152	80	3142A171	33	32186405	72	3311A054	113	34150-2435-1	218
2817152	81	3142A171	35	3218A011	34	3311A054	115	34150-2546-1	343
2848A071	148	3142A171	37	3218A011	36	33137409	118	34150-2758-1	175
2848A071	149	3142A171	39	3218A011	38	33137409	120	34150-2758-1	177
2848A071	150	3142H101	33	3218A011	40	33137409	122	34150-2939-1	407
2848A123	60	3142H101	35	3218A012	34	3313A012	33	34150-3764-4	338
2848A123	61	3142H101	37	3218A012	36	3313A012	35	34150-3764-4	340
2848A123	62	3142H101	39	3218A012	38	3313A012	37	34150-3764-4	342
2871A303	5	3142U061	45	3218A012	40	3313A012	39	34220-1451-2	202
29990015	101	3142U061	46	3218A013	117	33142111	9	34220-1451-2	206
29990015	102	3142U061	47	3218A013	119	33142111	17	34220-1451-2	208
29990015	103	3142U061	48	3218A013	121	33142111	19	34350-2544-4	343
29990016	101	3161C017	60	3218J013	130	3314A221	33	350058000	250
29990016	102	3161C017	61	3218J013	131	3314A221	35	350058000	252
29990016	103	3174A015	42	3218J013	132	3314A221	37	3525A101	52
3112A005	30	3174A015	43	3218R036	127	3314A221	39	3525A101	54
3112A005	31	3174A015	44	3218R036	128	3314A231	33	3525A101	55
3112A005	32	3174A017	76	3218R036	129	3314A231	35	3525A102	52
3112D031	117	3174A017	77	32210-2758-1	175	3314A231	37	3525A102	54
3112D031	119	3174A017	78	32210-2758-1	177	3314A231	39	3525A102	55
3112D031	121	3174A021	117	32240-3446-1	272	3321A003	111	3525A103	52
3112D075	9	3174A021	119	32240-3446-1	274	3321A003	113	3525A103	54
3112D075	17	3174A021	121	32240-3446-1	405	3321A003	115	3525A103	55
3112D075	19	3174A031	33	32240-3446-1	406	3321A006	117	3525A104	52
3112X011	111	3174A031	35	32416117	33	3321A006	119	3525A104	54
3112X011	113	3174A031	37	32416117	35	3321A006	121	3525A104	55
3112X011	115	3174A031	39	32416117	37	3331A006	42	35265-2321-1	201
31137551	21	3175P003	79	32416117	39	3331A006	43	3571C072	130
31137551	22	3175P003	80	3241A011	9	3331A006	44	3571C072	131
31137551	23	3175P003	81	3241A011	17	3342A021	33	3571C072	132
31137561	21	3178C175	73	3241A011	19	3342A021	35	3577A125	73
31137561	22	3178C175	74	3241A012	9	3342A021	37	3577A125	74
31137561	23	3178C175	75	3241A012	17	3342A021	39	3577A125	75
3115A049	2	31835-2761-1	471	3241A012	19	3346A009	136	3584A111	127
3115A049	5	3211C002	10	3241A025	111	3346A009	138	3584A111	128
3115A049	7	3211C002	18	3241A025	113	3346A009	140	3584A111	129
3115A049	12	3211C002	20	3241A025	115	33532129	2	3611M009	130
3115A049	15	3211C004	42	3244A009	9	33532129	5	3611M009	131
3115A049	108	3211C004	43	3244A009	17	33532129	7	3611M009	132
3115A049	109	3211C004	44	3244A009	19	33532129	13	36155429	2
3115A049	110	3211P013	70	3244A013	118	33532129	15	36155429	5
3115A141	91	3211P013	71	3244A013	120	33532129	151	36155429	7
3115A141	92	3211P013	72	3244A013	122	33532129	153	36155429	12
3115A141	93	3212P008	9	3245A002	117	33532129	155	36155429	15
3115C113	66	3212P008	17	3245A002	119	3353D005	73	36155429	108

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
36155429	109	3685A033	86	3753A071	88	3824A071	110	4115R703	42
36155429	110	3685A033	87	3753A071	89	38325-2782-1	471	4115R703	43
3615A009	76	3688A029	123	3753A071	90	3832556	2	4115R703	44
3615A009	77	3688A029	124	3753R351	117	3832556	7	41162-4283-1	249
3615A009	78	3688A029	125	3753R351	119	3832556	12	4121A063	136
3617A015	145	3688A029	126	3753R351	121	3832556	15	4121A063	138
3617A015	146	3688A037	130	3763A045	136	38430-2554-1	211	4121A063	140
3617A015	147	3688A037	131	3763A045	138	38430-2554-1	213	4127A148	136
36241123	79	3688A037	132	3763A045	140	38440-4475-1	286	4127A148	138
36241123	80	3688A039	88	3763A046	133	38455-2314-1	211	4127A148	140
36241123	81	3688A039	89	3763A046	134	38455-2314-1	213	4128A051	127
3624A016	145	3688A039	90	3763A046	135	38630-4329-2	160	4128A051	128
3624A016	146	3688A041	10	37650-4314-0	160	41011-5151-4	421	4128A051	129
3624A016	147	3688A041	18	37650-4317-0	160	4111A029	117	4132A018	133
3627P041	70	3688A041	20	3765A081	73	4111A029	119	4132A018	134
3627P041	71	3688A041	88	3765A081	74	4111A029	121	4132A018	135
3627P041	72	3688A041	89	3765A081	75	4111A034	111	4133J011	79
3641A007	49	3688A041	90	3773A071	88	4111A034	113	4133J011	80
3641A007	50	3688A053	127	3773A071	89	4111A034	115	4133J011	81
3641A007	51	3688A053	128	3773A071	90	4111K068	117	4133L048	98
3641A007	53	3688A053	129	3773A081	88	4111K068	119	4133L048	99
3653A017	60	3688A054	127	3773A081	89	4111K068	121	4133L048	100
3653A017	61	3688A054	128	3773A081	90	4111K073	117	4133L509	101
3653A017	62	3688A054	129	3778E421	130	4111K073	119	4133L509	102
3661A091	136	37150-3447-1	182	3778E421	131	4111K073	121	4133L509	103
3661A091	138	37150-3447-1	326	3778E421	132	4112K072	46	4134C072	82
3661A091	140	37150-3447-1	370	37805-4350-1	237	4112K077	45	4134C072	83
3681A055	76	37150-3447-1	414	37805-4350-1	239	4112K077	47	4134C072	84
3681A055	77	37150-3447-1	417	37805-4350-1	241	4112K077	48	4134W025	85
3681A055	78	37155-3447-1	29	37805-4452-1	185	4113K005	66	4134W025	86
3681E051	34	37155-3447-1	269	37805-4452-1	211	4113K005	68	4134W025	87
3681E051	36	37155-3447-1	270	37805-4452-1	213	4113K005	69	4142A504	111
3681E051	38	37155-3447-1	282	3788A002	76	4113K006	67	4142A504	113
3681E051	40	37155-3447-1	298	3788A002	77	4115C361	30	4142A504	115
3681K036	70	37155-3447-1	405	3788A002	78	4115C361	31	4142X098	82
3681K036	71	37155-3447-1	406	3788A003	76	4115C361	32	4142X098	83
3681K036	72	37155-3447-1	414	3788A003	77	4115C362	30	4142X098	84
3681P047	112	37155-3447-1	417	3788A003	78	4115C362	31	4142X325	76
3681P047	114	3716C573	111	3788N003	76	4115C362	32	4142X325	77
3681P047	116	3716C573	113	3788N003	77	4115C363	30	4142X325	78
3681P053	111	3716C573	115	3788N003	78	4115C363	31	4148K016	112
3681P053	113	3717E282	70	3789A001	76	4115C363	32	4148K016	114
3681P053	115	3717E282	71	3789A001	77	4115C364	30	4148K016	116
3681V512	130	3717E282	72	3789A001	78	4115C364	31	44366-4688-1	363
3681V512	131	3748W223	2	3812A026	76	4115C364	32	44366-4688-1	365
3681V512	132	3748W223	6	3812A026	77	4115C365	30	44366-4723-1	435
3682A011	94	3748W223	12	3812A026	78	4115C365	31	44366-4723-1	438
3682A011	95	3748W223	15	38240-1883-1	360	4115C365	32	44512-4663-1	247
3682A011	96	3748W223	105	38240-1883-1	361	4115C366	30	44512-4665-1	363
3682A011	97	3748W232	4	38245-2925-3	324	4115C366	31	44512-4665-1	365
36832137	73	3748W232	104	38245-2925-3	326	4115C366	32	505-3456	355
36832137	74	3748W232	106	38245-2925-3	457	4115R318	42	50541-5115-1	237
36832137	75	3748W232	107	38245-2925-3	459	4115R318	43	50541-5115-1	238
3684N503	130	3751A241	56	3824A071	2	4115R318	44	50541-5115-1	240
3684N503	131	3751A241	57	3824A071	5	4115R319	42	507-3303	355
3684N503	132	3751A241	58	3824A071	7	4115R319	43	517-3073	355
3685A025	85	3751A241	59	3824A071	12	4115R319	44	52300-3411-1	200
3685A025	86	3753A071	10	3824A071	15	4115R613	42	52300-7517-1	362
3685A025	87	3753A071	18	3824A071	108	4115R613	43	53415-4128-1	457
3685A033	85	3753A071	20	3824A071	109	4115R613	44	53415-4128-1	459

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
54201-3454-1	436	E7310-63821	11	L311FF02	56	T2360-44591	211	T2670-15182	227
54201-3454-1	439	E7310-63821	14	L311FF02	57	T2360-44591	213	T2720-27831	468
55571-3238-1	457	E7310-76161	283	L311FF02	58	T2380-50271	398	T2720-27831	469
55571-3238-1	459	E7310-76161	284	L311FF02	59	T2440-22581	204	T3980-49402	469
566004	153	E7310-76191	283	NM40019	10	T2540-27631	467	T3980-49452	469
56713-2813-1	338	E7310-76191	284	NM40019	18	T2610-23811	217	T3980-49601	469
56713-2813-1	340	E7310-93621	1	NM40019	20	T2610-27211	205	T3980-49611	469
57781-5121-1	354	E7310-93621	4	P4410-98251	325	T2610-37453	242	T3980-49611	471
62331-1853-2	214	E7310-93621	6	P5370-82551	299	T2610-37453	243	T3980-49621	469
76621-5482-0	27	E7310-93621	11	P5370-82551	300	T2610-39202	246	T3980-51251	303
76621-5482-0	281	E7310-93621	14	P5370-82551	405	T2610-39212	246	T3980-51251	305
76621-5483-0	27	E7310-93631	1	P5370-82551	406	T2610-39222	246	T3980-51251	306
76621-5484-1	27	E7310-93631	4	R1510-27631	473	T2610-39233	246	T3980-51251	307
76621-5486-1	27	E7310-93631	6	R1810-32541	160	T2610-39252	246	T3980-51251	309
76KB-0511	283	E7310-93631	11	R1810-32561	160	T2610-39281	246	T3980-51251	375
76KB-0511	284	E7310-93631	14	R1810-32571	160	T2610-39411	247	T3980-52421	375
76KB-0512	283	E7312-52143	1	R1810-32681	160	T2610-39422	247	T3980-52421	377
76KB-0512	284	E7312-52143	4	R1812-44831	478	T2610-39422	250	T3980-52421	379
82KC-0641	295	E7312-52143	6	R1812-44853	478	T2610-39422	252	T3980-52421	381
82KC-0807	318	E7312-52143	11	T2185-00101	409	T2610-39431	247	T3980-65642	367
84612-18230	465	E7312-52143	14	T2185-22531	219	T2610-39441	247	T3980-65642	432
84612-1823-0	296	E7312-57831	3	T2185-22531	222	T2610-39462	247	T400001	30
C3240-38111	27	E7312-57831	5	T2185-24461	325	T2610-39463	247	T400001	31
C3240-38111	281	E7312-57831	7	T2185-69582	405	T2610-39472	247	T400001	32
C7170-15521	423	E7312-57831	13	T2185-70491	280	T2610-39473	247	T400002	21
C7170-15521	426	E7312-57831	16	T2185-70491	283	T2610-39481	247	T400002	22
C7280-89541	454	E7313-25012	11	T2185-70491	284	T2610-39491	247	T400002	23
E2101-05312	283	E7313-25112	11	T2185-70491	299	T2610-39511	248	T4025-68301	400
E2101-05312	284	E7313-74251	1	T2185-70491	300	T2610-39521	248	T4025-68301	403
E5500-21332	11	E7313-74251	6	T2185-70491	397	T2610-39531	248	T405102	30
E6200-12142	280	E7315-74251	4	T2185-70491	398	T2610-39562	248	T405102	31
E7240-32292	1	E7316-99111	303	T2185-82551	405	T2610-39572	248	T405102	32
E7240-32292	4	E7318-00021	14	T2185-82551	406	T2610-39601	248	T405746	45
E7240-32292	6	E7318-11211	13	T2185-82551	410	T2610-39631	248	T405746	46
E7240-32292	11	E7318-11211	16	T2185-82551	413	T2610-39672	248	T405746	47
E7240-32292	14	E7318-25012	1	T2185-82551	416	T2610-39911	250	T405746	48
E7240-32731	1	E7318-25012	4	T2185-82551	420	T2610-39911	252	T409161	123
E7240-32731	4	E7318-25013	1	T2185-82561	315	T2610-39921	251	T409161	124
E7240-32731	6	E7318-25013	6	T2185-82561	405	T2610-39921	252	T409161	125
E7240-32731	11	E7318-25013	14	T2185-82561	406	T2610-39951	250	T409161	126
E7240-32731	14	E7318-25112	1	T2185-82561	410	T2610-50271	311	T409642	142
E7240-74253	11	E7318-25112	4	T2185-82561	413	T2610-50271	313	T409642	143
E7240-74253	14	E7318-25113	1	T2185-82561	416	T2610-50271	397	T409642	144
E7251-72531	283	E7318-25113	6	T2185-82561	420	T2610-50271	398	T4121-31053	409
E7300-05293	283	E7318-25113	14	T2185-82561	443	T2610-52461	375	T4121-31053	412
E7300-05304	283	E7318-25161	1	T2198-24461	325	T2611-26693	375	T4121-31053	415
E7300-05304	284	E7318-25161	4	T2198-83171	411	T2611-26693	377	T412401	108
E7300-11781	28	E7318-25162	1	T2198-83171	413	T2611-26693	379	T412401	109
E7300-11781	41	E7318-25162	6	T2198-83171	416	T2611-26693	381	T412401	110
E7300-11781	281	E7318-25162	14	T2305-21891	185	T2611-54823	313	T4125-08201	29
E7310-25161	11	E7318-99011	8	T2305-21891	203	T2612-24921	428	T4125-08201	282
E7310-25182	11	E7318-99011	13	T2305-25191	195	T2615-25621	185	T4125-08201	300
E7310-63015	1	E7318-99011	16	T2305-26641	358	T2630-42161	180	T4125-14261	181
E7310-63015	4	J2-7070-0158	474	T2305-43882	159	T2630-43011	204	T4125-14261	182
E7310-63015	6	K134AF01	49	T2305-43883	159	T2630-43021	204	T4125-14261	183
E7310-63015	11	K134AF01	50	T2305-51191	178	T2630-43031	204	T4135-62241	422
E7310-63015	14	K134AF01	51	T2350-42171	180	T2630-43041	204	T4135-62241	425
E7310-63821	1	K134AF01	53	T2350-55452	290	T2630-43051	204	T4145-52191	375
E7310-63821	4	KX97382-S51	41	T2350-55453	290	T2660-75951	402	T4145-52191	379
E7310-63821	6	KX97382-S51	278	T2351-55462	290	T2670-15182	184	T4145-52191	381

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
T4145-60582	299	T4520-27831	423	T4520-44071	163	T4520-75481	415	T4620-50701	295
T4145-60582	300	T4520-27831	426	T4520-44081	164	T4520-87402	383	T4620-55841	356
T4145-64681	372	T4520-33401	384	T4520-44081	167	T4520-87402	385	T4620-55841	430
T4145-82052	457	T4520-33401	386	T4520-44081	169	T4520-87402	418	T4620-65031	369
T4145-82052	459	T4520-33401	397	T4520-44091	164	T4520-87402	444	T4620-65481	373
T4145-82081	457	T4520-37372	276	T4520-44091	167	T4520-87402	447	T4620-66161	237
T4145-82081	459	T4520-38151	255	T4520-44091	169	T4520-87402	450	T4620-66161	239
T4145-82081	462	T4520-41631	286	T4520-44101	164	T4520-87402	453	T4620-66161	253
T4145-83711	444	T4520-41671	287	T4520-44101	167	T4520-87402	454	T4620-69362	405
T4145-83721	445	T4520-41681	286	T4520-44101	169	T4520-87402	456	T4620-69462	406
T4153-51031	447	T4520-41691	286	T4520-44111	164	T4520-87402	462	T4620-69462	410
T4163-69281	412	T4520-41821	410	T4520-44111	167	T4520-87691	436	T4620-69462	413
T4163-69281	415	T4520-41821	412	T4520-44111	169	T4520-87691	439	T4620-69462	416
T4180-69951	399	T4520-41821	415	T4520-44121	164	T4520-87814	352	T4620-69521	272
T4180-69951	402	T4520-42281	171	T4520-44121	167	T4520-87814	353	T4620-69521	274
T4180-69961	399	T4520-42351	158	T4520-44121	169	T4520-89541	452	T4620-69521	405
T4180-69961	402	T4520-42361	158	T4520-44131	164	T4520-89921	448	T4620-69521	406
T4240-14081	180	T4520-42371	158	T4520-44131	167	T4520-90042	276	T4620-70272	358
T4240-14081	181	T4520-42381	158	T4520-44131	169	T4520-91141	332	T4620-81351	461
T4240-14081	182	T4520-43162	161	T4520-44161	167	T4520-91141	334	T4620-81842	418
T4240-14081	183	T4520-43171	161	T4520-44161	169	T4520-91141	335	T4620-81842	444
T4240-14081	230	T4520-43181	161	T4520-44171	167	T4520-91141	336	T4620-81842	453
T4240-14081	231	T4520-43191	158	T4520-44171	169	T4520-91141	337	T4620-81842	454
T4260-27691	250	T4520-43191	166	T4520-44181	167	T4520-91211	338	T4620-81842	456
T4260-27691	252	T4520-43231	163	T4520-44181	169	T4520-91211	340	T4620-82022	383
T4333-53651	303	T4520-43241	163	T4520-44192	171	T4520-91211	344	T4620-82022	385
T4333-53651	305	T4520-43242	163	T4520-44203	171	T4520-91252001	342	T4620-82022	447
T4333-53651	306	T4520-43261	158	T4520-44204	171	T4520-92013010	329	T4620-82022	450
T4333-53651	307	T4520-43271	158	T4520-44213	171	T4601-60051	359	T4620-82022	452
T4333-53651	309	T4520-43271	166	T4520-44221	171	T4601-60062	359	T4620-88051	452
T4340-38231	255	T4520-43281	165	T4520-44222	171	T4601-82981	462	T4620-88051	454
T4351-43101	399	T4520-43282	199	T4520-44232	171	T4601-82991	462	T4620-88051	461
T4351-43101	402	T4520-43291	167	T4520-44241	171	T4620-25171	192	T4624-43291	261
T4351-43101	407	T4520-43291	169	T4520-44252	171	T4620-25171	194	T4624-60372	364
T4363-37141	238	T4520-43322	165	T4520-44261	171	T4620-25383	215	T4624-60372	366
T4363-37141	240	T4520-43323	165	T4520-44281	171	T4620-25442	215	T4625-52351	303
T4420-37361	241	T4520-43331	166	T4520-44291	172	T4620-25452	215	T4625-52351	305
T4420-37361	272	T4520-43345	166	T4520-44581	286	T4620-25821	218	T4625-52351	306
T4420-37361	274	T4520-43351	166	T4520-44811	286	T4620-25933	271	T4625-52351	307
T4520-10803	358	T4520-43361	166	T4520-44821	286	T4620-25933	273	T4625-52351	309
T4520-10803BB	358	T4520-43411	163	T4520-55313	420	T4620-35012	254	T4625-55431	27
T4520-14163	242	T4520-43412	163	T4520-62331	322	T4620-38032	275	T4625-55431	280
T4520-14163	243	T4520-43441	163	T4520-62331	323	T4620-38033	255	T4625-55431	281
T4520-14852	178	T4520-43442	163	T4520-62331	358	T4620-38033	275	T4625-55431	299
T4520-24921	428	T4520-43522	167	T4520-63603	253	T4620-44331	214	T4625-55431	300
T4520-26161	328	T4520-43522	169	T4520-63603BB	253	T4620-49371	467	T4625-55431	324
T4520-26161	357	T4520-43542	167	T4520-63604	253	T4620-49371	468	T4625-55431	326
T4520-26161	428	T4520-43542	169	T4520-63613	253	T4620-49371	469	T4625-55431	360
T4520-26171	356	T4520-43624	171	T4520-63623006	253	T4620-49371	471	T4625-55431	361
T4520-26171	430	T4520-43652	172	T4520-63624	253	T4620-49381	467	T4625-55431	370
T4520-26181	356	T4520-43662	172	T4520-63854	260	T4620-49381	468	T4625-55431	372
T4520-26181	430	T4520-43672	172	T4520-63855	260	T4620-49381	469	T4625-55431	424
T4520-26911	174	T4520-43722	171	T4520-63855BB	260	T4620-49381	471	T4625-55431	426
T4520-26911	176	T4520-43723	171	T4520-63862	260	T4620-49391	467	T4625-55431	464
T4520-26931	356	T4520-43731	171	T4520-63863	260	T4620-49391	468	T4625-55441	458
T4520-26931	430	T4520-44021	163	T4520-63863BB	260	T4620-49391	469	T4625-55441	460
T4520-26951	430	T4520-44031	163	T4520-63971	253	T4620-49391	471	T4628-65431	373
T4520-27831	316	T4520-44041	163	T4520-67312	428	T4620-50592	236	T4628-65432	373
T4520-27831	317	T4520-44051	163	T4520-75481	409	T4620-50592	391	T4628-66211	318
T4520-27831	390	T4520-44061	163	T4520-75481	412	T4620-50592	432	T4630-65351	371

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
T4630-65351	372	T4682-65301	367	T4710-26511	227	T4710-69521	403	T4810-22822	190
T4635-43342	166	T4682-65301	432	T4710-32231	403	T4710-69613	397	T4810-22822	191
T4635-43343	166	T4682-65441	370	T4710-32231	413	T4710-69613	398	T4810-22822	192
T4670-55421	28	T4682-66031	422	T4710-32231	416	T4710-69614	398	T4810-22822	194
T4670-55421	282	T4682-66031	425	T4710-43342	165	T4720-21901010	187	T4810-22852	192
T4680-21231	202	T4682-66061	422	T4710-43343	165	T4720-21931	187	T4810-22852	194
T4680-21231	206	T4682-66061	425	T4710-43352	166	T4720-21931	220	T4810-22861	186
T4680-21231	208	T4682-66071	422	T4710-52201	376	T4720-21931	223	T4810-23171	207
T4680-36002	254	T4682-66071	425	T4710-52201	377	T4720-21961	187	T4810-23171	209
T4680-93211	407	T4682-66081	422	T4710-52201	379	T4720-37131	238	T4810-23662	204
T4680-93211	437	T4682-66081	425	T4710-52201	381	T4720-37131	240	T4810-23753	204
T4680-93211	440	T4682-66111	422	T4710-53141	375	T4720-37142	238	T4810-23871	204
T4680-93211	462	T4682-66111	425	T4710-53141	377	T4720-37142	240	T4810-23881	204
T4680-93211	464	T4682-69031	400	T4710-53141	379	T4720-37191	241	T4810-23891	204
T4681-85311	452	T4682-69031	403	T4710-53141	381	T4720-43322	165	T4810-24512	204
T4681-85311	454	T4682-69401	182	T4710-53152	303	T4720-43323	165	T4810-24522	221
T4681-88021	462	T4682-69401	209	T4710-53152	305	T4720-43324	165	T4810-24522	224
T4681-88361	461	T4682-69401	399	T4710-53152	306	T4720-43332	165	T4810-24531	221
T4681-89192	461	T4682-69931	400	T4710-53152	307	T4720-65401	357	T4810-24531	224
T4681-91111	343	T4682-69931	403	T4710-53152	309	T4720-90081	264	T4810-24541	221
T4682-06206	221	T4682-86151	420	T4710-53152	375	T4720-90091	276	T4810-24541	224
T4682-06206	224	T4682-87861	350	T4710-63962	363	T4725-65562	324	T4810-24561	219
T4682-26891	192	T4682-87861	351	T4710-63962	365	T4725-65562	326	T4810-24561	222
T4682-26891	194	T4684-43561	399	T4710-63971	363	T4750-45422	338	T4810-24651	173
T4682-32231	400	T4684-43561	402	T4710-63971	365	T4750-65671	367	T4810-24652	173
T4682-32231	403	T4684-43571	399	T4710-63981	363	T4750-65671	432	T4810-24662	173
T4682-37582	276	T4684-43571	402	T4710-63981	365	T4810-14261	180	T4810-24662	219
T4682-43272	260	T4684-43581	399	T4710-64051	363	T4810-14261	181	T4810-24662	222
T4682-43272BB	260	T4684-43581	402	T4710-64051	365	T4810-14261	182	T4810-25091	217
T4682-43281	261	T4684-69021004	409	T4710-64673	371	T4810-14261	183	T4810-25452	218
T4682-43731	189	T4686-41351	312	T4710-64673	372	T4810-14271	180	T4810-25541	211
T4682-43731	190	T4686-41351	314	T4710-64781	370	T4810-14271	181	T4810-25541	213
T4682-43731	191	T4686-50963	298	T4710-64791	325	T4810-14271	182	T4810-25541	221
T4682-43871	159	T4686-51951	436	T4710-64811	279	T4810-14271	183	T4810-25613	210
T4682-48061	423	T4686-51951	439	T4710-65681	367	T4810-14721	178	T4810-25613	212
T4682-48061	426	T4686-83521	461	T4710-65681	432	T4810-14731	178	T4810-25622	210
T4682-50251	175	T4686-83561	462	T4710-66471	428	T4810-21122	182	T4810-25622	212
T4682-50251	177	T4686-83571	461	T4710-66501	356	T4810-21122	183	T4810-25631	210
T4682-52181	303	T4686-87611	433	T4710-66502	356	T4810-21283	202	T4810-25631	212
T4682-52181	305	T4686-87611	434	T4710-66531	235	T4810-21283	206	T4810-25641	210
T4682-52181	306	T4686-87611	437	T4710-66531	396	T4810-21283	208	T4810-25641	212
T4682-52181	307	T4686-87611	440	T4710-66861BB	374	T4810-21353	202	T4810-25652	210
T4682-52181	309	T4689-75581	407	T4710-66861BK	374	T4810-21621	217	T4810-25652	212
T4682-53552	377	T4689-75951	402	T4710-66862BK	374	T4810-21802	192	T4810-25663	210
T4682-54261	436	T4710-21931	219	T4710-66871	374	T4810-21802	194	T4810-25663	212
T4682-54261	439	T4710-21931	222	T4710-67372	359	T4810-22154	201	T4810-25672	210
T4682-55241	429	T4710-22761	219	T4710-67373	359	T4810-22171	201	T4810-25672	212
T4682-55801	302	T4710-22761	222	T4710-69021013	409	T4810-22581	196	T4810-25693	210
T4682-55801	400	T4710-23322	203	T4710-69043	397	T4810-22601	221	T4810-25693	212
T4682-60211	339	T4710-23322	219	T4710-69043	398	T4810-22601	224	T4810-25701	210
T4682-60211	341	T4710-23322	222	T4710-69082	409	T4810-22664	186	T4810-25701	212
T4682-60531	339	T4710-23501	203	T4710-69082	414	T4810-22676	186	T4810-25713	210
T4682-60531	340	T4710-24451	187	T4710-69083	409	T4810-22681	186	T4810-25713	212
T4682-60532	339	T4710-24451	220	T4710-69083	414	T4810-22692	186	T4810-25731	210
T4682-60532	340	T4710-24451	223	T4710-69083	417	T4810-22706	186	T4810-25731	212
T4682-65291	364	T4710-24511	220	T4710-69251	399	T4810-22713	186	T4810-25742	210
T4682-65291	366	T4710-24511	223	T4710-69251	402	T4810-22722	186	T4810-25742	212
T4682-65291	367	T4710-25151	216	T4710-69511	400	T4810-22732	186	T4810-25771	193
T4682-65291	370	T4710-25481	226	T4710-69511	403	T4810-22757	186	T4810-25771	195
T4682-65291	432	T4710-25491	226	T4710-69521	400	T4810-22822	189	T4810-25771	210

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
T4810-25771	212	T4810-45761	234	T4810-67702	270	T4815-88241BB	452	T4816-39901	250
T4810-25781	211	T4810-45761	238	T4810-67832	269	T4815-88261	452	T4816-39901	252
T4810-25781	213	T4810-45761	240	T4810-67832	270	T4815-88261	454	T4816-39912	250
T4810-25792	215	T4810-45761	265	T4810-82341	419	T4815-88261BB	452	T4816-39912	252
T4810-25794	215	T4810-45761	271	T4810-82341	463	T4815-89131	418	T4816-39921	250
T4810-25801	215	T4810-45761	273	T4810-82352	419	T4815-89131	456	T4816-39921	252
T4810-25801	219	T4810-46735	255	T4810-82352	463	T4815-89141	418	T4816-39931	250
T4810-25801	222	T4810-46735	275	T4810-82421	419	T4815-89141	456	T4816-43101	237
T4810-25912	214	T4810-46751	255	T4810-82741	448	T4815-89151	418	T4816-43101	239
T4810-25913	214	T4810-46762	255	T4810-82741	450	T4815-89151	456	T4816-43101	241
T4810-25931	214	T4810-46762	275	T4810-82811	458	T4815-89161	418	T4816-45401	420
T4810-25942	214	T4810-47052	157	T4810-82821	453	T4815-89162	456	T4816-45411	420
T4810-25951	214	T4810-47052	265	T4810-82821	455	T4815-89171	418	T4816-51462	295
T4810-26121	198	T4810-47131	238	T4810-82911	383	T4815-89171	456	T4818-37051	275
T4810-26122	198	T4810-47131	240	T4810-82911	385	T4815-91541	342	T4818-43451	166
T4810-26141	198	T4810-47131	272	T4810-82941	448	T4815-91541BB	342	T4818-43451001	166
T4810-26151	198	T4810-47131	274	T4810-82961	448	T4815-91573	338	T4818-43451002	166
T4810-26161	198	T4810-47151	157	T4810-86281	443	T4815-91573	340	T4818-50771	410
T4810-26171	198	T4810-47151	265	T4810-91662	342	T4815-93211	384	T4830-49801	473
T4810-26181	198	T4810-47202	272	T4810-92801	394	T4815-93211	386	T4830-49811	473
T4810-26191	198	T4810-47202	273	T4810-92801	395	T4815-93211	418	T4830-49821	473
T4810-26212	198	T4810-51181	376	T4810-92811	394	T4815-93211	436	T4830-49831	473
T4810-26213	199	T4810-51181	377	T4810-92811	395	T4815-93211	447	T4833-74052	343
T4810-26231	199	T4810-51181	379	T4810-95101	433	T4815-93211	450	T4833-87141	459
T4810-26371	229	T4810-51181	381	T4810-95101	434	T4815-93211	453	T4833-87141	461
T4810-26442	227	T4810-52121	376	T4812-55251	1	T4815-93211	455	T4835-17241	363
T4810-26451	226	T4810-52121	377	T4812-55251	4	T4815-93211	456	T4835-17241	365
T4810-26461	226	T4810-55091	384	T4812-55251	6	T4815-93211	462	T4835-46591	259
T4810-26471	226	T4810-55091	386	T4812-55251	11	T4815-93311	348	T4835-46591	271
T4810-26481	226	T4810-55234	315	T4812-55251	14	T4815-93311	349	T4835-46591	273
T4810-26551	228	T4810-55312	269	T4815-14772	221	T4816-37302	243	T4835-46591	277
T4810-26571	229	T4810-55312	270	T4815-14772	224	T4816-37321	242	T4835-50041	174
T4810-26672	200	T4810-55312	312	T4815-21291	201	T4816-37321	243	T4835-50041	176
T4810-26731	199	T4810-55312	314	T4815-43331	166	T4816-37421	242	T4835-50591	359
T4810-26751	199	T4810-60053	358	T4815-65511	373	T4816-37441	242	T4835-66532	370
T4810-26761	199	T4810-65131	235	T4815-67312	269	T4816-37441	243	T4835-66833	321
T4810-26771	199	T4810-65131	391	T4815-67312	270	T4816-37461	242	T4835-67103	428
T4810-26781	199	T4810-66222	390	T4815-67371	389	T4816-37461	243	T4835-67104	428
T4810-26811	199	T4810-66721	362	T4815-68761	354	T4816-39261	246	T4835-67104BB	428
T4810-26821	199	T4810-66721	367	T4815-78111	418	T4816-39351	247	T4835-67203	428
T4810-26831	199	T4810-66721	370	T4815-78112	359	T4816-39352	247	T4835-67204	428
T4810-26912	229	T4810-66721	423	T4815-78112	371	T4816-39401	247	T4835-67204BB	428
T4810-28311	285	T4810-66721	426	T4815-78112	372	T4816-39451	247	T4835-67401	355
T4810-28321	285	T4810-66721	432	T4815-78112	373	T4816-39551	248	T4835-67401	429
T4810-28351	285	T4810-66961	316	T4815-78112	456	T4816-39581	248	T4835-76381	325
T4810-28361	285	T4810-66961	317	T4815-82361	407	T4816-39611	248	T4835-76742	373
T4810-28391	285	T4810-66961	390	T4815-82421	445	T4816-39621	248	T4835-81902	345
T4810-28391	328	T4810-67261	226	T4815-82431	418	T4816-39651	248	T4835-81902	346
T4810-42271	160	T4810-67271	226	T4815-83211	458	T4816-39661	248	T4835-81902	347
T4810-42421	162	T4810-67321	355	T4815-85021	394	T4816-39681	248	T4835-81912	345
T4810-43011	162	T4810-67321	429	T4815-85021	395	T4816-39801	250	T4835-81912	346
T4810-43021	162	T4810-67361	389	T4815-87181	418	T4816-39801	252	T4835-81912	347
T4810-43031	162	T4810-67381BB	389	T4815-87181	456	T4816-39821	250	T4835-82431	445
T4810-44314	201	T4810-67554	355	T4815-87181002	418	T4816-39821	252	T4835-85593	345
T4810-45713	221	T4810-67554	429	T4815-88211	418	T4816-39841	250	T4835-85593	346
T4810-45713	224	T4810-67564	355	T4815-88211	456	T4816-39841	252	T4835-85593	347
T4810-45713	271	T4810-67564	429	T4815-88221	418	T4816-39851	250	T4835-87621	453
T4810-45713	273	T4810-67601	355	T4815-88221	456	T4816-39851	252	T4835-87621	454
T4810-45761	157	T4810-67601	429	T4815-88241	452	T4816-39861	250	T4835-91071	332
T4810-45761	233	T4810-67702	269	T4815-88241	454	T4816-39861	252	T4835-91072	332

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
T4835-91072	334	T4850-26331	229	T4875-44963	478	T4877-91822	338	T4880-45901BB	254
T4835-91072	335	T4850-26344	228	T4875-44964	478	T4877-91831	338	T4880-46122	219
T4835-91103	332	T4850-26352	229	T4875-85501	478	T4877-91831	340	T4880-46122	222
T4835-91104	332	T4850-26491	228	T4876-11781	278	T4877-91852	338	T4880-46151	220
T4835-91104	334	T4850-26501	228	T4876-12391	280	T4880-21352	206	T4880-46151	223
T4835-91104	335	T4850-26561	227	T4876-12453	279	T4880-21352	208	T4880-46161	220
T4835-91105	332	T4850-26714	229	T4876-12491	436	T4880-22643	211	T4880-46161	223
T4835-91121	332	T4850-26724	229	T4876-12491	439	T4880-23113	206	T4880-46221	220
T4835-91141	332	T4850-41613	286	T4876-12502	279	T4880-23113	208	T4880-46221	223
T4835-91151	332	T4850-41614	286	T4876-12512	279	T4880-23132	206	T4880-46301	221
T4835-91171	332	T4850-41623	286	T4876-12531	436	T4880-23142	206	T4880-46301	224
T4835-91223	338	T4850-41624	286	T4876-12531	439	T4880-23142	208	T4880-46873	255
T4835-91223	340	T4850-41625	286	T4876-12586	297	T4880-23153	206	T4880-46873	275
T4835-91701002	342	T4850-41801	286	T4876-44931	174	T4880-23153	208	T4880-47114	255
T4835-91701005	342	T4850-41802	286	T4876-44931	176	T4880-23213	206	T4880-47114	275
T4835-91701006	342	T4850-41901	286	T4876-45481	259	T4880-23232	206	T4880-51231	303
T4835-92211	338	T4850-45013	257	T4876-45491	259	T4880-23312	203	T4880-51231	305
T4835-92211	340	T4850-45013	258	T4876-45551	271	T4880-23521	203	T4880-51231	306
T4835-93082	329	T4850-45161	233	T4876-45551	273	T4880-23811	205	T4880-51231	307
T4835-93082	331	T4850-45161	234	T4876-47002	157	T4880-24471	220	T4880-51231	309
T4836-12502	279	T4850-49081	473	T4876-47002	265	T4880-24471	223	T4880-51231	375
T4836-12551	279	T4850-49081	474	T4876-50051	175	T4880-24481	220	T4880-51241	303
T4836-56123	360	T4850-49081	475	T4876-50051	177	T4880-24481	223	T4880-51241	305
T4836-56123	361	T4850-49091	473	T4876-50271	397	T4880-24492	220	T4880-51241	306
T4836-56141	360	T4850-49091	474	T4876-50272	397	T4880-24492	223	T4880-51241	307
T4836-56141	361	T4850-49091	475	T4876-50272BB	398	T4880-24581	219	T4880-51241	309
T4836-69016	409	T4850-50041	174	T4876-50272ED	397	T4880-24581	222	T4880-51241	375
T4836-69163	397	T4850-50041	176	T4876-50933	297	T4880-25061	216	T4880-63122	235
T4836-69612	397	T4850-50051	174	T4876-55512	430	T4880-25062	216	T4880-63122	391
T4837-29821	344	T4850-50051	176	T4876-55532	270	T4880-25121	217	T4880-63132	235
T4837-29821BB	344	T4850-50062	301	T4876-55551	270	T4880-25131	216	T4880-63132BB	391
T4837-49831	475	T4850-50101	174	T4876-55564	429	T4880-25141	216	T4880-63151	235
T4837-49841	475	T4850-50101	176	T4876-55564	430	T4880-25171	205	T4880-63151BB	391
T4837-49901	475	T4850-50111	174	T4876-59611	299	T4880-25171	216	T4880-64672	370
T4837-49911	475	T4850-50111	176	T4876-59611	300	T4880-25221	215	T4880-64691	324
T4837-87591	344	T4850-91882	329	T4876-59621	299	T4880-25222	215	T4880-65361	390
T4837-89513	344	T4850-91882	331	T4876-59621	300	T4880-25231	215	T4880-65382	316
T4837-89513BB	344	T4851-26311	229	T4876-67282	356	T4880-25241	215	T4880-65401	316
T4837-89521	344	T4857-89532	394	T4876-67282	430	T4880-25261	218	T4880-65421	235
T4837-89521BB	344	T4857-89532	395	T4876-67291	430	T4880-25312	215	T4880-65421	391
T4837-89551	344	T4870-21864	478	T4876-67321	270	T4880-25321	215	T4880-65441	235
T4837-89552	344	T4870-21864BB	478	T4876-67321	431	T4880-25331	216	T4880-65441BB	391
T4837-89562	344	T4870-27733	479	T4876-67813	429	T4880-25332	216	T4880-65461	368
T4837-89563	344	T4870-27742	477	T4876-67823	429	T4880-25341	216	T4880-65482	218
T4837-89581	344	T4870-49223	467	T4876-81652	435	T4880-25342	216	T4880-65492	368
T4837-91701	342	T4870-49602BE	467	T4876-81652	438	T4880-25414	218	T4880-65622	367
T4837-91701004	342	T4870-49602BE	468	T4876-82241	457	T4880-25431	217	T4880-65622	432
T4837-91702	342	T4870-49611	467	T4876-82241	459	T4880-25432	217	T4880-66161	392
T4837-91703	342	T4870-49611	468	T4876-95124	433	T4880-25752	210	T4880-66162	392
T4837-91703BB	342	T4870-49622	467	T4876-95132	360	T4880-25752	212	T4880-66163	323
T4850-14211	230	T4870-49622	468	T4876-95132	361	T4880-25811	218	T4880-66163	392
T4850-14211	231	T4870-49801	474	T4876-95143	360	T4880-25831	218	T4880-66191	369
T4850-14831	178	T4870-49801	475	T4876-95143	361	T4880-25842	218	T4880-66191BB	369
T4850-24671	173	T4870-49811	474	T4876-95153	360	T4880-26681	200	T4880-66322	393
T4850-24691	173	T4870-49811	475	T4876-95153	361	T4880-26682	200	T4880-67312	302
T4850-26132	198	T4870-49821	474	T4877-46403	242	T4880-28291	285	T4880-67342	389
T4850-26133	198	T4870-49821	475	T4877-46403	243	T4880-28292	285	T4880-67352	389
T4850-26201	198	T4870-49831	474	T4877-91071	332	T4880-28371	285	T4880-93031	329
T4850-26241	198	T4870-A12000201	477	T4877-91071	334	T4880-28372	285	T4880-93041	329
T4850-26313	229	T4875-44871	478	T4877-91071	336	T4880-45901	254	T4880-93051	329

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
T4880-93061	329	T4920-46202	219	T4930-37061	275	T4930-45211	253	T4930-52441	375
T4880-93081006	329	T4920-46202	222	T4930-37861	237	T4930-45211BB	253	T4930-52441	377
T4887-14301	231	T4920-52081	379	T4930-37861	238	T4930-45301	253	T4930-52441	379
T4887-14501	231	T4920-56162	361	T4930-37861	240	T4930-46301	276	T4930-52441	381
T4887-27511	219	T4920-60051	358	T4930-39271	246	T4930-46311	276	T4930-52461	376
T4887-27511	222	T4920-60052	358	T4930-39291	246	T4930-46321	276	T4930-52461	377
T4887-28301	285	T4920-64232	326	T4930-39301	246	T4930-46331	276	T4930-52461	379
T4887-28331	285	T4920-64771	372	T4930-39961	339	T4930-46341	276	T4930-52461	381
T4887-28341	285	T4920-65321	357	T4930-39961	340	T4930-46351	276	T4930-52471	375
T4920-10801	358	T4920-65331	316	T4930-41442	400	T4930-46412	237	T4930-52471	377
T4920-10802	358	T4920-65331	317	T4930-41442	403	T4930-46412	238	T4930-52471	379
T4920-14302	230	T4920-65371	316	T4930-41442	410	T4930-46412	240	T4930-52471	381
T4920-21521	192	T4920-65371	317	T4930-41442	412	T4930-47071	272	T4930-52481	375
T4920-21521	194	T4920-65381	293	T4930-41442	415	T4930-47071	274	T4930-52481	377
T4920-21551	203	T4920-66321	393	T4930-42153	158	T4930-47071	276	T4930-52481	379
T4920-21771	192	T4920-66511	293	T4930-42154	158	T4930-47071	291	T4930-52481	381
T4920-21771	194	T4920-66511	396	T4930-42155	158	T4930-47071	292	T4930-52491	305
T4920-21781	193	T4920-66531	396	T4930-42261	160	T4930-47091	266	T4930-52491	376
T4920-21781	195	T4920-66551	396	T4930-42262	160	T4930-47091	268	T4930-53051	377
T4920-22111	198	T4920-66911	338	T4930-42263	160	T4930-47091	427	T4930-53051	379
T4920-22241	197	T4920-66911	340	T4930-42303	158	T4930-50471	436	T4930-53051	381
T4920-22831	192	T4920-67301	356	T4930-42311	161	T4930-50471	439	T4930-54491	411
T4920-22831	194	T4920-67302	356	T4930-42312	161	T4930-50742	410	T4930-54491	413
T4920-23132	208	T4920-67303	356	T4930-42411	162	T4930-50742	413	T4930-54491	416
T4920-23232	208	T4920-67304	356	T4930-42412	162	T4930-50742	416	T4930-54501	411
T4920-23353	203	T4920-68071	407	T4930-43071	162	T4930-50961	441	T4930-54501	413
T4920-23511	203	T4920-69052	412	T4930-43081	162	T4930-51351	446	T4930-55321	311
T4920-23532	203	T4920-69052	415	T4930-43091	162	T4930-51361	447	T4930-55321	314
T4920-23561	204	T4920-69161	398	T4930-43101	161	T4930-52311	303	T4930-55411	410
T4920-23582	203	T4920-69162	398	T4930-43102	161	T4930-52311	305	T4930-55411	413
T4920-23621	205	T4920-69163	398	T4930-43103	161	T4930-52311	306	T4930-55561	355
T4920-23631	205	T4920-69251	403	T4930-43104	161	T4930-52311	307	T4930-55562	355
T4920-23831	205	T4920-69701	225	T4930-43105	161	T4930-52311	309	T4930-55701	242
T4920-24402	220	T4920-70471	458	T4930-43111	161	T4930-52321	375	T4930-56112	360
T4920-24402	223	T4920-70471	460	T4930-43121	161	T4930-52321	377	T4930-56132	360
T4920-24411	220	T4920-72121	436	T4930-43122	161	T4930-52321	379	T4930-56162	360
T4920-24411	223	T4920-72121	439	T4930-43131	161	T4930-52321	381	T4930-60051	358
T4920-24421	220	T4920-80151	458	T4930-43132	161	T4930-52341	376	T4930-60051BB	358
T4920-24421	223	T4920-80152	458	T4930-43133	161	T4930-52341	377	T4930-64031	317
T4920-26101	198	T4920-80152	460	T4930-43141	161	T4930-52341	379	T4930-64214	324
T4920-26102	198	T4920-85026	348	T4930-43142	161	T4930-52341	381	T4930-64214	326
T4920-26111	198	T4920-85056	348	T4930-43151	161	T4930-52351	375	T4930-64232	325
T4920-26951	356	T4920-85142	348	T4930-43211	163	T4930-52351	377	T4930-64301	324
T4920-35631	272	T4920-85241	348	T4930-43221	163	T4930-52351	379	T4930-64301	326
T4920-35631	274	T4920-85522	345	T4930-43222	163	T4930-52351	381	T4930-64301	371
T4920-35641	272	T4920-91081	335	T4930-43311	165	T4930-52361	303	T4930-64301	372
T4920-35641	274	T4920-91081	337	T4930-43312	165	T4930-52361	305	T4930-64301	466
T4920-37153	238	T4920-91091	332	T4930-43341	165	T4930-52361	306	T4930-64313	370
T4920-37153	240	T4920-91091	334	T4930-43601	167	T4930-52361	307	T4930-64313	372
T4920-37351	242	T4920-91091	335	T4930-43601	169	T4930-52361	309	T4930-64325	370
T4920-37351	243	T4920-91091	336	T4930-43636	167	T4930-52371	303	T4930-64325	372
T4920-37431	242	T4920-91091	337	T4930-43636	169	T4930-52371	305	T4930-64351	384
T4920-37431	243	T4925-12411	279	T4930-43646	167	T4930-52371	306	T4930-64351	386
T4920-39932	239	T4925-12421	279	T4930-43646	169	T4930-52371	307	T4930-64634	370
T4920-39932	241	T4925-12431	279	T4930-43711	171	T4930-52371	309	T4930-64644	370
T4920-41842	407	T4930-12482	280	T4930-43812	168	T4930-52411	303	T4930-64651	370
T4920-46131	220	T4930-12592	279	T4930-43812	170	T4930-52411	305	T4930-65111	362
T4920-46131	223	T4930-14261	180	T4930-43822	168	T4930-52411	306	T4930-65112	362
T4920-46141	220	T4930-27821	468	T4930-43822	170	T4930-52411	307	T4930-65161	362
T4920-46141	223	T4930-27822	469	T4930-45201	253	T4930-52411	309	T4930-65341	362

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
T4930-65342	362	T4930-80461	385	T4930-83852	466	T4930-92712	346	T4935-95121	434
T4930-65351	390	T4930-80651	445	T4930-83951	384	T4930-92712	347	T4937-67301	430
T4930-65413	368	T4930-81321	448	T4930-83951	386	T4930-93021BB	329	T4937-67304	430
T4930-65432	321	T4930-81331	448	T4930-84122	441	T4930-93121BB	329	T4960-31091	338
T4930-65451	368	T4930-82131	446	T4930-84123	441	T4930-93221	436	T4960-52081	381
T4930-65471	368	T4930-82141	447	T4930-84141	443	T4930-93221	439	T4960-52381	375
T4930-65501	368	T4930-82151	444	T4930-84151	420	T4930-95072	433	T4960-52381	377
T4930-65542	324	T4930-82161	444	T4930-85021	444	T4930-95072	434	T4960-52381	379
T4930-65542	326	T4930-82171	452	T4930-85081	444	T4931-43711	171	T4960-52381	381
T4930-65543	324	T4930-82181	445	T4930-85091	444	T4931-65483	345	T4970-66141	369
T4930-65543	326	T4930-82212	383	T4930-85544	345	T4931-65483	347	T4970-66171	369
T4930-65552	324	T4930-82212	385	T4930-85651	383	T4931-69651	437	T4970-66171BB	369
T4930-65552	326	T4930-82291	438	T4930-85661	383	T4931-72091	27	T4980-31084	332
T4930-65571	318	T4930-82304	435	T4930-86021	441	T4931-72091	281	T4980-31084	334
T4930-65572	318	T4930-82304	438	T4930-86031	441	T4931-72102	281	T4980-31084	336
T4930-65573	318	T4930-82314	435	T4930-86162	443	T4931-72162	28	T4980-37153	238
T4930-65581	318	T4930-82314	438	T4930-86172	443	T4931-72162	282	T4980-37153	240
T4930-65601	393	T4930-82321	436	T4930-86192	420	T4931-72941	27	T4980-47601	338
T4930-65631	393	T4930-82321	439	T4930-86404	441	T4931-72941	281	T4980-47601	340
T4930-65632	319	T4930-82331	436	T4930-86405	441	T4931-72942	27	T4980-52081	375
T4930-65632	320	T4930-82331	439	T4930-86406	441	T4931-72942	281	T4980-52111	303
T4930-65632	393	T4930-82521	447	T4930-86407	441	T4931-72951	281	T4980-52111	305
T4930-65633	319	T4930-82531	444	T4930-86501	441	T4931-72952	28	T4980-52111	306
T4930-65633	320	T4930-82541	445	T4930-86511	441	T4931-72952	281	T4980-52111	307
T4930-65633	393	T4930-82551	452	T4930-86521	442	T4935-35031	237	T4980-52111	309
T4930-65652	367	T4930-82551	454	T4930-86562	465	T4935-35031	238	T4990-93011	330
T4930-65652	432	T4930-82593	446	T4930-86571	465	T4935-35031	240	T4990-93011005	330
T4930-65663	367	T4930-82603	447	T4930-86582	465	T4935-35041	237	T4990-93011006	330
T4930-65663	432	T4930-82611	446	T4930-86591	465	T4935-35041	238	T4990-93011007	330
T4930-65771	346	T4930-82621	447	T4930-86601	465	T4935-35041	240	T4990-93011008	330
T4930-66731	321	T4930-82911	453	T4930-87001	441	T4935-43101	399	T4990-93011009	330
T4930-66731	322	T4930-82911	454	T4930-87002	441	T4935-43101	402	T4990-93011010	330
T4930-66731	323	T4930-82911BB	453	T4930-87003	441	T4935-43101	408	T4990-93011011	330
T4930-66731	359	T4930-82991	461	T4930-87011	441	T4935-43101	409	T4990-93011012	330
T4930-66741	370	T4930-83001	435	T4930-87012	441	T4935-43101	415	T4990-93012	329
T4930-66751	358	T4930-83001	438	T4930-87181	436	T4935-45331	271	T4990-93012	330
T4930-67321	359	T4930-83012	435	T4930-87181	439	T4935-45331	423	T4990-93111	330
T4930-67322	359	T4930-83012	438	T4930-87291	420	T4935-45341	266	T4990-93112	329
T4930-67323	359	T4930-83031	384	T4930-87811	441	T4935-45341	268	T4990-93112	330
T4930-67391	302	T4930-83031	386	T4930-87821	441	T4935-45341	423	T5119-14291	196
T4930-69032	409	T4930-83082	465	T4930-87831	441	T4935-45551	257	T5119-14711	178
T4930-69032	414	T4930-83161	458	T4930-87841	442	T4935-45551	258	T5119-14741	178
T4930-69032	417	T4930-83161	460	T4930-87852	442	T4935-45551	262	T5119-14751	178
T4930-69161	397	T4930-83212	383	T4930-87861	442	T4935-45551	263	T5119-14752	178
T4930-69192	419	T4930-83212	385	T4930-87871	442	T4935-45781	257	T5119-14811	178
T4930-69221	409	T4930-83631	383	T4930-87881	442	T4935-45781	258	T5119-14812	178
T4930-69221	414	T4930-83631	385	T4930-87891	442	T4935-45781	266	T5119-14813	178
T4930-69221	417	T4930-83701	444	T4930-87901	442	T4935-45781	268	T5119-22551	190
T4930-69274	410	T4930-83721	445	T4930-87911	442	T4935-46111	263	T5119-22621	186
T4930-69301	399	T4930-83731	445	T4930-87921	442	T4935-46941	238	T5139-22633	186
T4930-69301	402	T4930-83761	446	T4930-87931	442	T4935-46941	240	T5179-65341	362
T4930-69355	400	T4930-83771	447	T4930-87941	442	T4935-46941	263	T5189-14301	231
T4930-69371	400	T4930-83781	447	T4930-87951	442	T4935-54212	407	T5189-14302	231
T4930-69371	403	T4930-83791	447	T4930-87971	442	T4935-54221	407	T5189-14501	231
T4930-69881	399	T4930-83801	462	T4930-87982	442	T4935-54232	407	T5189-23651	203
T4930-70492	384	T4930-83811	465	T4930-88261	462	T4935-55221	311	T5189-23651	204
T4930-70492	386	T4930-83821	465	T4930-92502	410	T4935-55221	314	T5189-24461	220
T4930-80142	457	T4930-83831	466	T4930-92502	413	T4935-69031	400	T5189-24461	223
T4930-80142	459	T4930-83841	466	T4930-92502	416	T4935-69031	404	T5189-24632	221
T4930-80461	383	T4930-83851	466	T4930-92712	345	T4935-69352	327	T5189-24632	224

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
T5210-32010	162	T5270-55241	313	T5310-21732	195	T5310-23211	208	T5310-35561	264
T5210-36681	233	T5270-55411	410	T5310-21743	193	T5310-23371	203	T5310-35562	264
T5210-36681	234	T5270-55411	413	T5310-21743	195	T5310-23521	196	T5310-35601	262
T5210-36681	277	T5270-55411	416	T5310-21761	192	T5310-23552	190	T5310-35641	277
T5210-37511	277	T5270-69271	403	T5310-21761	194	T5310-23562	186	T5310-35661	271
T5210-37561	277	T5270-69281	403	T5310-21781	192	T5310-23592	196	T5310-35661	273
T5210-38771	209	T5270-69872	411	T5310-21781	194	T5310-23621	192	T5310-35671	271
T5210-47101	272	T5270-69872	412	T5310-21791	192	T5310-23621	194	T5310-35671	273
T5210-47101	273	T5270-69872	415	T5310-21792	194	T5310-23682	204	T5310-35701	264
T5210-47111	272	T5270-82611	449	T5310-21901	187	T5310-23691	205	T5310-35791	264
T5210-52101	375	T5270-82621	450	T5310-21911	187	T5310-23752	193	T5310-35843	264
T5210-52101	377	T5270-82711	449	T5310-21921	187	T5310-23781	193	T5310-35861	264
T5210-52101	379	T5270-82712	449	T5310-21951	187	T5310-23831	189	T5310-36241	259
T5210-52101	381	T5270-82713	449	T5310-21971	187	T5310-23831	190	T5310-36571	277
T5210-54822	312	T5270-82721	450	T5310-21981	187	T5310-23831	191	T5310-36572	277
T5210-54823	312	T5270-82722	450	T5310-21991	187	T5310-23841	192	T5310-36581	277
T5210-66441	316	T5270-82723	450	T5310-22161	201	T5310-24491	185	T5310-36652	338
T5210-66451	318	T5270-83171	458	T5310-22211	180	T5310-24521	184	T5310-36652	340
T5210-66451	320	T5275-38101	275	T5310-22211	181	T5310-25171	184	T5310-36662	338
T5210-66452	318	T5275-38102	275	T5310-22512	189	T5310-25191	184	T5310-36662	340
T5210-66452	320	T5275-38103	255	T5310-22512	190	T5310-25511	211	T5310-37101	238
T5210-66461	318	T5275-38103	275	T5310-22512	191	T5310-25511	213	T5310-37101	240
T5210-66461	320	T5275-69921	445	T5310-22522	189	T5310-25601	210	T5310-37121	255
T5210-66462	318	T5280-53061	304	T5310-22522	190	T5310-25601	212	T5310-37121	275
T5210-66462	320	T5280-53061	308	T5310-22522	191	T5310-25642	184	T5310-37131	255
T5210-66471	318	T5280-53061	309	T5310-22532	189	T5310-25651	184	T5310-37301	242
T5210-66471	320	T5310-11011	278	T5310-22532	190	T5310-25681	210	T5310-37311	242
T5210-66472	318	T5310-11011002	278	T5310-22532	191	T5310-25681	212	T5310-37311	243
T5210-66472	320	T5310-11011005	278	T5310-22542	189	T5310-25901	218	T5310-37441	233
T5210-67361	302	T5310-11222	278	T5310-22542	190	T5310-26322	228	T5310-37471	237
T5210-68552	476	T5310-11231	278	T5310-22542	191	T5310-26362	229	T5310-37471	238
T5210-68553	476	T5310-11241	278	T5310-22552	189	T5310-26382	229	T5310-37471	240
T5210-69031	400	T5310-12111	279	T5310-22552	191	T5310-26391	229	T5310-37501	245
T5210-69031	403	T5310-12121	280	T5310-22561	184	T5310-26401	229	T5310-37502	245
T5210-83741	448	T5310-12311	280	T5310-22561	188	T5310-26411	229	T5310-37801	277
T5210-83741	451	T5310-12541	280	T5310-22571	184	T5310-26421	226	T5310-38001	250
T5210-87812	350	T5310-12552	280	T5310-22582	188	T5310-26431	227	T5310-38001	252
T5210-87812	351	T5310-14113	181	T5310-22591	197	T5310-26442	227	T5310-38651	266
T5210-87812	352	T5310-14114	181	T5310-22622	188	T5310-26531	229	T5310-38651	268
T5210-87812	353	T5310-17741	420	T5310-22633	184	T5310-26541	229	T5310-39101	427
T5210-87861	350	T5310-20101	179	T5310-22641	213	T5310-26612	226	T5310-39111	427
T5210-87861	351	T5310-21111	182	T5310-22652	184	T5310-26613	226	T5310-39211	273
T5210-87861	352	T5310-21201	182	T5310-22663	185	T5310-26622	226	T5310-39331	273
T5210-87861	353	T5310-21211	202	T5310-22672	185	T5310-26623	226	T5310-39651	266
T5210-93211	325	T5310-21242	202	T5310-22682	181	T5310-34061	271	T5310-39651	268
T5210-93211	327	T5310-21251	202	T5310-22702	184	T5310-34201	262	T5310-39651	423
T5210-93211	436	T5310-21261	202	T5310-22712	184	T5310-34202	263	T5310-39721	239
T5210-93211	439	T5310-21292	202	T5310-22722	187	T5310-34311	272	T5310-39991	277
T5210-A15040101	480	T5310-21292	206	T5310-22732	187	T5310-34311	273	T5310-42011	264
T5210-A15040102	480	T5310-21292	208	T5310-22741	184	T5310-34621	238	T5310-42151	264
T5210-A15040103	480	T5310-21361	202	T5310-22761	184	T5310-34621	240	T5310-42561	273
T5225-26111	188	T5310-21511	192	T5310-22771	185	T5310-34721	238	T5310-45331	239
T5250-53061	307	T5310-21511	194	T5310-22781	184	T5310-34721	240	T5310-45331	241
T5250-85112	476	T5310-21521	185	T5310-22791	185	T5310-35101	258	T5310-47211	412
T5270-53061	304	T5310-21551	192	T5310-22801	189	T5310-35331	266	T5310-47211	415
T5270-53061	305	T5310-21551	194	T5310-22801	190	T5310-35331	268	T5310-48051	425
T5270-53061	306	T5310-21712	192	T5310-22801	191	T5310-35331	427	T5310-48081	423
T5270-53061	308	T5310-21712	194	T5310-22821	185	T5310-35341	266	T5310-48081	426
T5270-53061	310	T5310-21722	192	T5310-23121	206	T5310-35341	268	T5310-49401	471
T5270-55241	311	T5310-21722	194	T5310-23121	208	T5310-35341	427	T5310-49451	471

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
T5310-49601	471	T5310-50844	297	T5310-64101	365	T5310-69573	417	T5310-82141	450
T5310-49621	471	T5310-50901	297	T5310-64172	316	T5310-69661	401	T5310-82171	454
T5310-50012	174	T5310-52051	303	T5310-64172	317	T5310-69661	404	T5310-82221	450
T5310-50041	420	T5310-52051	305	T5310-64202	390	T5310-69711	407	T5310-82241	465
T5310-50151	295	T5310-52051	306	T5310-64203	390	T5310-69721	407	T5310-82261	435
T5310-50162	174	T5310-52051	307	T5310-64223	324	T5310-69754	414	T5310-82261	438
T5310-50162	176	T5310-52051	309	T5310-64223	326	T5310-69754	417	T5310-82271	435
T5310-50211	288	T5310-52061	303	T5310-64224	324	T5310-72111	282	T5310-82271	438
T5310-50211	387	T5310-52061	305	T5310-64224	326	T5310-72122	282	T5310-82591	449
T5310-50221	288	T5310-52061	306	T5310-64252	324	T5310-72123	28	T5310-82592	449
T5310-50221	387	T5310-52061	307	T5310-64252	326	T5310-72123	282	T5310-82601	449
T5310-50291	301	T5310-52061	309	T5310-64621	372	T5310-72124	28	T5310-82602	450
T5310-50311	288	T5310-52391	375	T5310-64623	372	T5310-72124	282	T5310-82771	383
T5310-50311	387	T5310-52391	377	T5310-64742	324	T5310-72131	28	T5310-82771	385
T5310-50321	288	T5310-52391	379	T5310-64742	326	T5310-72131	282	T5310-82781	383
T5310-50321	387	T5310-52391	381	T5310-65331	316	T5310-72141	28	T5310-82781	385
T5310-50331	288	T5310-52401	376	T5310-65331	317	T5310-72141	282	T5310-83151	423
T5310-50331	387	T5310-52401	378	T5310-65351	390	T5310-72151	28	T5310-83151	426
T5310-50341	289	T5310-52401	380	T5310-67331	302	T5310-72151	282	T5310-83171	424
T5310-50341	388	T5310-52401	382	T5310-67351	363	T5310-72181	28	T5310-83171	426
T5310-50351	289	T5310-53031	303	T5310-67351	365	T5310-72181	282	T5310-83881	458
T5310-50351	387	T5310-53031	306	T5310-67361	368	T5310-72191	28	T5310-83881	460
T5310-50361	288	T5310-53031	307	T5310-68303	413	T5310-72191	282	T5310-83951	376
T5310-50361	387	T5310-53031	309	T5310-68304	413	T5310-72411	281	T5310-83951	378
T5310-50371	288	T5310-53041	375	T5310-68311	416	T5310-72412	281	T5310-83951	380
T5310-50371	387	T5310-53041	377	T5310-68312	416	T5310-72413	27	T5310-83951	382
T5310-50381	288	T5310-53041	379	T5310-68403	413	T5310-72413	281	T5310-83952	376
T5310-50381	387	T5310-53041	381	T5310-68403	416	T5310-72461	27	T5310-83952	378
T5310-50391	289	T5310-53131	307	T5310-68404	414	T5310-72461	281	T5310-83952	380
T5310-50391	388	T5310-53441	437	T5310-68404	416	T5310-72611	284	T5310-83952	382
T5310-50431	295	T5310-53441	440	T5310-68405	414	T5310-76142	283	T5310-83971	437
T5310-50441	295	T5310-53442	437	T5310-68405	417	T5310-76142	284	T5310-83971	439
T5310-50451	295	T5310-53442	440	T5310-68751	354	T5310-80022	438	T5310-83981	437
T5310-50461	295	T5310-53451	437	T5310-69021	412	T5310-80023	438	T5310-83981	440
T5310-50471	295	T5310-53451	440	T5310-69021	415	T5310-80024	438	T5310-83991	437
T5310-50481	299	T5310-53452	437	T5310-69031	404	T5310-80431	266	T5310-83991	440
T5310-50501	294	T5310-53452	440	T5310-69093	412	T5310-80431	268	T5310-84111	421
T5310-50521	299	T5310-53461	437	T5310-69093	415	T5310-80441	422	T5310-84121	421
T5310-50521	300	T5310-53461	440	T5310-69114	406	T5310-80441	425	T5310-85001	348
T5310-50532	299	T5310-53462	437	T5310-69123	413	T5310-80451	266	T5310-85651	385
T5310-50532	300	T5310-53462	440	T5310-69123	416	T5310-80451	268	T5310-85661	385
T5310-50542	299	T5310-55024	311	T5310-69134	406	T5310-80642	438	T5310-85681	386
T5310-50543	299	T5310-55025	311	T5310-69135	406	T5310-80941	297	T5310-86001	420
T5310-50543	300	T5310-55041	311	T5310-69136	406	T5310-80951	297	T5310-86221	420
T5310-50551	294	T5310-55041	313	T5310-69151	405	T5310-81632	438	T5310-86231	420
T5310-50561	294	T5310-55051	311	T5310-69151	406	T5310-81691	426	T5310-86561	465
T5310-50571	294	T5310-55051	313	T5310-69173	419	T5310-81692	424	T5310-86571	465
T5310-50581	294	T5310-55072	311	T5310-69173	463	T5310-82012	457	T5310-87212	395
T5310-50611	294	T5310-55072	313	T5310-69174	419	T5310-82012	459	T5310-87221	394
T5310-50621	294	T5310-55261	315	T5310-69174	463	T5310-82021	383	T5310-87222	351
T5310-50631	294	T5310-55801	360	T5310-69183	419	T5310-82021	385	T5310-87222	394
T5310-50641	294	T5310-55801	361	T5310-69183	463	T5310-82031	383	T5310-87222	395
T5310-50651	294	T5310-56111	361	T5310-69211	311	T5310-82031	385	T5310-87231	352
T5310-50661	294	T5310-56131	361	T5310-69211	313	T5310-82062	457	T5310-87231	353
T5310-50681	296	T5310-64013	365	T5310-69331	404	T5310-82063	457	T5310-87851	351
T5310-50692	280	T5310-64014	365	T5310-69511	295	T5310-82063	460	T5310-87851	352
T5310-50711	296	T5310-64041	363	T5310-69521	295	T5310-82101	444	T5310-91071	336
T5310-50831	297	T5310-64041	365	T5310-69531	295	T5310-82111	444	T5310-91071	337
T5310-50832	297	T5310-64051	202	T5310-69541	295	T5310-82121	444	T5310-A07111111	387
T5310-50843	297	T5310-64101	363	T5310-69573	403	T5310-82131	449	T5310-A07111112	387

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
T5311-11652	278	T5320-85522	347	T5520-75191	411	U5PR0062	24		
T5311-48041	425	T5320-87211	394	T5520-90071	264	U5PR0062	25		
T5311-48042	422	T5320-87212	394	T5520-90081	264	U5PR0062	26		
T5311-48043	422	T5320-87851	350	T5525-50721	27	U5PR0062B	24		
T5311-48043	425	T5320-87851	353	T5525-80421	423	U5PR0062B	25		
T5311-53131	309	T5321-06309	190	T5525-80421	426	U5PR0062B	26		
T5311-66022	425	T5321-06309	191	T5525-80482	423	ULPK0038	133		
T5311-66024	425	T5321-11421	41	T5525-80482	426	ULPK0038	134		
T5311-72072	281	T5321-11431	41	T5525-80511	424	ULPK0038	135		
T5315-73131	41	T5321-11441	41	T5525-80511	426	UPRK0005	24		
T5318-34062	233	T5321-11451	41	T5525-80522	422	UPRK0005	25		
T5318-34062	234	T5321-11461	41	T5525-80522	425	UPRK0005	26		
T5318-37031	265	T5321-11471	41	T5525-82431	419	UPRK0005B	24		
T5318-37041	265	T5321-11481	41	T5525-82431	463	UPRK0005B	25		
T5318-37051	265	T5321-37031	157	T5525-85231	450	UPRK0005B	26		
T5318-37052	157	T5321-37041	157	T5525-85301	450	ZZ50325	9		
T5318-37221	272	T5321-50481	300	T5525-85311	450	ZZ50325	17		
T5318-37221	274	T5321-53131	305	T5525-85321	450	ZZ50325	19		
T5318-37221	291	T5321-53131	306	T5525-85331	450	ZZ80279	35		
T5318-37221	292	T5321-69311	463	T5525-85461	444	ZZ80279	37		
T5318-38201	272	T5321-69312	463	T5525-89111	456	ZZ80280	33		
T5318-38201	274	T5321-69321	463	T5525-89121	445	ZZ80280	39		
T5318-38201	291	T5321-69331	463	T5535-69951	399	ZZ90237	21		
T5318-38201	292	T5321-69341	463	T5535-69951	402	ZZ90237	22		
T5318-38212	274	T5321-69351	463	T5535-69961	399	ZZ90237	23		
T5318-38212	292	T5321-69361	463	T5535-69961	402				
T5318-39111	266	T5321-69371	464	T5620-50711	27				
T5318-39112	266	T5321-69381	464	T8110-62061	220				
T5320-14113	180	T5321-69382	464	T8110-62061	223				
T5320-14114	180	T5321-69411	464	T8110-63081	216				
T5320-21111	183	T5321-69511	464	T8713-03091	204				
T5320-21201	183	T5321-72071	27	T8713-03101	204				
T5320-37441	234	T5321-72111	28	U3210-47211	409				
T5320-37501	244	T5321-72161	41	U3210-47211	412				
T5320-38211	272	T5321-72211	29	U3210-47211	415				
T5320-38211	291	T5321-72212	29	U3215-69811	411				
T5320-39101	266	T5321-72221	29	U3215-69811	414				
T5320-39101	268	T5321-72222	29	U3215-69811	417				
T5320-39111	268	T5321-80022	435	U5MB0033	21				
T5320-39211	271	T5321-80023	435	U5MB0033	22				
T5320-39331	271	T5321-80641	435	U5MB0033	23				
T5320-48051	422	T5321-81001	459	U5MB0033A	21				
T5320-53131	303	T5321-81002	459	U5MB0033A	22				
T5320-64012	363	T5321-81631	435	U5MB0033A	23				
T5320-65761	236	T5322-35601	263	U5MB0033B	21				
T5320-66022	422	T5323-50011	176	U5MB0033B	22				
T5320-66023	422	T5326-64611	370	U5MB0033B	23				
T5320-66111	235	T5326-64613	370	U5MB0033C	21				
T5320-69093	409	T5326-64621	370	U5MB0033C	22				
T5320-69114	405	T5327-35101	257	U5MB0033C	23				
T5320-69123	410	T5327-55024	313	U5MK0695	117				
T5320-69134	405	T5515-75172	409	U5MK0695	119				
T5320-77671	400	T5515-75172	414	U5MK0695	121				
T5320-81001	457	T5515-75172	417	U5MK1239	133				
T5320-81002	457	T5515-75192	411	U5MK1239	134				
T5320-81003	457	T5520-60021	410	U5MK1239	135				
T5320-83642	383	T5520-60021	412	U5MW0206	95				
T5320-83642	385	T5520-60021	416	U5MW0208	94				
T5320-85001	349	T5520-75171	409	U5MW0208	96				
T5320-85522	346	T5520-75171	417	U5MW0208	97				

INDEX 2

PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE	PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE
1축그룹	MX100PC-T140A	189	모듈레이트밸브2그룹	MX100PC-T385Z	292
1축그룹	PX1100C-T140A	190	발전기&풀리 그룹	PX1000-E260	108
1축그룹	PX1100PC-T140A	191	발전기&풀리 그룹	PX800-E260	109
2축그룹	MX100C-T145A	192	발전기&풀리 그룹	PX900-E260	110
2축그룹	MX100PC-T145A	194	발판매트그룹	D652P-T565A	345
경광등그룹	MX55-T0940A	476	발판매트그룹	MX100C-T565A	346
경심센서브라켓그룹	MX100PC-T610A	354	발판매트그룹	PX100PC-T565A	347
계기판커버그룹	MX100PC-T680A	361	밧데리그룹	D652P-T390E	398
계기판커버캐빈그룹	MX100C-T680A	360	밧데리그룹	D652-T390E	397
고압연료파이프그룹	PX1000-E090	52	방음판그룹(캐빈)	PX100C-T770A	433
고압연료파이프그룹	PX800-E090	54	방음판그룹(캐빈)	PX100PC-T770A	434
고압연료파이프그룹	PX900-E090	55	배기매니폴드그룹	PX1000-E310	130
공기빼기그룹	PX1000-E170	79	배기매니폴드그룹	PX800-E310	131
공기빼기그룹	PX800-E170	80	배기매니폴드그룹	PX900-E310	132
공기빼기그룹	PX900-E170	81	밸브유니트그룹	MX100PC-T2461A	277
급유마개그룹	PX1000-E180	82	베벨기어축그룹	D652-T270A	163
급유마개그룹	PX800-E180	83	베벨기어케이스그룹	D652-T275A	165
급유마개그룹	PX900-E180	84	베벨피니언축그룹	D652-T260A	160
기어펌프그룹	DX100PC-T335A	257	복동레버그룹	MX100PC-T505A	320
기어펌프그룹	MX100PC-T335A	258	복동레버그룹(캐빈)	MX100C-T710A	432
냉각수파이프그룹	PX1000-E230	98	복동레버그룹(캐빈)	MX100PC-T710A	367
냉각수파이프그룹	PX800-E230	99	본넷트그룹	MX100PC-T420A	294
냉각수파이프그룹	PX900-E230	100	본넷트취부대그룹	MX100PC-T430A	297
냉각팬그룹	PX1000-E250	104	부변속,초저속포크레버그룹	MX100C-T185A	206
냉각팬그룹	PX1100-E250	105	부변속,초저속포크레버그룹	MX100PC-T185A	208
냉각팬그룹	PX800-E250	106	부변속그룹	MX100PC-T175A	203
냉각팬그룹	PX900-E250	107	브레이크오일탱크그룹	D652P-T450A	269
뒷바퀴그룹	D652-T310A	473	브레이크오일탱크그룹	DK752AU-T450A	270
뒷바퀴그룹	D852-T310A	474	브레이크케이스그룹	MX100PC-T235A	226
뒷바퀴그룹	DK902AU-T310A	475	브레이크튜브그룹	D652P-T2454A	389
뒷바퀴웨이트그룹	D952-T2050B	479	브레이크튜브그룹	D652-T650A	355
뒷바퀴웨이트그룹	DK751-T1600B	477	브레이크파이프그룹(캐빈)	DK752AU-T650A	429
뒷차동고정장치그룹	DK802-T160A	200	브레이크페달그룹(캐빈)	DK752JP-T640A	428
뒷차동장치그룹	D652P-T155A	198	센서브라켓그룹	D652P-T2465A	396
뒷차축그룹	MX100PC-T245A	229	셔틀&PTO레버그룹	D652P-T2456A	391
뒷차축케이스그룹	MX100PC-T240A	228	셔틀,PTO레버그룹	MX100C-T2456A	235
라디에이터그룹	MX100PC-T030A	281	셔틀레버그룹	D652-T690A	362
라디에이터그룹	PX1100PC-T030A	27	셔틀밸브그룹	MX100PC-T2451A	233
로워링크그룹	D652P-T535A	330	셔틀밸브그룹	PX100PC-T2451A	234
로워링크그룹	D652-T535A	329	셔틀축그룹	MX100C-T135A	186
록커축조합그룹	PX1000-E060	42	셔틀포크레버그룹	MX100C-T165A	201
록커축조합그룹	PX800-E060	43	소음기그룹	MX100PC-T020A	279
록커축조합그룹	PX900-E060	44	수평센서브라켓그룹	D652P-T410A	293
리프트로드그룹	MX100PC-T545A	338	스티어링그룹(캐빈)	MX100C-T620A	422
리프트로드그룹	MX80PC-T545A	340	스티어링그룹(캐빈)	MX100PC-T620A	425
리프트펌프그룹	PX1000-E320	133	스티어링실린더그룹	D652-T287A	253
리프트펌프그룹	PX800-E320	134	스티어링실린더그룹	DK802-T345A	260
리프트펌프그룹	PX900-E320	135	스티어링호스그룹	MX100PC-T340A	259
명판그룹	MX100C-T800A	375	스티어링호스그룹(캐빈)	MX100PC-T630A	427
명판그룹	MX100PC-T800A	377	실린더블록그룹	PX1000-E010	9
명판그룹	MX80PC-T800A	379	실린더블록그룹	PX800-E010	17
명판그룹	MX90PC-T800A	381	실린더블록그룹	PX900-E010	19
명판그룹	PX100PC-T480A	303	실린더헤드그룹	PX1000-E050	33
명판그룹	PX1100C-T480A	305	실린더헤드그룹	PX1100-E050	35
명판그룹	PX1100PC-T480A	306	실린더헤드그룹	PX800-E050	37
명판그룹	PX80PC-T480A	307	실린더헤드그룹	PX900-E050	39
명판그룹	PX90PC-T480A	309	실린더헤드커버그룹	PX1000-E160	76
모듈레이터밸브그룹	MX100C-T2452A	271	실린더헤드커버그룹	PX800-E160	77
모듈레이터밸브그룹	MX100PC-T2452A	273	실린더헤드커버그룹	PX900-E160	78
모듈레이트밸브2그룹	MX100PC-T380Z	291	써모스탯그룹	PX1000-E240	101

PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE	PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE
써모스탯그룹	PX800-E240	102	오일쿨러그룹	PX110PC-T380A	157
써모스탯그룹	PX900-E240	103	오일쿨러그룹	PX800-E190	86
쓰로틀&센서그룹	PX1000-E110	60	오일쿨러그룹	PX900-E190	87
쓰로틀&센서그룹	PX800-E110	61	오일팬그룹	PX1000-E140	70
쓰로틀&센서그룹	PX900-E110	62	오일팬그룹	PX800-E140	71
악셀레이터그룹	D652-T670A	358	오일팬그룹	PX900-E140	72
악셀레이터그룹	PX100PC-T470A	302	오일펌프그룹	PX1000-E280	117
앞바퀴그룹	D85-T305A	467	오일펌프그룹	PX800-E280	119
앞바퀴그룹	DK75-T305A	468	오일펌프그룹	PX900-E280	121
앞바퀴그룹	DK75-T305B	469	오일필터그룹	PX1000-E200	88
앞바퀴그룹	PX1000C-T305A	471	오일필터그룹	PX800-E200	89
앞유리그룹	MX100PC-T810A	444	오일필터그룹	PX900-E200	90
앞차동기어케이스그룹	D652-T255A	158	와이퍼모터그룹	D652-T840E	418
앞차동장치그룹	D652-T265A	161	와이퍼모터그룹	PX1000PC-T840E	456
앞차축그룹	D652-T285A	171	워터펌프그룹	PX1000-E220	94
앞차축브라켓그룹	D68-T300A	286	워터펌프그룹	PX1100-E220	95
앞차축케이스그룹	D652-T280A	167	워터펌프그룹	PX800-E220	96
앞차축케이스그룹	PX1000C-T280A	169	워터펌프그룹	PX900-E220	97
앞차축프레임그룹	MX100PC-T415A	174	웨이트그룹	D85-T2040A	478
앞차축프레임그룹	PX9020ML-T415A	176	위치견인레버그룹	MX100C-T525A	324
에어컨그룹	D652-T790A	441	위치견인레버그룹	MX100C-T740A	370
에어컨덕트그룹	D652-T900E	465	위치견인레버그룹	MX100PC-T525A	326
에어컨브라켓그룹	PX1000PC-T040A	283	위치견인레버그룹	MX100PC-T740A	372
에어컨브라켓그룹	PX7520PC-T040A	284	유압승강암그룹	MX100C-T230A	242
에어컨히터그룹	MX100PC-T615A	420	유압승강암그룹	MX100PC-T230A	243
에어크리너그룹	MX100PC-T010A	278	유압실린더그룹	MX100C-T225A	237
에어크리너지지대2그룹	MX100PC-T445A	301	유압실린더그룹	MX100PC-T225A	238
에어크리너지지대그룹	MX100PC-T440A	299	유압실린더그룹	MX80PC-T225A	240
에어크리너지지대그룹	PX1100PC-T440A	300	유압실린더몸체그룹	MX100C-T231A	244
엔진그룹	MX100PC-E010A	1	유압실린더몸체그룹	MX100PC-T231A	245
엔진그룹	MX80PC-E010A	4	유압장치1그룹	D652-T232A	246
엔진그룹	MX90PC-E010A	6	유압장치2그룹	D581-T233A	247
엔진그룹	PX1100C-E010A	11	유압장치그룹	MX100PC-T2453A	275
엔진그룹	PX1100PC-E010A	14	유압튜브그룹	MX100PC-T355A	262
엔진리프팅그룹	PX1000-E350	145	유압튜브그룹	PX9020TH-T355A	263
엔진리프팅그룹	PX800-E350	146	의자그룹	MX100PC-T570A	348
엔진리프팅그룹	PX900-E350	147	의자그룹	PX1000C-T570A	349
연료되돌림파이프그룹	PX1000-E120	63	이송 & 되돌림 파이프그룹	PX1000-E300	127
연료되돌림파이프그룹	PX800-E120	64	이송 & 되돌림 파이프그룹	PX800-E300	128
연료되돌림파이프그룹	PX900-E120	65	이송 & 되돌림 파이프그룹	PX900-E300	129
연료분사펌프그룹	PX1000-E080	49	인젝터그룹	PX1000-E100	56
연료분사펌프그룹	PX1100-E090	53	인젝터그룹	PX1100-E100	57
연료분사펌프그룹	PX800-E080	50	인젝터그룹	PX800-E100	58
연료분사펌프그룹	PX900-E080	51	인젝터그룹	PX900-E100	59
연료탱크그룹	MX100PC-T485A	311	인터쿨러그룹	PX1100PC-T050A	41
연료탱크그룹	PX9020EU-T485A	313	전기장치2그룹	MX100PC-T405E	406
연료탱크캡그룹	MX55PC-T2160A	480	전륜구동축그룹	MX100C-T210A	219
연료튜브그룹	MX100PC-T490A	315	전륜구동축그룹	MX100PC-T210A	222
연료프리-리프트펌프그룹	PX1000-E370	151	전장품1그룹	MX100C-T400E	399
연료프리-리프트펌프그룹	PX800-E370	153	전장품1그룹	MX100PC-T400E	402
연료프리-리프트펌프그룹	PX900-E370	155	전장품2그룹	MX100C-T405E	405
오일게이지&급유파이프그룹	PX1000-E150	73	죠이스틱밸브그룹	MX100PC-T360A	264
오일게이지&급유파이프그룹	PX800-E150	74	주변속시프트그룹	MX100C-T700A	363
오일게이지&급유파이프그룹	PX900-E150	75	주변속시프트그룹	MX100PC-T700A	365
오일압력스위치그룹	PX1000-E360	148	주변속포크레버그룹	MX100PC-T170A	202
오일압력스위치그룹	PX800-E360	149	주부변속레버그룹	MX100C-T500A	316
오일압력스위치그룹	PX900-E360	150	주부변속레버그룹	MX100PC-T2455A	390
오일주유튜브그룹	DK802-T320A	254	주부변속레버그룹	MX100PC-T500A	317
오일쿨러그룹	MX100PC-T380A	265	주차 & 복동레버그룹	D952-T2458A	393
오일쿨러그룹	PX1000-E190	85	주차브레이크그룹	D652-T750A	373

PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE	PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE
주차브레이크그룹	DK802-T220A	285	트랜스밋션케이스그룹	MX100C-T130A	183
주차브레이크레버그룹	D652-T530A	328	트랜스밋션케이스그룹	MX100PC-T125A	182
지붕그룹	PX100PC-T850A	457	파워리버스그룹	MX100PC-T130A	184
지붕그룹	PX1100PC-T850A	459	파워스티어링유니트그룹	MX100C-T390A	266
차동레버그룹	D652-T520A	322	파워스티어링유니트그룹	MX100PC-T390A	268
차동레버그룹	PX1000PC-T520A	323	팬구동그룹	PX1000-E130	66
차동페달그룹	D652-T730A	369	팬구동그룹	PX1100-E130	67
차동페달그룹	DK802-T2457A	392	팬구동그룹	PX800-E130	68
체크링크그룹	D852P-T540B	332	팬구동그룹	PX900-E130	69
체크링크그룹	D9520-T540B	334	펜더그룹	MX100C-T890A	383
체크링크그룹	MX100-T540A	335	펜더그룹	MX100PC-T890A	385
체크링크그룹	PX100PC-T540B	336	프레임그룹	MX100C-T2459A	394
체크링크조합	PX800PC-T540B	337	프레임그룹	MX100PC-T2459A	395
초저속그룹	MX100PC-T180A	204	프론트커버그룹	MX100PC-T110A	179
추진축그룹	D68-T290A	173	프론트팬더그룹	PX1000PC-T2250A	387
출입문그룹	D652-T820E	446	프론트팬더그룹	PX1100PC-T310A	288
출입문그룹	MX100PC-T820A	449	피스톤그룹	PX1000-E030	24
캐빈그룹	MX100C-T780A	435	피스톤그룹	PX800-E030	25
캐빈그룹	MX100PC-T780A	438	피스톤그룹	PX900-E030	26
캐빈라이트그룹	MX100PC-T633E	407	필터파이프그룹	PX1000-E330	136
캐빈전장품1그룹	MX100C-T635E	409	필터파이프그룹	PX800-E330	138
캐빈전장품1그룹	MX100PC-T635E	412	필터파이프그룹	PX900-E330	140
캐빈전장품1그룹	PX800PC-T635E	415	하이로우시프트그룹	MX100PC-T135A	187
캐빈전장품3그룹	MX100PC-T880E	419	핸들그룹	D652-T315A	290
캐빈전장품3그룹	PX1100PC-T880E	463	햇빛가리개그룹	D652-T860E	461
캐빈지지대그룹	MX100PC-T585A	351	후문유리그룹	D652-T830E	452
캐빈지지대그룹	MX100PC-T590A	352	후문유리그룹	PX1000PC-T830E	454
캐빈지지대그룹	PX800PC-T580A	350	후차축그룹	MX100C-T150A	196
캐빈지지대그룹	PX800PC-T590A	353	후차축그룹	MX100PC-T150A	197
캠축그룹	PX1000-E070	45	흡입튜브그룹	MX100PC-T330A	255
캠축그룹	PX1100-E070	46	히터플러그그룹	PX1000-E340	142
캠축그룹	PX800-E070	47	히터플러그그룹	PX800-E340	143
캠축그룹	PX900-E070	48	히터플러그그룹	PX900-E340	144
컨넥팅로드그룹	PX1000-E040	30	힛치그룹	DK75-T560A	344
컨넥팅로드그룹	PX800-E040	31	MLS로드 그룹	MX100C-T505A	318
컨넥팅로드그룹	PX900-E040	32	PTO레버그룹	MX100PC-T510A	321
크랭크축 풀리 그룹	PX1000-E210	91	PTO레버그룹	MX100PC-T720A	368
크랭크축 풀리 그룹	PX800-E210	92	PTO변속장치그룹	MX100PC-T205A	218
크랭크축 풀리 그룹	PX900-E210	93	PTO축그룹	DK802-T200A	215
크랭크축그룹	PX1000-E020	21	PTO축커버그룹	MX100PC-T555A	343
크랭크축그룹	PX800-E020	22	PTO클러치그룹	MX100C-T190A	210
크랭크축그룹	PX900-E020	23	PTO클러치그룹	MX100PC-T190A	212
클러치그룹	D652P-T295A	230	PTO포크그룹	D62-T195A	214
클러치그룹	D701-T295A	231			
클러치레버그룹	D652-T110A	178			
클러치페달그룹	D652P-T660A	356			
클러치페달그룹(캐빈)	MX90B-T660A	430			
클러치하우징그룹	MX100C-T120A	180			
클러치하우징그룹	MX100PC-T120A	181			
타이밍케이스그룹	PX1000-E270	111			
타이밍케이스그룹	PX800-E270	113			
타이밍케이스그룹	PX900-E270	115			
터보그룹	PX1100-E290	124			
터보챠저그룹	PX1000-E290	123			
터보챠저그룹	PX800-E290	125			
터보챠저그룹	PX900-E290	126			
톱링크그룹	D652-T760A	374			
톱링크그룹	DK80-T550M	342			
톱링크브라켓그룹	D581-T234A	250			
톱링크브라켓그룹	D652P-T234A	252			

INDEX 3

PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE	PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE
<샤시>			주차브레이크레버그룹	D652-T530A	328
경심센서브라켓그룹	MX100PC-T610A	354	차동레버그룹	D652-T520A	322
계기판커버그룹	MX100PC-T680A	361	차동레버그룹	PX1000PC-T520A	323
계기판커버캐빈그룹	MX100C-T680A	360	차동페달그룹	D652-T730A	369
라디에이터그룹	MX100PC-T030A	281	차동페달그룹	DK802-T2457A	392
로워링크그룹	D652P-T535A	330	체크링크그룹	D852P-T540B	332
로워링크그룹	D652-T535A	329	체크링크그룹	D9520-T540B	334
리프트로드그룹	MX100PC-T545A	338	체크링크그룹	MX100-T540A	335
리프트로드그룹	MX80PC-T545A	340	체크링크그룹	PX100PC-T540B	336
명판그룹	MX100C-T800A	375	체크링크조합	PX800PC-T540B	337
명판그룹	MX100PC-T800A	377	캐빈지지대그룹	MX100PC-T585A	351
명판그룹	MX80PC-T800A	379	캐빈지지대그룹	MX100PC-T590A	352
명판그룹	MX90PC-T800A	381	캐빈지지대그룹	PX800PC-T580A	350
명판그룹	PX100PC-T480A	303	캐빈지지대그룹	PX800PC-T590A	353
명판그룹	PX1100C-T480A	305	클러치페달그룹	D652P-T660A	356
명판그룹	PX1100PC-T480A	306	톱링크그룹	D652-T760A	374
명판그룹	PX80PC-T480A	307	톱링크그룹	DK80-T550M	342
명판그룹	PX90PC-T480A	309	펜더그룹	MX100C-T890A	383
모듈레이트밸브2그룹	MX100PC-T380Z	291	펜더그룹	MX100PC-T890A	385
모듈레이트밸브2그룹	MX100PC-T385Z	292	프레임그룹	MX100C-T2459A	394
발판매트그룹	D652P-T565A	345	프레임그룹	MX100PC-T2459A	395
발판매트그룹	MX100C-T565A	346	프론트팬더그룹	PX1000PC-T2250A	387
발판매트그룹	PX100PC-T565A	347	프론트팬더그룹	PX1100PC-T310A	288
복동레버그룹	MX100PC-T505A	320	핸들그룹	D652-T315A	290
복동레버그룹(캐빈)	MX100PC-T710A	367	힛치그룹	DK75-T560A	344
본넷트그룹	MX100PC-T420A	294	MLS로드 그룹	MX100C-T505A	318
본넷트취부대그룹	MX100PC-T430A	297	PTO레버그룹	MX100PC-T510A	321
브레이크튜브그룹	D652P-T2454A	389	PTO레버그룹	MX100PC-T720A	368
브레이크튜브그룹	D652-T650A	355	PTO축커버그룹	MX100PC-T555A	343
센서브라켓그룹	D652P-T2465A	396	<앞차축>		
셔틀&PTO레버그룹	D652P-T2456A	391	베벨기어축그룹	D652-T270A	163
셔틀레버그룹	D652-T690A	362	베벨기어케이스그룹	D652-T275A	165
소음기그룹	MX100PC-T020A	279	베벨피니언축그룹	D652-T260A	160
수평센서브라켓그룹	D652P-T410A	293	앞차동기어케이스그룹	D652-T255A	158
악셀레이터그룹	D652-T670A	358	앞차동장치그룹	D652-T265A	161
악셀레이터그룹	PX100PC-T470A	302	앞차축그룹	D652-T285A	171
앞차축브라켓그룹	D68-T300A	286	앞차축케이스그룹	D652-T280A	167
에어컨브라켓그룹	PX1000PC-T040A	283	앞차축케이스그룹	PX1000C-T280A	169
에어컨브라켓그룹	PX7520PC-T040A	284	앞차축프레임그룹	MX100PC-T415A	174
에어크리너그룹	MX100PC-T010A	278	앞차축프레임그룹	PX9020ML-T415A	176
에어크리너지지대2그룹	MX100PC-T445A	301	추진축그룹	D68-T290A	173
에어크리너지지대그룹	MX100PC-T440A	299	<엔진>		
에어크리너지지대그룹	PX1100PC-T440A	300	고압연료파이프그룹	PX1000-E090	52
연료탱크그룹	MX100PC-T485A	311	고압연료파이프그룹	PX800-E090	54
연료탱크그룹	PX9020EU-T485A	313	고압연료파이프그룹	PX900-E090	55
연료튜브그룹	MX100PC-T490A	315	공기빼기그룹	PX1000-E170	79
위치견인레버그룹	MX100C-T525A	324	공기빼기그룹	PX800-E170	80
위치견인레버그룹	MX100C-T740A	370	공기빼기그룹	PX900-E170	81
위치견인레버그룹	MX100PC-T525A	326	급유마개그룹	PX1000-E180	82
위치견인레버그룹	MX100PC-T740A	372	급유마개그룹	PX800-E180	83
의자그룹	MX100PC-T570A	348	급유마개그룹	PX900-E180	84
의자그룹	PX1000C-T570A	349	냉각수파이프그룹	PX1000-E230	98
주변속시프트그룹	MX100C-T700A	363	냉각수파이프그룹	PX800-E230	99
주변속시프트그룹	MX100PC-T700A	365	냉각수파이프그룹	PX900-E230	100
주부변속레버그룹	MX100C-T500A	316	냉각팬그룹	PX1000-E250	104
주부변속레버그룹	MX100PC-T2455A	390	냉각팬그룹	PX1100-E250	105
주부변속레버그룹	MX100PC-T500A	317	냉각팬그룹	PX800-E250	106
주차 & 복동레버그룹	D952-T2458A	393	냉각팬그룹	PX900-E250	107
주차브레이크그룹	D652-T750A	373	라디에이터그룹	PX1100PC-T030A	27
주차브레이크그룹	DK802-T220A	285	록커축조합그룹	PX1000-E060	42

PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE	PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE
록커축조합그룹	PX800-E060	43	오일펌프그룹	PX900-E280	121
록커축조합그룹	PX900-E060	44	오일필터그룹	PX1000-E200	88
리프트펌프그룹	PX1000-E320	133	오일필터그룹	PX800-E200	89
리프트펌프그룹	PX800-E320	134	오일필터그룹	PX900-E200	90
리프트펌프그룹	PX900-E320	135	워터펌프그룹	PX1000-E220	94
발전기&풀리 그룹	PX1000-E260	108	워터펌프그룹	PX1100-E220	95
발전기&풀리 그룹	PX800-E260	109	워터펌프그룹	PX800-E220	96
발전기&풀리 그룹	PX900-E260	110	워터펌프그룹	PX900-E220	97
배기매니폴드그룹	PX1000-E310	130	이송 & 되돌림 파이프그룹	PX1000-E300	127
배기매니폴드그룹	PX800-E310	131	이송 & 되돌림 파이프그룹	PX800-E300	128
배기매니폴드그룹	PX900-E310	132	이송 & 되돌림 파이프그룹	PX900-E300	129
실린더블록그룹	PX1000-E010	9	인젝터그룹	PX1000-E100	56
실린더블록그룹	PX800-E010	17	인젝터그룹	PX1100-E100	57
실린더블록그룹	PX900-E010	19	인젝터그룹	PX800-E100	58
실린더헤드그룹	PX1000-E050	33	인젝터그룹	PX900-E100	59
실린더헤드그룹	PX1100-E050	35	인터쿨러그룹	PX1100PC-T050A	41
실린더헤드그룹	PX800-E050	37	캠축그룹	PX1000-E070	45
실린더헤드그룹	PX900-E050	39	캠축그룹	PX1100-E070	46
실린더헤드커버그룹	PX1000-E160	76	캠축그룹	PX800-E070	47
실린더헤드커버그룹	PX800-E160	77	캠축그룹	PX900-E070	48
실린더헤드커버그룹	PX900-E160	78	컨넥팅로드그룹	PX1000-E040	30
써모스탯그룹	PX1000-E240	101	컨넥팅로드그룹	PX800-E040	31
써모스탯그룹	PX800-E240	102	컨넥팅로드그룹	PX900-E040	32
써모스탯그룹	PX900-E240	103	크랭크축 풀리 그룹	PX1000-E210	91
쓰로틀&센서그룹	PX1000-E110	60	크랭크축 풀리 그룹	PX800-E210	92
쓰로틀&센서그룹	PX800-E110	61	크랭크축 풀리 그룹	PX900-E210	93
쓰로틀&센서그룹	PX900-E110	62	크랭크축그룹	PX1000-E020	21
엔진그룹	MX100PC-E010A	1	크랭크축그룹	PX800-E020	22
엔진그룹	MX80PC-E010A	4	크랭크축그룹	PX900-E020	23
엔진그룹	MX90PC-E010A	6	타이밍케이스그룹	PX1000-E270	111
엔진그룹	PX1100C-E010A	11	타이밍케이스그룹	PX800-E270	113
엔진그룹	PX1100PC-E010A	14	타이밍케이스그룹	PX900-E270	115
엔진리프팅그룹	PX1000-E350	145	터보그룹	PX1100-E290	124
엔진리프팅그룹	PX800-E350	146	터보챠저그룹	PX1000-E290	123
엔진리프팅그룹	PX900-E350	147	터보챠저그룹	PX800-E290	125
연료되돌림파이프그룹	PX1000-E120	63	터보챠저그룹	PX900-E290	126
연료되돌림파이프그룹	PX800-E120	64	팬구동그룹	PX1000-E130	66
연료되돌림파이프그룹	PX900-E120	65	팬구동그룹	PX1100-E130	67
연료분사펌프그룹	PX1000-E080	49	팬구동그룹	PX800-E130	68
연료분사펌프그룹	PX1100-E090	53	팬구동그룹	PX900-E130	69
연료분사펌프그룹	PX800-E080	50	피스톤그룹	PX1000-E030	24
연료분사펌프그룹	PX900-E080	51	피스톤그룹	PX800-E030	25
연료프리-리프트펌프그룹	PX1000-E370	151	피스톤그룹	PX900-E030	26
연료프리-리프트펌프그룹	PX800-E370	153	필터파이프그룹	PX1000-E330	136
연료프리-리프트펌프그룹	PX900-E370	155	필터파이프그룹	PX800-E330	138
오일게이지&급유파이프그룹	PX1000-E150	73	필터파이프그룹	PX900-E330	140
오일게이지&급유파이프그룹	PX800-E150	74	히터플러그그룹	PX1000-E340	142
오일게이지&급유파이프그룹	PX900-E150	75	히터플러그그룹	PX800-E340	143
오일압력스위치그룹	PX1000-E360	148	히터플러그그룹	PX900-E340	144
오일압력스위치그룹	PX800-E360	149	<옵션>		
오일압력스위치그룹	PX900-E360	150	경광등그룹	MX55-T0940A	476
오일쿨러그룹	PX1000-E190	85	뒷바퀴그룹	D652-T310A	473
오일쿨러그룹	PX110PC-T380A	157	뒷바퀴그룹	D852-T310A	474
오일쿨러그룹	PX800-E190	86	뒷바퀴그룹	DK902AU-T310A	475
오일쿨러그룹	PX900-E190	87	뒷바퀴웨이트그룹	D952-T2050B	479
오일팬그룹	PX1000-E140	70	뒷바퀴웨이트그룹	DK751-T1600B	477
오일팬그룹	PX800-E140	71	앞바퀴그룹	D85-T305A	467
오일팬그룹	PX900-E140	72	앞바퀴그룹	DK75-T305A	468
오일펌프그룹	PX1000-E280	117	앞바퀴그룹	DK75-T305B	469
오일펌프그룹	PX800-E280	119	앞바퀴그룹	PX1000C-T305A	471

PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE	PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE
연료탱크캡그룹	MX55PC-T2160A	480	지붕그룹	PX100PC-T850A	457
웨이트그룹	D85-T2040A	478	지붕그룹	PX1100PC-T850A	459
<유압>			출입문그룹	D652-T820E	446
기어펌프그룹	DX100PC-T335A	257	출입문그룹	MX100PC-T820A	449
기어펌프그룹	MX100PC-T335A	258	캐빈그룹	MX100C-T780A	435
모듈레이터밸브그룹	MX100C-T2452A	271	캐빈그룹	MX100PC-T780A	438
모듈레이터밸브그룹	MX100PC-T2452A	273	캐빈전장품3그룹	PX1100PC-T880E	463
밸브유니트그룹	MX100PC-T2461A	277	클러치페달그룹(캐빈)	MX90B-T660A	430
브레이크오일탱크그룹	D652P-T450A	269	햇빛가리개그룹	D652-T860E	461
브레이크오일탱크그룹	DK752AU-T450A	270	후문유리그룹	D652-T830E	452
스티어링실린더그룹	D652-T287A	253	후문유리그룹	PX1000PC-T830E	454
스티어링실린더그룹	DK802-T345A	260	<트랜스미션>		
스티어링호스그룹	MX100PC-T340A	259	1축그룹	MX100PC-T140A	189
오일주유튜브그룹	DK802-T320A	254	1축그룹	PX1100C-T140A	190
오일쿨러그룹	MX100PC-T380A	265	1축그룹	PX1100PC-T140A	191
유압승강암그룹	MX100C-T230A	242	2축그룹	MX100C-T145A	192
유압승강암그룹	MX100PC-T230A	243	2축그룹	MX100PC-T145A	194
유압실린더그룹	MX100C-T225A	237	뒷차동고정장치그룹	DK802-T160A	200
유압실린더그룹	MX100PC-T225A	238	뒷차동장치그룹	D652P-T155A	198
유압실린더그룹	MX80PC-T225A	240	뒷차축그룹	MX100PC-T245A	229
유압실린더몸체그룹	MX100C-T231A	244	뒷차축케이스그룹	MX100PC-T240A	228
유압실린더몸체그룹	MX100PC-T231A	245	부변속,초저속포크레버그룹	MX100C-T185A	206
유압장치1그룹	D652-T232A	246	부변속,초저속포크레버그룹	MX100PC-T185A	208
유압장치2그룹	D581-T233A	247	부변속그룹	MX100PC-T175A	203
유압장치그룹	MX100PC-T2453A	275	브레이크케이스그룹	MX100PC-T235A	226
유압튜브그룹	MX100PC-T355A	262	셔틀,PTO레버그룹	MX100C-T2456A	235
유압튜브그룹	PX9020TH-T355A	263	셔틀밸브그룹	MX100PC-T2451A	233
죠이스틱밸브그룹	MX100PC-T360A	264	셔틀밸브그룹	PX100PC-T2451A	234
톱링크브라켓그룹	D581-T234A	250	셔틀축그룹	MX100C-T135A	186
톱링크브라켓그룹	D652P-T234A	252	셔틀포크레버그룹	MX100C-T165A	201
파워스티어링유니트그룹	MX100C-T390A	266	전륜구동축그룹	MX100C-T210A	219
파워스티어링유니트그룹	MX100PC-T390A	268	전륜구동축그룹	MX100PC-T210A	222
흡입튜브그룹	MX100PC-T330A	255	주변속포크레버그룹	MX100PC-T170A	202
<전장>			초저속그룹	MX100PC-T180A	204
밧데리그룹	D652P-T390E	398	클러치그룹	D652P-T295A	230
밧데리그룹	D652-T390E	397	클러치그룹	D701-T295A	231
와이퍼모터그룹	D652-T840E	418	클러치레버그룹	D652-T110A	178
전기장치2그룹	MX100PC-T405E	406	클러치하우징그룹	MX100C-T120A	180
전장품1그룹	MX100C-T400E	399	클러치하우징그룹	MX100PC-T120A	181
전장품1그룹	MX100PC-T400E	402	트랜스밋션케이스그룹	MX100C-T130A	183
전장품2그룹	MX100C-T405E	405	트랜스밋션케이스그룹	MX100PC-T125A	182
캐빈라이트그룹	MX100PC-T633E	407	파워리버스그룹	MX100PC-T130A	184
캐빈전장품1그룹	MX100C-T635E	409	프론트커버그룹	MX100PC-T110A	179
캐빈전장품1그룹	MX100PC-T635E	412	하이로우시프트그룹	MX100PC-T135A	187
캐빈전장품1그룹	PX800PC-T635E	415	후차축그룹	MX100C-T150A	196
캐빈전장품3그룹	MX100PC-T880E	419	후차축그룹	MX100PC-T150A	197
<캐빈>			PTO변속장치그룹	MX100PC-T205A	218
방음판그룹(캐빈)	PX100C-T770A	433	PTO축그룹	DK802-T200A	215
방음판그룹(캐빈)	PX100PC-T770A	434	PTO클러치그룹	MX100C-T190A	210
복동레버그룹(캐빈)	MX100C-T710A	432	PTO클러치그룹	MX100PC-T190A	212
브레이크파이프그룹(캐빈)	DK752AU-T650A	429	PTO포크그룹	D62-T195A	214
브레이크페달그룹(캐빈)	DK752JP-T640A	428			
스티어링그룹(캐빈)	MX100C-T620A	422			
스티어링그룹(캐빈)	MX100PC-T620A	425			
스티어링호스그룹(캐빈)	MX100PC-T630A	427			
앞유리그룹	MX100PC-T810A	444			
에어컨그룹	D652-T790A	441			
에어컨덕트그룹	D652-T900E	465			
에어컨히터그룹	MX100PC-T615A	420			
와이퍼모터그룹	PX1000PC-T840E	456			